
		TIÊU CHUẨN CÔNG Đ	OẠN		
Ге̂n công đoạn: LẮP RÁP FERRUL	E	Số: 4-C	P-228-4-PS-010-0012	Phiên bản :6	
Γên sản phẩm: FUSION LC 2.0	ên sản phẩm: FUSION LC 2.0				
I. PHẠM VI ÁP DỤNG:					
Fuseconn	nect-LC-SF/QA-UPC				
COUNTER HIS12		Transport of the second of the			
HTS12	Holder 250	CT-30	Jig nướng	Hot Plate	

HTS12	Holder 250	CT-30	Jig nướng	g Hot Plate	
	Nội dung		Н	ình ảnh minh họa	
1/ Chuẩn bị Fiber có chiều đá	ài 520 ± 20 mm		520	± 20 mm	
HTS-12 với chiều dài fiber là	9,OFB0040;OFB0045 thì dùng đồ giữ 400 đ	ể gá fiber.	A HOTI		
3/- Sử dụng dusper tẩm cồn v *Vệ sinh 3 lần, xoay 90° vệ si * Mỗi giấy dusper chỉ vệ sinh * Không dùng tay chạm vào f	nh tiếp 3 lần nữa.	- Vệ sinh t đến hết ba	ừ đoạn 5mm trước điểm strip re fiber	- Khảy fiber 1 góc ~60 độ	. ♠.
- Khảy fiber bằng ngón có đe cầm holder, khảy fiber 60 độ * Chu kỳ khảy cho mỗi hướn	về 2 hướng, Lên-xuống Qua-lại 3 lần	holder		Holder 600 H	Iướng khảy
1,5,1,1,6					

4/ Đánh dấu mực đỏ trên vỏ fiber, cách điểm tuốt là 2~2.5 mm, trên máy CT-30 Chú ý: Dùng lực nhẹ không đè mạnh,chỉ được mark 1 lần. *Đảm bảo dấu được đánh rõ ràng, dễ thấy.





Cử đánh dấu mark trên CT-30 hướng chữ quay ra ngoài như hình.

	HUẨN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn: LẮP RÁP FERRULE	Số: 4-OP-228-4-PS-010-0012		Phiên bản :6
Tên sản phẩm: FUSION LC 2.0	Tài liệu tham khảo: 4-OP-228		
I. PHẠM VI ÁP DỤNG:			
Fuseconnect-LC-SF/QA-UPC			
Nội dung		Hình ảnh minh họa	
5/ - Dùng dao cắt CT-30 để cắt chiều dài Fiber trần sau khi cắt tính từ điểm tuốt phải là: 14~16mm - Vệ sinh Fiber với giấy dusper thấm cồn một lần nữa sau khi cắt, để tiến hành xỏ Fiber vào Ferrule. <u>Chú ý:</u> Lau Fiber trần chỉ một lần/ hướng.	Cắt Fiber trần bằng dao cắt CT-		dài fiber trần sau khi cắt.
6/ - Xỏ Fiber vào Ferrule đến khi điểm đánh dấu chạm đuôi Flange thì dừng lại - Kiểm tra có keo đuôi khoảng ~0.5mm và có keo đầu. Chú ý: - Trong lúc xỏ Fiber thì Ferrule & Fiber phải được giữ thẳng & không được xoay Nếu không có keo đầu thì chấm thêm keo vào Vệ sinh keo đuôi tràn ra nhiều.	Flange rời: Xỏ fiber thẳng vào ferrule	LC flange rời chấm thêm keo trên đầu ferrule	Flange sắt :Xô Fiber thẳng vào Ferrule.
 7/ - Dán băng keo vào đồ gá nướng: Đặt Ferrule sau khi xỏ Fiber vào đồ gá để sấy. - Vuốt fiber thẳng và được định vị bằng băng keo - Kiểm tra fiber có dư trên đầu ferrule không. 			

8/ Sấy Ferrule sau khi xỏ fiber:

- Đặt Ferrule vào máy sấy
- Nhiệt độ cài dặt của máy: 130° C~ 160°C
- Nhiệt độ của đồ gá để nướng: $\underline{130^{0C} \pm 5}$ (đo bằng nhiệt kế, đo đầu ca trước khi đặt ferrule vào) -> ghi nhận nhiệt độ đo được trên đồ gá bằng nhiệt kế theo biểu mẫu.
- Thời gian nướng: 10 ± 1 phút
- <u>Chú ý:</u> Không được lấy sản phẩm ra khỏi đồ gá khi sản phẩm đang nướng.
 Nhiệt độ thực tế của máy (màu xanh) khác nhiệt độ cài đặt của máy (màu đỏ) lập tức báo Leader để xử lý.





TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Tên công đoạn: LẮP RÁP FERRULE	Số: 4-OP-228-4-PS-010-0012	Phiên bản :6		
Tên sản phẩm: FUSION LC 2.0	Tài liệu tham khảo: 4-OP-228			

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Fuseconnect-LC-SF/QA-UPC

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Ngày Người ban hành Phiên bản		Dhiôn bản	Nội dung thay đổi		Lý do thay đổi	Người yêu
		r illeli bali	Nội dung cũ Nội dung mới		Ly do thay doi	cầu
09/25/24	Bung NV	6	-	Update lại file	Update lại	Ngan NLT
09/24/24	Bung NV	5	-	Thêm hình Cử đánh dấu mark trên CT-30 hướng chữ quay ra ngoài như hình.	Update lại	Ngan NLT
11/13/2021	Nhi	4	- Chuẩn bị Fiber có chiều dài $620 \pm 10 \; \mathrm{mm}$	- Chuẩn bị Fiber có chiều dài $520 \pm 20 \text{ mm}$	- Theo yêu cầu của kỹ sư	ThuongTT
18/6/2020	NguyệtNTH	3	-Dùng giấy dusper khảy fiber	- Dùng ngón tay khảy fiber	- Theo yêu cầu của kỹ sư	Tiênctc
6/5/2020	NguyệtNTH	2	-	- Add thêm loại fiber vào phần chú ý mục 3	-	Tiênctc
17/4/2020	NguyệtNTH	1	-	- Tách code UPC ra từ PS số : 4-OP-228-4-PS-010-0002	- Tách PS	Tiênctc