TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN Tên công đoạn: **FERRULE**Số: **001-4-PS-010-0335**Phiên bản: 03 Tên tài liệu: LẮP RẮP FERRULE - FUSION SC-APC Tài liệu tham khảo: 4-OP-182


I. PHAM VI ÁP DUNG: Theo DMS

II. MÁY MÓC, DỤNG CỤ:











HTS12 Holder 250 CT-30 Jig nướng Hot Plate

III. NỘI DUNG:

Bước	Tiêu chuẩn	Hình ảnh minh họa		
1. Chuẩn bị fiber	- Xỏ Housing insertion vào fiber như hình 1 + Gắn 02 đầu Fiber lên đồ gá như hình 2			
2. Tuốt vỏ fiber	 Chiều dài strip vỏ: 25 ~ 30 mm Mỗi sản phẩm chỉ strip vỏ 1 lần. Kiểm soát fiber trần trong vòng 1 giờ 	25 ~ 30 mm		
3. Vệ sinh fiber và khảy fiber	 - Dùng giấy dusper thấm cồn vệ sinh vệ sinh 3 lần, xoay 90° vệ sinh tiếp 3 lần nữa. - Mỗi giấy Dusper chỉ vệ sinh cho 1 fiber. - Không chạm tay vào vùng 14 - 16 mm tính từ điểm strip - Khảy fiber bằng ngón có đeo bao tay ngón : cầm holder, khảy fiber 60 độ về 2 hướng, Lên-xuống Qua-lại 3 lần * Chu kỳ khảy cho mỗi hướng 1 giây 	- Vệ sinh từ đoạn 5mm trước điểm strip đến hết bare fiber - Khảy fiber 1 góc ~60 độ - Khảy fiber 1 góc ~60 độ - Khảy fiber 1 góc ~60 độ Hướng khảy		
4. Đánh dấu fiber	Đánh dấu mực đỏ trên vỏ fiber, cách điểm tuốt là 2~2.5 mm, trên máy CT-30 Chú ý: Dùng lực nhẹ không đè mạnh,chỉ được mark 1 lần. *Đảm bảo dấu được đánh rõ ràng, dễ thấy.	Cử đánh dấu mark trên CT-30 hướng chữ quay ra ngoài như hình.		

	TIÊU CHUÂN	CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn: FER l	RULE	Số: 001-4-PS-010-03	35	Phiên bản: 03
Tên tài liệu: LẮP RÁ	P FERRULE - FUSION SC-APC	Tài liệu tham khảo: 4-OP-1	182	
Bước	Tiêu chuẩn	Hình ảnh minh họa		
5. Cắt fiber	 Cắt fiber bằng dao cắt CT-30. Chiều dài đoạn fiber trần 14 ~ 16 mm. Vệ sinh fiber 1 lần sau khi cắt. 			14 ~ 16 mm
6. Xỏ fiber	 Khi xỏ fiber & ferrule phải được giữ thẳng, không bị xéo. Không được xoay fiber, ferrule trong khi xỏ. Xỏ đúng vị trí: dấu mark trùng đuôi flange. Đảm bảo fiber ló ra khỏi đầu ferrule sau khi xỏ. Lấy bớt keo dư ở đuôi flange sau khi xỏ. 	Vị trí dấu mark	Lấy bớt keo dư	
7. Nướng keo	 Cố định sản phẩm vào jig bằng băng keo (thay băng keo 4h/lần) Nướng keo bằng Hot plate. Nhiệt độ cài đặt: 115 ~ 125 °C Nhiệt độ jig: 95 ~ 105 °C Thời gian nướng: 20 phút 			Dùng đồng hồ kiểm soát thời gian sấy

TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN									
Tên công đoạn: FERRULE			Số: 001-4-PS-010-0335		Phiên bản: 03				
Tên tài liệu: LẮP RÁP FERRULE - FUSION SC-APC			- FUSION SC-APC	Tài liệu tham khảo: 4-OP-182					
LỊCH SỬ THAY ĐỔI									
Ngày Phiêr	Phiên bản	Người phụ trách	Nội dun	g thay đổi	Lý do thay đổi		Người yêu		
	Filleli bali		Nội dung cũ	Nội dung mới		Ly do thay doi			
25-Sep-24	3	Bững NV	-	-Chinh lại format	-		Ngân NLT		
18-Jun-20	2	Nguyệt	- Dùng giấy dusper khảy fiber	- Dùng ngón tay khảy fiber	- Đúng với	thực tế đang sử dụng	TIÊN CTC		
18-Mar-20	1	Nguyệt	-	-Tách ra từ PS số: 001-4-PS-010-0144	-		TIÊN CTC		