FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA

 Số WI: 000-7-WI-1179
 Phiên bản: 1
 Trang: 1/4

1. PHẠM VI ÁP DỤNG/APPLICATION

Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư:


Tên vật tư	Bản vẽ	Màu vật tư	
UPPER BODY A 09 (700) & FAS PI (NATURAL)	CS017731/507-4681	Natural-White	
UPPER BODY A 09 (700) & FAS PI (NATURAL)*O	CS017731/507-4681	Natural-White	

2. NỘI DUNG/CONTENT

•								
Các bước chính	Nội dung thao tác	Hình ảnh	Dụng cụ	Yêu cầu khách hàng				
Kiểm tra ngoại quan		Mặt úp Số cavity phải nhân diện được. Gate phải thấp hơn mặt phẳng chuẩn A Mặt ngữa \$\frac{3}{2} \text{3}{201.3}	Mắt thường và Microscope 4x	Phải đảm bảo ngoại quan của sản phẩm: - Không trầy xước, không có ngắn trắng . - Không có bavia tại góc, cạnh trên bề mặt sản phẩm. - Không dính vết dơ, tạp chắt. - Không biến dạng, thiếu nhựa. - Chiều cao gate thấp hơn mặt phẳng chuẩn A. - Số cavity phải rỡ ràng, dễ nhận diện. - Không có vết dơ tạp chất ≥ 0.2 mm2, không nhiều h 2 vết dơ diện tích < 0.2 mm2. Ấp dụng ở mặt úp sản phẩm.				
Kiểm tra bavia tại vị trí đánh đấu	Kiểm tra bavia tại vị trí rãnh và đầu như hình bên Sản phẩm không có bavia => OK . Ngược lại => NG .	Kiểm tra bavia tại đầu Upper Body A Kiểm tra bavia ở rãnh	Microscope 4x	- Đảm bảo không có bavia tại vị trí như hình bên.				
	Kiểm tra ngoại quan	Xem chí tiết các hành động. L Kiểm tra ngọ Các bước chính Kiểm tra tất cả các bề mặt của sản phẩm: - Chú ý lỗi trầy xước, ngắn trắng tại các vị trí trên bề mặt sản phẩm. - Chú ý lỗi bavia. - Chú ý lỗi dinh vết dơ, tạp chất. - Chú ý gate phải thấp hơn mặt phẳng A. - Chú ý số cavity phải rỡ ràng, nhận diện được. - Không có vét dơ tạp chất ≥ 0.2 mm², không nhiều hơn 2 vét dơ diện tích < 0.2 mm². Áp dụng ở mặt úp sản phẩm.	Xiêm tra ngoại quan	New data tiefe circ hands driege. Section of the circ in the c				

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN KIỂM TRA Số WI: 000-7-WI-1179 Phiên bản: 1 Trang: 2/4 I. Kiểm tra ngoại quan: số lượng mẫu kiểm 100%(microscope theo AQL0.01, số lượng còn lại kiểm mắt thường) STT Các bước chính Nội dung thao tác Hình ảnh Dụng cụ Yêu cầu khách hàng Kiểm tra góc vát ở 2 mặt Không có góc vát có góc vát * Áp dụng với Supplier: Kiểm tra khi bắt đầu sản xuất và * Áp dụng với FOV: 3pcs/cav/lot (kiểm tra tất cả cavity) Mắt thường Kiểm tra góc vát ở vị trí kiểm tra 2 mặt, như hình bên, quan sát góc vát: Đảm bảo tất cả các kích thước quản lý nằm trong Measuring đầu của UPPER BODY A có góc vát Không có góc vát chuẩn quy định của bản vẽ. Nếu có góc vát rõ nét, không có vết u --> OK Microscope Nếu không có góc vát hoặc có vết u phần đuôi --> NG Hình ảnh minh họa là màu Black. OK Không có vết u có u ngay góc Không có vết u II. Kiểm tra chức năng: Trong giai đoạn sản xuất hàng loạt, Kích thước mẫu n = 1 shot/ Working day - Đặt UPPER BODY A 09 (700) & FAS PI lên LOWER BODY 09 IM APC (700): CS017732/507-4682 hoặc CFAS3-150*3 theo chiều như hình (H1) và kiểm tra. Lần lượt kiểm như theo 2 bước: - Đảm bảo Upper Body A đặt được lên Lower Body Bước 1. Upper Body A có thể đặt lên hoàn toàn và không bị vênh, hoàn toàn. Kiểm tra chức năng lắp không có khe hở => OK, ngược lại => NG. (H2) ráp với LOWER BODY Không có khe hở giữa Upper Body A với Lower Body. 09 IM APC (700). Mắt thường Bước 2. Lật ngược Lower Body. Nếu Upper Body A rơi ra khỏi Lower Body => OK, ngược lại => NG. (H3) Đảm bảo Upper Body A phải rơi xuống khi lật ngược Lower body. -Đảm bảo sử dụng đúng loại vật tư dùng để kiểm tra. => Nếu thỏa 2 điều kiện trên bước 1 và bước 2 đánh giá OK, ngược lại NG. "*" Thay thể cho các phiên bản A,B,C.. Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV. Bảo mật

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN KIỂM TRA Số WI: 000-7-WI-1179 Phiên bản: 1 Trang: 3/4 II. Kiểm tra chức năng: Trong giai đoạn sản xuất hàng loạt, Kích thước mẫu n = 1 shot/ Working day STT Các bước chính Nội dung thao tác Hình ảnh Dung cu Yêu cầu khách hàng *: Chuẩn bị bộ Body. UPPER BODY A 09(700)&FAS Upper Body B FAS +LOWER BODY 09 IM APC (700) :*CS017732/507-4682 hoặc* + UPPER BODY B 09 (700) PI (NATURAL): CS017735/507-4685 Không có nứt gãy tại vị trí lắp ráp. Bộ Body FAS hoàn chinh + C Sleeve(S) VN: CFAS3-142*4 hoăc CFAS2-098*4 Kiểm tra khả năng lắp Tool Body 2 Assembly Jig với C Sleeve(S) VN C Sleeve(S) VN không bị biến dạng khi lắp ráp. Lắp các vật tư đã chuẩn bị với Upper Body A và tiến hành đóng C -Đảm bảo sử dụng đúng loại vật tư dùng để kiểm tra Sleeve(S) tạo thành bộ Body hoàn chỉnh, sau đó kiểm tra: + Nếu C Sleeve(S) VN có thể đóng vào 1 cách hoàn toàn, không gây nứt, vỡ Body => OK. Không vênh, hở => OK + Ngược lại => NG. Chuẩn bi: Coupling (GT) with key SPECIAL STOPRING E (AR) Plug Frame Fast (AR) Bô body 1. Chuẩn bị Bộ body như mục II.2 2. Chuẩn bị bộ Housing: + Coupling (GT) with key (PBT): CSVM2-219*3 + Plug frame (FAST) AR: CSVM2-178*3 or CSVM3-375*3 + Spring GSCL: CSCG2-091*4 + SPECIAL STOPRING E (AR): CSCG2-185*3 + Holder (GT3) CSVM2-193*3 +Wedge (FA Ver2) AR CSVM2-170*4 + Fiber 0.9mm (OFB0558 hoặc MOFCNC0078) đã strip một đoạn dài Bộ Housing sau khi lắp ráp 10mm. Holder (GT3) có gắn Fiber 0.9mm đã strip một đoạn dài 10mm. Wedge (FA Ver2) AR "*" Thay thế cho tất cả các phiên bản: A, B, C... - Đảm bảo Upper Body A giữ được fiber 0.9mm khi Kiểm tra chức năng giữ Tiến hành Pull test: pull test với khối lượng 300gr trong vòng 1 phút. 3 Tiến hành thao tác pull test giữ fiber của Upper Body A. Mắt thường fiber 0.9 - Đảm bảo sử dụng đúng loại vật tư dùng để kiểm tra Lắp Holder (GT) có gắn Wedge lên bộ Housing, sau đó tiến hành bấm Wedge để bộ body được mở ra. - Tiếp theo xỏ fiber vào bộ Housing tới khi thấy fiber cong lên, ta tiến hành tháo Wedge (FA Ver2) AR ra (Chú ý: khi tháo Wedge (FA Ver2) AR, phải giữ fiber ở tình trạng bending). Pull test với 300gr trong Thao tác xỏ Fiber vào bộ Housing 1 phút Sau đó, pull test với khối lương 300gr trong vòng 1 phút: + Nếu fiber không tuột khỏi bộ Body FAS => OK, ngược lại => NG. + Trường hợp fiber bị đứt, gãy thì tiến hành lắp ráp lại bộ Body mới FAS, rồi tiếp tục pull test như trên. Tháo Wedge (FA Ver2) AR ra Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV. Bảo mật



REVISION HISTORY								
STT Ngày Người thực hiện Phiên b	Phiên bản	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu cầu			
	1 men ban	Nội dung cũ	Nội dung mới	Li do thay doi	riguor yeu cau			
1	13-Sep-24	Diep	1		Ban hành lần đầu		Thongtm	