TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn: Serial No printing (Hướng dẫn set máy)Số: 4-OP-011-4-PS-050-0001Phiên bản : 03Tên sản phẩm: MECHANICAL SPLICE FOR SINGLE FIBER [F] (MS 1C)Tài liêu tham khảo: 4-OP-011

<u>I. PHĄM VI ÁP DŲNG:THEO EIC</u>

II. NÔI DUNG:


- 1/ Vệ sinh sạch vị trí làm việc trước khi set máy.
- Cấp nguồn điện xoay chiều 220v vào máy.
- Nhấn On/Off bên hông máy chờ khoảng 3 phút.
- Nhấn "Mở máy" (nút xanh).




- 4/ Sau đó nhấn "Xác nhận" là đã chọn bản tin. Màn hình sẽ hiện nội dung bản tin.
 - Kiểm tra lại nội dung của bản tin phải đúng với thực tế cần in.




- 2/ Nhấn "Mở tia mực" để mở tia mực, lúc này máy ở trạng thái "Ngừng in" chuyển sang "Đang xử lý".
 - Nhấn "Menu" để "Chọn bản tin".



- 5/ Kiểm tra ngoại quan & vệ sinh băng tải: Không dơ, không xước, không rách, dùng súng hơi xịt nếu có bụi..
 - -Dùng dung dịch để lau mực hay súng hơi thổi sạch bụi trên Jig.



3/ - Dùng mũi tên lên, xuống để dịch chuyển "Chọn bản tin "ứng với thực tế cần in (VD: số lô 1 (LOT No.1)hoặc số lô 2(LOT No.2) hay số lô 3(LOT No.3)).



6/ - Tháo nắp để kiểm tra có lượng mực & dung môi trước khi tiến hành in.



- 7/ Ấn menu để hiện lên "Menu trạng thái", chọn "Menu trạng thái" để kiểm tra:
 - + Đô nhờn mưc: từ 90 trở lên.
 - + Kiểm tra áp suất mực: 0.230Mpa trở lên.
- =>Trường hợp độ nhờn <90 hay áp suất <0.230Mpa thì báo ngay cho bộ phận PTE để được xử lý.

Lưu ý: Trước khi in sản phẩm thử, máy phải được kiểm tra & ghi nhận đầy đủ vô CS kiểm tra hằng ngày Số:

000/PTE-CS-133(01/08/07).



So lán dá in t0000022251 (Lán)


Tên Muc, make-up JP-K67, TH-TYPE A

30 nhữn mực 9.5 (80 nhữn chuẩn: 100)

Up suất mực 0. 251 (MPa-áp suất chuẩn là: 0, 255which teoperature 26 (C: t: t: $0 \sim 45$)

Hen thể lài tia 0.0 (kV)

- 8/ Tiến hành in thử 5 sản phẩm so với mẫu từ khách hàng.
 - Nhấn "Control" chọn "Sẵn sàng". Máy từ trạng thái đang xử lý, chờ in ==>trang thái sẵn sàng.
 - Nhấn công tắc (màu xanh) để băng tải hoạt động.





Người ban hành: Nguyễn Văn Bững

Ngày :11-Oct-2024 Ngày : theo DMS

Người kiểm tra & duyệt 1: Trịnh Thị Thu

Người kiểm tra & duyệt 2: Ngày:

Người nhận: Ngày:

Trang:1/2

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn: Serial No printing (Hướng dẫn set máy)

Số: 4-OP-011-4-PS-050-0001

Tên sản phẩm: MECHANICAL SPLICE FOR SINGLE FIBER [F] (MS 1C)

Tài liệu tham khảo: 4-OP-011

II. NÔI DUNG:


- 1/ Xác định đúng loại mực in: HITACHI JP-K33, phải còn trong thời hạn sử dụng.
- 2/ Laser được in trên U-Sleeve, kích thước in, hướng in như (hình 1-2)
- 3/ Kiểm tra ngoại quan Laser sau khi in: nội dung in đúng, đúng kích thước, đúng hướng, chữ (số) rõ ràng, mực không bi lem,...
- 4/ Luôn mang bao tay ngón khi tiếp xúc U-Sleeve





Kiểm mẫu in như sau:

FVYYMMDD



Giải thích:

FV: Fujikura Vietnam

14: Năm sản xuất

03: Tháng sản xuất

02: Ngày Output của PO version 0

9. - Kiểm tra chữ số in laser trên U-Sleeve ==> h3

Nội dung => • FV: Fujikura VietNam

• YY: Năm sản xuất

• MM: Tháng sản xuất

• DD: Ngày sản xuất

- Đúng vị trí ở giữa 4 rãnh của U-Sleeve, số đọc rõ ràng, không lệch, không mất nét, không bị lem.



Phiên bản: 03

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn: Serial No printing (Hướng dẫn set máy)				Số: 4-OP-011-4-PS-050-0001		Phiên bản: 03
Tên sản phẩm: MECHANICAL SPLICE FOR SINGLE FIBER [F] (MS 1C)				Tài liệu tham khảo: 4-OP-011		
				LỊCH SỬ THAY ĐÔI		
Ngày	Phiên bản	Người phụ trách	Nội dung cũ	ng thay đổi Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
10/11/2024	3	Bững NV	-	- Đeo bao tay ngón khi tiếp xúc với U-Sleeve	SUG000000098756	Thu TT
22/5/2020	2	Nguyệt	- Phạm vi áp dụng	-Việt hóa từ ngữ Chuyển code: AM10018,AM10024,AM10027,AM10035,AM10037,AM 10038 từ PS số : 001-4-PS-050-0011 Add code AM10039,AM10040 - Cancel phạm vi áp dụng	- chuyển code, code mới	TiênCTC
13/10/2017	1	Nguyệt	-	- Ban hành lần đầu	-	ChâuDNB