		FUJIKURA FIBER OPTICS VIET	NAM LTD.		
		JOB BREAKDOWN	SHEET		
Form: 000-1-Fo-0022	Phiên bản: 03				000-1-Fo-0022/3
Công đoạn/Sản phẩm:					
Nhận hàng từ INC và giao hàng cho chuyền	JBS No.:	000-1-FO-0022-5-JBS-120-0002	JBS Ver:	10	
Tài liêu liên quan:	Ban hành đến: LOG WH		Ban hành bởi:	Nguyễn Hoa	àng Hận Ngày: 17-Sep-2024
OP:	_		Kiểm tra bởi: I	Huỳnh Quang	
QC:	Trang: 1>18		Phê duyệt bởi		
	Nauròti nhân:				

Chuẩn bị: Xe đẩy hàng.

Máy móc/dụng cụ: máy tính, barcode, mộc WH Pass

Vật tư: Vật tư giao từ INC vào WH, vật tư giao cho chuyền Nội dung:

Nhận hàng	g từ INC						
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lương	An Toàn	Thuận tiên
1	Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện nhận hàng	Chuẩn bị máy tính, xe nhập hàng, mộc WH-PASS, barcode, dao rọc thùng		Đảm bảo đầy đủ dụng cụ trước khi nhận vật tư	x	roun	uşii
2	Qui định tại công đoạn	Nếu là vật tư thùng khi nhận thì phải nhận theo từng Mã hoặc từng Lot không được nhận 1 lúc nhiều mã. - Còn nếu vật tư nhỏ lẻ nhiều mã thì quét nhận xong phải bỏ vào khay đựng vật tư nhỏ lẻ khi nhập. - Đối với vật tư hóa chất dung dịch thì phải được chứa trong khay bít trong lúc chờ nhập kho để ngàn rò rì ra ngoài khi có sự cố. - Đối với vật tư để vỡ như LEN0061, LEN0068 sẽ được INC để vào khay đựng vật tư INC giao WH.	KHAY ĐƯNG VẠT TƯ INC GIAC WH	Nhập đúng vị trí và an toàn lao động	x	x	x
		Phải ưu tiên nhận vật tư INC giao ở Pallet số 1-Vật tư có demand, vật tư level A,F,S, sau đó mới nhận Pallet số 2- Vật tư không có Demand.	VẬT TƯ WH, TEMP CHỜ NHÂN VÀO WHI Pallet 1: Cód demand - Vật từ level Á. F. S	Vật tư cần trước sẽ được nhận trước	x		

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
	10	Vật tư nhập vào kệ phải tuân thủ quy tắc: 1. Lot lớn bên trong, lót nhỏ ngoài cùng. 2. Nhập theo trình tự từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái. 3. Thùng nhẹ ưu tiên nằm trên cùng	Nhập phát theo thứ tự số từ nhỏ đốn lớn 6 4 2 2 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Đảm bảo vật tư lưu trữ đúng qui định	x	x	x
		- Khi lưu trữ đảm bảo hóa chất được đặt trong khay thứ cấp(dung tích khay thứ cấp >110% so với tổng lượng hóa chất được lưu trữ) - Chú ý: Các khay thứ cấp chứa hóa chất đã được nhận diện nhãn thể tích chứa tối đa trên từng khay để ngăn tràn đổ hóa chất ra bên ngoài. - Vật tư phải để đúng chiều theo logo của nhà cung cấp	No.	Ngăn tràn đồ keo ra bên ngoài	x		x
3	Qui định tại công đoạn	Nhận diện logo cảnh báo trên chai keo, dung dịch để lưu trữ cho đúng vị trí đã qui định	NOCHY MAI	Nhận diện đúng logo		x	
	Qui định tại công đoạn	- Khi nhập vật tư LEN0061, LEN0068 vào vị trí lưu trữ thì phải dùng tay bưng khay nhập vào vị trí không được để trên xe đẩy - Khay lưu vật tư LEN0061, LEN0068 phải có lót tấm mút (Sponge), Không chồng vật tư lưu trữ trong khay cao quá 1/2 chiều cao khay lưu trữ và có nhãn nhận diện vật tư dễ vỡ.		Đảm bảo vật tư không bị va đập mạnh	x		x
	10	Vật tư mới thì chỗ vị trí thì trên nhân sẽ không thể hiện vị trí. Phải in nhãn nhận diện dán lên khay trước khi đưa vật tư vào khay lưu trữ. - Không được sử dụng nhãn nhận diện viết tay hay nhãn không đúng chuẩn.	VẬT TƯ MỚI CHƯA CÓ VỊ TRÍ GOOD NG	Đảm bảo nhập đúng vị trí vật tư, đúng nhãn nhận diện khay.	х		x

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
	Qui định tại công đoạn	Chú ý nếu di chuyển vật tư sang lưu trữ một vị trí khác. B1: Kiểm tra Stock Balance để lấy đủ hết vật tư sang vị trí. B2: Cập nhật vị trí vật tư theo vị trí mới trên hệ thống B3: Tiển hành chính sửa lại vị trí mới trên nhận INC đang thể hiện vị trí cũ - Cập nhận lại vị trí mới trên nhân vật tư tất cả vị trí mới và dán chồng lên vị trí cũ hoặc in lại nhân mới	Vi trí cũ chưa dán lại vị trí mới đã dán nhãn chồng lên vị trí củ chưa lại vị trí mới đã dúngc cập nhật vị trí mới dã được cập nhật vị trí mới lại vị trí mới dã được cập nhật vị trí mới lại vị trí lại 220110000141 Ocy 2000 PC Vị trí mới dã dún nhãn chồng lên vị trí củ vị trí mới dã được cập nhật vị trí mới lại lại lại vị trí mới lại lại lại lại lại lại lại lại lại lạ	Đảm bảo vị trí trên nhãn đúng với vị trí trên hệ thống	х		x
4		Vật tư khi nhập vào vị trí chính nếu không đủ chỗ thì phải đem ra khu vực để tạm và quét nhập vị trí vật tư để tạm vào chương trình Cập nhật vị trí đặc biệt trên WH-TOOL Chú ý nhập hàng vào vị trí tạm phải để đúng vị trí số đã được chỉ định để tạm trong kể.	VỊ TRÍ ĐỂ TẠM VẬT TƯ	Đầm bảo vật tư được cập nhập vị trí đầy đủ	x		х
		Nhận hàng gắp: Vật tư gắp được INC giao trực tiếp cho Người nhận hàng thì phải ưu tiên nhận gấp vào hệ thống	According to the second	Đáp ứng có vật tư kịp thời giao cho chuyển			х

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
		Vào FOV Mastersoft>Mở chương trình WH-TOOL> Nhập Empcode>Nhập password, số máy barcode để đăng ký	Park	Chương trình này dùng để nhận vật tư vào hệ thống	x		
		Quét Lót vật tư cần nhận Nghe chương trình đọc số lương và nhìn vào màn hình chính để nhận hàng Nếu có vật tư lưu trữ đặc biệt thì lầng nghe và thực hiện theo yếu cầu từ chương trình thông báo loa.	ƯU TIỆN NHẬN TRƯỚC PALLET SỐ 1: VẬT TƯ CÓ DEMAND, VẬT TƯ LEVEL A,F S	Đảm bảo vật tư nhập vào đúng mã, đúng lot, đúng vị trí và điều kiện lưu trữ vật tư.	x		
5	Nhận vật tư từ location WH_TEMP (Vật tư qua INC kiểm)			Đảm bảo nhận đúng số lượng từ INC giao vào WH	x		
		Nếu có nhiều thùng trong 1 lót thì phải đếm số lượng Box no. Dùng máy tính công số lượng của từng thùng, phải đúng với số lượng quết và đọc trên chương trình thông báo loa. Lưu ý: trường hợp nếu số lượng trên nhân không đúng với số lượng nhận vào thì ngừng lại báo Leader INC xử lý	The state of the s	Đảm bảo nhận đúng số lượng từ INC giao vào WH	x		

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
	Nhận vật tư từ location WH_TEMP (Vật tư qua INC kiểm)	Đóng mộc WH_PASS - Nhận diện vật tư đã quét nhận Nếu vật được để trong thùng, bịch có nhiều lot thì được phép đóng mộc nhãn bị trống Lot bên ngoài thùng, bịch.	Topic (1840); N/A	Tránh lẫn lộn vật tư nhận rồi và vật tư chưa nhận	x		
	Nhận vật tư từ location WH_TEMP (Vật tư qua INC kiểm)	Nhấn Transfer vật tư vào Location WH1	Description Description	Transfer từng mã, không transfer cùng lúc nhiều mã	×		
7		Nếu vật tư chưa được INC Transfer vào WH_TEMP thì khi quết chương trình sẽ thông báo lỗi và khóa máy không cho quét nhận vật tư. Vật tư này sẽ được trả về INC để xử lý	Check Stock Onhand X Lot này chưa transfer vào WH_TEMP!!! Máy đã bị khóa. Vui lòng Đảng ký lại!!! OK	Đảm bảo vật tư chưa transfer thì không nhập vào WH	x		x
		Sắp xếp vật tư vào kệ lưu trữ theo đúng vị trí trên nhãn		Đảm bảo nhập vật tư đúng vị trí	x		x
8	tiếp, location INC_NONE (vật tư	Người nhập hàng WH nhận Receiver + nhãn INC NONE + vật tư trực tiếp từ người nhận hàng từ Sup để nhập kho.	Receiver Whan INC NONE Wat tur INC NONE Vật tư INC NONE	Đảm bảo nhận hàng đúng qui định	x		x

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chât Iương	An Toàn	Thuận tiên
9	Nhận hàng từ WH trực tiếp, location INC_NONE (vật tư không qua INC kiểm)	Xác nhận mã vật tư: Tiến hành xác nhận mã vật tư trên bịch lớn/khay/cọc/thùng trên Receiver theo các phương pháp sau: * Trường hợp 1: Kiểm tra Mã hàng + Mô tả + Thông số kỹ thuật trên tờ Receiver so với thông tin trên nhận Sup dán lên vật tư để nhận vào. * Trường hợp 2: Nếu không có Mã hàng thì tiến hành kiểm tra Mô tả + Thông số kỹ thuật để nhận vào. * Trường hợp đặc biệt đối với các vật tư Carton, Pad, Bobbin, Pallet thì phải kiểm tra hình ảnh vật tư trên Item Browse với vật tư thực tế để nhận vào. * Còn lại nếu không xác nhận được mã hàng, mô tả và thông số kỹ thuật thì tiến hành lập NC và báo leader để xử lý.	Mât hàng trên nhân (CV) New Browse Mat Carrier Maria	Đảm bảo nhận đúng mã vật tư	x		x
		Xác nhận số lượng: Nếu vật tư về mà bên trong bịch /khay/thùng(không kéo băng keo) có các bịch nhỏ/cọc nhỏ bên trong không xác định được số lượng thì phải xem mã vật tư và đếm số lượng được dán nhân trên các bịch nhỏ/cọc nhỏ rồi cộng số lượng lại để nhận. Trường hợp Lot vật tư có nhiều bịch lớn / khay / cọc / thùng thì chỉ kiểm tra chính xác mã, số lượng 1 khay, thùng, bịch trên Lot vật tư đó. Khi đã đúng mã và đủ số lượng thì ký xác nhận vào giấy Receiver.	Psp. DacdISD) N/A Maker Lat 221000 const The property of the psp. 10	Đảm bảo nhận đúng số lượng bịch chẵn, cọc chẵn, mã và lot	x		x
8	Nhận hàng từ WH trực tiếp, location INC_NONE (vật tư không qua INC kiểm)	- Khi nhận vật tư có đơn vị là gr hoặc mI trên check sheet nhận dạng vật tư WH và Log mà không qua INC nếu có một Lot mà đóng gói thành nhiều chai/hủ thì cần báo Leader Up xử lý để tách Lot Sup. Chú ý: Nếu không nhận diện được mã vật tư, thông số kỹ thuật thì báo leader up xử lý lập NC cho vật không nhận diện Mã, thông số kỹ thuật	Hóa chất, dung dịch nhận vào theo dạng gr hoặc mi thì một Lot có nhiều chai/hủ thì phải tách Lot Sub	Kiếm tra mã, số lượng trên nhãn vật tư so với receiver, (kiểm mẫu 1 lot có nhiều khay/ bịch/thùng, thì kiểm 1 khay / thùng/ bịch. Nếu khác or không đúng báo leader lập NC			
		Sau khi đã ký nhận giấy Receiver tiến hành dán nhãn lên để nhận diện vật tư và đóng mộc WH_PASS để nhận diện vật tư đã được nhận. Chú ý: nếu không xác định được mã vật tư và số lượng vật tư thi lập NC và báo cấp leader xử lý.	Chú ý trên nhận có thể hiện LOCATION. Cần nhập vào	Tránh lẫn lộn vật tư nhận rồi và vật tư chưa nhận bươ виде п кёг маме га мооды кинкие́ме	X Swee ov enár	THUẬN CỦA ĐẠN	LÄNH DAO FOV

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất	An	Thuận
8	Nhận hàng tử WH trực tiếp, location INC_NONE (vật tư không qua INC kiểm)		Product Parkers of Park	Đảm bảo nhập vật tư đúng vị trí	lượng x	Toàn	tiện x
9	Chương trình kiểm tra vị trí khí nhập vật tư	Mở chương trình Kiểm tra vị trí trong WH_TOOL - Sau đó nhập thông tin vào: * Emcode * Password * Số barcode Quét kiểm tra vị trí bình thường: Bước 1: Quét mã + Lot Bước 2: Quét vị trí cần nhập (nếu quét sai vị trí thì chương trình sẽ thông báo và phát ra âm thanh cánh báo đã quét nhập sai vị trí) Sau khi quét xong chương trình sẽ record dữ liệu quét. Quét kiểm tra vị trí (áp dụng dãy có vị trí nối) theo cách nối vị trí: Bước 1: Quét mã + Lot Bước 2 Quét vị trí thứ nhất Bước 3: Quét vị trí thứ nhất Bước 3: Quét vị trí thứ hai (nếu quét sai vị trí) Sau khi quét sai vị trí thi chương trình sẽ thống báo và phát ra âm thanh cánh báo đã quét nhập sai vị trí) Sau khi quét xong chương trình sẽ record dữ liệu quét.	B1: Quét Mã, Lot vật tư cần nhập Mem Code	Đảm bảo vật tư được sắp xếp vào đúng vị trí so với hệ thống hoặc so với vị trí tạm đang còn hiệu lực	x		x

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
		Mở chương trình Cập nhật vị trí đặc biệt trong WH_TOOL - Sau đó nhập thông tin vào: * Emcode * Password * Số barcode	Total Seed on Seed Control of Seed on Seed Control of Seed on Seed Control of Seed on				
		Chọn Location cần cập nhật vị trí phụ. 1. RET 2. WH1(để tạm) 3. WH2 4. SL2Y 5. Pending 6. Isolate 7. Rohs	Location SL2Y WH1(De Tam) Mä VT WH2 SL2Y Loc theo PENDING ISOLATE ROHS	Đảm bảo vị trí phụ được cập nhật đầy đủ, do hệ thống chỉ ghi nhận vị ví theo item code không theo location	x		x
10	Cập nhật vị trí đặc biệt: Cập nhật vị trí tạm khi cần lưu vật tư ở vị trí khác ngoài vị trí chính WH1	Quét cập nhật vị trí đặc biệt bình thường: Bước 1: Quét mã + Lot Bước 2: Quét vị trí cần nhập Sau khi quét xong chương trình sẽ record dữ liệu quét. Quét cập nhật vị trí đặc biệt(áp dụng dây có vị trí nối) theo cách nối vị trí Bước 1: Quét mã + Lot Bước 2: Quét mặ + Lot Bước 3: Quét vị trí kệ Bước 3: Quét vị trí nối Bước: Quét TRANSFER Sau khi quét xong chương trình sẽ record dữ liệu quét.	B1: Quét Mã, Lot vật tư cần nhập vị trí phụ B2: Vị trí vật tư B3: Quét Mã, Lot vật tư cần nhập vị trí phụ B3: Quét Mã, Lot vật tư cần nhập vị trí phụ B3: Quét Mã, Lot vật tư cần nhập vị trí phụ B3: Vị trí vật tư B3: Quét Mã, Lot vật tư cần nhập vị trí phụ B3: Quét Mã, Lot vật tư cần nhập vị trí trí tư cần	Lưu trữ đúng vị trí	x	x	x
		Lưu ý: 1 mã và 1 lot chỉ được tồn tại 1 vị trí trong 1 Location để tạm. Nếu có nhu cầu thay đổi vị trí cho vật tư cận nhật vị trí đặc biệt thì ta tiến hành chọn: Leader Hủy dữ liệu	Sep Case (1335) Passed Localina Contain Conta	Đảm bảo cập nhật đúng vị trí mới	x	x	x

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất	An	Thuận
11	Chương trình Cập nhật vị trí vật tư (sử dụng để cập nhật cho các	Chương trình cập nhật vị trí vật tư: -B1: Mở chương trình trong WH_TOOLB2: Đăng ký: Quét EmCode> Password> Số barcode -B3: Quét mã -B4: Quét vị trí cần cập nhập -B5: Bẩm Transfer thì hoàn thành.	Motor-learned	Vật tư mới nhập vào được cập nhật vị trí đầy đủ	lượng x	Toàn	tiện x
		Khi mắt tiếp xúc hóa chất, sử dụng bồn rửa mắt để rửa mắt	Pular.	Đảm bảo an toàn cho nhân viên	x	x	x
12	Xử lý tràn đổ khi có sự	Vào đường dẫn http://fovdata:8082/edms/#/ho mepage để xem phiếu an toàn hóa chất cách xử lý tràn đổ hóa chất. Total Applications Production ERI	Color Colo	Xử lý hóa chất đúng qui định theo phiếu an toàn hóa chất được cập nhật trên DMS (Document management system)		x	

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
	Xác nhân điều kiện lưu	Khi có một mã keo, dung dịch mới vào WH mà chưa có Phiếu an toàn hóa chất WH ban hành NC cho mã keo đó, gửi mail cho Purchaser yêu cầu kỹ sư ban hành PATHC.	S用途 Man (な) ***********************************				
13	trữ keo, dung dịch và nhãn phụ hóa chất bằng tiếng Việt (nếu có)	Vật tư về đã có PATHC thì vào FOVDATA==> Vào DMS (Document Management System) để mở PATHC lên, vào mục số 7. Yêu cầu về sử dung, bảo quản để xem điều kiện lưu trữ vật tư và lưu trữ keo theo điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Đồng thời kiểm tra xem có yêu cầu nhân phụ hóa chất không để in ra		- Lưu trữ đúng điều kiện - Dán nhăn phụ hóa chất bằng tiếng Việt cho keo, dung dịch có tem nhãn bằng tiếng nước ngoài	x		x

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lương	An Toàn	Thuận tiên
		Lắng nghe thông tin yêu cầu dán nhãn phụ nhận diện hóa chất từ chương trình khi ta quét Lot vào chương trình nhận vật tư từ INC	fov lot 1@5221122000165±09 Filter Emp Code 41335 Password ***** t Khi quét Lot hóa chất cần nhận vào chương trình thì chương trình sẽ thông tin cần dán nhãn phụ nhận diện hóa chất	Đảm bảo các hóa chất được dán nhãn đầy đủ khi nhận vào WH lưu trữ	×		x
	Hướng dẫn dán nhân phụ hóa chất (thực	Kiểm tra nhãn phụ nhận diện hóa chất cần đán phải đúng với mã hóa chất đang được nhận vào WH lưu trữ	KIÉM TRA NHẬN PHỤ HÓA CHẤT CẦN DÁN PHẢI ĐỦNG VỚI MÃ HÓA CHẤT ĐANG NHẬN MARSGIOO1 CEO FAA-03A Ngọi hiệm: Chiết diể chây, Gây thơi Ngọi hiệm: Chiết diể chây, Gây thơi Ngọi hiệm: Chiết diể chây, Gây thơi Ngọi hiệm: Chiết diệ chất, Gây thơi Ngọi hiệm: Chiết diệ chất, Gây thơi Ngọi hiệm: Chiết diệ chất, Gây thơi Ngọi hiệm: Chiết diệ chiết, Gây t	Đảm bảo dán đúng nhãn	х		
14	hiện khi INC chưa áp dụng chương trình dán nhãn nhận diện hóa chất cho khi lấy Lot)	Hướng dẫn cách dán nhân: a. Cách dán nhãn đối với hóa chất được đựng trong bao bì kín thì nhãn phụ nhận diện hóa chất được dán ngoại hộp bằng băng keo.	Chai hóa chất được đựng trong bao bì kín Bộ phận LOG chịu trách nhiệm đinh nhãn ngoài hộp bao bì bằng băng keo	Đảm bảo nhân phụ hóa chất được dán đúng qui định			х
	kt be de ct Ci ct de cé c.	b. Trường hợp chai hóa chất không được chứa trong hộp, bao bì được đóng kín, thì sẽ dán nhãn trực tiếp trên chai chứa hóa chất.	Đán nhãn phụ bằng Tiếng Việt	Đảm bảo nhãn phụ hóa chất được dán đúng qui định			х
		Chú ý: Trường hợp mã hóa chất hoặc dung dịch trên bao bì đã có thông tin tiếng Việt cung cấp bởi nhà sản xuất, đơn vị cung cáp thì không cần dán nhãn phụ nhận diện hóa chất.	Nhân hóa chất bằng Tiếng Việt	Đảm bảo nhãn phụ hóa chất được dán đúng qui định			x

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
	Phòng lưu trữ vật tư WH theo nhiệt độ	Log_WH_Office_Phòng keo Điệu kiện lưu trữ: Nhiệt độ: 18 đến 28 độ Độ ẩm: Không	Action of the control	Lưu trữ đúng điều kiện	x		
15	Tủ lưu trữ vật tư WH theo nhiệt độ, độ ẩm	LOG_Nitrogen Điệu kiện lưu trữ: Nhiệt độ: 20 đến 30 độ Độ ẩm: 5% đến 35%		Lưu trữ đúng điều kiện nhiệt độ, độ ẩm	x		
15	Tủ lưu trữ vật tư WH theo nhiệt độ	WH_TU_KEO_02 Điệu kiện lưu trữ: Nhiệt độ: 5 đến 10 độ Độ ẩm: Không		Lưu trữ đúng điều kiện nhiệt độ	x		
	Tù lưu trữ vật tư WH theo nhiệt độ	WH_TU_KEO_01 Điệu kiện lưu trữ: Nhiệt độ: 2 đến 5 độ Độ ẩm: Không	In the state of th	Lưu trữ đúng điều kiện nhiệt độ	x		

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lương	An Toàn	Thuận tiên
	Tủ lưu trữ vật tư WH theo nhiệt độ	WH_TU_KEO_03 Điệu kiện lưu trữ: Nhiệt độ: -10 độ đến 0 độ Độ ẩm: Không	Lưu trữ đúng		×		
16		 Nếu tủ keo, phòng keo gần vượt ngưỡng cảnh báo từ mail, thiết bị điện thoại thì phải đi kiểm tra tủ keo, phòng keo lưu trữ và yêu cầu PTE điều chình lại. Nếu trường hợp tủ keo, phòng 	Temp_Hum <fovagent@vn.fujikura.com> Fov Ng GẦN VƯỢT Do Am - Humidity tại Tu Nito OE cap a</fovagent@vn.fujikura.com>	uyen Thanh Ban; FOV Bao Khiem; and Cerrocast			
	Xử lý sự cố tủ, phòng keo	VƯỢT NGƯỚNG cảnh báo từ mail, thiết bị điện thoại thì lập NC vật tư tư bị ảnh hưởng và gửi cho các kỹ sư liên quan để có hưởng xử lý tiếp theo.	Temp_Hum <fovagent@vn.fujikura.com> Fov Huyı VƯỢT NGƯỚNG. Nhiet Do - Temperature tại Log_V</fovagent@vn.fujikura.com>	nh Quang Vinh; FOV Log Tech WH; VH_Cap Fiber	x		x
		- Nếu trường hợp tử keo, phòng mắt kết nối cảnh báo từ mail, thiết bị điện thoại thì ghi nhận checksheet và làm theo hướng dẫn rút nguồn thiết bị đo rồi cắm lại, Nếu đã thực hiện thao tác trên mà vẫn mắt kết nối thì lập NC thiết bị.	FOV Mai Xuan Pho Fov Nguyen Hoang Han; FOV Nguyen Yan Quyen; FOV Nguyen Ket nổi tu keo, phong keo WH	Huynh Quang Vinh; FOV Log Tech WH;			

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất lương	An Toàn	Thuận tiên
17	Xử lý vật tư hủy ngoài hệ thống chuyển trả về	Chuyền trả vật tư hủy về WH để hủy dùm, xử lý tại khu vực để vật tư hủy từ chuyền, không có trong hệ thống	CANADA CONTROL OF CONT	Đảm bảo chuyền để đúng ví trí đã qui định			x
18	Xử lý vật tư hủy ngoài hệ thống chuyển trả về	Xử lý vật tư hủy: Theo WI: 000-5-WI-0917-List of VT code (Item type) for RM WH sẽ phân ra: 1. Vật tư có thể tái sử dụng: - Vật tư dạng tiêu hao có thể tái sử dụng theo list VT code - Ferrule mua theo bộ (gồm nhiều part) có thể tái sử dụng 2. Vật tư hủy ngoài hệ thống (các vật tư còn lại)	Use of VT code (Reen type) for consumable MM	Đảm bảo vật tư hủy được phân loại đúng	x		
19		1. Vật tư tái sử dụng theo list VT code có 2 loại cần giữ lại là: a. Ferrule(*) sau khi được soạn đóng thùng sẽ được cập nhật vào vào file theo đường dẫn: Ntovfileserver L. OGIGROUP WH\s. WH COMMON\6. Danh sách vật tư tái sử dung Danh sách Ferrule sẽ được Supervisor WH định kỳ hằng tháng gửi mail yêu cầu Eng trên chuyển xử lý. (*): 1 số vật tư mua theo bộ (bao gồm cả ferrule nhưng không được sử dụng, chuyển trả về WH để hủy)	Póng thùng lưu trữ chờ thông tin Eng xử lý Ferrule chuyển trả về MVC-060A MVC-060A	Đảm bảo vật tư không bị hủy lãng phí	x		

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh		Lí Do	Chất lương	An Toàn	Thuận tiên
20	Xử lý vật tư hủy ngoài hệ thống chuyền trả về	b. Vật tư dạng tiêu hao (có VT code) tái sử dụng sẽ được đóng thùng vật tư tái sử dụng và cập nhật vào file theo đường dẫn: \text{NfovYilleserver/L.OG\GROUP} \text{WH\5. WH COMMON\6. Danh} \text{sách vật tư tái sử dụng} \text{Danh sách này sẽ được} \text{Supervisor WH gửi mail thông} \tin cho các chuyển cần sử dụng dễ tái sử dụng tránh lãng phí \text{vật tư.}	Marketon CHU An Correction of Church	Vật tư tái sử dụng đóng thùng phải có tên vật tư và hình ảnh vật tư để nhận diện	Đảm bảo vật tư không bị hủy có thể tái sử dụng tránh lãng phí	x		
	Xử lý vật tư hủy ngoài hệ thống chuyền trả về	 Vật hủy ngoài hệ thống (những vật tư còn lại): Vật tư sẽ được phân loại và đóng thùng để hủy, dán nhãn nhận diện và giao cho nhóm data xử lý hủy. 	VAT TU HÜY NGOÄI HE THONG CHIVEN TA NO CHIVEN TA VI WIN NHO HÜY DÜM NGÄYSÄÄÄÄÄZÖZZ MVC-OI	60A	Đảm bảo vật tư được hủy đúng qui định	x		×

Giao hàng cho chuyền Chất An Thuận Hình ảnh Lí Do STT Điểm chính Bước chính lượng Toàn tiện Quét mã nhân viên 41335 Mở chương trình check In-Out Giao hang buoi sang Tiến hành: B1: Quét code nhận viên Quét vị trí giao hàng Giao hàng buổi sáng cho chuyền Đảm bảo quét đầy đủ ID giao vật tư cho 21 B2: Quét Loại giao hàng PFA-QFA chuyền. B3: Quét vị trí giao hàng B4: Quét ID 1234567 Khi giao vật tư cho chuyền chú ý phải kiểm tra chiều cao xe giao hàng phải dưới 1,3 mét. Khay để trên xe phải chắc chắn, chồng khớp với nhau. Giao hàng buổi sáng cho Đảm bảo an toàn và chất lượng vật tư 22 chuyền Vật tư LEN0061, LEN0068 khi giao phải bưng tay nguyên khay để giao chuyền không được để trên xe đẩy giao. Khi đẩy xe khay giao chuyền chồng trên 4 lớp khay thì phải Giao hàng buổi sáng cho 23 Đảm bào chất lượng vật tư giao chuyền Х Х

Dây xích cố định khay

dùng dây xích để cố đính khay

CTT	Durás abímb	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất	An	Thuận
STT	Bước chính	nem chinh	mullann	LI DU	lượng	Toàn	tiện
24	Giao hàng buổi sáng cho chuyển	Chú ý giao hàng ở các từ keo đặc biệt thì nhận thông tin có vật tư cần giao từ nhóm phát hàng.	Vật tư đã phát chờ giao chuyển	Đảm bảo vật tư lưu trữ đúng nhiệt độ, độ ẩm trước khi giao chuyền	x		x
25	Giao vật tự rework cho	Giao rework cho chuyền theo các mốc vật tư (thời gian này có thể thay đổi linh hoạt theo yêu cầu từ cấp trên)	Chung glo wh glao vật tư rework cử flue C Ngày G Đệm S:30 AM 10:00 PM 9:40 AM 10:30 AM 11:15 AM 4:00 AM 11:15 AM 10:00 PM 10:00 PM	Đảm bảo giao vật tư chuyền đúng thời gian	x	x	x
26	Giao hàng gấp	Chú ý: Nhận thông tin hàng gấp thì phải giao gấp cho chuyền.	CARE RIGHT DEN VICTOR CHO CONSTRU	Đảm bảo giao vật tư cho chuyền nhanh nhất	x	x	x
26	Gom xe khay từ chuyền về WH	Gom xe khay vật tư theo các mốc thời gian qui định. Khi gom xe và khay về phải tháo nhãn, tháo card treo lên bảng, don dẹp 2S các khay rỗng và để vào khu vực khay trống và khu vực để xe. Nếu có khay, bịch tải sử dụng thì gom lại đưa nhóm phát hàng. Nếu khay thùng có yêu cầu trả Sup thì giữ lại để trả Sup.	THỚT GIAN LÂY XE VÀ KHAY NHỚM NHAN HÀNG SÁNG: TRUA: DÉM: 8H30 13H00 21H00 14H00 22H30 9H40 15H30 2H00 19H00 6H00 CHI Y KHI MIGO DAMAD LEAF, RICHOTHER BIND LAY SE BLANTE Khu vực để khay trống Khu vực để ke trống	Đảm bảo luôn luôn có xe, khay để phát vật tư		x	x

	1		REVISION HISTORY		1	
Ngày	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung	NISi aluma makii	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
3/3/2020	Nguyễn Hoàng Hân	1	Nội dung cũ	Nội dung mới Bàn hành mới		Nguyễn Trung Cang
	Nguyễn Hoàng Hận	2	chưa có chương trình kiểm tra vị trí	Cập nhật cho đầy đủ	-	Nguyễn Trung Cang
10/15/2020	Nguyễn Hoàng Hận	3	Chưa có danh sách mã VT code cho vật tư tiêu hao có thể tái sử dụng	Thêm thông tin vào cho đầy đủ	-	Nguyễn Trung Cang
11/17/2020	Nguyễn Hoàng Hận	4	Chưa có hướng dẫn lưu trữ keo	cho đầy đủ	Còn thiểu thông tin lưu trữ vật tư	Nguyễn Trung Cang
11/17/2020	Nguyễn Hoàng Hận	5	Thông tin tên tủ keo chưa đúng		Cập nhật lại tên tử keo	Nguyễn Trung Cang
1/12/2022	Nguyễn Hoàng Hận	6	Chưa hướng dẫn cách sửa nhãn vị trị trên nhãn INC	Thêm thông tin vào cho đầy đủ	Cập nhật lại	Hoàng Thị Thanh Thủy
2/1/2023	Nguyễn Hoàng Hận	7	Chua có hướng dân Cập nhật vị trí đạc biệt, quy định chiều cao, dây xích va đậy vật tu lên chuyền, - Hướng dẫn thêm cách nhập vật tư, giao hàng cho chuyền - Chưa có hướng dần dân nhân phụ nhân diên hòa chất - Chưa có hướng dẫn cự thể về việc xử jí yặt tư dư trá về từ	Thêm thông tin vào cho đầy đủ	Cập nhật lại nội dung	Hoàng Thị Thanh Thủy
3/12/2023	Nguyễn Hoàng Hận	8	Chưa có quy định nhận hóa chất dung dịch dạng gr hoặc mì có 1 lot mà đóng gói nhiều chai/hủ thì cần tách Lot Sub	Thêm thông tin vào cho đầy đủ	Cập nhật lại nội dung	Hoàng Thị Thanh Thủy
3/6/2024	Nguyễn Hoàng Hận	9	Qui định xem mã, số lượng khi nhận vật tư loc INC NONE thiếu thông tin qui định nhận Lot vật tư có nhiều khay/bịch/thùng,	Thêm thông tin vào cho đầy đủ	Cập nhật lại nội dung	Hoàng Thị Thanh Thủy
9/17/2024	Nguyễn Hoàng Hận	10	Nội dụng củ: 1. Chưa qui định thể tích chứa tồi đa cho các khay thứ cấp chứa hóa chất. 2. Qui định nhân nhận diện khay chưa rõ thông tin	Cập nhật lại thống tin rõ ràng trong JBS: 1. Qui định và dán nhân nhận diện thí tích chứa tối đa các khay thứ cấp chứa hóa chất. 2. Không được sử dụng nhân viết tay tạm thời - Đần nhân nhận diện chính thức lên khay trước khi nhập vật tư vào khay.		Hoàng Thị Thanh Thủy