FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.					
JOB BREAKDOWN SHEET FOR FAU Stripping / Trillian					
Document no: 001-5-JBS-004-0003	Version: 13	Page: 1/18			

Chuẩn bị:

Máy móc/dụng cụ: Máy strip, nhíp, Jig

Vật tư:

Nội dung:

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
1	Mở EPS	<ul> <li>List chuột vào chương trình Master soft shortcut (Bước 1)</li> <li>Chọn giao diện chỗ ECS+EPS (Bước 2)</li> <li>List chuột vào chỗ ECS+EPS sau đó chương trình hiện ra giao diện như hình, quét mã công đoạn 004-005-1 vào ô data input (Bước 3)</li> <li>Dùng số serial sản phẩm quét vào ô data input</li> <li>Chương trình mở ra PS cần xem</li> <li>Chú ý: Trước khi làm phải kiểm tra mã sản phẩm trên PS và mã sản phẩm trên số serial</li> </ul>	Burớc 1  Burớc 2  ECS+EPS  Version: 2.0 / Software-owner: PRE1 PIC: Nguyennn-413 / Sub: Vuvd-412  Burớc 3  Onto Imput  Date Im	- Tránh mở sai PS  - Đảm bảo sử dụng tài liệu	φ 	*	
		phải giống nhau	007-030-1 ID POF Reader C Massial Xem RefDate	- Dain bao su dung tai neu			
2	Chuẩn bị dụng cụ	* Kiểm tra checksheet máy trước khi sử dụng dựa theo check sheet của PTE ban hành số: + Máy strip fiber: 000-5-CS-0794 (H2)	H2	- Đảm bảo máy hoạt động tốt trước khi sử dụng	*	*	
		- Luôn mở ống hút khói trong quá trình làm việc		- Đảm bảo khói không bay ra môi trường xung quanh.	☆		
3	Quy định chung tại công đoạn	- Tránh chạm nhíp vào fiber trần khi thao tác lấy vỏ nylon dư		- Đảm bảo fiber không bị trầy trong quá trình thao tác	☆		
		- Khi thao tác làm sản phẩm không để fiber chạm xuống đất		- Đảm bảo fiber không bị dính bụi	☆	☆	
		- Đeo khẩu trang, mắt kính khi thao tác strip fiber		- An toàn tránh hít phải mùi hôi khi strip fiber từ máy bay ra và tránh bụi	☆		

Trang	ang 2/4									
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện			
4	Thao tác chuẩn bị strip fiber	<ul> <li>Chọn nhóm 2 làm trước, nhóm mà công đoạn Fau gá lên jig trước thì làm trước</li> <li>Cầm jig fiber theo chiều nghiêng đẩy chốt trên bệ gá lùi về phía sau (H4), rồi từ từ thả jig nằm xuống bệ gá trên máy. Chốt trên bệ jig lúc nào cũng để ở trạng thái khóa, để khi đặt vào không cần kéo chốt khóa giữ jig.</li> <li>Gắn nhóm fiber chưa thao tác hoặc đã đổ cerrocast rồi vào clamp kẹp fiber trên máy striper, để chuẩn bị thao tác strip fiber cho nhóm trên jig (H4.1)</li> </ul>	H4 Cầm nghiêng đẩy lùi chốt theo chiều mũi tên H4.2	<ul> <li>Giảm rủi ro fiber kẹt vào chốt khi thao tác kéo chốt khóa giữ cố định</li> <li>Để fiber gọn gàng, tránh làm hư fiber khi thao tác</li> </ul>	<b>☆</b>					
5	Strip fiber	<ul> <li>Đặt Fau holder vào cử giữ holder trên máy strip (H5.1)</li> <li>Dùng tay vặn ốc cố định lại (H5.2)</li> </ul>	H5.1  Dặt bộ giữ Fau vào máy tuốt vỏ	<ul> <li>Đảm bảo jig được giữ cố định, thuận tiện thao tác</li> <li>Đảm bảo jig được giữ cố định, và đúng vị trí</li> </ul>	☆					
		<ul> <li>Đẩy Fau holder sát vào gờ cử giữ holder</li> <li>Kiểm tra lại khe hở tại vị trí đầu Fau và cạnh của bộ giữ holder trước khi strip (H5.3)</li> </ul>	Không hở: <b>Đạt</b> Hớ: <b>không đạt</b> H5.3  Kiểm tra lại vị trí đầu Fau và cạnh bộ giữ	- Để fiber không bị dịch chuyển, bảo đảm đúng chiều dài khi strip.	☆					
		<ul> <li>Đẩy ống cerrocast vào sát đầu fau trước khi tuốt vỏ, xoay cạnh của ống hồng vào người làm (H5.4)</li> <li>Lấy Jig gá fiber không đặt lên bệ đở của máy strip (H5.5)</li> </ul>	H5.4	- Đảm bảo khi strip fiber không bị chạm vào ống cerrocast> trầy fiber	☆					
		<ul> <li>* Thao tác strip:</li> <li>- Kiểm tra chương trình trên máy phải là chương trình số 5 nhiệt độ tùy theo PS yêu cầu và dựa trên PS để kiểm tra (H5.6)</li> <li>- Nhập ANO để vệ sinh máy sau 6000 lần strip</li> </ul>	LOAD FIBER EDIT  Compared to the control of the con	- Không đúng chương trình ảnh hưởng đến chất lượng fiber	☆					
		- Nếu thấy đầu strip do bất thường như hình NG thì nhập ANO để PTE vệ sinh. (H5.7)	Đầu strip sạch <b>OK</b> Đầu strip dơ <b>NG</b> H5.7	- Đảm bảo chất lượng máy trip	☆					
		- Mở nắp máy strip tại vị trí gá fiber (H5.8), 1 tay gạt chốt jig, tay còn lại lấy 1 sợi fiber từ jig kẹp fiber (H5.9)	H5.9 Nắp máy strip	- Thao tác nhẹ nhàng tránh làm trầy, ngấn fiber	☆					
	l BẢO M		 'ỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÁI	P THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV			<del></del>			

STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
		Bắt đầu đặt fiber vào rãnh của máy strip Chú ý: Thao tác đặt fiber vào thì 2 tay phải giữ thẳng fiber (H5.10)  - Tiếp đến dùng chân đạp bàn đạp 1 cái cho jig kẹp đóng lại giữ thẳng fiber (H5.11)	H5.11	- Tránh để đùng fiber -> strip sai chiều dài và dễ bị gãy	☆		
		- Sau đó tay phải đóng nắp máy strip lại (H5.12)	H5.12 H5.13				
	•	- Sau khi nhấn đóng nắp máy strip lại thì kiểm tra áp suất					
	13	- Kiểm tra áp suất trước khi strip: + Nếu đạt áp suất theo kỹ sư yêu cầu ( dự vào PS thông số cụ thể sẽ được kỹ sư yêu cầu theo từng lot vật tư) thì nhấn nút bắt đầu (H5.13) để bắt đầu	Nút vặn đều chỉnh áp suất	- An toàn khi nhấn nút strip fiber		☆	
		strip + Nếu không đạt, vặn núm điều chỉnh áp để đạt	H5.14  Áp suất hiển thị trước khi strip	- Thỏa yêu cầu PS, đảm bảo fiber không bị độp sau khi strip	☆		
		- Khi strip fiber xong thì máy tự động ngắt và kêu "bíp", lúc đó mở nắp máy strip lên	Hora of the second of the seco				
		- Dùng chân nhấn đạp bàn đạp 1 cái (H5.15) để jig kep giữ fiber mở ra (H5.16) và lấy fiber ra	H5.15 H5.16				
		- Gá fiber vào jig theo hướng mũi tên (H5.17)	H5.17	- Gá fiber theo hướng mũi tên để tránh fiber va chạm vào nhau trong quá trình thao tác	☆		
		* Chú ý: Thao tác lấy fiber sau khi strip từ máy ra để gá vào jig thì tay phải luôn luôn giữ fiber thẳng và phải thật là nhẹ nhàng		- Đảm bảo an toàn, tránh trường hợp làm cong fiber khi thao tác, nguy cơ dễ bị gãy	☆		
			H5.18				
		- Kiểm tra fiber trần sau khi strip lớp vỏ phải được tuốt đều nhau (H5.18)	Điểm tuốt vỏ đều nhau: OK Điểm tuốt vỏ không đều nhau:	- Thỏa yêu cầu PS	☆		

Trang	rang 4/4							
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện	
6	Hướng dẫn tắt máy strip	Chú ý: Nếu lớp vỏ fiber còn sót lại thì dùng giấy để lấy lớp vỏ bị sót, sau đó dùng nhíp gấp để loại bỏ  - Thao tác tương tự cho các nhóm fiber còn lại		- Giấy mỏng, để giảm nguy cơ chạm vào fiber trần	*			
		<ul> <li>- Hướng dẫn tắt máy tuốt vỏ fiber:</li> <li>- Trước khi tắt máy phải chuyển sang Program 4 bằng cách: Nhấn nút tròn ở giữa (H6.1)</li> <li>- Đợi nhiệt độ giảm xuống còn 350°C</li> </ul>	H6.1  LOAD FIBER  350°C Program 4	- Đảm bảo an toàn cho máy, tránh trường hợp máy đang còn nóng bật nút tắt đột ngột nguy cơ dễ làm máy bị hư.	☆			
		- Sau đó nhấn nút mũi tên hướng xuống  - Nhấn nút nguồn để tắt máy (H6.2)	H6.2					
	BẢO MẬT	. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯ	ỚC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẮF	THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV				

	REVISION HISTORY							
Ngày	Người ban hành	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi	Phiên bản	Người yêu cầu			
25-Dec-17	Đinh Thị Thanh Tâm	-	Ban hành mới	1	TấnNV			
6-Nov-18	Bạch Thị Mỹ Tiên	-	1/ Kiểm tra chương trình strip là chương trình 5 (Trang 2 mục 4) 2/ Hạ nhiệt độ máy nhỏ hơn 350 ±5° C mới được tắt máy (Trang 3)	2	AnhLT			
2-Nov-20	Nguyễn Thị Đào	<ul> <li>1/ Chưa có qui định tại công đoạn</li> <li>2/ Nhiệt độ hiển thị trên máy 830 ±5°C</li> <li>3/ Chưa hướng dẫn thao tác cầm fiber thẳng lấy ra từ máy để gá vào jig sau khi strip.</li> </ul>	1/Add thêm qui định tại công đoạn 2/ Revise nhiệt độ hiển thị trên máy 870° ±5°C 3/ <u>Thêm chú ý</u> : Thao tác lấy fiber sau khi strip từ máy ra để gá vào jig thì tay phải luôn luôn giữ fiber thẳng	3	Namnt			
18-Feb-21	Nguyễn Thị Đào	- Chưa có mục chú ý lớp vỏ fiber sau khi strip còn xót lại	Thêm mục chú ý vào, thêm hướng dẫn chi tiết tắt máy strip Thêm hướng dẫn mở EPS	4	Namnt			
20-Feb-21	Nguyễn Thị Đào	mục 1 trang 1 Mã công đoạn 085-031-1	Mục 1 trang1 sửa lại mã công đoạn 004- 005-1	5	Namnt			
22-Apr-21	Nguyễn Thị Đào	Nhiệt độ máy 870°C	Nhiệt độ máy 880°C	6	Namnt			
6-Dec-21	Nguyễn Thị Đào	1/ Chưa ó yêu cầu kiểm tra vệ sinh máy 2/ Chưa có kiểm tra fiber sau khi strip	1/ Trang 2 mục 5 thêm bước kiểm tra và vệ sinh máy 2/ Trang 3 thêm mụ kiểm tra fiber sau khi strip	7	DuongNLT			
4-Jan-22	Trần Hồng Cẩm	Chưa có hướng dẫn xoay cạnh ống hồng vào người làm.	Trang 2 mục 5 thêm hướng dẫn xoay cạnh ống hồng vào người làm, thay hình 5.4 cho đúng thực tế	8	DuongNLT			
11-Oct-22	Nguyễn Thị Đào	1/ Trang 2 mục 4 chưa hướng dẫn chọn nhóm nào làm trước mục số 5 nhập máy bằng STO 2/ Chưa có mục kiểm tra áp suất trước khis trip	1/ Trang 2 mục 4 yêu cầu làm nhóm 2 trước. Trang 2 mục 5 chuyển nhập máy từ STO sang ANO 2/ Trang 3 mục 9 yêu cầu kiểm tra áp suất trước khi strip	9	DiênĐC			
31-May-23	Nguyễn Thị Đào	1/ Trang 3 mục 9 áp suất cũ 0.05->0.4	1/ Trang 3 mục 9 thay đổi chuẩn kiểm tra áp suất từ 0.060~0.080 Mpa	10	DiênĐC			

21-Jul-23	Nguyễn Thị Đào	1/ Trang 2 mục 4: Thao tác chuẩn bị strip fiber	1/ Trang 2 mục 4: Thao tác chuẩn bị strip fiber: - Hướng dẫn thêm thao tác cầm jig theo chiều nghiêng, đầy lùi chốt khóa ra phía sau, bỏ thao tác kéo chốt khóa giữ cố định jig ⇒ giảm nguy cơ fiber kẹt vào chốt khóa □	11	Namnt
25-Mar-24	Nguyễn Thị Đào	- Khi lấy fiber ra, nhấn nút trên máy để jig kẹp giữ fiber mở ra	1/ Trang 3 mục 5: Trip fiber - Đạp bàn đạp chân để jig kẹp đóng lại giữ fiber - Khi lấy fiber ra, dùng chân nhấn đạp bàn đạp 1 cái để jig kẹp giữ fiber mở ra	12	DiênĐC
28-Sep-24	Trần Hồng Cẩm	1/ Trang 3 mục 5: áp suất 0.060Mpa ~ 0.080Mpa	1/ Trang 3 mục 5: bỏ mục áp suất làm theo yêu cầu PS	13	DiênĐC