## FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

## JOB BREAKDOWN SHEET FOR GATHERING MPO

Page: 1/4 Version: 8

I. Chuẩn bị:

Document no: 001-5-JBS-005-0001

- Máy móc / dụng cụ: Máy kiểm màu, đồng hồ, jig gá cord, template mark - Vật tư : giấy clean wine, keo FAA, bao tay ngón trắng, băng keo scotch tape



STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
1	KIĒM TRA THIĒT BỊ	<ul> <li>Kiểm tra dụng cụ, máy móc theo checksheet của PTE ban hành:</li> <li>+ Máy kiểm màu: 000-5-CS-223</li> <li>+ Kiểm tra template mark phải còn hạn sử dụng</li> </ul>		- Đảm bảo dụng cụ tốt trước khi làm	*	☆	
2	QUY ĐỊNH TẠI CÔNG ĐOẠN	- Phải đăng ký hoặc xác nhận lại vật tư đầu ca, đầu ID hoặc khi mới bắt đầu làm cho mỗi Op - Keo trước khi mở hộp phải được nhập vào chương trình controlGlue để lấy hạn sử dụng sau mở hộp và ghi hạn sử dụng mới lên nhãn keo (H2.1) - Phải nhập ECS đúng lot keo đang dùng - Sử dụng đúng template mark theo từng nhóm sản phẩm - Đặt vào jig kiểm màu phải chỉnh tiêu cự máy sau cho hình ảnh màu fiber phải trùng màu trên template được dán trên máy cho mỗi sản phẩm (H2.2) - Sử dụng đồng hồ để kiểm soát giờ keo sau khi vuốt keo và chấm cyanon - Khi vuốt keo không được làm lem mực số nhóm ghi trên băng keo để phân biệt tầng đối với loại hàng có nhiều tầng - Người bắt nhóm, vuốt keo thì không được	Exp. Date (HSD): 31 Dec 2022 40 GAB (Maker Lott of Date)  Coulon Market (Lott of Date)  Coulon M	<ul> <li>Đảm bảo sử dụng đúng vật tư</li> <li>Để kiểm soát hạn sau khi mở hộp trên chương trình</li> <li>Để ECS báo nếu keo hết hạn</li> <li>Đảm bảo đúng chiều dài mark</li> <li>Để dễ so sánh màu fiber thật với màu fiber trên template</li> <li>Đảm bảo không bị nhầm tầng fiber khi xỏ ferrule</li> <li>Kiểm chéo nhau để đảm bảo</li> </ul>	* * * * * * *		

No. of cop	y:	Trang: 2/4			,		Т
STT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
		- Nhận diện đầu bắt đầu và đầu kết thúc theo PS hướng dẫn		- Nhận diện đầu bắt đầu và đầu kết thúc khi thao tác tránh bị sai màu fiber chính	*		
		- Gá sản phẩm lên kệ, đối với sản phẩm đầu bắt đầu và đầu kết thúc có thứ tự màu fiber khác nhau thì phải gá tách riêng, kẹp chốt clamp giữ cord cố định ( <b>H3.1</b> )	3.1	- Để phân biệt màu fiber chính	☆		
3	BẮT MÀU	- Bắt màu fiber theo thứ tự màu quy định trong PS, dùng băng keo scotch tape để dán nhóm fiber lại với nhau, vị trí dán miếng băng keo từ đầu vỏ cord đi vào hoặc từ đầu	3.2	- Tránh sai màu dẫn đến chéo core sản phẩm	☆	*	
		vỏ cord đi ra theo PS sản phẩm (H3.2) - Sản phẩm có từ hai tầng fiber trở lên thì thực hiện bắt màu từ tầng lớn nằm bên dưới trước, các tầng còn lại dán fiber gọn lên trên kệ, thực hiện cho đến khi hết các tầng fiber		- Thao tác thuận tiện, dễ dàng			*
4	VUÓT KEO GATHERING	- Lấy keo FAA cho vào giấy, gấp đôi giấy lại vuốt keo từ đầu mép băng keo ra ngoài cho đến hết đoạn fiber, thao tác vuốt tương tự cho các đầu trên cùng một gá, bỏ giấy cũ thay giấy mới thực hiện tương tự cho lần vuốt keo thứ 2 và thứ 3 (H4.1) - Nếu sản phẩm có hai tầng fiber trở lên thì thực hiện vuốt keo lần lượt cho mỗi tầng từ	4.1	- Đảm bảo fiber được vuốt đều và đủ keo	☆		
		dưới lên trên - Sau khi vuốt keo, kiểm tra fiber phải thẳng đều, fiber không được hở hoặc chồng lên nhau (H4.2), keo không quá dày hoặc mỏng - Dùng đồng hồ bấm giờ kiểm soát thời gian chờ keo khô, tính từ sau khi vuốt keo xong	OK  NG: fiber hở & chẳng lên nhau	<ul> <li>Fiber vuốt keo không đều ảnh hưởng khi strip sẽ dễ bung hoặc gãy fiber</li> <li>Đảm bảo kiểm soát đủ thời gian keo khô</li> </ul>	☆		
		BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯ	ỘC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẮP THƯ	JÂN CỦA BAN LÃNH ĐAO FOV			

KIỆM MÀU FIBER  KIỆM MÀU FIBER  KIỆM MÀU FIBER  Kiểm Màu trong ten Kiểm fiber c phải thẳng, kh hở keo  Chú ý: Đối vo lên như H5.3 - Đầu cây pin - Fiber ribbon - Đẩy jig trượt lại	Trang: 3/4		T	/		I
tiêu cự giữa m màn hình phả: màu fiber trên màu trong ten - Kiểm fiber c phải thẳng, kh hở keo  Chú ý: Đối vợ lên như H5.3 - Đầu cây pin - Fiber ribbon - Đẩy jig trượt lại - Chỉ kiểm tra	Điểm chính	Hình ảnh	Lý Do	Chất lượng	An Toàn	Thuận tiện
lên như <b>H5.3</b> - Đầu cây pin - Fiber ribbon - Đẩy jig trượ lại - Chỉ kiểm tra	rào jig kiểm màu (H5.1), chỉnh màu fiber với màu template trên nai trùng nhau(H5.2), kiểm tra lên màn hình tương ứng với từng emplate đặt trên màn hình.  The có bị chéo thứ tự màu, fiber không bị chồng lên nhau hoặc		<ul> <li>- Màu fiber và màu template trùng nhau để dễ so sánh màu tránh chéo core không phát hiện</li> <li>- Đảm bảo không bị chéo core</li> </ul>	*		
	với sản phẩm 16F vị trí đặt fiber  3 n nằm ngay khấc chặn của Jig .  on nằm hoàn toàn dưới rãnh của Jig  rợt chạm cục gá cố định thì dừng  ra fiber trong vùng hiển thị trên		<ul> <li>Để hiển thị trên màn hình đúng vùng fiber cần kiểm.</li> <li>Đảm bảo fiber không bị kê ra khỏi jig.</li> <li>Để hiển thị trên màn hình đúng vùng fiber cần kiểm</li> <li>Đảm bảo kiểm fiber đúng vùng cần kiểm.</li> </ul>	* * *		*

No. of copy:

Trang: 3/4

STT		Điểm chính - Sử dụng template đánh mark theo nhóm sản phẩm, kiểm tra hạn sử dụng template - Đặt điểm xẻ cord ngay vị trí điểm 0, hướng	Hình ảnh	Lý Do  - Đảm bảo đúng chiều dài cần	Chất lượng *	An Toàn	Thuận tiện
		sản phẩm, kiểm tra hạn sử dụng template		· ·	*		
6	ĐÁNH MARK	màu fiber mark theo PS của từng code, nếu không quy định thì mark mặt nào cũng được - Dùng viết mark đúng màu quy định trong PS đánh dấu lên fiber ngay vị trí được quy định trên template (H6.1) - Sản phẩm có từ 2 tầng fiber trở lên thì đánh mark theo thứ tự trong PS hướng dẫn, kiểm tra lại mark tầng phải trùng số với băng keo - Đối với sản phẩm có yêu cầu chấm keo cyanon lên fiber thì thực hiện chấm một lớp keo ngay vị trí được quy định và trải đều hết các fiber, gá jig chờ keo khô (H6.2) - Dùng đồng hồ bấm giờ để kiểm soát giờ keo cyanon - Cắt bỏ fiber dư nếu có - Lấy sản phẩm ra, tháo gở bỏ miếng băng keo scotch tape, kéo gở nhẹ để lấy băng keo ra - Giao sản phẩm qua công đoạn tiếp theo	UIG MARK FIBER CORD 12 MPO Code: N21TJC1296 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	mark - Tránh mark ngược bề mặt fiber strip - Sai màu viết mark ảnh hưởng đến vị trí strip tại ferrule - Đảm bảo không bị chéo tầng fiber khi làm ferrule - Không làm tưa fiber khi strip - Gở nhẹ để không làm tróc vỏ fiber	☆		

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV

No. of copy:

Trang: 4/4

REVISION HISTORY								
Preparing	PIC	Ver	Old content	New content				
Date	FIC	V C1	Old Collicit	Description	Reason of change	Change requester		
18-Oct-24	Vudt	8	-	Form mới		Nhungttc		
15-Jan-24	Thuanltb	7	vuốt keo gathering.	<ul> <li>- Hướng dẫn cách đặt fiber lên jig &amp; cố định jig kiểm để khoanh vùng fiber cần kiểm.</li> <li>- Chỉ kiểm tra đoạn fiber trong vùng được hiển thị trên màn hình.</li> </ul>	Thay đổi theo cải tiến	Nhungtte		
16-Nov-23	Vudt	6	- Chưa có quy định đăng ký và	<ul> <li>Chỉ áp dụng nếu PS sản phẩm yêu cầu</li> <li>Hướng dẫn đăng ký và xác nhận lại vật tư</li> </ul>	Theo yêu cầu	Nhungttc		
31-Jul-23	Vudt	5	<ul><li>Chưa có quy định</li><li>Không có hình chờ keo khô sau khi chấm cyanon</li></ul>	<ul> <li>- Quy định người vuốt keo không</li> <li>được thao tác kiểm màu</li> <li>- Add thêm hình chờ keo khô</li> </ul>	Theo yêu cầu	Nhungtte		

Add thêm nhóm hàng 16F

12-Dec-22

Vudt

4

Nhóm sản phẩm mới

Namnt