WORKING DIRECTION						
Biểu mẫu số:00	00-5-Fo-0308	Ver : 03	Trang:1/1		Ngày hiệu lực: Theo EIC	
Bộ phận ban hành PRE1		Số đăng ký WD: 000-4-WD-3435			WD Ver: 01	
Chuyền sản xuấ	át/Nhóm: FA					
Thời gian Từ	Thời gian Từ ngày: 25 OCT-2024		Bộ phận nhận: PRE1, QAE, PLN, PRD, SES		Số bản: theo	
hiệu lực: Đế	hiệu lực: Đến Ngày: 25- Dec 2024					EICC
Soạn thảo: Chi NNL		Kiểm Tra: TyBH	Phê duyệt:	Phê duyệt: PhuocNB		
Ngày: 25-Oct-2024			Ngày: Via DMS.	Ngày: Via DMS.		
Hướng dẫn sản xuất và đóng gói sản phẩm test tool body thiết kế mới						
Tài liệu tham khảo: EN-01231						

1. Mục đích

WD hướng dẫn test và sử dụng tool đóng body mới và chân wedge đôi.

2. Phạm vi áp dụng

Thực hiện sản xuất theo yêu cầu với các sản phẩm được đề cập theo bảng 1.

Bảng 1. Sản phẩm áp dụng

Code	Spec	ID	Số lượng	Ngày input	Ngày output	Ngày ship	Thứ tự sản phẩm vào công đoạn rửa
AFP0173	EN-01231#1	3899613	200	25/10/2024	28/10/2024	30-Oct	1
AFP0174	EN-01231#2	3899614	200	25/10/2024	28/10/2024	30-Oct	3
ASA0291	EN-01231#3	3899615	300	25/10/2024	28/10/2024	30-Oct	2
ASA0292	EN-01231#4	3899616	300	25/10/2024	28/10/2024	30-Oct	4

3. Nội dung

a. Công đoạn IM:

Đóng IM ngày 25/10/2024

b. Ferrule> Inter:

Thực hiện vào ca đêm ngày 25/10/2024

c. Công đoạn Rửa 3:

Thực hiện vào ca ngày ngày 26/10/2024

- **Rửa liên tục 1000** sản phẩm ở một máy cố định (theo thứ tự ở cột cuối bảng 1)
- Trước khi rửa phải **vệ sinh sạch bên trong máy**, thay **cồn mới**. **Không rửa lẫn sản phẩm khác** với 1000 sản phẩm của WD.
- Sau khi rửa hết sản phẩm WD, gọi **kĩ sư chụp hình cồn**. Hoàn tất mới có thể tiếp tục rửa các sản phẩm khác.

d. Công đoạn app 3:

Không dùng cọ để vệ sinh bề mặt fiber, chỉ dùng súng hơi để xịt.

e. Công đoan Body:

- Sử dụng tool N24MBR0613. Không cần kiểm tra CS tool. Vệ sinh sạch tool trước khi sử dụng.
- Lắp ráp theo hướng dẫn của kĩ sư.
- Sau mỗi 108 pcs đầu tiên của mỗi ID, dừng lại chụp hình hiện trạng xung quanh tool.

f. Công đoạn Loss:

- Đo loss như PS
- Nếu đo sản phẩm rớt Loss: Lập NC lần 1
- Thực hiện đo lại bởi OP skill. Nếu rớt lần 2 > Lập NC > Gửi kĩ sư kiểm tra, nếu vẫn NG: Khi PRD nhận lại sản phẩm, trên nhãn Serial sẽ kèm 1 nhãn: "FAIL LOSS". Line kiểm tra Endface và giao sản phẩm cho QC packing.

g. Công đoạn packing và chuẩn bị vật tư:

Xem phu luc 1

*Các bộ phận liên quan vui lòng hỗ trợ như sau:

I. PRD:

- Sản xuất theo yêu cầu của WD
- Sản xuất đúng theo ECS của sản phẩm
- Thực hiện đúng các lưu ý tại từng công đoạn phía trên
- Thông tin các vấn đề khi sử dụng tool body mới.

II. PRE:

- Tao code mới theo WD
- Ban hành WD hướng dẫn sản xuất
- Hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng tool body.
- Quay video đóng body 20pcs mỗi ID Specc #1,#3
- Thu thập phản hồi của OP về khó khăn khi sử dụng tool.
- Ghi nhận cycletime của tool mới.
- Chụp hiện trạng C-sleeve push plate sau WD
- Chuẩn bị tài liệu và các setting liên quan (cutting, PS, gán ECS mới, inter, laser).
- Sử dụng Change data tool để loại trừ Spec soft STM không check ACK cho: EN-01231
- Xử lý khi sản phẩm rót loss

III. QAE:

- Hướng dẫn packing cho sản phẩm
- Thực hiện TR cho những sản phẩm fail Loss.

IV. PLN:

Remark số WD 000-4-WD-3435 vào các ID.

V. SES:

Hỗ trợ khi gỡ chặn quét label với những sản phẩm rớt loss.

<u>Chú ý:</u> Mọi vấn đề phát sinh vui lòng liên hệ với [Nguyễn Ngọc Linh Chi 0938215083]

LỊCH SỬ THAY ĐỔI NỘI DUNG WORKING DIRECTION

	Người		Nội dun	g thay đổi		
Ngày	chịu trách nhiệm	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu thay đổi
10/25/2024	ChiNNL	1	-	Ban hành mới	EN-01231	ТуВН

PHU LUC 1.

Hướng dẫn packing cho các sản phẩm trong WD EN-01231 (áp dụng tại QC)

Bảng A: thông tin nội dung nhãn cần in

	2		SLsp	SLsp/TN	SLsp/TL
Code	Tên sản phẩm	Nhãn test	lớp 1		
AFP0173	KY-FA Connector Plug SC [F]	EN-01231#1	10pcs	100pcs	Ghép thùng
AFP0174	KY-FA Connector Plug SC [F]	EN-01231#2	10pcs	100pcs	400pcs/TL

1/ Công đoạn in nhãn

- Chuẩn bị nhãn test, nhãn lớp 1, nhãn TN, TL (nhãn thùng lớn ghép PO theo nhóm sản phẩm) theo thông tin bảng A và B. nhãn NG loss: 10pcs.
- WH in nhãn và giao line (nhãn test, nhãn lớp 1: giao CBVT; nhãn TN, TL, nhãn NG loss: giao QC)

2/ Chuẩn bị vật tư

- Dán 1 nhãn lớp 1, và 1 nhãn test lên bịch lớp 1, giao cho QC (Tên sản phẩm, Nội dung nhãn Test: theo thông tin code trong bảng A)



3/ Packing

3/ I acking		
Công đoạn	Hình ảnh	Chi Tiết
Đóng gói sản		-Nhận sản phẩm và clamp sau
phẩm vào bịch		endface và packing vào bịch
PLB0001		PLB0001
(trong phòng		(đối với các sản phẩm NG loss
sạch)		(có nhãn: "FAIL LOSS" kèm
	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	theo serial): dán nhãn NG loss lên
	WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY	bịch sản phẩm, chuyển qua
		packing lớp 1 cùng với sản phẩm
		<mark>OK</mark>)

Chuẩn bị	Nhãn thùng nhỏ	+ Chuẩn bị		
thùng nhỏ	Product Name: FAST-SC-SMAU-60-C (1)	-Thùng nhỏ CBO0496		
		- Pad lot: PAD0208		
	P/O No.: 1234567-1 (2)	+ Kiểm nhãn trước khi dán theo		
	Quantity (pcs): 100 (3) Carton No.: 1 / 1 (4) Date: 09-Feb-2009	hướng dẫn bên		
	Kiểm nội dung nhãn thùng nhỏ:	+ Dán nhãn lên thùng ở vị trí như		
	(1) Tên sản phẩm	hình		
	(2) Số PO thực tế theo plan	1111111		
	(3) Số lượng sản phẩm: Xem bảng A(4) Số thứ tự thùng trên tổng số thùng	+ O /4 -1		
		+ Quét chương trình thùng nhỏ		
	CBO0496	và tiến hành đóng gói bịch lớp 1		
Đóng gói bịch		-Nhận bịch lớp 1 có nhãn như		
lớp 1		hình (bịch có 2 nhãn: 1 nhãn sản		
	KY-FA Connector Plug SC [F]	phẩm và 1 nhãn test (xem bảng		
	Quantity: 10pcs	A))		
	Nhãn test	-Packing 10 bịch sản phẩm vào		
		bịch		
Đóng gói	-Đặt 10 bịch lớp 1 vào thùng nhỏ. Các bịch	n cùng hướng với nhau, chèn airbuble		
Thùng nhỏ	vào khoảng trống thùng			
	-Đặt 1 tấm PAD0208 lên trên			
	-Kéo 1 đường băng keo đóng nắp thùng			
Đóng gói	- Chuẩn bị			
thùng lớn	+ Thùng lớn CBO0497			
	+ Nhãn Thùng lớn, nhãn ly.			
	- Kiểm nhãn theo hướng dẫn bên dưới			
	(lưu ý: cho ghép thùng lớn 2 PO của AFI	P0173 và AFP0174:		



Nội dung kiểm tra nhân thùng lớn:

- (1) Số PO thực tế theo plan (ghép PO)
- (2) Ngày tháng năm:
- * đối với clerk: kiểm theo plan out ver 0
- * đổi với line: kiểm ngày tháng năm trên nhân ≤ ngày tháng năm ship trên Bom.
- (3) Tên sản phẩm:
- (4) Số lượng thực tế trong thùng: theo số lượng PO
- (5) Kich thước (OD) của thùng: Clerk QC kiểm soát
- (6) Số cân nặng thực tế của thùng (Net < Gross: OK)
- (7) Clerk kiểm thông tin cố định
- (8) Số thứ tự thùng trên tổng số thùng trong 1 PO

Đóng thùng lớn



Hình minh họa

- Kéo 4 đường băng keo dưới đáy thùng
- Dán 2 nhãn ly như hình
- Kiểm tra đúng nội dung nhãn thùng lớn & dán nhãn lên thùng lớn đúng vị trí & hướng
- => Dán nhãn lên mặt có logo "Fujikura" mặt không gờ
- Đặt lần lượt thùng nhỏ vào, từ trái qua phải, sao cho nhãn thùng nhỏ, thùng lớn cùng hướng và đọc thuận.
- Đóng nắp thùng, kéo 4 đường băng keo miệng thùng lại sát & cố định

Bảng B: thông tin nội dung nhãn cần in

Code	Tên sản phẩm	Nhãn test	SLsp lớp 1	SLsp/TN	SLsp/TL
ASA0291	FAST-SC-SMAU-60-C	EN-01231#3	10pcs	150pcs	Ghép thùng
ASA0292	FAST-SC-SMAU-60-C	EN-01231#4	10pcs	150pcs	600pcs/TL

1/ Chuẩn bị vật tư

Dán 1 nhãn lớp 1, và 1 nhãn test lên bịch lớp 1, giao cho QC
 (Tên sản phẩm, Nội dung nhãn Test: theo thông tin code trong bảng B)



2/ Packing

Công đoạn		Hình ảnh	Chi Tiết
Đóng gói sản phẩm vào bịch PLB0001- (trong phòng sạch)			-Nhận sản phẩm và 1 boot sau endface và packing vào bịch PLB0001 (đối với các sản phẩm NG loss(có nhãn:"FAIL LOSS" kèm theo serial: dán nhãn NG loss lên bịch sản phẩm, chuyển qua packing lớp 1 cùng với sản phẩm OK)
Chuẩn bị			+ Chuẩn bị
thùng nhỏ		Nhãn thùng nhỏ	-Thùng nhỏ CBO0496
	Product Name:	FAST-SC-SMAU-60-C (1)	- Pad lot: PAD0208
			+ Kiểm nhãn trước khi dán
	P/O No.:	1234567-1 (2)	theo hướng dẫn bên
	Quantity (pcs):	100 (3)	+ Dán nhãn lên thùng ở vị trí
	Carton No.:	1 / 1 (4) Date: 09-Feb-2009	như hình
Động gối	(1) Tên s (2) Số PO (3) Số lư	nội dung nhãn thùng nhỏ: ràn phẩm O thực tế theo plan rợng sản phẩm: Xem bảng B ứ tự thùng trên tổng số thùng CBO0496	+ Quét chương trình thùng nhỏ và tiến hành đóng gói bịch lớp 1
Đóng gói bịch lớp 1		FAST-SC-SMAU-60-C Quantity: 10pcs Nhãn test	-Nhận bịch lớp 1 có nhãn như hình (bịch có 2 nhãn: 1 nhãn sản phẩm và 1 nhãn test (xem bảng A)) -Packing 10 bịch sản phẩm vào bịch


Đóng gói Thùng nhỏ Đóng gói

- -Đặt tối đa 15 bịch lớp 1 vào thùng nhỏ. Các bịch cùng hướng với nhau
- -Đặt 1 tấm PAD0208 lên trên
- -Kéo 1 đường băng keo đóng nắp thùng

thùng lớn

- Chuẩn bi
 - + Thùng 1ớn CBO0497
 - + Nhãn Thùng lớn, nhãn ly.
- Kiểm nhãn theo hướng dẫn bên dưới

(lưu ý: cho ghép thùng lớn 2 PO của ASA0291 và ASA0292:



Nội dung kiểm tra nhân thùng lớn:

- (1) Số PO thực tế theo plan (ghép PO)
- (2) Ngày tháng năm:
- * đổi với clerk; kiểm theo plan out ver 0
- * đối với line: kiểm ngày tháng năm trên nhãn ≤ ngày tháng năm ship trên Bom.
- (3) Tên sản phẩm:
- (4) Số lượng thực tế trong thùng: theo số lượng PO
- (5) Kich thước (OD) của thùng: Clerk QC kiếm soát
- (6) Số cân nặng thực tế của thúng (Net < Gross: OK)
- (7) Clerk kiểm thông tin cố định
- (8) Số thứ tự thùng trên tổng số thùng trong 1 PO

Đóng thùng lớn



Hình minh họa

- Kéo 4 đường băng keo dưới đẩy thùng
- Dán 2 nhãn ly như hình
- Kiểm tra đúng nội dung nhãn thùng lớn & dán nhãn lên thùng lớn đúng vị tri & hướng
- => Dán nhãn lên mặt có logo "Fujikura" mặt không gờ
- Đặt lần hượt thùng nhỏ vào, từ trái qua phải, sao cho nhãn thùng nhỏ, thùng lớn cùng hướng và đọc thuận.
- Đóng nắp thùng, kéo 4 đường băng keo miệng thùng lại sát & cổ định