FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA

Số WI: 000-7-WI-1188 Phiên bản: 2 Trang: 1/5

1. PHAM VI ÁP DUNG/APPLICATION

BÃO MẬT

Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư:


Tên vật tư	Bản vẽ	Màu vật tư	
Upper Body A 09(700)&FAS PI (Y)*White	CFAS3-146B3*WT	Natural-White	


2. NỘI DUNG/CONTENT Xem chi tiết các hành đông. I. Kiểm tra ngoại quan: số lượng mẫu kiểm 100%(microscope theo AQL0.01, số lượng còn lại kiểm mắt thường) Nội dung thao tác STT Các bước chính Yêu cầu khách hàng Dụng cụ OK Phải đảm bảo ngoại quan của sản phẩm: Kiểm tra tất cả các bề mặt của sản phẩm: Mặt úp Không trầy xước, không có ngấn trắng . Gate phải thấp hơn mặt phẳng chuẩn A. Số cavity phải nhận diện được. Chú ý lỗi trầy xước, ngấn trắng tại các vị trí trên bề mặt sản phẩm. Không có bavia tại góc, cạnh trên bề mặt sản phẩm. - Chú ý lỗi bavia. Không dính vết dơ, tạp chất. Chú ý lỗi dính vết dơ, tạp chất. Mắt thường Không biến dạng, thiếu nhựa. Kiểm tra ngoại quan - Chú ý lỗi biến dang, thiếu nhưa. Microscope 4x - Chiều cao gate thấp hơn mặt phẳng chuẩn A. - Chú ý gate phải thấp hơn mặt phẳng A. Số cavity phải rõ ràng, dễ nhận diện.
Không có vết dơ tạp chất ≥ 0.2 mm2, không nhiều hơn Chú ý số cavity phải rỡ ràng, nhận diện được.
Không có vết dơ tạp chất ≥ 0.2 mm2, không nhiều hơn 2 vết dơ diện tích < 0.2 mm2. Áp dụng ở mặt úp sản phẩm. 2 vết dơ diên tích < 0.2 mm2. Áp dụng ở mặt úp sản phẩm. Kiểm tra bavia tại vị trí rãnh và đầu như hình bên. Kiểm tra bavia tại vị trí Microscope 4x - Đảm bảo không có bavia tại vị trí như hình bên. Sản phẩm không có bavia => OK. Ngược lại => NG. Kiểm tra bavia ở rãnh Kiểm tra bavia tại đầu Upper Body A Kiểm tra bavia ở rãnh

TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHÁP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN KIỂM TRA Số WI: 000-7-WI-1188 Phiên bản: 2 Trang: 2/5 I. Kiểm tra ngoại quan: số lượng mẫu kiểm 100%(microscope theo AQL0.01, số lượng còn lại kiểm mắt thường) STT Các bước chính Nội dung thao tác Hình ảnh Dụng cụ Yêu cầu khách hàng Kiểm tra góc vát ở 2 mặt Không có góc vát có góc vát * Áp dụng với Supplier: Kiểm tra khi bắt đầu sản xuất và * Áp dụng với FOV: 3pcs/cav/lot (kiểm tra tất cả cavity) Mắt thường Kiểm tra góc vát ở vị trí kiểm tra 2 mặt, như hình bên, quan sát góc vát: Đảm bảo tất cả các kích thước quản lý nằm trong Measuring đầu của UPPER BODY A có góc vát Không có góc vát chuẩn quy định của bản vẽ. Nếu có góc vát rõ nét, không có vết u --> OK Microscope Nếu không có góc vát hoặc có vết u phần đuôi --> NG Hình ảnh minh họa là màu Black. Không có vết u có u ngay góc Không có vết u II. Kiểm tra chức năng: Trong giai đoạn sản xuất hàng loạt, Kích thước mẫu n = 1 shot/ Working day - Đặt UPPER BODY A 09 (700) & FAS PI lên Lower Body 09 IM APC (700)_(SENKO): CFAS3-156*3 theo chiều như hình (H1) và kiểm tra. Lần lượt kiểm như theo 2 bước: - Đảm bảo Upper Body A đặt được lên Lower Body Bước 1. Upper Body A có thể đặt lên hoàn toàn và không bị vênh, hoàn toàn. Kiểm tra chức năng lắp không có khe hở => OK, ngược lại => NG. (H2) ráp với LOWER BODY Không có khe hở giữa Upper Body A với Lower Body. 09 IM APC (700). Mắt thường Bước 2. Lật ngược Lower Body. Nếu Upper Body A rơi ra khỏi Lower Body => OK, ngược lại => NG. (H3) Đảm bảo Upper Body A phải rơi xuống khi lật ngược Lower body. -Đảm bảo sử dụng đúng loại vật tư dùng để kiểm tra. => Nếu thỏa 2 điều kiện trên bước 1 và bước 2 đánh giá OK, ngược lại NG. "*" Thay thể cho các phiên bản A,B,C.. Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV. Bảo mật

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN KIỂM TRA Số WI: 000-7-WI-1188 Phiên bản: 2 Trang: 3/5 II. Kiểm tra chức năng: Trong giai đoạn sản xuất hàng loạt, Kích thước mẫu n = 1 shot/ Working day STT Các bước chính Nội dung thao tác Hình ảnh Dung cu Yêu cầu khách hàng *: Chuẩn bị bộ Body. UPPER BODY A 09(700)&FAS Upper Body B FAS +Lower Body 09 IM APC (700)_(SENKO):CFAS3-156*3 + Upper Body B 09(700)PI*White: CFAS2-104*3 + C Sleeve(S) VN: CFAS3-142A4 hoăc CFAS2-098*4 Không có nứt gãy tại vị trí lắp ráp. Bộ Body FAS hoàn chinh Kiểm tra khả năng lắp Tool Body 2 Assembly Jig với C Sleeve(S) VN Lắp các vật tư đã chuẩn bị với Upper Body A và tiến hành đóng C C Sleeve(S) VN không bị biến dạng khi lắp ráp. Sleeve(S) tạo thành bộ Body hoàn chỉnh, sau đó kiểm tra: -Đảm bảo sử dụng đúng loại vật tư dùng để kiểm tra + Nếu C Sleeve(S) VN có thể đóng vào 1 cách hoàn toàn, không gây nứt, vỡ Body => OK. Không vênh, hở => OK + Ngược lại => NG. Chuẩn bi: Coupling (GT) with key SPECIAL STOPRING E (AR) Plug Frame Fast (AR) Bô body 1. Chuẩn bị Bộ body như mục II.2 2. Chuẩn bị bộ Housing: + Coupling (GT) with key (PBT): CSVM2-219*3 + Plug frame (FAST) AR: CSVM2-178*3 or CSVM3-375*3 + Spring GSCL: CSCG2-091*4 + SPECIAL STOPRING E (AR): CSCG2-185*3 + Holder (GT3) CSVM2-193*3 +Wedge (FA Ver2) AR CSVM2-170*4 + Fiber 0.9mm (OFB0558 hoặc MOFCNC0078) đã strip một đoạn dài Bộ Housing sau khi lắp ráp 10mm. Holder (GT3) có gắn Fiber 0.9mm đã strip một đoạn dài 10mm. Wedge (FA Ver2) AR " * " Thay thế cho tất cả các phiên bản: A, B, C... - Đảm bảo Upper Body A giữ được fiber 0.9mm khi Kiểm tra chức năng giữ Tiến hành Pull test: 3 Tiến hành thao tác pull test giữ fiber của Upper Body A. Mắt thường pull test với khối lượng 300gr trong vòng 1 phút. fiber 0.9mm - Đảm bảo sử dụng đúng loại vật tư dùng để kiểm tra - Lắp Holder (GT) có gắn Wedge lên bộ Housing, sau đó tiến hành bấm Wedge để bô body được mở ra. - Tiếp theo xỏ fiber vào bộ Housing tới khi thấy fiber cong lên, ta tiến hành tháo Wedge (FA Ver2) AR ra (Chú ý: khi tháo Wedge (FA Ver2) AR, phải giữ fiber ở tình trạng bending). Pull test với 300gr trong Thao tác xỏ Fiber vào bộ Housing 1 phút Sau đó, pull test với khối lương 300gr trong vòng 1 phút: + Nếu fiber không tuột khỏi bộ Body FAS => OK, ngược lại => NG. + Trường hợp fiber bị đứt, gãy thì tiến hành lắp ráp lại bộ Body mới FAS, rồi tiếp tục pull test như trên. Tháo Wedge (FA Ver2) AR ra Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV. Bảo mật





REVISION HISTORY								
STT Ngày Ngườ		Người thực	rời thực Phiên bản	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu cầu	
511	Ngày	hiện	r men ban	Nội dung cũ	Nội dung mới	Li do tilay dol	Nguoi yeu cau	
1	13-Sep-24	H.T.M.Linh	1		Ban hành lần đầu		T.M.Thong	
2	8-Oct-24	H.T.M.Linh	2		Mục III.1: Thêm checkpoint 5,6		T.M.Thong	