TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: Đánh dấu và tuốt Số PS: 4-OP-0515-4-PS-008-0002 Phiên bản: 1 Tên sản phẩm: SS Assembly; 4T078-402 Tài liệu tham khảo: 4-OP-0515, Spec: SASHIJI-124808-2

I. Chuẩn bị dụng cụ

1. Dụng cụ strip vỏ Cable



2. Công đoạn yêu cầu đeo găng tay khi thao tác





II. Nôi dung

Bước thực hiện	Nội dung yêu cầu	Nội dung yêu cầu Hình ảnh minh họa					
1. Đánh dấu, tuốt lớp vỏ ngoài & xỏ ống heat	Chuẩn bị ống theo chiều dài và số lượng như bảng.	ống heat màu trắng Chiều dài ống ± 2mm	Đầu Bắt đầu	Số lượng mỗi đầu = 2 ống. Heat lần 1	Chiều dài ống (mm Số lượng mỗ Heat lần 2 93	i đầu = 1 ống. Heat lần 3	
	 Xỏ ống heat vào cable như hình. Đánh dấu: + Đầu bắt đầu: 350 ± 2 mm + Đầu kết thúc: 350 ± 2 mm 	ĐẦU BẮT ĐẦU ĐẦU BẮT ĐẦU ĐẦU KẾT THÚC Đầu KẾT THÚC Đầu KẾT THÚC Ong heat lần 3 350 ± 2 (mm) 350 ± 2 (mm)					
	 Tuốt và cắt vỏ ngoài tại vị trí đánh dấu cho cả 2 đầu. Xỏ ống heat lần 1 vào cord. Chiều dài ống như bảng. Kiểm tra ngoại quan lớp vỏ tại điểm tuốt vỏ: + Không có bavia: OK. + Có bavia: NG 		2 Ông heat la công heat tham to bằng		Không có	bavia: OK	
ảo mật. Tài liệu	này là tài sản của FOV, mang ra ngoài phải được sự chấp th	l uận của ban lãnh đạo FOV				Trang 1/2	

	TIÊU (CHUẨN CÔNG ĐOẠN	
Công đoạn áp dụng: Đánh dấu và tuốt		Số PS: 4-OP-0515-4-PS-008-0002	Phiên bản: 1
Tên sản phẩm: SS A	Assembly; 4T078-402	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0515, Spec: SASHIJI-124808-2	
	 1. Heat lần 1: ống heat bảo vệ cord đơn cho cả 2 đầu (bắt đầu & kết thúc). - Chiều dài ống heat: 305 ± 2mm. - Heat và kiểm tra chiều dài ống sau khi heat như hình. - Chờ nguội sau đó cắt lại cord sau khi heat như hình. 	Vị trí 2 ống heat lần 1 305mm ± 2mm 55 350mm ± 2mm	mm ± 2mm
2. Heat ống (Heat 3 lần)	 2. Heat lần 2: ống heat bảo vệ điểm tuốt vỏ cho cả 2 đầu (bắt đầu & kết thúc). Chiều dài ống heat: 93 ± 2mm. Đánh mark & heat ống theo chiều dài như hình. 	Óng heat 2 che dấu mark ~1 mm 42 ± 2mm	
	 3. Heat lần 3: ống heat bảo vệ điểm tuốt vỏ cho cả 2 đầu (bắt đầu & kết thúc). Chiều dài ống heat: 68 ± 2mm. Đánh mark & heat ống theo chiều dài như hình. Gắn ống xoắn lên cord#1 cho cả 2 đầu 	Vị trí ống heat 3 Gắn ống xoắn lên cord#1. #1 #2	#1 #2
Bảo mật. Tài liệu t	này là tài sản của FOV, mang ra ngoài phải được sự chấp thuận của s	ban lãnh đạo FOV	Trang 2/2

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN									
Công đoạn áp dụng: Đánh dấu và tuốt				Số PS: 4-OP-0515-4-PS-008-0002			: 1		
Tên sản phẩm: SS Assembly; 4T078-402				Tài liệu tham khảo: 4-OP-0515, Spec: SASHIJI-124808-2					
Lịch sử thay đổi									
Ngày ban hành	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		144.	Người			
			Nội d	ung cũ	Nội dung mới	Lý do	yêu cầu		
4-Sep-24	ChauDNB	1	-		-	Ban hành mới	TanNDD		