TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn: FA - FERRULE ASSEMBLY - Sản phẩm SC- Fiber cắt phẳng	Số: 4-OP-0162-4-PS-010-0003	Phiên bản: 16	Trang:1/5
Tên sản phẩm: FA	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0162		

I. Phạm vi áp dụng: THEO DMS

II. Máy móc,dụng cụ cần chuẩn bị:




1.Máy Stripper



2. Tool xổ nghiêng



3.Máy Hot Plate



4.Tool Ring gauge



5. CT30



III. Nội dung:

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa	Mục đích	
1/ Tuốt vỏ.	 Trường hợp sử dụng fiber ribbon, cần tách vỏ fiber ribbon để lấy fiber đơn. Fiber được tuốt vỏ bằng máy stripper (Hình 1) Chiều dài tuốt vỏ Fiber: 65 ~ 70 mm (Hình 2). Được áp dụng tuốt vỏ 1 lần, cắt cho 2 sản phẩm. 	Hình 2 Hình 1	- Đảm bảo chiều dài fiber đủ dùng cho 2 sản phẩm.	
2/ Vệ sinh và khảy.	- Dùng giấy Dusper thấm cồn vệ sinh 2 hướng, mỗi hướng 3 lần Mỗi giấy Dusper chỉ vệ sinh cho 1 fiber Không dùng tay chạm vào fiber trần Khảy fiber lên xuống theo 2 hướng, mỗi hướng 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ 1 giây. (Hình 3) Lưu ý: Khi khảy, giấy Dusper đặt ở điểm khảy, điểm khảy tính từ đầu điểm fiber trần đi vào trong khoảng 10 -15 mm.	FIBER HOLDER 60° 15 mm	- Đảm bảo fiber không bị trầy xước trước khi xỏ vào trong sản phẩm.	

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

		N CÔNG ĐOẠN	
	- FERRULE ASSEMBLY - Sån phẩm SC- Fiber cắt phẳng	Số: 4-OP-0162-4-PS-010-0003 Phiên	bản: 16 Trang:2/5
Tên sản phẩm: FA		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0162	
II. Nôi dung: Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa	Mục đích
3/ Cắt 1	- Cắt bằng CT30 (Hình 4).	Hình 4 Cử cắt 1	
4/ Cắt 2	 - Đặt Holder vào vị trí 1, cắt sản phẩm số 1. (Hình 5a) - Đặt Holder vào vị trí 2, cắt sản phẩm số 2 (Hình 5b). + Điểm strip cách lưỡi dao khoảng 2 ~3mm -> OK (Hình 6a) + Điểm strip chạm lưỡi dao -> NG (Hình 6b) 	Hình 5a Hình 5b Cử chặn cắt sản phẩm 1 Cử chặn cắt sản phẩm 1	m 2
		Hình 6a Hình 6b Diễm strip cách lưỡi dao khoảng 2-> 3mm -> OK	
5/ Xổ fiber	- Dùng tay trượt nhẹ Holder kẹp để xỏ Fiber vào Ferrule. (Hình 7)	Hình 7	- Tránh làm gãy fiber.
6/ Điều chỉnh vị trí fiber	- Đuôi fiber phải nằm trong 4 dấu mark (Hình 8) (độ phóng đại của microscope từ 1.5x đến 2.5x).	Hình 8: Đạt Hình 9: Không đạt Hình 10: Kh	iông đạt

	TIÊU CHUÂ	N CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn: FA -	FERRULE ASSEMBLY - Sản phẩm SC- Fiber cắt phẳng	Số: 4-OP-0162-4-PS-010-0003	Phiên bản: 16	5 Trang:3/5
Tên sản phẩm: FA		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0162		
III. Nội dung:				
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn Hình ảnh minh họa			
7/ Kiểm tra ngoại quan fiber & body	- Fiber không có vết mẻ (Hình 12), vênh (Hình 13) - Rảnh chữ V không có bụi, dơ, dị vật (Hình 14, 15)		Fiber vênh: không đạt	- Yêu cầu khách hàng.
8/ Kiểm tra ngoại quan fiber & body	- Kiểm tra ngoại quan cổ body không bị nứt, xì keo như hình 16 (độ phóng đại của microscope từ 1.5x đến 2.5x).	Hình 16 Vùng kiểm tra xì keo và nứt Body bị xì keo và có vết nứt : KHÔ	NG ĐẠT	
9/ Kiểm tra vị trí fiber phía đầu ferrule	- Fiber phải nhô ra ngoài: Đạt (Hình 16)	Hình 16: Đạt		- Đảm bảo sản phẩm không bị hụt fiber.
BĂO MẬT. TÀI LI	ỆU NÀY LÀ TÀI SĂN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI F	<u>Hình 17: Không đạt</u> KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN I	ÃNH ĐẠO FOV.	

	TIÊU CHUẨN	I CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn: FA	- FERRULE ASSEMBLY - Sản phẩm SC- Fiber cắt phẳng	Số: 4-OP-0162-4-PS-010-0003	Phiên bản: 16	Trang:4/5
Tên sản phẩm: FA		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0162		
III. Nội dung:				
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa		Mục đích
10/ Nướng keo:	- Nhiệt độ cài đặt máy Hot Plate: 125°C ~135°C - Thời gian sấy: 10 phút.	Máy Hot Plate		
11/ Ring gauge:	 Sản phẩm phải có keo đầu (Kiểm tra bằng mắt thường).(Hình 18) Kiểm tra keo dính thân ferrule bằng Ring gauge. Kiểm tra keo dính trên mép vát của ferrule. Cạo keo mép vát nếu có. Kiểm tra keo dính thân ferrule & cắt fiber dư bằng Ring gauge SC (Hình 19). 	Hình 18: Hình Ferrule SC có keo đầu. Hình 19:	Ring gauge SC	- Đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt cho công đoạn

_	2	^	
TIEU	CHUÂN	CONG ĐOẠN	

Tên công đoạn: FA - FERRULE ASSEMBLY - Sản phẩm SC- Fiber cắt phẳngSố: 4-OP-0162-4-PS-010-0003Phiên bản: 16Trang:5/5Tên sản phẩm: FATài liệu tham khảo: 4-OP-0162

Revision History

Revision Thistory						
Date	PIC (Người phụ	Version	Nội dung	thay đổi	Lý do Revise Người yêu	
(Ngày)	trách)	(Phiên bản)	Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do Revise	Nguoi you ouu
7-Nov-23	Nguyệt	10	-	-Add mục kiểm tra body nứt, tràn keo cho hàng SC line FA - Tách LC ra PS mới : 4-OP-0162-4-PS- 010-0008.	 Add mục kiểm tra body nứt, tràn keo cho hàng SC line FA do trouble nứt body. Tách PS LC . 	ThươngTT
22-Nov-23	Nguyệt	11	-	- Thay thế hình 3 - Bổ sung lưu ý mục vệ sinh và khảy fiber	- Làm rõ điểm khảy fiber sau khi strip	PhuongNTT
4-Dec-23	Nguyệt	12	-	- Make clear kiểm tra ngoại quan fiber & cổ body không bị nút (mục 7)	- Thêm hình ảnh make clear lỗi. Manager review.	Thương TT
15-Dec-23	Nguyệt	13	-	- Add thêm :keo Stycast không chạm vào fiber trần (Hình 23) ở mục 10	- Làm rõ cho OP dễ hiễu	Thương TT
23-Dec-23	Nguyệt	14	-	Add thêm chuẩn kiểm: ở mục cắt 2 - Điểm strip cách lưỡi dao khoảng 2 ~3mm - > OK (Hình 6a) - Điểm strip chạm lưỡi dao -> NG (Hình 6b)	- Làm rõ cho OP dễ hiễu	TramNNT
20-Feb-24	Nguyệt	15	 Kiểm keo trong góc cone sau khi nướng. Kiểm màu keo và keo stycat sau khi nướng 	-Cancel mục kiểm keo trong góc cone sau khi nướng - Kiểm màu keo và keo stycat sau khi nướng chuyển sang công đoạn app 3	-Theo 4M change: 4-Pr-007-4-Fo-0007-4-RC-0193 - Kết hợp App3 tăng năng suất.	ChiNNL
17-Sep-24	Nguyệt	16	-	Add thêm hình xì keo ở mục 8	- Làm rõ cho OP dễ hiễu	LuongTQ