FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

KIỂM TRA KỸ NĂNG CÔNG ĐOẠN CUT & RINGGAUE GEN-009019

No: 009-019

001-1-ST-009-0014/1

Skill test: 001-1-ST-009-0014

Phiên bản: 1

Phạm vi áp dụng : CÔNG NHÂN LÀM TẠI CÔNG ĐOẠN

Tài liệu tham khảo số : 000-5-JBS-010-0010_Ver:1,001-5-PS-011-0002_Ver:7,4-OP-503-5-JBS-010-0003_Ver:3 Lưu ý: Nếu tài liệu thay đổi Version mà nội dung thay đổi không liên quan tới nội dung đào tạo hoặc tham khảo thì không cần revise

version trên bài skill test

Dòng sản phẩm	Bước thực hiện	Mục kiểm tra	Nội dung câu hỏi		Điểm
•			1 Lấy sản phẩm theo thứ tự yêu cầu nếu có.		
			2	Kiểm tra Ferrule phải có keo trên đầu và fiber dư	4
			3	Lấy đúng loại máy cắt theo từng loại sản phẩm	4
			4	Nhấn nút mở/ tắt để tool khí hoạt động	3
			5	Vệ sinh Ringgauge theo PS yêu cầu	4
			6	Tay cầm phần Flange (đuôi sắt) của ferrule đẩy thẳng vào Ringgauge trên Tool khí	5
			7	Xỏ nhẹ ferrule vào lỗ Ringgauge cho đến hết thân(phần sứ) ferrule	
			8	Nếu ferrule di chuyển mượt qua lỗ Ringgauge thì Đạt	4
	Cắt bằng tool khí	Thao tác cắt	9	Ngược lại ferrule bị khựng lại thì Không Đạt, dừng đẩy ferrule. Kiểm tra keo trên thân ferrule	5
			10	Đeo bao tay ngón trước khi sử dụng dao lam cạo keo	5
			11	mới được thao tác tiếp	
CATRANCTOOL			12	Xỏ nhẹ ferrule vào lỗ Ringgauge lần nữa cho đến hết thân(phần sứ) ferrule	5
CATBANGTOOL KHI			13	Không xoay ferrule khi xỏ qua lỗ Ringgauge	5
1			14	Sau đó kéo thẳng Ferrule ra khỏi tool khí, tool khí sẽ tự cắt bỏ phần Fiber thừa	5
			15	Cầm ferrule ở phần flange khi cắt/kiểm tra, không được nắm fiber tại đuôi ferrule để kéo ra	5
		Victor from the control of	16	Đầu Ferrule đảm bảo không còn fiber dư	4
		Kiểm tra Ferrule sau khi cắt	17	Đầu Ferrule không bị mất hết keo sau khi cắt	4
			18	Đảm bảo mặt vát và thân ferrule không có keo	4
	Chuẩn bị	JBS,PS	BS,PS 19 Mở và đọc PS, JBS trước khi thao tác trên sản phẩm		0.5
	Chadh bi	Dụng cụ	20 Tất cả phải được kiểm tra, chuẩn bị trước khi làm sản phẩm.		0.5
	4M	Vật tư (Material) 21 Chỉ có những vật tư cần thiết đặt trên bàn .		• .	0.5
		Thiết bị (Machine) 2		Dụng cụ, máy phải được kiểm tra và đánh giá đạt trước khi sử dụng và đặt đúng nơi qui định	0.5
		Con người (Man)		Không nói chuyện riêng , đùa giỡn trong giờ làm việc .	1
		Thao tác (Method)		Thao tác đúng theo PS, không tự ý thay đổi thao tác	1
	An toàn và 2S	An toàn và 2S	25	Khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng và đeo kính khi tiếp xúc Fiber trần , đeo bao tay ngón khi sử dụng dao lam	1

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

Thao tác cắt

CATBANGBARCUTTER

Total

Lấy sản phẩm theo thứ tự yêu cầu nếu có.

Đặt sản phẩm có bộ housing lên bàn cắt

Đặt đầu Ferrule lên hộp cắt fiber

Kiểm tra Ferrule phải có keo trên đầu và fiber dư

Lấy đúng loại dao (tùy mỗi line có cách nhận diện khác nhau)

3

3

3

3

4

3

10

		L			7	
				cho fiber gãy		
				Cầm ở phần flange của ferrule khi cắt, không được nắm fiber tại đuôi ferrule		
		Nhúng lò xo hàng có bộ housing		có sự đàn hồi là đạt		
		Kiểm tra Ferrule sau khi cắt		Đầu ferrule đảm bảo không còn fiber dư	4	
				Đỉnh đầu ferrule không bị mất hết keo sau khi cắt fiber	4	
Cắt bắr	a Parcutto		11	Lấy Ringgauge đúng loại theo sản phẩm	4	
Cat Dai	ig barcuite		12	Vệ sinh Ringgauge theo PS yêu cầu	3	
			13	Xỏ nhẹ ferrule vào lỗ Ringgauge cho đến hết thân(phần sứ) ferrule		
		Ringgauge	14	Nếu ferrule di chuyển mượt qua lỗ Ringgaugethì Đạt	4	
			15	Ngược lại ferrule bị khựng lại thì Không Đạt, dừng đẩy ferrule. Kiểm tra keo trên thân ferrule		
			16	Đeo bao tay ngón trước khi sử dụng dao lam cạo keo	3	
			17	Phải cạo sạch keo và vệ sinh thân ferrule bằng dusper tẩm cồn rồi mới được thao tác tiếp		
			18	ferrule		
			19		e 4	
			20	Sau đó kéo thẳng Ferrule ra khỏi Ringgauge	4	
		Kiểm tra Ferrule sau khi	21	5	3	
		Ringaue	22		3	
l Ch	uẩn bi.	JBS,PS,vật tư 23 Mở và đọc PS, JBS trước khi thao tác trên sản phẩm		0.5 0.5		
		Dụng cụ	24			
					0.5	
	4M.	Thiết bị (Machine)		nơi qui định		
		_ · · · ·			1	
		Thao tác (Method)	28		1	
An toàn và 2S.		An toàn và 2S	29	trần , đeo bao tay ngón khi sử dụng dao lam	1	
	Total			54	170	
<u>lầm</u>	m Câu hỏi mở				Điểm	
	26 Câu 1 : Bạn cầm sản phẩm ngay tại vị trí đuôi flange khi thao tác thì ảnh hưởng gì ?					
LKHI						
		Câu 2: Nếu còn keo trên thân ferrule thì ảnh hưởng đến công đoạn nào? vì sao?				
	I Đán án lá	nh hướng đến công đoạn Polishing, khi gá ferrule vào jig bị nghiêng.				
	30 (n ngay	tại vị trí đuôi flange khi thao tác thì ảnh hưởng gì ?	- 2	
	Ch	Chuẩn bị. 4M. An toàn và 2S. Total Am 26 (Đáp án S	Ringgauge Kiểm tra Ferrule sau khi cắt Kiểm tra Ferrule sau khi Ringaue Chuẩn bị. Chuẩn bị. JBS,PS,vật tư Dụng cụ Vật tư (Material) Thiết bị (Machine) Con người (Man) Thao tác (Method) An toàn và 2S. An toàn và 2S Total Žốm Ž6 Câu 1 : Bạn cầm sản phẩm nga Đáp án Sẽ làm cong, gãy fiber ngay vị	Nousing 8	Cất bằng Barcutter Nhúng Barcutter Ngưng Cại dững Đng Hiết keo sau khi cất filber 12 Vệ sinh Ringgauge theo PS yệu cầu 13 Xỏ nhẹ ferrule vào lỗ Ringgauge cho đến hệt thần(phần sử) ferrule 14 Nếu ferrule Đi khứng lại hĩ Không Đạt, dừng đấy ferrule. Kiểm tra keo trên thần ferrule 15 Ngưng Cại ferrule Đi khứng lại hĩ Không Đạt, dừng đẩy ferrule. Kiểm tra keo trên thần ferrule 16 Deo bao tay ngón trước khi sử dụng dao lam cạo keo Phải cạo sạch keo và vệ sinh thân ferrule bằng dusper tấm côn rồi mới được thao tác tiếp 18 Không xoay miếng Ringgauge trong khi xỏ ferrule qua lỗ Ringgauge 20 Sau đó kéo thẳng Ferrule ra khỏi Ringgauge 21 Đảm bào không còn keo trên thân của ferrule 22 Đảm bào duôi keo không bị gây 38 Mở và đọc PS, 185 trước khi thao tác trên sản phẩm Dụng cụ 4M. Chuẩn bị. Chi có những vật tư cân thiết đặt trên bàn . Dung cụ, máy phải được kiểm tra, chuẩn bị trước khi sử dụng và đặt đúng nói quị dính Con người (Man) 25 Chi có những vật tư cân thiết đặt trên bàn . Dung cụ, máy phải được kiểm tra tốt trước khi sử dụng và đặt đúng nói quị dính Chuẩn bị. Chuẩn bị. Câu hỏi mở 26 Câu 1: Bạn cầm sản phẩm ngay tại vị trí đuổi fânge khi thao tác thì ảnh hưởng gì ? Đáp án Sẽ làm cong, gãy fiber ngay vị trí đuổi keo	

Confidential	FOVs property, do not take out without FOV BOMs approval

Câu 2: Nếu còn keo trên thân ferrule thì ảnh hưởng đến công đoạn nào? vì sao?

Đáp án | Ảnh hướng đến công đoạn Polishing, khi gá ferrule vào jig bị nghiêng.

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.

Dòng sản phẩm	Mẫu thực hành				
CATBANGTOOLKHI	28	Mẫu 1	3		
	29	Mẫu 2	3		
	30	Mẫu 3	4		
	31	DMS:4-OP-503-5-JBS-010-0003	0		
	32	DMS:000-5-JBS-010-0010	0		
	32	Mẫu 1	3		
	33	Mẫu 2	3		
CATRANCRADOUTTER	34	Mẫu 3	4		
CATBANGBARCUTTER	35	DMS:4-OP-503-5-JBS-010-0003	0		
	36	DMS:001-5-PS-011-0002	0		
	37	DMS:000-5-JBS-010-0010	0		
Total		11	20		

Phương pháp đánh giá:

- 1. Tài liệu này áp dụng cho đánh giá lần 1, đánh giá lần 2 (đánh giá hàng năm) hoặc khi có yêu cầu đánh giá lại.
- 2. Chuẩn bị sản phẩm: thực hiện sản phẩm

Dòng sản phẩm : CATBANGBARCUTTER(Mẫu 1,Mẫu 2,Mẫu 3),CATBANGTOOLKHI(Mẫu 1,Mẫu 2,Mẫu 3)

- 3. Hình thức đánh giá: OP phải thực hiện tất cả các yêu cầu trên và người kiểmtra Đánh (Good/G) vào ô tương ứng nếu OP thực hiện đúng và đủ.Đánh (NoGood/NG) nếu thực hiện thiếu hoặc thực hiện không đúng.
- 4. Câu hỏi mở mang tính chất tóm tắt lại kiến thức , tình huống xử lý, những lỗi thường xảy ra hoặc những lưu ý quan trọng của công đoạn thì trainer cho học viên ghi nhận tại vị trí trả lời câu hỏi mở.
- 5. Điều kiện: Tất cả mục đánh giá là Good thì Đạt 100/100 tổng điểm thao tác, 4M, safety, 2S, câu hỏi mở, đạt yêu cầu đánh giá mẫu và thỏa các điều kiện đặc biệt (nếu có) của từng công đoạn, thì kết quả đánh giá operator là đạt
- Nếu kết quả lần 1 không đạt thì tiến hành training và đánh giá lại. Thời gian kiểm tra lại của mỗi lần cách nhau không quá 2 ngày và tuỳ vào mức độ lỗi vi phạm mà người đánh giá có thể quyết định thời gian đánh giá lại.

TRC kiểm tra bởi :	gamnth_trn	Phê duyệt bởi :	tanndd
20	Com Com		uh
Ngày :	14-06-2022	Ngày :	21-06-2022
Ban hành bởi :	Trần Thị Hải Yến		
Ngày : 13-06-2022			
		-	

History (Biểu mẫu lịch sử thay đổi)						
Ngày	Người thay đổi	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
13-06-2022	yentth	1	1/Số Skill test 001-1-ST-004-0003 cũ. 2/Nội dung và số 4-OP-333-5-JBS-011- 0001 chưa phù hợp. 3/Không có tài liệu số 000-5-JBS-010-0010.	1/ Thay số 001-1- ST-009-0014 mới. 2/Sửa lại nội dung bài hủy tài liệu số4-OP-333-5 -JBS-011-0001, 3/Bổ sung tài liệu 000-5-JBS-010- 0010	Theo yêu cầu từ PRD	gamnth_trn- Acting Staff

Confidential	FOVs property, do not take out without FOV BOMs approval