# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

I. PHAM VI ÁP DUNG: Theo Mapping hệ thống

#### II. NỘI DUNG:

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa				
1. Kiểm laser	<ul> <li>1.1. Kiểm ngoại quan vật tư &amp; nội dung in Laser theo PS công đoạn Laser.</li> <li>1.2. Kiểm tra số in laser trên vật tư đầu tiên của lô trùng với số in trên nhãn.</li> <li>Những vật tư tiếp theo trong lô không kiểm số in laser nhưng phải kiểm tra ngoại quan.</li> </ul>					
2. Rải lò xo	Rải lò xo lên Jig (như hình bên)  ** Lưu ý: Mỗi ô nam châm là một lò xo ⇒ OK  Mỗi ô nam châm có 2 lò xo ⇒ NG  → Mỗi Jig rải chỉ có 12 lò xo	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 ô nam châm = 1 lò xo, 1 Jig rải đủ 12 lò xo => OK  1 ô nam châm = 2 lò xo, 1 Jig rải > 12 lò xo => NG				
3. Housing	<ul> <li>Thứ tự housing: A→ B→ C→ D.</li> <li>Các cửa sổ của Plug Frame LC, Body, Stopring phải cùng hướng. (<i>Hình 2</i>)</li> <li>Plug Frame và Stopring phải được lắp ráp ăn khớp hoàn toàn, có âm thanh "Click" phát ra khi ráp.</li> </ul>	Cùng hướng cửa sổ  C D  Body  Lò xo  Stopring				

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

## TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN

### II. NỘI DUNG:

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa		
4. Kiểm tra sản phẩm sau khi Housing	<ul> <li>Sau khi gắn Housing, kiểm lại Jig rải lò xo</li> <li>+ Nếu Jig rải lò xo trống =&gt; OK</li> <li>+ Nếu jig rải lò xo vẫn còn lò xo</li> <li>=&gt; NG</li> <li>(Báo Leader, lập NC, và cô lập 12 sản phẩm vừa gắn Housing)</li> </ul>	Sau khi Housing, tool rải lò xo: TRỐNG => OK		
	- Sản phẩm sau khi Housing không nứt, gãy, biến dạng	Sản phẩm sau khi Housing bị nứt Stopring: <b>Không đạt</b>		
sau kiii Housing	- Các thành phần của sản phẩm phải được lắp ráp ăn khớp hoàn toàn sau khi housing.	- Có khe hở giữa Stopring và Plug Frame  - Không thấy được gờ của Plug Frame ở cửa số Stopring, gờ bị biến dạng  - Không Đạt		
	- Kiểm tra lỗi gờ hở	Gở hở: Không đạt  Không hở: Đạt		

#### REVISION HISTORY

(Lịch sử sửa đổi)

Ngày	PERSON (Người soạn thảo)	Version (phiên bản)	Description contents (Nội dung sửa đổi)		Reason of change	Change Requester
			Old content (Nội dung cũ)	New content (Nội dung mới)	(lý do thay đổi) (ngườ	(người yêu cầu)
19-Aug-24	Nguyệt	3	<ul> <li>- Lắc sản phẩm để kiểm tra lò xo</li> <li>+ Không nghe tiếng kêu: Đạt</li> <li>+ Nghe tiếng kêu: Không tốt</li> </ul>	Xóa mục "Lắc sản phẩm để kiểm tra lò xo" - Add thêm mục 2 :Rải lò xo lên jig rải	Theo 4M: 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0121	ChiNNL
22-Jul-21	Nguyệt	2	-	<ul> <li>- Làm rõ nội dung kiêm Laser.</li> <li>- Thêm nội dung khi housing phải nghe tiếng "Click"</li> </ul>	<ul> <li>Đảm bảo sản phẩm được lắp ráp đúng khớp, tránh lỗi tuột housing.</li> </ul>	HuyHM
14-Jul-21	Nguyệt	1	-	- Ban hành mới	- Combine PS công đoạn Housing.	HuyHM