FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.								
JOB BREAKDOWN SHEET								
Form: 000-1-Fo-0022 Phiên bản: 03								
Công đoạn/Sản phẩm: Appearance /One Click Normal	JBS số: 000-5-JBS-061-0013		Ver: 04					
Tài liệu liên quan:	Ban hành đến : PRD, QAE, TRC	Ban hành bởi: Nguyễn Nam		Ngày:	27-Aug-24			
OP: 4-OP-221	Trang: 1/7	Kiểm tra bởi: Dungdh		Ngày:	27-Aug-24			
QC:4-QC-221								
Tài liệu tham khảo PS: 4-QC-221-9-PS-061-0098	Người nhận : PRD, QAE, TRC	Phê duyệt bởi: Tuấnnq		Ngày:	Follow DMS			

Chuẩn bị:

Vật tư : Sả	<u>ın phẩm, bao ta</u>	ny vải					
Dung cu:	Khay đựng sải	<u>n phẩm</u>					
STT	Bước chính	Ðiểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất Lượng	An Toàn	Thuận Tiện
1	Yêu cầu chung tại công đoạn	1.1. Đeo bao tay khi tiếp xúc với sản phẩm - Bao tay tái sử dụng sẽ được kiểm tra ngoại quan đầu ca đảm bảo không bụi, xù lông, không gây dính dơ, dính màu, ố dầu lên trên bề mặt sản phẩm, trước khi phát cho OP dùng. - Cuối ca sẽ thu gom bao tay mang giặt để tái sử	H.1.1	- Tránh làm dơ sản phẩm - Tái sử dụng bao tay để giảm chi phí	*		
		1.2. Đọc hiểu rõ PS trước khi làm		- Đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu	*	*	*
		1.3. Trong quá trình làm phát sinh bụi dùng cây lăn vệ sinh (H.1.1)		- Đảm bảo bụi không dính vào sản phẩm	*		
		1.4. Sản phẩm test 5 pcs đầu lot luôn có nhãn nhận diện đi kèm. 1.5. Nhận diện sản phẩm đã làm _ chưa làm đúng quy định. 1.6. Tham khảo WI: 000-5-WI-0832, quy định chung khu vực sản xuất. 1.7. Trong quá trình làm việc nếu phát hiện sản phẩm	H.1.2 :HECKSHEE 2100287449-02846 061-036-1: 961 Save OK NC2014405	 Nhận diện đúng tình trạng sản phẩm Op hiểu được quy định tại công đoạn mình làm việc 	*	*	*
		bất thường lập NC tách riêng khu vực thông tin Leader xử lý. - Quét Barcode MO01 - Quét Barcode công đoạn - Quét Defect Mode - Quét serial sản phẩm bất thường - Ghi số NC vào tờ NC (H.1.2) - Thông tin đến Leader xử lý.	Reset	- Đảm bảo xử lý đúng quy trình,không có trường hợp sản phẩm bất thường giao công đoạn sau.	*		
		-	DUGC BUÉD MANO DA NGOÀLVIII VUÂNO DUGC	C CLÍ CHẨN THUÂN CỦA DANH ÂNH DAO EOU	<u> </u>		
		BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG	ĐƯỢC PHEP MANG RA NGOAI KHI KHONG ĐƯỢC	C SỤ CHAP THUẬN CỦA BAN LANH ĐẬO FOV.			

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD. JOB BREAKDOWN SHEET Công đoạn/Sản phẩm: Appearance /One Click Normal JBS số: 000-5-JBS-061-0013 Trang: 2/7 Chất An Thuận STT Điểm chính Hình ảnh Lí Do Bước chính Tiên Lượng Toàn Hướng dẫn 2 2.1. Chọn chương trình Master Soft (H.1.3) mở Auto PS - Đảm bảo sử dụng chương trình mới nhất. MasterSoft -Shortcut H.1.3 - Chọn đúng chương trình xem PS 2.2. Chọn chương trình Auto - PS (H.1.3) Version : 2.0 PIC : Nghivh-411 Software Owner: QAE SUB: Dunght-416 View Roles / Danh sách phân quyền 2.3 Chương trình hiển thị bảng bên dưới chọn View PS H.1.4 - Mở chương trình xem PS mục khoanh đỏ (H.1.4) User Name Cancel Q View PS Q View PS (Tree) - ☑ Lọc CĐ Theo PS Số PS 061-036 PRD Xem 2.4. Dùng barcode quét mã công đoạn và số serial cần sử dụng, chương trình sẽ hiển thị PS (H.1.5)Mã công đoạn Tài liệu: 4-QC-221-9-PS-061-0118 Mã công đoạn: 061-036 Version: 7 One-Click Ultra Cleaner 2.5 (M250-E-CLK-A) I. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho công đoạn QCS appearance II. Nội dung: * Kiểm tra ngoại quan và đúng loại vật tư của sản phẩm Kiểm tra đúng cấu trúc sản phẩm như hình. Kiểm tra tổng quát ngoại quan sản phẩm: + Trầy bóng $\mathbf{OK},$ trầy cảm nhận bằng tay $\mathbf{NG}.$ + Vết dơ, tạp chất \leq 0.5mm2, số lượng $\,\leq$ 3 vết trên 1 mặt \mathbf{OK} , ngược lại \mathbf{NG} + Cổng nhựa cao hơn bề mặt < 0.3mm: **OK** + Không biến dạng, nứt, mẻ, cất phạm, bavia: OK + Vết bong < 1mm2: **OK**.

BÁO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SÁN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

		F	JJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM L	TD.				
Công đoạn	/Sản nhẫm: Ann	Jearance /One Click Normal	OB BREAKDOWN SHEI	ET	JBS số: 000-5-JBS-061-0013		Trang: 3/	/7
Cong doạn	лоан риани. Арр	real ance/one check Norman			3D3 80. 000-3-3D3-001-0013			
STT	Bước chính	Ðiểm chính	Hình ảnh	_	Lí Do	Chất Lượng	An Toàn	Thuận Tiện
3	Kiễm tra cấu trúc, ngoại quan và chức năng sản phẩm	* Kiểm tra đúng cấu trúc sản phẩm theo yêu cầu của PS tại công đoạn (H.1.6).	See State See See See See See See See See See S	H.1.6	Đúng cấu trúc sản phẩm	*		
		** Hai tay cầm sản phẩm lên kiểm tra :	Product Code Spec					
		3.1. Kiểm tra spec trên serial và PS :	LCN0002 HW-0028-00	05\$014				
		_ Kiểm tra code sản phẩm và nội dung spec trên serial và trên PS trùng nhau (H.1.7).	↑ H.1.7	STT: 616	Sử dụng PS theo tiêu chuẩn đúng với sản phẩm	*		
		_ Chí kiểm tra spec khi Op đọc PS trước khi làm.	LCN0002 Des Click Cleans With CAREL C CLAY 002 9005 S01	6724/2022				
		3.2. Kiểm nội dung laser trên Outer shell :		in laser				
		_Nội dung in trên Outer shell trùng với nội dung trên serial đánh giá theo yêu cầu PS tại công đoạn (H.1.8).	H.1.8	Y/MM SSSSS	Tránh trường hợp in sai nội dung trên sản phẩm			
		+ YY/MM là định dạng trên sản phẩm outer shell năm và tháng sản xuất (xem trên số serial)	X 2203438214 Total=2000 HW 00340036014 LCN0002 One-Click Cleaner MULCOMULC CLK-GPO FPC220006632	06/24/2022	Nội dung laser in liên kết đúng với từng product serial để đám bảo truy vết đúng lịch sử nguồn gốc sản phẩm	*		*
		+ SSSSS : Số thứ tự tăng dần trong tháng trùng với 5 ký cuối trên product serial	_ Định dạng trên serial = tháng/ngày	⁄năm. l				
		* Chú ý:						
		_ Kiểm nội dung laser trên từng sản phẩm, không kiểm 1 lần nhiều sản phẩm .			Tránh trường hợp nội dung laser in sai không phát hiện	*		

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SÁN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.					
JOB BREAKDOWN SHEET					
Công đoạn/Sản phẩm: Appearance /One Click Normal	JBS số: 000-5-JBS-061-0013	Trang: 4/7			

TT	Bước chính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất Lượng	An Toàn	Thuậ Tiê
		3.3. Kiểm tra ngoại quan và nội dung nhãn: _ Kiểm nội dung, ngoại quan và vị trí dán nhãn theo yêu cầu PS tại công đoạn (H.1.9).	H.1.9 Soot-Cleanings One-Click U.S.Pat. No. 8,087,118 http://www.oneclickcleaner.com	Đúng nội dung vị trí theo yêu cầu	*		
		_ Trường hợp sản phẩm có sử dụng nhãn tiếng nhật hoặc nhãn tiếng anh đánh giá theo PS tại công đoạn.	H.2 Mặt 1 Outer shell	Đảm bảo chất lượng sản phẩm	*		
		3.4. Kiểm tra ngoại quan Outer shell mặt số 1: _ Kiểm tra ngoại quan bề mặt số 1 của Outer shell, đánh giá sán phẩm theo yêu cầu PS tại công đoạn (H.2).					
		3.5. Kiểm tra cap và mỏ neo : + Tay phải cầm phần thân sản phẩm	Mô neo				
		_ Tay trái giữ phần nozzle dùng ngón tay cái và ngón tay tró giữ phần thân cap sát phần mỏ neo và kéo nhẹ, đánh giá sán phẩm theo yêu cầu PS tại công đoạn (H.2.1).		Đảm bảo mỏ neo cap được gắn sát vào Outer shell	*		
		_ Tay trái dùng ngón tay cái và ngón tay tró gập phần nắp cap 1 lần kiểm tra bản lề cap bằng mắt, đánh giá sản phầm theo yêu cầu PS tại công đoạn (H.2.2).	Bản lề cap	Đảm bảo bản lề cap không ,nứt rách biến dạng.	*		
		_ Trường hợp sản phẩm không có bản lề cap không yêu cầu gập kiểm tra.					

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.					
JOB BREAKDOWN SHEET					
Công đoạn/Sản phẩm: Appearance /One Click Normal	JBS số: 000-5-JBS-061-0013	Trang: 5/7			

ΓT Bu	rớc chính	Ðiểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất Lượng	An Toàn	Thuậ Tiệ
		3.6. Kiểm tra ngoại quan Outer shell mặt số 2 :	Cửa số Outer shell				
		Kiểm tra ngoại quan bề mặt số 2 của Outer shell, đánh giá sản phẩm theo yêu cầu PS tại công đoạn (H.2.3).	H.2.3	Đảm bảo chất lượng sản phẩm	*		
		3.7. Kiểm tra cửa sỗ Outer shell :					
		Kiểm tra bằng mắt thường vị trí cửa số Outer shell đánh giá sản phẩm theo yêu cầu PS tại công đoạn (H.2.3).		Người sử dụng có thể xác nhận được lượng chỉ còn lại qua cửa số	*		
		3.8. Kiểm tra sợi chỉ đi qua cửa sổ Outer shell :					
		Tay trái nhấn nhẹ nozzle xuống để kiểm tra sợi chi, tiêu chuẩn đánh giá theo PS tại công đoạn (H.2.4)	Sợi chỉ nằm trên cột pin	Tránh trường hợp chỉ sai hướng, có nguy cơ gây kẹt chỉ sau khi sử dụng nhiều lần	*		
		3.9. Kiểm tra ngoại quan Outer shell mặt số 3: _ Kiểm tra ngoại quan bề mặt số 3 của Outer shell, đánh giá sản phẩm theo yêu cầu PS tại công đoạn	H.2.5	Đảm bảo chất lượng sản phẩm	*		

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.					
JOB BREAKDOWN SHEET					
Công đoạn/Sản phẩm: Appearance /One Click Normal	JBS số: 000-5-JBS-061-0013	Trang: 6/7			

STT Bước	hính	Điểm chính	Hình ảnh	Lí Do	Chất Lượng	An Toàn	Thuậr Tiện
	Kiểm tra ngoại q	uan Outer shell mặt số 4 : uan bề mặt số 4 của Outer shell, heo PS tại công đoạn (H.2.6).	H.2.6	Đảm bảo chất lượng sản phẩm	*		
	_ Sau khi kiểm tra : tra phần đuôi Outer tại công đoạn (H.2.0	song mặt số 4 xoay sản phẩm kiểm shell đánh giá sản phẩm theo PS n).		Đảm bảo chất lượng sản phẩm	*		
	_ Sản phẩm sau kh công đoạn sau (H.2	kiểm tra đạt đặt vào khay chờ giao .7).		Giao sản phẩm tốt qua côngđoạn sau	*		
	* Chú ý: _ Sản phẩm luôn co _ Kiểm soát đúng sơ serial theo đúng số sản phẩm	ố số serial đi kèm. ố lượng sản phẩm trong 1 khay/ tờ ượng yêu cầu packing từng code	H.2.7	Đủ số lượng sản phẩm trong 1 box theo yêu cầu	*		

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.				
JOB BREAKDOWN SHEET				
Công đoạn/Sản phẩm: Appearance /One Click Normal	JBS số: 000-5-JBS-061-0013	Trang: 7/7		

REVISION HISTORY

Date	PERSON	Version (Not dung sira dot)			Reason of change	Change Requester
(ngày)	(Người ban hành)	(phiên bản)	Old content New content (Nội dung cũ) (Nội dung mới)		(lý do thay đổi)	(người yêu cầu)
6/27/2022	Thanhtt	1	Chưa có	Ban hành mới	Ban hành mới	Tuấnnq
8/19/2022	Thanhtt	2	II/ Chira cò sò WI quy định chung khu vực sản nhậm	1/ Thêm số WI :000-5-WI-0832, quy định chung khu vực sản xuất. 2/ Thêm hướng dẫn mở PS	1/ Op hiểu được quy định tại vị trí mình làm việc. 2/ Thuận tiện cho Op	Tuấnnq
3/6/2024	Thanhtt	3	Chưa có	Thêm hướng dẫn kiểm tra bao tay vải tái sử dụng mỗi đầu ca và thu hồi mang giặt khi kết thúc ca.	Update hướng dẫn theo 4M: 9-PR-0014- 9-FO-0001-9-RC-0003 để giảm chi phí bao tay.	Phuongtm
9/6/2024	Nguyễn Nam	4	mục 4.1	Bỏ mục 4.1 kiểm tra chức năng ống xả QC App	Chuyển mục kiểm tra chức năng ống xả sang công đoạn Assembly 2 từ click test 2 lần lên 3 lần theo 4M: 9-PR-0014-9- FO-0001-9-RC-0015	Nguyễn Nam

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.
FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD.