		PROCESS SPECIFICATION			
Công đoạn áp dụng: Fau	1 1	4-OP-0302-4-PS-085-0004 Ver: 7			
		tham khảo: 4-OP-0302			
I. Phạm vi áp dụng : TF	RILLIAN FAU				
II. Nội dung:	Nội dung	If uh 3nh minh haa			
Mục	i i	Hình ảnh minh họa			
1. Nhận diện vùng sửa hàng.	- Phân biệt vùng sửa hàng: + Vùng 1 : Đuôi array đến điểm cách array 110mm: Sử dụng keo RTV-3140 (Vùng từ đuôi array đến điểm cách array 30mm thì chấm lại keo sau khi hoàn thành công đoạn Cerrocast). + Vùng 2: Từ điểm cách array 190 mm trở ra: Sử dụng keo FAA-03. * Nếu có lỗi trong vùng 3 thì loại sản phẩm.	Vùng 1 Vùng 2 110mm 1310mm			
2. Tách lớp nylon	 Uốn cong nhẹ fiber, dùng tăm bông khẩy nhẹ để tách vỏ lớp nylon trong vùng NG, vùng tách vỏ không được quá 30 mm. Vệ sinh sạch fiber bằng giấy tẩm cồn. * Đối với fiber có đường sọc đen thì không cần tách lớp nylon, chỉ cần vuốt keo dọc theo hết đoạn có sọc đen. 	H2.1			
3. Đánh giá tình trạng lỗi	 Kiểm tra fiber dưới ống kính X40, cong nhẹ fiber để xác định: + Có nứt gãy vỏ màu: loại sản phẩm (H3.1) + Không nứt gãy vỏ màu: Đánh dấu vị trí để tiến hành sửa hàng. 	H3.1 Vỏ màu bị nứt gãy			
4. Sửa hàng	- Vuốt keo lên fiber: + Loại keo theo vùng 1 hoặc 2. + Keo phủ lên lớp vỏ nylon 2 bên từ 5 ~ 10 mm (H4.1). - Sấy keo RTV-3140: + Nhiệt độ máy: 85 ± 5 °C + Nhiệt độ đo tại vị trí heat: 85°C±5° C + Thời gian heat: 1 h30p - Keo FAA-03: Thời gian chờ keo khô 3 phút	5 ~ 10mm			
5. Kiểm tra ngoại quan	 - Đối với keo RTV-3140: Độ dày của fiber < 450um: dùng 2 fiber (165um + 250um) gộp lại (H5.1). - Đối với keo FAA-03: Độ dày của fiber < 350um: dùng 2 fiber 165um gộp lại (H5.2). - So sánh với fiber được vuốt keo dưới microcope: + Thấy mép fiber vuốt keo: Không Đạt + Không thấy mép fiber vuốt keo: Đạt. 	H5.1 Hướng kiếm tra Fiber dùng để kiếm tra 2 fiber (165um + 250um) Fiber cần kiếm tra độ dày Fiber cần kiếm tra độ dày			

PROCESS SPECIFICATION						
Công đoạn áp dụng: Fau preparation & App	Số PS: 4-OP-0302-4-PS-085-0004	Ver:	7			
Tên tài liêu: Hướng dẫn sửa hàng FAU tại ngoại quan PRD	Tài liêu tham khảo: 4-OP-0302					

REVISION HISTORY

	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi			_
Ngày			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
26-Oct-24	PhuocNTH	7	- Mục 4: Nhiệt độ máy : 95 ± 5 °C	- Mục 4: Nhiệt độ máy : 85 ± 5 °C	- Chỉnh lại cho đúng.	DienDC
26-Oct-22	Nguyên	6	-	- Keo FAA-03: Thời gian chờ keo khô 3 phút	- Thêm thời gian keo khô cho keo FAA (SUG00000057391)	NgânNLT
6-Oct-22	Nguyên	5	- Vùng 1: Đuôi array đến điểm cách array 110 mm: sử dụng keo RTV-3140	 Vùng 1: Đuôi array đến điểm cách array 110 mm: sử dụng keo RTV-3140 (Vùng từ đuôi array đến điểm cách array 30mm thì chấm lại keo sau khi hoàn thành công đoạn Cerrocast) 	- Chấm keo sau khi Cerrocast để keo không bị tróc	DiênĐC
26-Apr-21	Phương	4	-	- Format lại PS Mục 1: add thêm mục xác định vị trí sử dụng keo RTV3140 và vị trí sử dụng keo FAA - Mục 3: Add thêm hình vị trí vuốt keo RTV3140 và keo FAA	-Revise PS theo format mới - Update đúng thực tế	Namnt
19-Aug-20	Phương	3	-	Mục 3.1: thêm yêu cầu vuốt keo đối với fiber có sọc đen	Giảm defect tách fiber	Namnt