			WOR	KI	NG DIRECTION	ON		
Biểu mẫu số:	000-5-F	o-0308	Ver : 03		Trang: 1/1	Ngày hiệu lự	c: Theo EIC	
Bộ phận ban hành PRE1			Số	đăng ký WD:	000-4-WD-340	2	WD Ver: 01	
Chuyển sản x	uất/Nhó	m: FA						
Thời gian	Thời gian Từ ngày: 22 Aug-2024			Bộ phận nhận: PRE1, QAE, PLN, PRD, SES			Số bản: theo	
hiệu lực:	Đến N	gày: 22- Nov 2024				EICC		
Soạn thảo: C	hi NNL			Ki	ểm Tra:	low	Phê duyệt;	1
Ngày: 19-Au	g-2024	9		Ng	gày:	22 Any 24	Ngày:	22/ Ang 21
Цте	na dã	n cản vuất và	đóna	a ś	i cản nhất	m tost tool	bod- 4bi	41-6-5

Hướng dẫn sản xuất và đóng gói sản phẩm test tool body thiết kế mới

Tài liệu tham khảo: EN-01194

1. Mục đích

WD hướng dẫn test và sử dụng tool đóng body mới và chân wedge đôi.

2. Phạm vi áp dụng

Thực hiện sản xuất theo yêu cầu với các sản phẩm được đề cập theo bảng 1.

Bảng 1. Sản phẩm áp dụng

Item	Tên sản phẩm	ID	Ngày input	Ngày ship	Số lượng	Spec	C-sleeve
AFP0171	KY-FA Connector Plug SC [F]	387400	22-Aug	26-Aug	600	EN-01194#1	MCN0253
ASA0284	FAST-SC-SMAU-60-C	387401	22-Aug	26-Aug	600	EN-01194#2	MCN0272

3. Nội dung

*Các bộ phận liên quan vui lòng hỗ trợ như sau:

I. PRD:

- Sản xuất theo yêu cầu của WD
- Sản xuất đúng theo ECS của sản phẩm

a. Công đoạn body:

Sử dụng tool: N24MBR0430 do kĩ sư cung cấp

*Lưu ý công đoạn body:

- Vệ sinh tool trước khi sử dụng > gọi kĩ sư chụp ảnh tool sạch
- Sau mỗi 100 pcs, giữ nguyên tool để kĩ sư chụp ảnh hiện trường
- Vệ sinh tool và tiếp tục đóng ID tiếp theo
- Bấm cycletime khi đóng body bằng tool mới.
- Chú ý: Thông tin những khó khăn khi sử dụng tool cho kĩ sư (nếu có)

b. Công đoạn loss:

- Kiểm tra chiều dài và cắt fiber sau mỗi lần đo sản phẩm.
- Chú ý: Khi rớt loss lần 2: không mở body để rework. Lập NC gửi kĩ sư xử lý để ship hàng.

c. Công đoạn chuẩn bị vật tư: Dán nhãn lên bịch lớp 1

	+Dán nhãn như hình
FAST SC SMAIL 60 C (1)	(lưu ý: (1) kiểm theo tên sản phẩm trong bảng 1)
Quantity: 10pcs	san phan trong bang 1)
	FAST-SC-SMAU-60-C (1) Quantity: 10pcs

d. Công đoạn packing:

Chi Tiết packing

Công đoạn	Hình ảnh	Chi Tiết		
Đóng gói sản	phẩm vào bịch PLB0001	-Nhận sản phẩm sau		
(Trong phòng	g sạch)	endface và packing vào bịch PLB0001		
Đóng thùng	nhỏ			
1/ Chuẩn bị	Kiểm nhãn	-Chuẩn bị thùng		
thùng nhỏ	安注番号 Entry 160 BBI C D Product Code 中央以出Y-0054-25-02-001 東省 C D 東省 C D Shot Code 1 1234567-1 品 S C FAST-SC-SMAU-60-C (2)	CBO0206, PAD0116 -Gấp thùng và dán nhãn +Gấp thùng & kéo 1		
	Froduct Name State Customer's Product Name State Customer's Product Name State Customer's State S	đường băng keo dưới đáy thùng + Dán nhãn vị trí giữa thùng, mặt bên không gờ và không có logo + Lót 1 tấm pad PAD0116 dưới đáy thùng		
	Dán nhãn lên thùng	Quét chương trình thùng nhỏ, tiến hành packing theo hướng dẫn bên dưới		
	Hình minh họa Vị trí dán nhãn (giữa thùng)			

2/ Packing Bịch lớp 1 (công đoạn FAST-SC-SMAU-60-C (1) Quantity: 10pes - Kiểm tra bịch lớp + Có nhãn như hìn (lưu ý: (1) kiểm th	1
(công đoạn FAST-SC-SMAU-60-C (1) Quantity: 10pcs (lưu ý: (1) kiếm th	
(công đoạn Quantity: 10pcs (lưu ý: (1) kiểm th	h
	eo tên
label) sản phẩm trong Bả	
- Packing bịch lớp	
-Đặt 10 bịch sản p	
bịch.	idiii vao
-Ép hết khi và gài	miôna
	miệng
bịch	
3/ Đóng -Đặt 10 bịch lớp 1	
thùng nhỏ thùng, (số lượng sa	
trong TN là 100pc	s)
-Chèn airbuble vào	khoảng
trống thùng (nếu c	ó)
- Đặt 1 tấm PAD0	116 lên
trên.	
Hình minh họa packing -Kéo 1 đường 3an	g keo
trên nắp thùng	
4/ Kiểm - Kiểm nhãn theo hướng dẫn -	
nhãn thùng CUSTOMER: FUJIKURA LTD.	
lớn Publication No.:	
PO No. 1234567-1 (1)	
CNo.: MFG date: 12-Jul-2012 (2) PRODUCT NAME QUANTITY (PCS)	
FAST-SC-SMAU-60-C (3) 600 (4)	
DIMENSION (mm): L W H (5)	
Net WT kg Gross WT kg (6) MADE IN VIETNAM 1/1(7)	
NA. 1	
Nội dung kiểm tra nhãn thùng lớn:	
(1) Số PO thực tế theo plan	
(2) Ngày tháng năm:	
* đối với clerk: Kiểm theo plan out ver 0	
* đội với line. Kiểm ngày tháng nằm trên nhãn ≤ ngày tháng nằm dân nhân. (2) Tin cán nhận thiếm thiếm thom hiệm nhận sực tháng nằm dân nhận.	
(3) Tên sản phẩm kiểm theo bằng 1	
(4) Số lượng thực tế trong thúng: 600 (5) Kích thước (OD) của thúng: Clerk QC kiếm soát	
(6) Số cán năng thực tế của thúng (Net < Gross; OK)	
(7) Số thứ tự thúng trên tổng số thúng trong 1 PO	_
5/ Đóng thùng lớn	
Chuẩn bị thùng lớn CBO0207	

- Kéo 4 đường băng keo dưới đáy thùng
- Dán 2 nhãn ly như hình
- Kiểm tra đúng nội dung nhãn thùng lớn & dán nhãn lên thùng lớn đúng vị trí & hướng
- => Dán nhãn lên mặt có logo "Fujikura" mặt không gờ

Vị trí dán nhà

- Đặt lần lượt thùng nhỏ vào, từ trái qua phải, sao cho nhãn thùng nhỏ, thùng lớn cùng hướng và đọc thuận.
- Đóng nắp thùng, kéo 3 đường băng keo miệng thùng lại sát & cố định



hãn ly vỡ

II. PRE:

- Tạo code mới theo WD
- Ban hành WD hướng dẫn sản xuất
- Hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng tool body.
- Quay video đóng body 20pcs mỗi ID.
- Chụp ảnh hiện trường trước/ sau mỗi 100pcs đóng body.
- Thu thập phản hồi của OP về khó khăn khi sử dụng tool.
- Ghi nhận cycletime của tool mới.
- Chuẩn bị tài liệu và các setting liên quan (cutting, PS, gán ECS mới, inter, laser).
- Sử dụng Change data tool để loại trừ Spec soft STM không check ACK cho: EN-01194
- Xử lý khi sản phẩm rót loss

III. OAE:

- Hướng dẫn packing cho sản phẩm
- Thực hiện TR cho những sản phẩm fail Loss.

IV. PLN:

Remark số WD 000-4-WD-3402 vào các ID.

V. SES:

Hỗ trợ khi gỡ chặn quét label với những sản phẩm rớt loss.

Chú ý: Mọi vấn đề phát sinh vui lòng liên hệ với [Nguyễn Ngọc Linh Chi 0938215083]

LỊCH SỬ THAY ĐỔI NỘI DUNG WORKING DIRECTION Nội dung thay đổi Người chiu Phiên Người yêu Lý do thay đổi Ngày trách bản Nội dung cũ Nội dung mới cầu thay đổi nhiệm ChiNNL 19/8/2024 Ban hành mới EN-01194 **TyBH** 1