# FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Số PS: 001-4-PS-008-0099 Phiên bản: Tên công đoạn áp dụng : Markstrip-Branching Tên sản phẩm: 12MPO Lenovo Tài liệu tham khảo: 4-OP-0471 /spec: HE-1295-902.... I. Phạm vi áp dụng: Các code được gán theo DMS II. Nội dung: Bước thực hiện Yêu cầu công đoạn Hình ảnh minh họa \* Chuẩn bị dụng cụ: - Kiềm tuốt cord - Kiềm cắt cord Kiềm tuốt cord - Kiềm cắt kevlar Kiềm Cắt kevlar Kiềm Cắt cord - Kiềm tuốt vỏ cord Kiềm tuốt vỏ ống ( Sử dụng lỗ 20 - lỗ trong cùng để tuốt vỏ ) - Máy heat ống heat

Trang: 1/ 5

		FUJIKURA FIBER OPTICS	VIETNAM LTD			
		TIÊU CHUẨN CÔN	G ĐOẠN			
Tên công đoạn áp dự	ung : Markstrip-Branching	Số PS :	001-4-PS-008-0099		Phiên bản:	1
Tên sản phẩm: 12MPO Lenovo		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0471 /spec : HE-1295-902		HE-1295-902		
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn		Hình ản	h minh họa		
1. Cách nhận diện ở	VD: Chữ in trên dây đơn theo chiều thuận là:   FUJIKURA   - Đầu bắt đầu (S side): Ký tự đầu tiên của dãy chữ - F.   - Đầu kết thúc (E side): Ký tự cuối cùng của dãy chữ - A .	Đầu bắt đầu	FUJIKU Hướng chữ trên dây đơn the Hình ví dụ minh	eo chiều thuận	Đầu kết thúc	
2. Tuốt vỏ cable ch	o đầu bắt đầu:  2.1. Đánh mark lên cable như hình bên.  ( Cần kiểm soát chiều dài đầu MPO nên sẽ đánh mark tính từ đầu kết thúc )	Đầu bắt đầu	Đoạn tuốt vỏ cable	Mark tuốt vỏ cable	1= 1065 ± 2 mm	Đầu kết thúc
	2.2.Lồng vật tư vào cable theo thứ tự và hướng vật tư như hình ( lồng phía đầu kết thúc )	Đầu bắt đầu	V PBS		2 Őng heat có keo 10mm ( őng lớn )	Đầu kết thúc theat 93mm
	2.3. Tuốt vỏ cable:  + Đầu bắt đầu: ( Dùng kẹp giữ cố định đầu kết thúc trước khi strip để tránh fiber tuột khi strip)  - Tuốt vỏ cho branching từ vị trí dấu mark ra ngoài.  - Cắt kevlar ~100 mm.			SAA	Giữ fi	ber vị trí này  Trang: 2/5

		FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD		
		TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp d	ung : Markstrip-Branching	Số PS: <b>001-4-PS-008-0099</b>	Phiên bản:	1
Tên sản phẩm: 12MPO Lenovo		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0471 /spec : HE-1295-902		
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa	•	
		Hình ảnh minh họa  L mm  Chiều dài sau aging (L)  4005 ± 10mm  Chẩm 1 ít keo takpak ( nếu kevlar  tuột)  - Kiểm tra chênh lệch 2 đầu ống sau khi tách > 3  Vị trí tướt vỏ  Cắt bỏ fiber: Xám-Trắng -Đỏ-Đen ~10 mm  Thứ tự lòng fiber trong ống đôi  Ong đối 1 2 3 4  Màu fiber lồng vào ổng 12 11 0 9	ách vỏ cord  145 ±  Cmm -> Cắt lại 2 đầu ống	Đầu cord
	- Thứ tự đặt ống đôi trong branching plate. * Nếu fiber bị xoắn, có thể đổi thứ tự các ống đôi lại với nhau, nhưng đảm bảo màu fiber chính nằm của các nhóm ống nằm cùng hướng.	Hướng người	Nâu Vàng  2 2 11	Trang: 3/5

### TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOAN

Tên công đoạn áp dụng : Markstrip-BranchingSố PS : 001-4-PS-008-0099Phiên bản: 1Tên sản phẩm: 12MPO LenovoTài liệu tham khảo: 4-OP-0471 /spec : HE-1295-902....

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa

## 4. Heat ống heat phủ ngoài vị trí protective pipe: Sau khi bơm keo stycast.

### 4.1. Heat 2 ống heat không keo ( ống nhỏ )


- Đẩy ống heat nhỏ 10mm lên vị trí đầu protective pipe -> heat ống ôm sát đầu cord , tiếp tục đẩy ống heat thứ 2 lên vị trí đã heat, heat thêm lần nữa.
- 4.2. Heat 2 ống heat có keo ( ống lớn)
- Heat lần lượt 2 ống heat lớn  $10\mbox{mm}$  ở vị trí ống heat không keo.

#### 4.3. Heat ống heat 93mm


- Đẩy ống heat 93mm phủ ngoài vị trí ống heat 10mm và protective pipe -> Heat ống ôm sát protective pipe, đầu cord
- 4.4. Kiểm tra:
- Ống heat ôm sát, không bị chảy cord , vị trí heat không bi biến dang.
- Không có khoảng hở giữa ống heat và đầu cord.

4.5. Kiểm tra chiều dài sau khi heat:





Vị trí đầu ống heat





Vị trí đầu cable Nếu cable dài hơn 1045mm thì cắt lại tại vị trí 1045mm

1041~1045mm

		FUJIKURA FIBE	ER OPTICS VI	ETNAM LTD			
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng : Markstrip-Branching		Số PS:	PS: <b>001-4-PS-008-0099</b>		Phiên bản:	1	
Tên sản phẩm: 12MPO Lenovo		Tài liệu tha	m khảo: 4-0P-0471 /spec : HE-1295-	-902			
Bước thực hiện							
5. Dán băng keo diệ	l n thứ tự cho công đoạn sau:			Băng keo ghi nhận diện thứ tự	Màu fil ứng	oer tương	
	- Dán băng keo ghi nhận diện nhóm fiber như hình bên.	Vị tr	í tách cord	A B B C C D	Xanl Xan Xan Can Hồr	n Dương h Ngọc n ng nh Lá n	
							Trang: 5/ 5

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD								
	TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng : Markstrip-Branching			Số PS : <b>001-4-PS</b>	5-008-0099	Phiên bản:	1		
Tên sản phẩm: 12M	PO Lenovo		Tài liệu tham khảo: 4	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0471 /spec : HE-1295-902				
	HISTORY							
			Lịch sử thay đổi/Revision history	у				
Preparing Date	Person Version Người soạn thảo Phiên bản	Varsion	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester		
Ngày ban hành			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu		
9/18/2024	PhuongLTA	1		- Ban hành mới	- Sản phẩm không chạy sub	ThangVD		