FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM					
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SỬA CHỮA , BẢO TRÌ & VỆ SINH JIG MÀI					
WI: 000-4-WI-0702 Version: 1 Page 1 / 9					

I. Mục đích

- Tài liệu này để hướng dẫn sửa chữa và bảo trì jig mài . Đảm bảo jig mài luôn luôn ổn định trong quá trình sử dụng .

II. Phạm vi áp dụng

- Tài liệu được sử dụng chung cho các bộ phận PRD, PRE, PTE.
- Tài liệu được sử dụng trong trường hợp:
 - + Cần sửa chữa jig mài khi jig mài NG làm rớt endface , interferometer ...
 - + Cần bảo trì jig mài hằng tuần để đảm bảo ổn định khi chạy sản phẩm

III. Dụng cụ sửa chữa & bảo trì jig mài

Bộ vít nhiều đầu	Máy vệ sinh	Đầu vệ sinh + tăm tre	Dung dịch vệ sinh
		1 888 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SM Strikes Strike Strikes & Strike

Bảng 1 . Bộ dụng cụ sửa chữa bảo trì jig mài

IV . Dụng cụ bảo hộ PPE



KY: Đeo kính bảo hộ để không bị vật bay vào mắt.



KY: Mang khẩu trang tránh hít phải bụi mài khi tiếp xúc.

Checked by: Nguyen Thanh Ban <u>Date</u> : Follow DMS	Approved by : Nguyen Thanh Ban <u>Date</u> : Follow DMS
Prepared by: Tran Quang Luong <u>Date</u> : 20- Sep -2024	Originator: Tran Quang Luong <u>Date</u> : 20- Sep -2024

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM				
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SỬA CHỮA , BẢO TRÌ & VỆ SINH JIG MÀI				
WI: 000-4-WI-0702 Version: 1 Page 2 / 9				

V. Nội dung 1.Qui trình bảo trì & vệ sinh jig mài hàng thường (SC/LC/MU)

STT	Bước thực hiện	Mô tả	Hình ảnh minh họa	Tần suất	PIC
1	Thu gom jig mài từng line để vệ sinh bảo trì định kì	Ngâm rửa toàn bộ jig trong ultrasonic trước khi vệ sinh - Ngâm ultrasonic : 5 phút - Tần số rung : 37kHz - Số lượng : 4 jig/lần Mục đích : Loại bỏ bớt vết bẩn, bột mài bám trên jig và làm mềm vết bẩn để dễ cho thao tác vệ sinh		FA T-Con Magetsuyo S8D DC 1 tuần/1 lần Connector	PRD/ MTC
2	Tháo rời các chi tiết trên jig mài và tiến hành vệ sinh thân jig mài	Vệ sinh thân jig mài : - Ngâm dung dịch vệ sinh inox 3M + Thời gian : 10 phút Mục đích : loại bỏ các vết hoen , ố , rỉ sét trên jig mài		Fusion Module MPO 2 tuần/1 lần	PRD/ MTC
		- Dùng bàn chải nhựa cọ xát toàn bộ bề mặt jig và rãnh chữ V sau đó rửa lại bằng nước sạch			PRD/ MTC

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM					
HƯỚNG DẪN	HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SỬA CHỮA , BẢO TRÌ & VỆ SINH JIG MÀI				
WI: 000-4-WI-0702 Version: 1 Page 3 / 9					

STT	Bước thực hiện	Mô tả	Hình ảnh minh họa	Tần suất	PIC
3	Vệ sinh má kẹp	- Sử dụng máy vệ sinh mini gắn đầu cao su cọ qua lại 4~5 lần xung quanh các mặt má kẹp Mục đích: Làm sạch bột mài bám xung quanh và trong lỗ gắn ốc của má kẹp. *Thay part khi phát hiện dấu hiệu bị mòn, nứt		FA T-Con Magetsuyo S8D DC 1 tuần/1 lần	PRD MTC
4	Vệ sinh ốc + lò xo	- Ngâm ultrasonic : 5 phút - Tần số rung : 37kHz - Số lượng : 64 set/lần (ốc+lò xo) Mục đích : Làm sạch bột mài bám vài ốc và lò xo *Thay lò xo khi phát hiện có dấu hiệu biến dạng , mất khả năng đàn hồi		Connector Fusion Module MPO 2 tuần/1 lần	
5	Vệ sinh cổ bi mài	- Sử dụng máy vệ sinh mini gắn chổi kim loại đánh sạch những vị trí bẩn .			
6	Lắp lại jig sau khi vệ sinh ngâm rửa	- Lắp tất cả các chi tiết vào jig sau khi hoàn thành vệ sinh . Xịt khô và trả về line áp dụng .			

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM				
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SỬA CHỮA , BẢO TRÌ & VỆ SINH JIG MÀI				
WI: 000-4-WI-0702 Version: 1 Page 4 / 9				

2. Hướng xử lý các lỗi thường gặp trên jig mài hàng thường (SC/LC/MU)


No.	Loại NC	Cách nhận diện	Hướng xử lý	PIC
1	ốc mòn , gãy , tuôn ren	Ngoại quan	Thay ốc	PRD
2	Má kẹp bị mòn , gãy , nứt	Ngoại quan	Thay má kẹp	PTE
3	Lò xo biến dạng	Ngoại quan	Thay lò xo	PTE
4	Cổ jig mài bị mòn vòng ring	Cần máy mài không giữ được jig mài , jig bị trượt ra trong quá trình chạy	Thay vòng ring	PTE
5	Jig rớt endface : xước , chip	Endface rớt lặp đi lặp lại trên jig	Thông tin cho kĩ sư PRE	PRD,PRE
6	Jig rớt inter lệch offset , angle	Inter rớt lặp đi lặp lại trên jig	Xử lý theo qui trình 2.1	PRD,PTE

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM					
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SỬA CHỮA , BẢO TRÌ & VỆ SINH JIG MÀI					
WI: 000-4-WI-0702					


2.1 Qui trình sửa chữa jig mài rớt inter (Offset + Angle)

STT	PRD	PTE	Hình ảnh minh họa	Mô tả
1	Phát hiện jig mài NG			
2	Kiểm tra vị trí bị NG và đánh dấu		Odvos	PRD đánh dấu vào clamping part trên jig nếu vị trí cần kiểm tra rớt lặp đi lặp lại >= 3 lần
3	Ban hành ANO tới PTE	PTE tiếp nhận ANO và tiến hành sửa chữa		PRD ban hành ANO ghi rõ thông tin mã số jig mài, vị trí rãnh V rớt trên jig mài.
4		Tiến hành tháo + kiểm tra ổ bi jig mài sau đó lắp lại	2 Odv 0s	PTE tiến hành kiểm tra độ mòn: + Part kẹp (1) + Vòng ring chịu lực (2) *Thay thế nếu part bị mòn


FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM				
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SỬA CHỮA , BẢO TRÌ & VỆ SINH JIG MÀI				
WI: 000-4-WI-0702 Version: 1 Page 6 / 9				



FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM					
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SỬA CHỮA , BẢO TRÌ & VỆ SINH JIG MÀI					
WI: 000-4-WI-0702	Version: 1	Page 7 / 9			



FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM				
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SỬA CHỮA , BẢO TRÌ & VỆ SINH JIG MÀI				
WI: 000-4-WI-0702 Version: 1		Page 8 / 9		



Confidential FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM					
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SỬA CHỮA , BẢO TRÌ & VỆ SINH JIG MÀI					
WI: 000-4-WI-0702 Version: 1		Page 9 / 9			

LỊCH SỬ THAY ĐỔI NỘI DUNG WORKING INSTRUCTION

Date .	Person	Version	Content		Reason	Change
	in charge	V CI SIUII	Old	New	Reason	Requester
25 Oct 2024	LuongTQ	01	-	-	New establish	BanNT