

1.0 Objetivo:

- Realizar control de calidad de las cintas producidas en la máquina Integrada (Schlumberger, Santa Andrea RSNC y Santa Andrea RST 21).

2.0 Responsables:

- Jefe de Turno de Tops.
- Operario de máquina Integrada Schlumberger.
- Operario de máquina Integrada Sant'Andrea.

3.0 Instrucciones:Jefe de Turno:

- 3.1. De acuerdo a la frecuencia establecida en I10.3.09 010 realizar el control de peso por metro según la instrucción I10.4.12 008.
- 3.2. De acuerdo a la frecuencia establecida en I10.3.09 010 realizar el control de defectos por pantalla Toennisen para detectar:
 - Mechones Flotantes.
 - Apelmazamientos.
 - Defectos de Estiraje.
- 3.3. De encontrarse defectos en el material en proceso, analizar las causas posibles y tomar las acciones correctivas pertinentes.

Operario de máquina Schlumberger:

- 3.4. Observar las mechas de alimentación de la Schlumberger y verificar lo siguiente:
 - Crimpado
 - Cohesión de la mecha.
 - Regularidad de la mecha
 - Impurezas
 - Presencia de mechones de fibra sobrelarga

Si se detecta algún defecto, separar la mecha defectuosa identificando la cinta de la máquina Rompedora Seydel de procedencia e informar al jefe de Turno para que haga un seguimiento de la causa del defecto y tome una decisión al respecto.

3.5. Observar los bumps salidos del proceso y verificar lo siguiente:

- **Verificar que cumplan con los amarres respectivos**
- **Verificar el estado del bump, que esté libre de manchas, colorante de tinta fugas y cualquier otra observación que afecte a la calidad del producto.**

Si se detecta algún bump que no cumpla con los amarres respectivos se volverá a prensar si fueran posible, en el caso que no fuera posible se reprocesara.

Si se detecta algún bump observado por el operador por manchas, suciedad, colorante de tinta fugas, o cualquier otra observación que afecte a la calidad del producto, se informara al jefe de

TÍTULO: CONTROL DE DEFECTOS DE LA CINTAS TOPS EN LA PLANTA.	Cód: I09.1.09 033 Página 2 de 2	Rev. 3
Turno. El Jefe de Planta en coordinación con el Jefe de Turno y Aseguramiento de la calidad (Si lo amerita) tomara la decisión del destino final de los bumps y/o fardos observados. 3.6. Controlar la correcta presión de trabajo de los rodillos desfibradores (manómetro de la R4L10 cuyo rango es de 44 – 60 bar). Verificar que no haya oscilaciones anormales, en caso contrario informar al Jefe de Turno. 3.7. Controlar el paso de irregularidades, entre el cabezal desfibrador y el cabezal de peines. Si se presenta alguna anomalía detectar el tacho que contiene el material defectuoso para separarlo. 3.8. Controlar que el cabezal de peines no este vibrando. De ser así, es probable que estén saliendo mechones en el Top. Avisar al Jefe de Turno. 3.9. A la salida de cada tacho del integrado sacar una muestra de aproximadamente 3 metros de cinta tops a fin de detectar: – Apelmazamientos. – Mechones. – Mecha Flotante. – Fibra irregular, etc. 3.10. Luego de la observación colocar la etiqueta de color de identificación del bump y acomodar el extremo de mecha con cuidado sobre el mismo. 3.11. Avisar al Jefe de Turno en caso de observar defectos a fin de tomar las acciones correctivas del caso. <u>Operario de Máquina Sant' Andrea.</u> 3.12. Proceder como el paso 3.4 3.13. Proceder como el paso 3.5 3.14. Proceder como el paso 3.7 3.15. Con una frecuencia de una hora por máquina, observar y controlar por la ventanilla del cabezal de peines, la presencia de mechones, irregularidades o cualquier anomalía. En caso de presentarse algún defecto, inmediatamente sacar muestreo de mecha para determinar con precisión el tipo de defecto. Informar al Jefe de Turno. 3.16. Con una frecuencia de cuatro veces por turno, como mínimo, tomar muestras de la mecha con el fin de detectar: mechones, Apelmazamientos, mechones flotantes, fibra irregular, etc. 3.17. Proceder como en paso 3.10 4.0 <u>Referencias:</u> – I10.3.09 010: Límites de Control de proceso Planta Tops. – I10.4.12 008: Determinación del peso por metro de las cintas Tops. 5.0 <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha incluido el ítem 3.5 y 3.14, se modificó el ítem 3.13. Los cambios se resaltan con negrita.		
Fecha:	Jefe de Planta Tops	
2016 / 11 / 11		