

1.0 Objetivo.

Asegurar que la cinta Tops producido en la planta contenga CERO DEFECTOS.

2.0 Responsable.

- 2.1. Jefe de Planta de Tops.
- 2.2. Jefe de Aseguramiento de Calidad.
- 2.3. Jefe de Turno de Tops.
- 2.4. Operador Junior de Procesos de Planta.
- 2.5. Operador de Procesos de Planta.
- 2.6. Operador Líder de Procesos de Planta.

3.0 Instrucciones.

Se reprocesará bumps en las Integradas por los siguientes motivos:

3.1. Los bumps salidos de las Integradas:

- 3.1.1 A partir 2 cortes o más por retiro de enredos o sensor mal regulado (después de retirar el enredo, sacar también la cola). Bumps con 1 corte no se reprocesará.
- 3.1.2 Cuando se presenten mechones por peines, avisar al Jefe de Turno y separar por lo menos 12 bumps anteriores al Bump en el que se detectaron los mechones de peines.

Después del cambio de peines por Mantenimiento, asegurarse del buen estado de la nueva serie observando que el cabezal no presente vibración e inspeccionando el material de salida, asimismo realizar prueba de mechones en 300 metros. El material separado se reprocesará según 3.6 con autorización del Jefe de Turno.
- 3.1.3 Al retirar enredos en los rodillos metálicos de salida, separar por lo menos 6 bumps anteriores al Bump donde se detectó el problema para evitar mechones de fibra irregular. El material será reprocesado según 3.6 e inspeccionado en la fileta. En caso de encontrarse material irregular el repaso será separado y se coordinará con el Jefe de Turno el destino de dicho material.
- 3.1.4 Cuando el sensor de enredos del rodillo de salida se active continuamente y no se detecte ninguna anomalía a la salida del coiler (más de tres veces en un Bump), se avisará al Jefe de Turno para la regulación del sensor por parte de Mantenimiento.

Una vez entregada la máquina por Mantenimiento, se simulará un mechón para ver si el sensor está correctamente regulado. El Bump en cuestión se reprocesará según 3.6.
- 3.1.5 Cuando se detecte manchas de grasa o aceite en la inspección del bump salido de Integradas, Prensas ASE o PVSA, avisar inmediatamente al Jefe de Turno y separar los bumps afectados. El Jefe de Turno una vez revisado los bumps autorizará a reprocesar según 3.6 o se le dará otro destino.

- 3.2. Cuando se detecte manchas de grasa o aceite en la inspección de los bumps en las Prensas de Fardos Tops, avisar al Jefe de Turno, quien le dará el destino final a los bumps afectados.
- 3.3. Cuando Laboratorio deje las muestras restantes de sus pruebas, deben encontrarse bien identificadas con su respectiva etiqueta circular, número de partida y línea, para que el operario de los Integrados pueda destinarlo a reproceso según 3.6.
- 3.4. Cuando se detecte en los muestreos rutinarios por parte de Laboratorio, fibra con algún defecto de Calidad, se retendrá los bumps y últimos fardos afectados para su reproceso. Se informará al Área de Calidad y determinarán la cantidad de material afectado para su reproceso según 3.6. En caso llegue a rematar la Partida mucho antes de la completa dilución

del material afectado, se procederá a enfardelar y guardar dicho material en el Área de Producto Retenido, identificándolos con un formato específico para su posterior reproceso. (Ver Anexo 1)

3.5. Cuando PCP programe fardos Top con defectos de calidad (**ACL**), los fardos antes de ser abiertos deben de ser verificados en el **SAP** su correcta programación y deben ser registrados, para su posterior reproceso según 3.6.

3.6. Para reprocesar el Bump con material defectuoso se añadirá una mecha adicional de Top en las Integradas, se verificará el peso por metro y si es necesario se regulará el estiraje hasta llegar al peso adecuado.

En los Integrados se podrá reprocesar máximo **01 cinta de reproceso, para todas las partidas con partidas madre APTOS**. Para poder añadir mechas adicionales para reproceso por Integrado consultar antes con **Jefe de Planta y Aseguramiento de la Calidad**.

3.7. **Está prohibido reprocesar producción que contenga los siguientes defectos: mechones, contaminación con restos de rodillos de goma, contaminación con grasa/aceite, contaminación con restos metálicos y otros defectos que serán indicados por la Jefatura.**

4.0 Modificaciones: Se modifica, ítem 3.5 y 3.6. Se agrega ítem 3.7. Cambios se muestran en negrita.

Anexo 1

PRODUCTO RETENIDO			
NO UTILIZAR SIN AUTORIZACIÓN			
PARTIDA	DTEX	TIPO	COLOR
TACHOS TIPO		BUMPS	
MOTIVO			
FECHA		JEFE DE TURNO	

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Gerente de Operaciones
06 / 09 / 2024			