

1.0: Objetivo:

- ✓ Describir los procedimientos de control que se ejecutan en la Prensa Gualchierani FTC-200 y FTC-500.

2.0: Responsable:

- ✓ Jefe de Turno Tow to Tops
- ✓ Operador Junior de Procesos de Planta
- ✓ Operador de Procesos de Planta
- ✓ Operador Líder de Procesos de Planta

3.0: Medidas de Seguridad:**De las máquinas**

- ✓ La máquina cuenta con todos sus dispositivos debidamente protegidos con tapas protectoras como por ejemplo el tablero eléctrico cuenta con una tapa con llave.
- ✓ Está terminantemente prohibido alterar o quitar algún dispositivo de protección de la máquina bajo sanción disciplinaria. Cualquier anomalía avisar al Jefe de Turno.
- ✓ Todos los ajustes deberán hacerse con la máquina parada, tras quitar la tensión mediante el tablero de control.

Del Personal

- ✓ Solo el personal adiestrado en operación, métodos de utilización y normas de seguridad operarán en dicha máquina.
- ✓ El personal especializado debe considerar y respetar las zonas peligrosas de la máquina. Tener cuidado de no cruzar o meter la mano a la prensa mientras ésta está en funcionamiento.
- ✓ El operador debe tener el conocimiento de los posibles riesgos en dicha máquina.
- ✓ El personal encargado debe de vestir con prendas conformes a la normas de seguridad y a su vez usar sus equipos de protección personal adecuados y especializados para operar dicha máquina como lo son el protector facial y guantes.

4.0: Instrucciones:**4.1. Pesado de las Pesas Patrón**

En cada inicio de Turno, se verificará la calibración de la balanza con las pesas patrón (se cuenta con 5 pesas de 50.0 Kg).

Proceder según instrucción I09.1.09 141(Manual de Operación JAG XTREME) Función 3.4.4 (Verifica Peso). Ver figura 1.



Figura 1

4.2. Verificación de Fardos Acumulados

En cada inicio de turno se debe realizar la impresión del acumulado de fardos por cada línea de producción, esto con el objetivo de continuar con el correlativo de los fardos por partida procesada y evitar problemas en el sistema. Proceder según el Instructivo I09.1.09.141 (Manual de Operación de la Balanza JAG Xtreme).

4.3. Verificación de la Numeración y color de los coches porta bumps.

El operador de la Prensa Gualchierani verificará la numeración y color de los coches de acuerdo a lo siguiente:

4.3.1 Línea 1

Schlumberger 1A: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color **verde** para Bumps de 60 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el **101** hasta el **120**.

Schlumberger 1B: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color **verde** para Bumps de 60 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el **121** hasta el **140**.

4.3.2 Línea 2

Schlumberger 2A: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color **blanco** para Bumps de 60 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el **201** hasta el **220**.

Schlumberger 2B: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color **blanco** para Bumps de 60 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el **221** hasta el **240**.

4.3.3 Línea 3

Sant' Andrea 3A: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color **blanco** para Bumps de 80 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el **301** hasta el **303**.

Sant' Andrea 3B: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color **blanco** para Bumps de 80 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el **304** hasta el **306**.

4.3.4 Línea 4

Sant' Andrea 4A: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color **Azul** para Bumps de 80 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el **401** hasta el **403**.

Sant' Andrea 4B: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color Azul para Bumps de 80 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el 404 hasta el 406.

4.3.5 **Línea 5**

Sant' Andrea 5A: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color Verde para Bumps de 80 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el 501 hasta el 503.

Sant' Andrea 5B: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color Verde para Bumps de 80 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el 504 hasta el 506.

4.3.6 **Línea 6**

Sant' Andrea 6A: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color Naranja para Bumps de 80 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el 601 hasta el 602.

Sant' Andrea 6B: Para esta máquina sólo se usaran los coches de color Naranja para Bumps de 80 cm Ø identificados con el código de máquina y un número que va desde el 603 hasta el 604.

4.4. Designación de Prensa y Balanza

4.4.1 Las líneas 1 y 2 se prensaran en la prensa FTC-200 y se pesaran en la Balanza A

4.4.2 **Las líneas 3, 4, 5 y 6 se prensaran en la prensa FTC-500 y se pesaran en la Balanza F**

4.5. Verificación del Estado de la Máquina

4.5.1 Verificar continuamente el buen estado de la máquina en cuanto a: fugas de aceite, ruidos extraños, y que los sensores estén trabajando correctamente.

4.5.2 Verificar también el buen estado de los coches porta bumps. Separar aquellos que se encuentren con problemas mecánicos.

4.5.3 En caso de encontrar alguna anomalía en la máquina se avisará al Jefe de Turno para coordinar con Mantenimiento y corregir el desperfecto.

4.6. Verificación del Stock de Material de Embalaje

4.6.1 Verificar que haya stock suficiente de material de embalaje (sacas y alambres).

4.6.2 El stock mínimo para cada turno en prensa FTC-200 es:

✓ Alambres de 2.6 x 2950 mm (alambres chicos): **160 alambres**

✓ Alambres de 2.6 x 4150 mm (alambres grandes): **80 alambres**

- ✓ Sacas de polipropileno 1220 x 630 x 850: **80 sacas.**

4.6.3 El stock mínimo para cada turno en prensa FTC-500 es:

- ✓ Alambres de **3.0** x 3210 mm (alambres chicos): **336 alambres**
- ✓ Alambres de **3.0** x 4710 mm (alambres grandes): **84 alambres**
- ✓ Sacas de polipropileno 1550 x 800 x 1000: **84 sacas.**

4.6.4 En caso de no contar con suficiente stock avisar al Jefe de Turno para coordinar con el Almacén Central para el abastecimiento respectivo.

4.7. Inspección del Material de Embalaje

- 4.7.1 Verificar el buen estado del material de embalaje:
- 4.7.2 Verificar el buen estado de las sacas de polipropileno, así como también que la impresión del logotipo de SUDAMERICANA DE FIBRAS y el mensaje de ALMACENAR BAJO TECHO estén correctamente impresos en la saca.
- 4.7.3 Verificar que los alambres usados en los fardos no se rompan.
- 4.7.4 Verificar que los alambres no tengan exceso de aceite.
- 4.7.5 En caso de encontrar alguno de los materiales de embalaje con defectos avisar al Jefe de Turno para hacer el reclamo y/o devolución correspondiente al Almacén Central para que éste haga el reclamo respectivo al Proveedor.

4.8. Inspección de los Bumps

- 4.8.1 Antes de embalar los bumps verificar que éstos no presenten ninguna mancha en sus lados. Esta operación se realiza cuando la estampa superior prensa los bumps hasta una presión de 200 bar y queda desconectada automáticamente.
- 4.8.2 En caso de encontrar alguna mancha en los bumps prensados avisar al Jefe de Turno para tomar las acciones correctivas según sea el caso.

4.9. Verificación de la pre-etiqueta y etiqueta de producto impresa por fardo.

- 4.9.1 **Verificar que se haya impreso la correcta pre-etiqueta de línea una vez se inicie el proceso de prensado. Caso contrario avisar al Jefe de Turno.**
- 4.9.2 **Verificar la correcta visualización de los datos generados en la etiqueta para la identificación del fardo.**
- 4.9.3 **Verificar y comprobar la correcta identificación de los datos generados en la etiqueta según la Partida procesada por cada línea de producción. Verificar número de partida, número de línea de procedencia, número de bulto correlativo, dtex, color, tipo, peso bruto, peso neto y código. Cualquier inconveniente avisar inmediatamente al Jefe de**

Turno.**4.10. Inspección del Fardo Prensado**

- 4.10.1 Verificar el buen estado de las sacas una vez prensado el fardo. No debe presentar rotura en ningún lado del fardo, caso contrario avisar inmediatamente al Jefe de Turno.
- 4.10.2 Verificar la correcta visualización del logotipo de SUDAMERICANA DE FIBRAS.
- 4.10.3 Verificar que los alambres estén correctamente colocados y que no se rompan. Las orejas por donde se enganchan los alambres deben estar dispuestos en los vértices de un lado del fardo, esto para evitar que la punta del alambre roce con la saca del fardo que quede apilado encima y ocasione la rotura de éste.

4.11. Registro del Fardo

- 4.11.1 Anotar los datos de los fardos prensados en la Hoja de Control de Producción Prensa Gualchierani (R09.1.09 043).
- ✓ Número de Máquina
 - ✓ Número de Coches
 - ✓ Hora de Prensado
 - ✓ Número de Fardo
 - ✓ Peso Neto

4.12. Registrar al finalizar el turno los acontecimientos sucedidos en el Turno en el cuaderno de incidencias.**5.0: Referencias:**

- ✓ I09.1.09.141 Procedimientos de Operación de la Balanza JAG XTREME
- ✓ **R09.1.09.043 Control de Producción Prensa Gualchierani**

6.0: Modificaciones:

- ✓ Revisión general del documento. Se adicionan los ítems 4.2, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12. Se modificaron los ítems 3.0, 4.3, 4.4, 4.6 y 5.0. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta de Tops

27/04/2021

