

1.0: Objetivo:

- Establecer la forma de solucionar problemas comunes en la operación del estirador integrado SANT'ANDREA RST21 y de la prensa GUALCHIERANI PVSA.

2.0: Responsable:

- Operador de la Máquina SANT'ANDREA RST-21
- Operador de la Máquina PRENSA GUALCHIERANI – PVSA
- Jefe de Turno de Planta Tops

3.0: Medidas de seguridad:De las máquinas

- 3.1. Las máquinas integradas están diseñadas para proteger y dar seguridad al operador en todas sus zonas. Siempre teniendo cuidado que estos controles pueden ser falibles en cualquier situación.
- 3.2. Está terminantemente prohibido alterar o quitar los dispositivos de protección y de seguridad bajo sanción disciplinaria. Alguna anomalía avisar al jefe de turno.
- 3.3. Todos los ajustes se deben de realizar con la máquina parada, tras quitar la tensión mediante el interruptor principal.

Del Personal

- 3.4. Solo el personal adiestrado en operación, métodos de utilización y normas de seguridad operarán en dichas maquinas.
- 3.5. El personal especializado debe de considerar y respetar las zonas peligrosas aquellas en el interior y/o proximidad a las maquinas. Tener cuidado de no meter las manos entre los rodillos o mecanismos cuando el integrado este funcionando.
- 3.6. El operador debe de tener los conocimientos de los posibles riesgos y los consiguientes dispositivos de protección y de seguridad colocados en dicha máquina.
- 3.7. El operador debe de controlar periódicamente la eficiencia de todos los dispositivos de protección. Un buen orden y limpieza en la zona de trabajo evitan accidentes de trabajo. Verificar que los dispositivos de freno y parada estén operativos y en buenas condiciones.
- 3.8. El personal encargado de dicha máquina debe vestir con prendas conformes a las normas de seguridad evitando vestirse con prendas flojas y voladoras que suelen ser peligrosas para la integridad física, tampoco se usará relojes, pulseras o algún pendiente que pueda engancharse en la fibra y provocar algún accidente. Usar sus protectores auditivos al operar la máquina.

4.0: Bloqueo de Ciclo en los Intercambiadores

Este defecto es señalizado por la luz roja intermitente o por la alarma ____ del panel de control:

Este problema puede deberse a varias causas:

- Fallas en el intercambiador,
- Reseteo inadecuado de los intercambiadores,
- Intercambio manual mal hecho de tachos (una de las fases no ha sido concluida), etc.

- 4.1. Se visualiza pantalla digital de integrado.
- 4.2. Se busca opción Ciclo, se revisa si tacho ha bajado, si no ha bajado tacho, girar perilla de pantalla a posición manual y pulsar botón amarillo.
- 4.3. Cambiar tacho manualmente, presionando flecha lateral derecha.
- 4.4. Pulsar botón amarillo para cambiar tacho.
- 4.5. Regresar perilla de pantalla a posición automática.

5.0: Fallas en el Intercambio de Tachos

- 5.1. Este tipo de fallas también puede provocar un bloqueo de ciclo por lo que se señaliza la luz roja intermitente o la alarma N° ____ del panel de control.
- 5.2. Este es un problema que puede tener el mismo origen que las fallas de bloqueo de ciclo, por lo que se pueden seguir los pasos descritos en el punto 4.0

6.0: Traspaso de Tacho de Intercambiador a Transportador Bloqueado

Los pasos a seguir para solucionar esta situación son los siguientes:

- 6.1. Revisar pantalla digital de integrado, pulsar Ciclo, pulsar flecha derecha, girar perilla de pantalla a manual y pulsar el botón amarillo.
- 6.2. Regresar perilla de pantalla digital a posición automático.
- 6.3. Operador desplazarse a panel de control de Prensa PVSA.
- 6.4. Poner llave de transportador a manual.
- 6.5. Buscar en panel con flecha blanca lado derecho la página Empujador OSA
- 6.6. Buscar opción subida de pistón y pulsar botón amarillo.
- 6.7. Buscar en panel con flecha blanca lado izquierdo (Empujador hacia Transportador).
- 6.8. Retroceder (Bajar pistón Empujador)
- 6.9. Llevar transportador lado vacío hacia prensa PVSA
- 6.10. Presionar tecla “Transporte Manual”, buscar página “Buscar Osa”
- 6.11. Pulsar botón amarillo hasta que transportador se detenga, volver a pulsar botón amarillo para que transportador se detenga en lado vacío.
- 6.12. Girar llave a posición automático.

7.0: Fase Bloqueada antes de Prensado (tacho lleno en transportador)

Este tipo de problemas puede ser ocasionado por los siguientes motivos:

- a) No ha sido prensado el tacho que se encuentra en la prensa.
- b) No se cumplen las condiciones iniciales de prensado.
- c) Fallan en los sensores del posicionador de tacho.
- d) Desalineamientos en el sistema del posicionador.

Los dos últimos problemas tendrán que ser solucionados por mantenimiento.

8.0: Prensa Bloqueada por Enzunchador Fuera de Punto

Se puede presentar este problema en los siguientes situaciones:

8.1. Cuando se cambia un rollo de fleje nuevo. Se deben seguir los siguientes pasos:

- 8.1.1 Colocar rollo de fleje de manera correcta.
- 8.1.2 Al momento de cortar el fleje sobrante, quede en el punto inicial.

8.2. Al corregir mal enzunchado (no suelda fleje). Se deben seguir los siguientes pasos:

- 8.2.1 Abrir la puerta del enzunchador de la prensa PVSA.
- 8.2.2 Sopletar con la manguera para aire comprimido el cabezal y el lente óptico para eliminar la presencia de impurezas.
- 8.2.3 Cerrar puerta del enzunchador y pulsar botón verde, para activar el enzunchado automático.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2011 / 09 / 26

