

TÍTULO: MUESTREO PARA PRUEBAS DE ROTURA DE TOW EN SEYDEL	Cód: I10.4.07 003 Página: 1 de 2	Rev. 3
1.0: <u>Objetivo:</u> ➤ Definir cómo se realiza la toma de muestra de Tow en la Planta Acabados, para las pruebas de procesamiento en la máquina Seydel de Planta Tops (Pruebas ATA). 2.0: <u>Lugar del muestreo:</u> ➤ Salida de rizadoras de las líneas de la Planta de Acabados. 3.0: <u>Responsable:</u> ➤ Operario Calificado de Planta Acabados. ➤ Operario de rizadoras. 4.0: <u>Frecuencia</u> - Una vez por carga en las líneas 2, 3 y 5 para títulos mayores a 2.2 Dtex. - Dos veces por carga en las líneas 2, 3 y 5 para títulos menores o iguales a 2.2 Dtex (antes y después del cambio detacho respectivamente). - Las partidas o bandas con más de 20 % de tachos con goteos, no se muestrean. 5.0: <u>Instrucciones:</u> 5.1. Verificar que las velocidades de la lavadora y el secador estén normales según datos técnicos de la línea a muestrear. 5.2. Verificar que las temperaturas en el secador de la línea, que se va a muestrear, estén de acuerdo a datos técnicos de la línea. 5.3. Verificar que las bandas que ingresan al secador, tengan una distribución de masa pareja y el ancho de banda establecido. 5.4. Verificar que las condiciones de operación de las rizadoras: - Presión de vapor. - Presión de rodillos. - Presión de rizado estén de acuerdo a los datos técnicos. 5.5. Determinar por cuales rizadoras salen las bandas 1, 2, 3 y 4 en la línea 5 y 1 al 7 en las líneas 2 y 3.. 5.6. Realizar las siguientes acciones en cada una de las rizadoras determinadas: a) Esperar que el contenedor de salida en la rizadora se llene. b) Retirarlo de la línea de llenado. c) Colocar un cilindro y llenarla con 20 Kg aproximadamente de cinta Tow de L5 y 10 Kg aproximadamente de L2 / L3. d) Colocar una etiqueta en la banda donde se indique : - Número de Partida. - Número de Carga. - Código de Producto. - Número de Banda. - Número de Rizadora. - Turno donde se realizó el muestreo. - Fecha y hora. - Indicar que es una muestra para las Pruebas de Rotura de Tow en Seydel (ATA). - Dejar reposar las cajas con las muestras de ATA sobre una parihuela durante 24 horas. 5.7. Preparar la hoja de Datos de Pruebas de Rotura de Tow en Seydel (R10.4.07 001), para la carga muestreada y enviarla a Planta Tops junto con las muestras y con el V°B° del Jefe de Turno luego que haya cumplido sus horas de reposo.		

TÍTULO: MUESTREO PARA PRUEBAS DE ROTURA DE TOW EN SEYDEL		Cód: I10.4.07 003 Página: 2 de 2	Rev. 3
5.8. El jefe de turno firma la hoja de ensayo ATA cuando verifica que la data ha sido ingresada en el SIPYC. 6.0: <u>Definiciones:</u> Datos Técnicos: Es la hoja de datos técnicos utilizada en la Planta de Acabados, es también conocida en la planta como receta de producción. 7.0: <u>Referencia:</u> R10.4.07 001: Hoja de Datos de Pruebas de Rotura de Tow en Seydel. I10.4.09 004: Prueba de Rotura de Tow en Seydel. 8.0: <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha modificado los ítems 4.0, 5.5 y 5.6 (c). Los cambios se resaltan en negrita.			
Fecha:		Jefe de Planta de Acabados	
04 / 10 / 2016			