

TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS: ENCOGIMIENTO PARA TIPO N		Cód: I14.1.09 003	Rev.
		Página 1 de 1	2

1.0: Objetivo:

- Definir las acciones que se deben efectuar cuando se detecta que el encogimiento de los Tops Tipo N está fuera del rango de conformidad.

2.0: Responsable:

- Jefe de Turno.

3.0: Instrucciones:

- Inspeccionar visualmente el Top producido, si el defecto es evidente, pese a no poder cuantificar el grado del defecto, proceder con verificar lo que se describe en los párrafos siguientes. Si el material aparentemente no tiene defectos por inspección visual, enviar una muestra al laboratorio para un análisis de la variable.
- Verificar los estirajes y las tensiones tanto en Seydel como en Integrados.
- Verificar que el valor de Resistencia Métrica (R.M.) del Top esté dentro de las Especificaciones, si este valor es mayor o está cerca del Límite Superior entonces ajustar dicho valor hacia el límite inferior. (Ver Acciones Correctivas: Resistencia Métrica I14.1.09010)
- Aumentar el valor del Crimpado, en concordancia con las especificaciones técnicas descritas en I09.1.09060 para Seydel 870 ó I09.1.09003 para Seydel 682, según corresponda.
- Disminuir la velocidad de la Banda de Enfriamiento.
- Verificar el valor medido del encogimiento, si permanece por debajo del valor establecido:
 - Verificando que el valor de R.M. cumpla con lo especificado, y en coordinación con el Jefe de Planta, bajar la presión de vapor.
 - Si el valor del encogimiento no se ha corregido, verificando que las medidas del Uster y C.V. sean menores que 3.7% y 5.0% respectivamente, abrir ecartamientos en máquinas integradas.
- El material producido durante la falla se somete a recalificación para determinar con exactitud la cantidad de material defectuoso, pasar dicho material defectuoso a reproceso hasta en 7%.
- Si para aplicar las acciones correctivas descritas en la presente instrucción se tiene que modificar especificaciones establecidas en los Datos Técnicos descritos en las instrucciones I09.1.09 060 para Seydel 870 e I09.1.09 003 para Seydel 682, según corresponda, o en cualquier otra instrucción; coordinar dichas modificaciones con el Jefe de Planta y con el Jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad.

4.0: Definiciones:

El encogimiento de los Tops se define como el porcentaje de longitud que encoge una cinta tops al calentarse en vapor a 114°C

5.0: Referencias:

- I09.1.09012: Regulación del encogimiento de los Tops
- I10.4.09010: Especificaciones de calidad de los Tops.
- I09.1.09060: Datos Técnicos para la máquina Seydel 870.
- I09.1.09003: Datos Técnicos para la máquina Seydel 682

6.0: Recomendaciones:

- Verificar el correcto funcionamiento de las máquinas antes de hacer variaciones en las regulación de las mismas.
- Al variar la temperatura en las planchas, también se debe cambiar el número de partida. Porque las características de afinidad a los colorantes cambian con las variaciones de temperatura.

7.0: Modificaciones:

- Se ha revisado la instrucción.

Fecha:	Jefe de Planta de Tops
2010 / 09 / 29	