

TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS: FIBRA FLOTANTE		Cód.: I14.1.09 005 Página 1 de 1	Rev. 2
1.0 <u>Objetivo:</u> Definir las acciones que se deben efectuar cuando en los Tops se detectan mechones de fibra flotante. 2.0 <u>Responsable:</u> Jefe de Turno de Tops. 3.0 <u>Instrucciones:</u> Verificar en las máquinas Integrada (Schlumberger o Sant'Andrea) lo siguiente: 3.1. Que los Guia-mechas y los embudos no presenten asperezas, si es así, se tendrá que pulir el elemento defectuoso. En general todas las zonas por donde pase la fibra deben estar libres de asperezas. Si es necesario solicitar apoyo mecánico. 3.2. Revisar el correcto funcionamiento de los dispositivos de limpieza de la máquina, sean estos: absorbentes, jebes de limpieza de rodillos, escobillas, sistemas de soplado y aspiración. Si se necesita algún ajuste, reparación o cambio, coordinar con mantenimiento. 3.3. Verificar que la fibra no se esté enredando en los rodillos metálicos, especialmente en los rodillos metálicos del cabezal de estiraje. Para evitar enredos en estos rodillos revisar el sistema absorbente inferior (jebes, aspiración, correcto posicionamiento del sistema), adicionalmente verificar que estos rodillos no presenten asperezas, si es así, habrá que pulir los rodillos con una lija fina. 3.4. Verificar buen estado de agujas de peines y tiempo de trabajo en máquinas, si es necesario cambiar peines. 3.5. Limpieza: Revisar que la máquina esté limpia, especialmente las zonas por donde pase la fibra 3.6. Enviar muestra al laboratorio textil, para una recalificación o una verificación de fibras flotantes. 3.7. El material producido durante la falla se somete a recalificación para determinar con exactitud la cantidad de material defectuoso, pasar a reproceso hasta el 7% de dicho material defectuoso. 3.8. Si para aplicar las acciones correctivas descritas en la presente instrucción se tiene que modificar especificaciones establecidas en los Datos Técnicos descritos en las instrucciones I09.1.09060 para Rompedora (Seydel 870/873) e I09.1.09 003 para Rompedora Seydel 682, según corresponda, o en cualquier otra instrucción; coordinar con el Jefe de Planta de Tops y con el Jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad dichas modificaciones. 4.0 <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha modificado el campo de firmas y los ítems 2.0, 3.0 y 3.8. Se ha eliminado los ítems 4.0 y 5.0. Los cambios están en negrita.			
Fecha:	Jefe de Planta Tops		
2013 / 07 / 09			