

TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS: ENCOGIMIENTO PARA TIPO HB Y TIPO S	Cód.: I14.1.09 006 Página 1 de 2	Rev. 2
1.0 <u>Objetivo:</u> Definir las acciones que se deben efectuar cuando se detecta que el encogimiento de los Tops Tipo HB y S está fuera de los límites de conformidad. 2.0 <u>Responsable:</u> 2.1. Jefe de Turno de Tops. 3.0 <u>Instrucciones:</u> 3.1. Si el valor reportado del encogimiento excede el límite superior: 3.1.1 En coordinación con el Jefe de Planta regular estiraje en la zona de planchas de máquinas seydel e integrados. 3.1.2 Regular velocidad de maquina Rompedora (seydel) en base a Especificaciones Técnicas descritas en I09.1.09 060 para Rompedora (Seydel 870/873) ó I09.1.09 003 para Rompedora (Seydel 682), según corresponda. 3.2. Si el valor reportado del encogimiento está por debajo del límite inferior: 3.2.1 Verificar estiraje en la zona de planchas. 3.2.2 Controlar la temperatura en la salida de las planchas, si la temperatura está por debajo del valor establecido, solicitar apoyo al área de mantenimiento para corregir esta variable, solicitar alineamiento de las planchas de calefacción y su estado La temperatura de la fibra en la salida de las planchas no debe ser menor a 90°C, y la diferencia de temperaturas entre dos máquinas no debe exceder a 10°C. 3.2.3 Verificar la medida de encogimiento, si persiste por debajo del rango establecido, bajar ecartamientos en desfieledradores, controlando que el valor de R.M. se mantenga por debajo del límite superior (Ver Acciones Correctivas: Resistencia Métrica I14.1.09 010) y en coordinación con el Jefe de Planta Tops. 3.2.4 Si una nueva medida del encogimiento se mantiene por debajo del rango, en coordinación con el Jefe de Planta Tops, disminuir la velocidad de la máquina seydel (Ver Especificaciones Técnicas: I09.1.09 060 para Seydel 870/873 ó I09.1.09003 para Seydel 682). En caso contrario verificar reporte de la medida de Longitud de la Fibra, si está fuera de rango ajustar estirajes de la máquina Rompedora (seydel) (Ver Acciones Correctivas: Longitud de la Fibra I14.1.09 008) 3.2.5 Verificar nuevamente la medida de encogimiento, si se mantiene por debajo del rango en coordinación con el Jefe de Planta Tops, aumentar el estiraje en la zona de planchas. 3.3. El material producido durante la falla se somete a recalificación para determinar con exactitud la cantidad de material defectuoso, dicho material defectuoso se reprocesa hasta en 7%. 3.4. Si para aplicar las acciones correctivas descritas en la presente instrucción se tiene que modificar especificaciones establecidas en los Datos Técnicos descritos en las instrucciones I09.1.09 060 para Rompedora (Seydel 870/873) e I09.1.09 003 para Rompedora (Seydel 682), según corresponda, o en cualquier otra instrucción; coordinar dichas modificaciones con el Jefe de Planta Tops y con el Jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad. 4.0 <u>Definiciones:</u> El encogimiento de los Tops se define como el porcentaje de longitud que encoge una cinta tops al calentarse en vapor a 114°C. 5.0 <u>Referencias:</u> I09.1.09 112: Regulación del encogimiento de los Tops		

TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS: ENCOGIMIENTO PARA TIPO HB Y TIPO S		Cód.: I14.1.09 006 Página 2 de 2	Rev. 2
I10.4.09 010: Especificaciones de calidad de los Tops. I09.1.09 060: Datos Técnicos para la máquina Rompedora (Seydel 870/873). I09.1.09 003: Datos Técnicos para la máquina Rompedora (Seydel 682). I14.1.09 008: Acciones Correctivas: Longitud de la Fibra. I14.1.09 010: Acciones Correctivas: Resistencia Métrica.			
6.0 <u>Recomendaciones:</u> 6.1. Verificar el correcto funcionamiento de las máquinas antes de hacer variaciones en las regulaciones de las mismas. 6.2. Si es que se va a variar la temperatura en planchas, también se deberá cambiar el número de partida. Esto porque las características de afinidad a los colorantes cambian con las variaciones de temperatura.			
7.0 <u>Modificaciones:</u> ➤ Se han modificado los ítems 2.1, 3.1.2, 3.2.3-3.2.5, 3.4, 5.0 y el campo de firmas. Los cambios están en negrita.			
Fecha:		Jefe de Planta Tops	
2013 / 07 / 23			