

1.0: Objetivo:

- a) Definir las acciones que se deben efectuar cuando se detecta que la Longitud de los Tops está fuera del rango de conformidad

2.0: Responsable:

- a) Jefe de Turno.

3.0: Instrucciones:

Las instrucciones para la regulación de la longitud promedio están descritas en I09.1.09113.

- 3.1. Inspeccionar visualmente el Top producido, si el defecto es evidente, pese a no poder cuantificar el grado del defecto, proceder con verificar lo que se describe en los párrafos siguientes. Cuando el material aparenta no tener defectos en la inspección visual, enviar una muestra al laboratorio para un análisis de la variable.
- 3.2. Si los valores de longitud son menores que el Límite Inferior establecido (Ver: Especificaciones de Calidad de los Tops I10.4.09 010) se tiene que verificar lo siguiente:
 - 3.2.1 Si el valor del estiraje en el último cabezal es mayor que 1.21 (**Ver: Datos Técnicos I09.1.09060 para Seydel 870, I09.1.09090 para Seydel 873 I09.1.09003 para Seydel 682, I09.1.09190 para Seydel 679 según corresponda**); bajar los estirajes del último cabezal de la máquina Seydel mediante el uso de los engranajes, si no se dispone de dichos engranajes cambiar los estirajes en otras zonas de la máquina Seydel hasta obtener estirajes adecuados.
 - 3.2.2 Si el valor del estiraje en el último cabezal no es mayor que el límite inferior establecido; en coordinación con el Jefe de Planta abrir ecartamientos en cabezales rompedores.
- 3.3. Si los valores de longitud son mayores que el Límite Superior establecido (Ver: Especificaciones de Calidad de los Tops I10.4.09 010) se tiene que verificar lo siguiente:
 - 3.3.1 Si va a finalizar la partida que está en proceso de producción, o si se ha producido una cantidad considerablemente alta de material en la máquina Seydel, cerrar ecartamientos en máquinas integradas. Cuando se está produciendo una partida tipo "N", analizar los resultados de la prueba de encogimiento (Ver: Especificaciones de Calidad de los Tops I10.4.09 010).
 - 3.3.2 Si no va a finalizar la partida que está en proceso de producción, o si no se ha producido una cantidad considerablemente alta de material en la máquina Seydel; proceder de la siguiente manera:
 - a) Si el valor del estiraje en el último cabezal es menor 1.57 (Ver: Datos Técnicos **I09.1.09 060 para Seydel 870, I09.1.09 090 para Seydel 873 I09.1.09 003 para Seydel 682, I09.1.09 190 para Seydel 679**, según corresponda):
Subir el estiraje en el último cabezal de la máquina Seydel si se dispone de engranajes; si no se dispone de engranajes cambiar los estirajes en otras zonas de Seydel hasta obtener estirajes adecuados.
 - b) Si el valor del estiraje en el último cabezal no es menor que el límite superior establecido; en coordinación con el Jefe de Planta cerrar ecartamientos en cabezales rompedores..
- 3.4. El material producido durante la falla se somete a recalificación para determinar con exactitud la cantidad de material defectuoso, pasar a reproceso hasta el 7% de dicho material defectuoso.
- 3.5. Si para aplicar las acciones correctivas descritas en la presente instrucción se tiene que modificar especificaciones establecidas en los Datos Técnicos descritos en las instrucciones **I09.1.09 060 para Seydel 870, I09.1.09 090 para Seydel 873 I09.1.09 003 para Seydel 682, I09.1.09 190 para Seydel 679**, según corresponda, o en cualquier otra instrucción; coordinar con el Jefe de Planta y con el Jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad dichas modificaciones.

4.0: Referencias:

- I10.4.09 010: Especificaciones de calidad de los Tops
- I09.1.09 113: Regulación de la longitud promedio de los Tops
- I09.1.09 003: Datos Técnicos para Seydel 682.
- I09.1.09 060: Datos Técnicos para Seydel 870.
- **I09.1.09 090: Datos Técnicos para Seydel 873.**
- **I09.1.09 190: Datos Técnicos para Seydel 679.**

5.0: Modificaciones:

- Se eliminado el ítem 4. Se han modificado los ítems 3.2.1, 3.3.2.a, 3.5, 4.0. Los cambios se resaltan con negrita.

Fecha:

Jefe de Planta de Tops

2010 / 09 / 29

