

1.0: Objetivo:

- Definir las acciones a tomar cuando en los Tops se detecta valores de Resistencia métrica fuera de los límites de conformidad.

2.0: Responsable:

- Jefe de Turno.

3.0: Instrucciones:

3.1. Inspeccionar el Top producido en forma visual, si el defecto es evidente, pese a no poder cuantificar el grado del defecto, proceder con verificar lo que se describe en los párrafos siguientes. Si el material aparentemente no tiene defectos por inspección visual, enviar una muestra al laboratorio para un análisis de la variable.

3.2. Si el valor de R.M. es menor que el límite inferior establecido:

3.2.1 Ajustar la regulación del crimpado. Si es necesario usar un resorte más largo, o una lengüeta más pesada, o aumentar la presión de aire en el compactador. (Ver: Regulación de Crimpado en Máquina Seydel I09.1.09114).

3.2.2 Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por debajo del límite inferior cerrar guamecha en entrada a peines y/o aumentar carga en integrados.

3.2.3 Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por debajo del límite inferior y se está produciendo una partida tipo N:

a. Disminuir la velocidad de la banda de enfriamiento; evaluando siempre su influencia sobre los resultados de la prueba de encogimiento. (Ver: Datos Técnicos **I09.1.09 060 para Seydel 870, I09.1.09 090 para Seydel 873 I09.1.09 003 para Seydel 682, I09.1.09 190 para Seydel 679**, según corresponda)

b. En coordinación con el Jefe de Planta bajar la presión del vapor en una o dos décimas de la unidad de medida correspondiente; evaluando siempre su influencia sobre los resultados de la prueba de encogimiento (Ver: Especificaciones de Calidad de los Tops I10.4.09 010).

c. Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por debajo del límite inferior, cambiar a una tobera de menor diámetro; evaluando siempre su influencia sobre los resultados de la prueba de encogimiento.

d. Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por debajo del límite inferior, en coordinación con el Jefe de Planta aumentar la presión en el rodillo de alimentación de las máquinas integradas.

e. Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por debajo del límite inferior, en coordinación con el Jefe de Planta aumentar el peso de los fardos.

f. En coordinación con el Jefe de Planta y con el Área de Aseguramiento de la Calidad, evaluar la posibilidad de establecer nuevos límites de control.

3.2.4 Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por debajo del límite inferior y se está produciendo una partida que no es del tipo N; proceder como se indica desde el punto (3.2.3.4) hasta (3.2.3.6).

3.3. Si el valor de R.M. es mayor que el límite superior establecido:

3.3.1 Bajar el crimpado; si es necesario usar un resorte más pequeño o una lengüeta más liviana.

3.3.2 Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por encima del límite superior establecido abrir guamecha en entrada a peines y disminuir carga en integrados.

3.3.3 Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por encima del límite superior y no se está produciendo una partida tipo S:

a. Aumentar la velocidad de la banda de enfriamiento correspondiente a la partida tipo N.

b. En coordinación con el Jefe de Planta aumentar la presión de vapor en una o

TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS: RESISTENCIA MÉTRICA		Cód: I14.1.09 010	Rev.
		Página 2 de 2	2

dos décimas de la unidad de medida correspondiente

c. Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por encima del límite superior, cambiar a una tobera de mayor diámetro; evaluando siempre su influencia sobre los resultados de la prueba de encogimiento..

d. Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por encima del límite superior, en coordinación con el Jefe de Planta disminuir la presión en rodillo de alimentación de integrados.

e. Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por encima del límite superior, abastecer constantemente las máquinas integradas de repastos (o material de reproceso) hasta obtener valores de R.M. dentro de los límites establecidos.

f. Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por encima del límite superior, en coordinación con el Jefe de Planta disminuir el peso de los fardos. Coordinar con las áreas de Ventas y Aseguramiento de la Calidad para definir el peso, tal que no represente problemas para el cliente.

g. Evaluar el valor de R.M., si este se mantiene por encima del límite superior, en coordinación con el Jefe de Planta y con el Área de Aseguramiento de la Calidad, evaluar la posibilidad de establecer nuevos límites de control.

3.4. El material producido durante la falla se somete a recalificación para determinar con exactitud la cantidad de material defectuoso, pasar a reproceso hasta el 7% de dicho material defectuoso.

3.5. Si para aplicar las acciones correctivas descritas en la presente instrucción se tiene que modificar especificaciones establecidas en los Datos Técnicos descritos en las instrucciones **I09.1.09 060 para Seydel 870, I09.1.09 090 para Seydel 873 I09.1.09 003 para Seydel 682, I09.1.09 190 para Seydel 679**, según corresponda, o en cualquier otra instrucción; coordinar con el Jefe de Planta y con el Jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad dichas modificaciones.

4.0: Definiciones:

La resistencia métrica, mide la cohesión de la fibra. La cohesión de la fibra depende de:

- El crimpado
- La presión de aire en el compactador
- El título de los filamentos (títulos más finos tienen mayor cohesión)
- La cantidad y el tipo de ensimaje (a mayor ensimaje mayor cohesión)

5.0: Referencias:

- I10.4.09010: Especificaciones de calidad de los Top.
- I09.1.09114: Regulación del crimpado en Máquina Seydel.
- I09.1.09060: Datos Técnicos para Seydel 870.
- I09.1.09003: Datos Técnicos para Seydel 682.
- I09.1.09 090: Datos Técnicos para Seydel 873.**
- I09.1.09 190: Datos Técnicos para Seydel 679.**

6.0: Modificaciones:

- Se han modificado los ítems 3.2.3.a, 3.5, 5.0. Los cambios se resaltan con negrita.

Fecha:	Jefe de Planta de Tops
2010 / 09 / 29	