

1.0 Objetivo :

- Definir las acciones a tomar cuando se detecta presencia de mechones en la cinta Tops. Las acciones correctivas están orientadas a eliminar la causa por la cual se están generando los mechones.

2.0 Responsable :

- Jefe de Turno de Planta Tops.
- Jefe de Planta Tops.
- Jefe de Turno del Laboratorio

3.0 Definiciones:

- Mechón: se denomina a un grupo de fibras entrelazadas con una longitud variada adheridas a la cinta. Pueden producirse en las máquinas Rompedoras e Integradas.

4.0 Medidas de seguridad:

Elementos de protección personal requerido:

- Casco de seguridad.
- Lentes de seguridad.
- Zapatos de seguridad.
- Protección auditiva (orejeras o tapones auditivos).

Para la inspección de la cinta salida de rompedoras e integrados por parte del operador seguir las siguientes medidas:

- No se debe alterar los sistemas de protección y seguridad.
- Si las puertas de seguridad al ser abiertas la maquina no se detiene, no realizar ninguna verificación y dar aviso al Jefe de turno para la revisión respectiva por el área de mantenimiento.
- No manipular los tableros electrónicos por riesgo de shock eléctrico.
- Mantener el área despejada. No obstaculizar las vías de acceso o tránsito.

5.0 Instrucciones:

La presencia de mechones puede detectarse en la prueba de pantalla de 300 metros realizada por el Laboratorio, o también al inspeccionar la cinta salida de rompedoras e integrados por parte del operario de máquina.

Al detectar mechones en la cinta salida de integrados se debe realizar lo siguiente:

- Detener la máquina donde se detectó el defecto.
- Verificar estado de embudos, guía mechas, rodillos de goma, rodillos metálicos y peines, en donde se pueda enganchar y/o morder la fibra. Si se encontrase alguno en mal estado, cambiarlo de inmediato.
- Verificar la cinta salida de rompedoras. Si se encontrase mechones, revisar en rompedoras, estado de rodillos de goma, calibraciones de máquina y verificar la humedad del tow que se está procesando. Si se encontrase algo en mal estado cambiarlo de inmediato.
- Después de corregir la falla, realizar un muestreo de 300 metros para mechones. Si no se detectase ningún mechón, arrancar máquinas.
- En caso se haya encontrado el defecto proveniente de Rompedoras, separar los tachos con el defecto y empezar a diluir a razón de uno por carga.
- Separar los últimos bumps producidos de los coches portabumps de la máquina donde se encontró el defecto para reproceso.
- Realizar un muestreo de 300 metros en Laboratorio de 3 bumps al azar de 2 fardos anteriores al defecto.

- Realizar un muestreo de 300 metros en Laboratorio de 3 bumps al azar de 2 fardos posteriores al defecto.
- Realizar muestreo intenso de mechones (300 metros) cada 2 horas durante el resto del turno.
- Si después de todo el muestreo no se encuentra el defecto, regresar al muestreo y control habitual de mechones.

6.0 Modificaciones:

Se realizó un instructivo nuevo.

Fecha

Jefe de Planta Tops

02/06/2021

