

TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CAMBIOS DE PARTIDA EN PLANTA TOPS	Cód.: P09.1.09 002 Página 1 de 2	Rev. 0
1.0 <u>OBJETIVO:</u> Establecer el procedimiento para realizar cambios de partida aplicando los controles requeridos para evitar mezcla y/o contaminación de fibras. 2.0 <u>RESPONSABLE:</u> - Jefe Planta Tops. - Jefe de Turno Planta Tops. - Operarios de Turno. 3.0 <u>PROCEDIMIENTO:</u> <u>Jefe de Planta Tops:</u> 3.1. Realiza las coordinaciones con el Jefe de APT (PCP) para la programación de una nueva partida en una determinada línea de producción. 3.2. Coordina con el Jefe de Turno Planta Tops el cambio de partida, indicándole las características de la nueva partida a procesar (N° de partida, dTex, tipo, color, programa de producción, línea de fabricación, calibraciones a utilizar, etc.). 3.3. Entrega al Jefe de Turno Planta Tops, la receta con las calibraciones a usar y el Programa de Producción oficial de Planta Tops. <u>Jefe de Turno Planta Tops:</u> 3.4. Solicita con anticipación el abastecimiento de materias primas a APT, según formato establecido (R09.1.09 002). 3.5. Solicita abastecer al montacarguista de APT, los fardos Tow asignados a la nueva partida para que los ubique en las Rompedoras donde se va a procesar. Asimismo, coordina el abastecimiento del material de reproceso programado para que los ubique en los integrados. 3.6. Solicita apoyo mecánico a la zona Técnica II o al LMT para el cambio de condiciones (si es que lo requiere) y lo registra en el Software GESMOT. Posteriormente, verifica personalmente que el cambio solicitado este de acuerdo a lo establecido por la receta. 3.7. El Jefe de Turno Planta Tops, es el responsable de verificar personalmente que todo lo establecido en el presente instructivo sea cumplido. Sólo así, podrá dar visto bueno al inicio de la nueva partida. <u>Debe firmar la receta</u> como signo de conformidad y compromiso de cumplimiento. 3.8. El Jefe de Turno Planta Tops, es el responsable de que la nueva partida cumpla con todos los parámetros de calidad establecidos en el SGC ISO 9001 para Planta Tops (I10.3.09 010). 3.9. Si la nueva partida tiene un parámetro fuera del rango de lo establecido, debe proceder a corregir el problema y enviar una muestra de recalificación. La línea queda parada hasta que sea aprobada la recalificación. 3.10. Realiza la programación de la partida en el SIC. (Verifica que los datos programados se encuentren en la balanza respectiva). Controla personalmente que los números de bultos de las otras partidas no se hayan borrado del Sistema de Balanzas. <u>Operador de Máquina Rompedora:</u> 3.11. Antes de arrancar la máquina realiza una limpieza general verificando que no quede fibra que pueda contaminar la nueva partida. (revisión de rodillos, guía banda, tachos, limpiadores, caja de borra y ambiente de trabajo). 3.12. Realiza el pesado del desperdicio (Tipo 95) acumulado de la partida que finaliza y lo retira de la línea (operadores de las líneas 3,4 5 y 6). En el caso de las líneas 1 y 2 el encargado es el operador de las integradas de líneas 1 y 2.		

TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CAMBIOS DE PARTIDA EN PLANTA TOPS		Cód.: P09.1.09 002 Página 2 de 2	Rev. 0
3.13. Verifica que el componente utilizado corresponda a la partida nueva. 3.14. Regula la máquina de acuerdo a las condiciones establecidas por la receta. Luego solicita al Jefe de Turno Planta Tops, verificar las calibraciones técnicas y posteriormente recibir el visto bueno por parte de él para iniciar la nueva partida. 3.15. Separa los tachos producidos de la nueva partida para evitar mezclas con la partida que se está rematando. Además de realizar la identificación respectiva. <u>Operador de Máquina Integrada:</u> 3.16. Antes de arrancar la máquina realiza una limpieza general verificando que no quede fibra que pueda contaminar la nueva partida. (revisión de rodillos, guía banda, tachos, caja de borra, prensa de bumps y ambiente de trabajo). 3.17. Se encarga de pesar todo el tipo 95 de la partida que se encuentra en remate. 3.18. Carga la máquina previa coordinación con el operador de la rompedora y el Jefe de Turno (Doblaje establecido por la receta). 3.19. Verifica la regularidad del Top, peso x metro y el metraje respectivo. 3.20. Es importante que el primer bump producido sea reprocesado y observado para garantizar la calidad del Top. 3.21. Espera el visto bueno del Jefe de Turno Planta Tops para iniciar la producción de la nueva partida. Primero se debe esperar los resultados de calidad del avance de partida enviada al Laboratorio Textil. 3.22. Se coloca la etiqueta de identificación en cada bumps (líneas 1 y 2) para su posterior prensado. En el caso de las líneas 3, 4, 5 y 6 el operador de la Prensa FTC 500 coloca sólo una etiqueta dentro del fardo e identifica con plumón en la saca del fardo la línea proveniente. <u>Operador de Prensa de Fardos:</u> 3.23. Termina de prensar el material Top de la partida que está finalizando. 3.24. Procede a limpiar los coches, plataforma, canaletas, ruedas del coche porta bumps y todo resto de fibra que pueda contaminar la nueva partida. 3.25. Verifica que la partida este programado de acuerdo a las especificaciones. De encontrar alguna observación comunica de inmediato a Jefe de Turno Planta Tops. 3.26. Realiza el prensado y pesaje. Además, verifica que la etiqueta corresponda a la nueva partida y que esta contenga la información adecuada y completa. Debe de presentar a su Jefe de Turno Planta Tops la primera etiqueta de la partida a iniciar. 3.27. Cada turno debe revisar el último bulto pesado del turno anterior para verificar que no se repita el número de bulto por fallas del Sistema. NOTA: La responsabilidad del adecuado proceso productivo es de todos los colaboradores de Planta Tops. 4.0 <u>Modificaciones:</u> Documento nuevo.			
Fecha:	Jefe de Planta Tops	Gerencia de Producción	
2016 / 04 / 29			