

1.0 Objetivo:

Establecer los lineamientos **de seguridad** para el aislamiento, bloqueo y etiquetado de energías presentes en las actividades de limpieza, mantenimiento, inspección o puesta en servicio de equipos, maquinaria o sistemas, **exceptuando aquellas cuya operatividad y/o mecanismo requieran permanecer energizadas. Para estos casos, cada área, en coordinación con SHIMA, evaluará y definirá las medidas de seguridad correspondientes en un procedimiento.**

2.0 Alcance:

Este procedimiento aplica a todas las actividades ejecutadas por el personal propio y **de terceros en las áreas operativas** y administrativas de Sudamericana de Fibras S.A.

3.0 Definiciones:

3.1 **Bloqueo:** *Es la acción de asegurar el dispositivo de aislamiento para evitar la manipulación indebida mediante la colocación de un accesorio físico denominado dispositivo de bloqueo.*

3.2 **Bloqueo Personal:** *se refiere a acción de una persona sobre el control de los dispositivos de aislamiento de energía, e implica necesariamente el uso de los dispositivos de bloqueo incluido su dispositivo personal (candado de bloqueo).*

3.3 **Bloqueo Grupal:** *Se refiere a la acción de dos o más personas sobre el control de los dispositivos de aislamiento de energía e implica necesariamente el uso de los dispositivos personal, así como también los dispositivos de bloqueo grupal (tenazas, etc.).*

3.4 **Candado de Bloqueo Personal:** Dispositivo personal empleado para realizar el bloqueo efectivo de un punto de energía. Este candado se entrega a la persona que ha recibido y aprobado el curso de aislamiento, bloqueo y etiquetado y por lo tanto tiene la autorización correspondiente. Los candados deben ser usados en conjunto con la tarjeta de bloqueo **de “NO OPERAR”**.

3.5 **Dispositivo de Aislamiento de Energía:** *Es un dispositivo mecánico propio del equipo, maquinaria o sistemas que físicamente inhabilita la transmisión o liberación de la energía (Llave termo magnética que corta el paso de energía eléctrica, llave de bola que corta el paso de gas natural hacia los quemadores, llave de compuerta que corta el paso de agua, entre otros).*

3.6 **Dispositivos de Bloqueo:** *Es un accesorio mecánico que asegura que el dispositivo de aislamiento de energía y el equipo que está siendo controlado no se pueda operar hasta que este sea quitado. Los dispositivos de bloqueo pueden ser candados, cadenas, barras de contención u otros que eviten la liberación de las energías y apliquen a los equipos intervenidos.*

3.7 **Energía:** *Para fines del presente procedimiento se considera como energía a aquella que tiene potencial de causar daño (sistemas presurizados, eléctricos, mecánicos y otros).*

3.8 **Personal Autorizado:** *Trabajadores que asistieron y aprobaron el curso de Aislamiento, Bloqueo y Etiquetado con un puntaje mínimo de 15, por lo que se encuentran facultados para intervenir equipos o máquinas en las que se deben aislar las energías peligrosas.*

3.9 **Tarjeta de bloqueo:** *Es un dispositivo de etiquetado que indica a otras personas que el equipo/máquina o sistema ha sido bloqueado, es decir que no puede ser operado hasta que la tarjeta de seguridad sea removida. En estas tarjetas de seguridad constan los Nombres, Apellidos y fotografía del “personal autorizado”. Estas tarjetas de seguridad son de uso exclusivo del usuario, es decir personal e intransferible y deberán estar fijadas en forma segura al dispositivo de bloqueo.*

4.0 Responsables:

Gerente de Área:

- Brinda los recursos necesarios para la implementación del procedimiento.

- Garantizar la aplicación obligatoria del presente procedimiento en todas las operaciones de mantenimiento, inspección o intervención de equipos y maquinarias con energías peligrosas.
- Fomentar la participación de los jefes de planta, de turno, coordinadores y supervisores de todas las áreas de operaciones, almacén y control del presente procedimiento.

Jefes de Área/ turno, coordinadores y/o supervisores:

- Audita y revisa de forma periódica, el cumplimiento y aplicación de este procedimiento del personal de Sudamericana de fibras y contratistas en sus respectivas áreas.
- Identifica actividades que requieran la aplicación del procedimiento de bloqueo y etiquetado.
- ***Comunica a todo el personal involucrado sobre actualizaciones del procedimiento, nuevos equipos o nuevas fuentes de energía identificadas.***
- Asegura que todas las fuentes de energía y puntos de bloqueo sean identificadas en sus respectivas áreas.
- Autoriza el retiro forzado del candado, cuando esta situación se presente en sus áreas de responsabilidad.
- ***Asegura que el personal bajo su responsabilidad que requiera intervenir equipos, maquinarias o sistemas, cuente con entrenamiento vigente impartido por el Área de SHIMA, y con la instrumentación necesaria: dispositivo bloqueo y etiquetado.***
- Supervisar los trabajos de mantenimiento, inspección y otros en sus áreas para una correcta aplicación y control de bloqueo / etiquetado.

Personal autorizado para bloqueo y etiquetado:

- Participa en las capacitaciones de bloqueo y etiquetado y cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
- Conoce los procedimientos específicos del sistema a intervenir, en caso contrario detener el trabajo y consultar a su jefe inmediato.
- Asegura que todas las fuentes de energía están bloqueadas antes de intervenir las máquinas y/o equipos.
- Tener sus dispositivos de bloqueo y tarjeta de señalización actualizadas y en buen estado.
- Informa a su jefe inmediato cualquier riesgo que no haya sido considerado para la tarea asignada.
- ***En trabajos grupales, coloca su propio candado en el dispositivo de bloqueo grupal como condición para iniciar su tarea y lo retira únicamente cuando finaliza su intervención.***
- ***Detiene el trabajo de inmediato si identifica una condición insegura o si no comprende plenamente el procedimiento aplicable, y lo comunica a su supervisor.***

Líder de bloqueo:

- Es el encargado de coordinar el proceso de bloqueo y etiquetado cuando sea un trabajo de intervención múltiple ***o bloqueo grupal.***
- En los bloqueos grupales, es el responsable de la verificación de los puntos de aislamiento y de la colocación de candados, accesorios y tarjetas de bloqueo grupal en todos los puntos de aislamiento.
- Su candado y tarjeta de etiquetado personal deben ser los primeros en aplicarse y los últimos en retirarse de los puntos específicos ***o del dispositivo*** de bloqueo grupal.

Jefe, Supervisor y/o Coordinador de SHIMA:

- Brinda las capacitaciones de bloqueo y etiquetado para el personal que requiera aplicar el presente procedimiento.
- ***Inspecciona de manera inopinada y aleatoria*** los trabajos que impliquen bloqueo y etiquetado en equipos o maquinarias para verificar el presente procedimiento y de ser necesario suspende las actividades ante un riesgo no controlado.
- Realiza el asesoramiento para el cumplimiento del presente procedimiento.
- ***Entregar los dispositivos de bloqueo y etiquetado al personal, realizando la firma del cargo de entrega (R.14.1.17.102) y declaración jurada para personal de SDF.***
- ***Llevar una lista actualizada de candados, accesorios y tarjetas de bloqueo entregadas a su personal.***
- Mantiene una lista actualizada de personal autorizado para la aplicación del presente procedimiento.

5.0

Desarrollo:

GENERALIDADES:

Las situaciones en las que se necesita utilizar un candado, **accesorios** de bloqueo y/o tarjeta de seguridad son:

- ✓ Cuando hay que remover o neutralizar una barrera de protección u otro mecanismo de seguridad.
- ✓ Cuando se necesita des-energizar un equipo para ser intervenido (mantenimiento/ **limpieza u otro**) y se necesita inmovilizar un equipo sin riesgo a que este sea encendido de forma involuntaria.
- ✓ Se manejará dos tipos de bloqueo: Bloqueo Personal y Bloqueo Grupal (cuando amerite la participación de más de una persona a la vez).
- ✓ Este procedimiento deberá ser usado para dejar inoperativa una fuente de energía, tal como un sistema eléctrico, **sistemas neumáticos, sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos**, líneas de cañería, tableros eléctricos y otras fuentes de energía que podrían accidentalmente ser energizadas o puestas en funcionamiento mientras el personal se encuentre trabajando en ellas o antes de que estas estén mecánicamente listas para ser puestas en servicio.
- ✓ Antes de iniciar el aislamiento y bloqueo, los trabajadores autorizados deberán efectuar una evaluación de riesgos, a fin de identificar los peligros potenciales asociados con el aislamiento y para determinar los controles necesarios para asegurar que el aislamiento y bloqueo de los equipos se puedan realizar sin peligro, realizando una ATS para estas labores.
- ✓ Independiente de las circunstancias, ningún trabajo se desarrollará sobre sistemas mientras se encuentren energizados. El bloqueo deberá ser aplicado al interruptor principal de acuerdo con el plano eléctrico, o válvula o llave principal.
- ✓ Para casos excepcionales, en lo que por la naturaleza del trabajo o equipo:
 - No es posible desconectar la energía o solo se puede hacer en forma parcial.
 - No se puede verificar el no funcionamiento o la condición de energía cero.
 - No es posible el uso de dispositivo de bloqueo de la forma establecida en el presente procedimiento.

En esos casos, se debe contar un procedimiento de trabajo para la tarea específica, que establezca medidas alternativas para el control de la energía peligrosa desarrollada por la jefatura del área.

- ✓ Se hará uso de controles adicionales, en coordinación con el jefe de turno o supervisor y debidamente registrados en el AST, cuando el retiro temporal de la guarda (protecciones) en planta y equipos operacionales, es requerido realizarlo con el equipo energizado o en movimiento (para efectos de detección de fallas, pruebas y puesta en servicio).

CAPACITACIONES Y ENTREGA DE ACCESORIOS DE BLOQUEO:

Jefe/ Coordinador/ Supervisor de SHIMA:

- ✓ Capacita al personal en bloqueo y etiquetado que requiera intervenir equipos, maquinarias o sistemas que utilizan algún tipo de energía peligrosa.
- ✓ Después de la capacitación teórica / práctica se brinda un examen para evaluar las competencias adquiridas por el personal.
- ✓ El personal que apruebe el examen con un puntaje mínimo de 15 en escala de 0/20 en el curso de bloqueo y etiquetado será categorizado como personal autorizado para bloquear equipos y se les entregará sus accesorios y tarjeta de bloqueo.
- ✓ El personal de SHIMA mantendrá actualizada el listado de personal apto para ejecutar actividades de bloqueo y etiquetado, la tarjeta de autorización tendrá una vigencia de 1 año.
- ✓ ***Entrega a su personal (autorizado) los dispositivos de bloqueo adicionales al candado, accesorios y tarjeta que requiera para su trabajo (pinzas de bloqueo, dispositivos de bloqueo para válvulas (mariposa, bola, compuerta, etc.), dispositivo de bloqueo para interruptores, disyuntores y bloqueo de cable ajustable, entre otros, con la firma de su declaración jurada y cargo de entrega de accesorios de bloqueo y etiquetado (R.14.1.17.102).***

Jefe de área:

- ✓ ***Asegura que todos los equipos maquinarias, sistemas, válvulas, tableros, interruptores, etc., en su área de gestión, permitan la instalación de las tarjetas de bloqueo, candado personal u otros dispositivos de bloqueo.***

- ✓ *Solicita los dispositivos de bloqueo adicionales al candado, accesorios y tarjeta que requiera para su trabajo (pinzas de bloqueo, dispositivos de bloqueo para válvulas (mariposa, bola, compuerta, etc.), dispositivo de bloqueo para interruptores, disyuntores y bloqueo de cable ajustable.*
- ✓ *Coordina con el Coordinador de SHIMA la capacitación del personal.*

Personal autorizado:

- ✓ Disponer de los dispositivos de bloqueo adicionales al candado / tarjeta como pinzas de bloqueo, bloqueo para válvulas (mariposa, bola, compuerta, etc.), bloqueo para interruptores, disyuntores y bloqueo de cable ajustable, *entre otros.*
- ✓ *Los dispositivos adicionales serán custodiados por el supervisor de mantenimiento y/o jefe de turno.*
- ✓ *Cuando el personal autorizado requiera utilizar estos dispositivos adicionales deberá solicitarlo al encargado de ellos y firmar un cuaderno de cargo de entrega, a la vez deberá devolverlos al finalizar su uso.*

APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO:

Para este proceso se utilizará el método de los **cinco** pasos:

- ✓ **Paso 1: El trabajador autorizado debe INFORMAR AL RESPONSABLE DEL ÁREA Y PERSONAL INVOLUCRADO**, indicando la necesidad de aislamiento, bloqueo y etiquetado antes de la intervención del equipo o máquina.
- ✓ **Paso 2: El trabajador autorizado debe DESENERGIZAR Y PROCEDER A AISLAR LA FUENTE DE ENERGÍA** o alimentación de las máquinas:
 - **Antes de iniciar el trabajo se debe reconocer todos los tipos de energía que alimentan a la máquina o equipo a intervenir y los peligros y riesgos que representan.**
 - Activar los dispositivos de aislamiento; es decir, cerrar las válvulas, cañerías, llaves de paso, abrir las llaves eléctricas (para interrumpir el paso de la energía eléctrica) o colocarlas en posición off / apagado.
 - **Asegurar el aislamiento de todas las fuentes de energía, tanto los alimentadores secundarios como el alimentador principal.**
- ✓ **Paso 3: APLICAR LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO Y ETIQUETADO:**
 - Bloquear los dispositivos de aislamiento usando para estos fines todos los dispositivos de bloqueo necesarios para evitar la activación accidental de las energías, esto incluye necesaria y mínimamente el uso del candado y tarjeta personal de bloqueo, los cuales no debe ser utilizados para ninguna otra función.
 - Cada trabajador es responsable de la colocación de su candado y tarjeta, nadie puede hacerlo en su lugar.
 - La tarjeta debe estar en buen estado, vigente y legible. (con fotografía del trabajador)
 - El interruptor o disyuntor que alimenta al circuito a ser intervenido deberá ser bloqueado en la posición de apagado. En caso de que el interruptor no acepte candado de bloqueo, se le deberá instalar un dispositivo o adaptador para colocar candado. Si no es posible colocar estos dispositivos o adaptadores se procederá a bloquear el tablero, previa autorización al área a cargo del sistema o equipo afectado.
- ✓ **Paso 4: DISIPAR O PURGAR TODAS LAS ENERGÍAS RESIDUALES**
 - Una vez que se ha completado el bloqueo de todas las fuentes de energía identificadas, se debe proceder a la liberación o disipación de cualquier energía almacenada o residual presente en el sistema. Esta etapa es crítica para garantizar que el equipo o sistema no represente un peligro.
 - Secuencia para la liberación de energía almacenada:
 1. Energía neumática e hidráulica: Libere la presión acumulada en líneas, válvulas, cilindros y acumuladores mediante la apertura controlada de purgas, drenajes o válvulas de alivio.
 2. Energía eléctrica: Descargue cualquier energía residual en capacitores o circuitos eléctricos utilizando dispositivos de descarga seguros, y verifique la ausencia de tensión con un equipo de medición adecuado.
 3. Energía mecánica (fuerzas de resorte, componentes en movimiento, gravedad): Asegure o libere de forma controlada resortes comprimidos, pesos suspendidos, volantes de inercia u otros elementos que puedan liberar energía de forma súbita.

4. Energía térmica: Permita que componentes calientes o presurizados (vapor, líquidos térmicos, etc.) se enfríen o se despresuricen antes de intervenir.
 5. Energía química o de procesos: Drene, ventile o neutralice materiales peligrosos en líneas o recipientes de proceso según los procedimientos de seguridad aplicables.
- ✓ **Paso 5: VERIFICAR QUE EL EQUIPO, MAQUINARIA O SISTEMA NO FUNCIONE**
- **Antes de iniciar cualquier intervención, se debe confirmar visual y físicamente que toda la energía almacenada ha sido liberada o está adecuadamente controlada, y que el sistema se encuentra en un estado de energía cero.**
 - **Operar los controles de arranque, para el caso de energía neumática o hidráulica debe verificar la liberación de presión en los manómetros.**
 - **En caso de energía eléctrica, verifica la usencia de energía mediante el medidor de voltaje y/o amperaje (multímetro). Procede a realizar la intervención.**

En el caso de presencia o probabilidad de que los equipos cuenten con condensadores:

- **Confirmar y/o identificar si el equipo tiene condensadores y dónde están ubicados.**
- **Leer las instrucciones del fabricante, especialmente el tiempo mínimo de espera tras el apagado (por ejemplo: “Espere 5 minutos antes de abrir el gabinete”).**
- **Verificar voltaje residual con un multímetro o detector de voltaje.**
- **Descargar manualmente los condensadores con una herramienta adecuada (descargador con resistencia, nunca un cable directo).**
- **Bloquear y etiquetar todos los puntos de energía que puedan recargar el condensador.**
- **El Jefe de Mantenimiento debe capacitar al personal: todos los técnicos deben saber identificar y manipular equipos con energía almacenada.**

CONSIDERACIONES DURANTE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO:

- ✓ Los operarios no deben realizar ninguna operación que pueda reactivar la maquinaria.
- ✓ **El responsable de área o supervisor de la actividad de bloqueo deberá informar al área de SHIMA sobre los trabajos de mantenimiento y/o inspección donde se estén realizando bloqueo y etiquetado para que estos puedan realizar auditorías del cumplimiento del presente procedimiento.**

DESBLOQUEO DEL EQUIPO, MAQUINARIA O SISTEMA:

- ✓ **Paso 1: RETIRAR LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, el personal autorizado deberá recoger todas las herramientas usadas, el personal involucrado en el bloqueo deberá inspeccionar el área para retirar las herramientas, equipos y materiales empleados en los trabajos, así como no haya personal cerca del accionamiento de los componentes del equipo e informar al Supervisor o líder de trabajo el fin de la actividad.**
- ✓ **Paso 2: COMUNICAR AL RESPONSABLE DEL ÁREA, que los trabajos han sido terminados y que el breve se procederá a energizar los equipos, comunicar al responsable del área y a los trabajadores involucrados con la operación del equipo que han terminado los trabajos y van a normalizar el equipo, maquina o sistema.**
- ✓ **Paso 3: INSPECCIONAR Y ASEGURAR, que el área esté libre de personal o equipos que puedan ser afectados por la liberación de energías, verificar que:**
 1. Las guardas de las máquinas y dispositivos de protección fueron re-instalados.
 2. El equipo o maquinaria se encuentra en condiciones adecuadas de operación, debidamente preparado para su arranque.
 3. El personal está posicionado a una distancia segura y usando todos los equipos de protección personal
 4. Los controles de los equipos se encuentran en posición “off” o apagado.
- ✓ **Paso 4: RETIRAR LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (candados, tarjetas de bloqueo y otros dispositivos que se hayan usado). La persona que instaló los candados y las etiquetas debe ser la misma que los va a remover, salvo un caso de emergencia y debidamente sustentada por el Jefe de Área y comunicada a la Gerencia de Operaciones y a SHIMA.**
- ✓ **Paso 5: PROCEDER A ENERGIZAR LOS EQUIPOS**
 - Activar las fuentes de energía una a una, si es posible, comenzando por las menos peligrosas.
 - Supervisar de cerca el comportamiento del equipo durante los primeros segundos/minutos.

- En equipos con arranque automático, asegurarse de desactivar cualquier ciclo automático antes de energizar para evitar movimientos imprevistos.
- Confirmar que el equipo opera de manera normal y segura.
- Verificar que no hay fugas, ruidos inusuales, vibraciones o comportamientos anómalos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- ✓ Si el trabajo que se va a efectuar va a durar más **de un turno de trabajo y habrá rotación de personal realizará su relevo tomando en consideración el estado de avance de los trabajos en coordinación con su jefe inmediato realizaran el cambio de los candados y tarjetas de bloqueo con el personal entrante, si existiera alguna observación esta deberá quedar registrada y ser monitoreada por el responsable de área.**
- ✓ Las tarjetas “Fuera de Servicio” (ver anexo 2):
 - Se empleará este tipo de tarjetas para identificar los equipos que debido a su condición de inoperatividad están restringidos de usar, si alguien los opera puede causar pérdidas materiales o lesiones al personal.
 - Se colocará la tarjeta “Fuera de Servicio” en el sistema de arranque de un equipo o máquina. La cantidad y ubicación de estas tarjetas serán definidas por la fuente de energía que alimenta dicho equipo.
 - Las tarjetas deben colocarse en puntos visibles.
 - Solo el personal autorizado y entrenado para realizar la reparación podrá operar los controles o retirar la tarjeta de “Fuera de Servicio” de su lugar.
- ✓ **Debido a que el personal de mantenimiento y producción realiza la intervención de equipos, maquinarias o sistemas, se diferenciarán por el color del candado de bloqueo que el jefe de área asigne al personal.**
 - Personal de mantenimiento: candado de color Amarillo.
 - Personal de producción: candado de color Azul
- ✓ En caso de que el personal autorizado no se encuentre en planta para retirar su candado y tarjeta de bloqueo de un equipo, maquinaria o sistema que ya se debe poner en servicio, el jefe inmediato y el responsable de área donde se ejecute dicho trabajo de bloqueo procederán al retiro del candado rompiéndolo, esta acción quedará registrada por correo a la gerencia de operaciones y SHIMA para proceder con la investigación de esta incidencia.
- ✓ Los candados de bloqueo y demás accesorios entregados a los trabajadores para cumplir con el presente procedimiento deberán permanecer bajo su custodia durante toda la vigencia de su relación laboral. En caso de finalizar dicha relación, el trabajador deberá devolver estos elementos, al igual que las demás herramientas proporcionadas por la empresa.
- ✓ El trabajador es responsable de los accesorios que se le asignen, en caso de pérdida o extravío se deberá informar a su jefe inmediato, el mismo que tomará
- ✓ El trabajador autorizado es responsable del uso adecuado y la correcta conservación de los dispositivos de bloqueo que le sean asignados. En caso de pérdida o deterioro por negligencia, el trabajador deberá asumir su reposición. Asimismo, en caso de cese de la relación laboral, los dispositivos deberán ser devueltos al empleador.

TRABAJO CON EMPRESAS CONTRATISTAS

- ✓ El personal de la empresa contratista que intervenga equipos, maquinarias o sistemas deberá aprobar el curso de capacitación de Aislamiento, Bloqueo y Etiquetado (con puntaje mínimo 15 en escala de 0/20), y se le autorizara mediante una tarjeta de etiquetado (color celeste).
- ✓ Cuando una contratista realice labores en las instalaciones de Sudamericana de Fibras S.A., debe entender y aplicar el presente procedimiento de aislamiento, bloqueo y etiquetado.
- ✓ La empresa contratista deberá entregar a su personal los dispositivos de bloqueo que requieran para realizar los trabajos.
- ✓ SHIMA proporcionará una tarjeta de bloqueo de color celeste para el uso del personal autorizado de las contratistas, la misma que tiene un tiempo de vigencia de un año

6.0

Referencias:

R.14.1.17.102 Cargo de entrega de accesorios de bloqueo y etiquetado.

7.0

Modificaciones:

Se ha reestructurado el procedimiento en todos los ítems, se adiciona anexo 3 declaración jurada y se modifica campo de firmas.

ANEXO 1: TARJETA DE PERSONAL DE BLOQUEO:

			
PROCEDIMIENTO DE CORTE Esta tarjeta personal deberá ser instalada siempre que exista la posibilidad de que al ser operado este sistema le ocasione daños a la persona y/o a la propiedad. Asegúrese que: • Su tarjeta personal y candado de bloqueo estén registrados. • La energía del sistema involucrado este aislado y bloqueado. • El área de trabajo esté segura y libre de peligros potenciales. • El trabajo se va realizar siguiendo un procedimiento establecido. ADVERTENCIA • La tarjeta de Seguridad solo puede ser colocada y retirada por su propietario. • El daño o retiro sin autorización de la tarjeta de Seguridad será motivo de suspensión o despido.		 SUDAMERICANA DE FIBRAS NO OPERAR NO RETIRE ESTA TARJETA TARJETA PERSONAL (Leer las instrucciones del reverso) Nombre: Cargo: Área: Fecha de revalidación:  FOTO Nombre y firma de la Jefatura	

ANEXO 2: TARJETA DE FUERA DE SERVICIO:

FUERA DE SERVICIO	
 FALLAS / ESTADO DEL EQUIPO NO RETIRE ESTA TARJETA Si lo hace sin autorización se puede causar lesiones y ser sancionado.	 NO OPERAR RESPONSABLE:..... FECHA:.....

ANEXO 3: DECLARACIÓN JURADA:

DECLARACIÓN JURADA

Yo, _____, identificado con DNI N° _____, en mi calidad de trabajador de **SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.**, y en pleno uso de mis facultades, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. Que he recibido la capacitación correspondiente sobre el **Procedimiento de Control de Energías Peligrosas – Bloqueo y Etiquetado**, comprendiendo plenamente la importancia de su correcta aplicación.
2. Que conozco y me comprometo a cumplir estrictamente con lo dispuesto en el **Procedimiento de Control de Energías Peligrosas: Bloqueo y Etiquetado**, identificado con Cód. P.14.1.17.004.
3. Que conozco y acepto que el incumplimiento de dicho procedimiento podrá generar la imposición de sanciones conforme a las normas internas de seguridad de la empresa y al régimen disciplinario vigente.

En señal de conformidad y veracidad de lo declarado, firmo la presente en Callao, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

TRABAJADOR

Nombres y Apellidos:

Código:

Puesto:

Fecha:	Coordinado de SHIMA	Jefe de SHIMA	Gerente de Legal y Talento Humano
03/12/2025			