

1.0: Objetivo:

- Definir las acciones que se deben efectuar cuando se detecta fibra apelmazada en los Tops

2.0: Responsable:

- Jefe de Turno.

3.0: Instrucciones:

Si se presentan Nips, Nops o Fibras Apelmazadas que no son ocasionadas por mechones de fibra sobrelarga, y los apelmazamientos son tipo "nube" de 10 a 50 mm proceder de la siguiente manera:

3.1. Inspeccionar visualmente el Top producido, si el defecto es evidente, pese a no poder cuantificar el grado del defecto, proceder con verificar lo que se describe en los párrafos siguientes. Cuando el material aparenta no tener defectos en la inspección visual, enviar una muestra al laboratorio para un análisis de la variable.

3.2. Si las roturas tipo apelmazamientos en la zona de salida de planchas o en la zona de "rotura en largo" ocurren en todas las máquinas tipo Seydel (Ver: Especificaciones de calidad de los Tops I10.4.09 010); revisar el Tow que se está alimentando a las máquinas Seydel, abriendo las filetas para inspeccionar las bandas.

3.2.1 Si el Tow contiene impurezas o material sobrerizado:

- a. Abrir y revisar los fardos correspondientes al menos a un turno de anticipación.
- b. Separar los fardos calificados como defectuosos por inspección visual.
- c. Dar parte al Jefe de Turno de la Planta de Acabados. Si es necesario, el Jefe de Turno de la Planta de Acabados proporciona una lista de los fardos para analizar con mayor detalle el material defectuoso haciendo una diferenciación del material de acuerdo a la carga y banda.
- d. Aumentar la tensión en filetas. Para mayor facilidad en los ajustes en fileta, en el caso de la máquina Seydel 682, procesar el material en la Línea 1.
- e. Abrir el material de alimentación a las máquinas hasta su ancho máximo posible (Seydel 682 aproximadamente hasta 300mm y Seydel 870 aproximadamente hasta 500mm).
- f. Revisar que los rodillos del cabezal 1 y cabezal 2 estén en buen estado.
- g. Revisar la limpieza y alineación de las planchas de calefacción. Si es necesario pulir las planchas.
- h. Revisar la limpieza y el buen estado de funcionamiento de las filetas. La inspección debe realizarse en cada turno.
- i. Solicitar análisis de impurezas en laboratorio de las muestras de material de cada máquina integrada, y en cada turno.
- j. Realizar pruebas de pantalla de cada máquina integrada cada dos horas. Si mediante las pruebas realizadas en laboratorio o en planta se determina la presencia de impurezas efectuar un nuevo análisis desde el paso (3.2).

3.2.2 Si el Tow no contiene impurezas o material sobrerizado, revisar el contenido de humedad de los fardos mediante pruebas en laboratorio. Si la humedad es alta, abrir los fardos con al menos dos turnos de anticipación, y proseguir con el tratamiento especificado desde el punto (3.2.1.b) hasta (3.2.1.j) en el caso del punto (3.2.1). Si no es un caso de humedad alta realizar entonces:

- a. Revisar que los rodillos del cabezal 1 y cabezal 2 estén en buen estado.
 - b. Revisar la limpieza y alineación de las planchas de calefacción. Si es necesario pulir las planchas.
 - c. Revisar la limpieza y el buen estado de funcionamiento de las filetas. La inspección debe realizarse en cada turno.
 - d. Si se verifica por inspección visual que existen impurezas en el material Tow que sale de la máquina Seydel revisar el Tow que se está alimentando a la máquina Seydel, abrir las filetas para inspeccionar las bandas, y proceder según se indica para el caso del punto (3.2.1).
 - e. Si por la inspección visual no se detectan impurezas, evaluar el Tow mediante una prueba de pantalla; al verificar mediante esta prueba la presencia de impurezas en el Tow entonces:
 - Verificar el buen estado de funcionamiento de los peines en máquinas integradas.
 - Revisar el correcto funcionamiento de los dispositivos de limpieza (escobillas, absorbentes, faja transportadora de borra). Corregir cualquier falla observada.
 - Revisar que no haya asperezas ni retención de fibra.
 - Evaluar mediante la prueba de pantalla la presencia de impurezas en el Tow; si persiste la presencia de impurezas llevar a cabo un análisis según se indica para el punto (3.2).
- 3.3. Si las roturas tipo apelmazamientos, en la zona de salida de planchas o en la zona de "rotura en largo" ocurren en alguna de las máquinas Seydel proceder como se indicó desde el punto (3.2.2.a) hasta el punto (3.2.2.e).
- 3.4. Si no se observan roturas tipo apelmazamientos en la zona de salida de planchas o en la zona de "rotura en largo", entonces proceder como sigue:
- 3.4.1 Revisar el alineamiento de las cámaras de crimpado.
 - 3.4.2 Revisar presencia de asperezas en cámaras de crimpado o en compactadores. En caso de observar asperezas pulir o cambiar la zona afectada.
 - 3.4.3 Inspeccionar visualmente la presencia de impurezas en la zona de salida de material Tow en la máquina Seydel, si se nota la presencia de impurezas:
 - a. Revisar que el cabezal 1 esté en buen estado.
 - b. Revisar que rodillos de pre-estiraje y cerámicos estén en buen estado.
 - c. Revisar que no haya retención de fibra y asperezas en alguna sección de la máquina.
 - d. Si no hay impurezas visibles en el material de la zona de salida de la máquina Seydel, proceder de acuerdo a lo indicado en el punto (3.2.2.5).
- 3.5. El material producido durante la falla se somete a recalificación para determinar con exactitud la cantidad de material defectuoso, pasar a reproceso hasta el 7% de dicho material defectuoso.
- 3.6. Si para aplicar las acciones correctivas descritas en la presente instrucción se tiene que modificar especificaciones establecidas en los Datos Técnicos descritos en las instrucciones **I09.1.09 060 para Seydel 870, I09.1.09 090 para Seydel 873 I09.1.09 003 para Seydel 682, I09.1.09 190 para Seydel 679**, según corresponda, o en cualquier otra instrucción; coordinar con el Jefe de Planta y con el Jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad dichas modificaciones.

TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS: FIBRA APELMAZADA, NIPS Y NOPS		Cód: I14.1.09 007 Página 3 de 3	Rev. 2
4.0: <u>Referencias:</u> – I10.4.09010: Especificaciones de calidad de los Tops – I09.1.09060: Datos Técnicos para Seydel 870. – I09.1.09090: Datos Técnicos para Seydel 873. – I09.1.09003: Datos Técnicos para Seydel 682. – I09.1.09190: Datos Técnicos para Seydel 679. – I14.1.09001: Acciones correctivas : mechones de fibra sobrelarga 5.0: <u>Modificaciones:</u> – Se eliminado el ítem 4. Se han modificado los ítems 3.6 y 4.0. Los cambios se resaltan con negrita.			
Fecha:		Jefe de Planta de Tops	
2010 / 09 / 29			