Công ty TNHH Kỷ Nguyên Sáng Tạo Điện thoại: 0903975822 - Email: sales@knsangtao.com

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG GIỮ XE THÔNG MINH THE VISTA

STT	Hiện trạng	Đề xuất phương án	Hình ảnh thực tế
A	Cổng Giang Văn Minh		
1.	Cam toàn cảnh lối ra bị	Sửa lại camera và dây cấp	TO OFFICE STATES.
	mất hình	nguồn, tín hiệu	(1) (1)
2.	Phần mềm trễ khung	Cấu hình và hiệu chỉnh phần	
	hình 30s, Đang vận hành	mềm để hệ thống Parking hoạt	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	bằng nút nhấn, không tự	động bình thường trở lại	CALASTS.
	động đóng mở barrier	Tr. 3	
3.	Một số xe hệ thống đọc	Kiểm tra lại dữ liệu từ máy	DOLA.
	được biển số nhưng	văn phòng và máy cổng GVM	
	không có thông tin xe	để đồng bộ dữ liệu cư dân đã	
4.	của cư dân vào Nút nhấn oto vào bị	đăng ký trên VPQL	
4.	hỏng hộp.	Thay nút nhấn mới. BQL và Bảo Vệ cần kiểm tra	5) HS
	Tại thời điểm khảo sát,	lại xem remote có hoạt động	
	Bảo vệ không giữ	bình thường hay không?	
	Remote của Barrier	onn thuong hay knong:	
	ra/vào		
	26.1.2.4.1		
5.	Mất chuột máy tính	Thay chuột máy tính mới	
6.	Đầu đọc cổng ra oto đọc rất kém	Bảo trì đầu đọc và chỉnh lại	
	rat kem	góc quét. Nên chuyển đổi và	
		tích hợp tất cả thẻ xe oto của	
		cư dân sang thể ETC hiện có (BQL tự chuyển dữ liệu sang	
		thẻ mới), không cần mua thẻ	
		từ dán mới, tốn kém.	
7.	Cánh tay barrier đã thay	Điều chỉnh lại cánh tay cho	
'	1 lần, cánh tay bên trong	thẳng	
	bị móp do va đập ở cả 2	5	
	làn ra và làn vào		
			To the state of th



Công ty TNHH Kỷ Nguyên Sáng Tạo Điện thoại: 0903975822 - Email: sales@knsangtao.com

9.	Camera biển số làn vào đã bị dời thấp xuống so với lúc bàn giao hệ thống dẫn đến giảm chất lượng đọc của Camera. Dèn camera ở cổng oto ra luôn sáng	Dời lại camera về vị trí cũ Hỏng cảm biến, vẫn hoạt động chụp ảnh tốt, nên sửa để không bị cháy đèn LED	
10.	Cửa barriers không khóa lại. Barriers khô dầu mỡ, cần được bảo dưỡng.	Yêu cầu BQL/BQT khóa tất cả tủ barrier lại nhằm đảm bảo an toàn và tránh mất mát linh kiện bên trong. Barrier cần được bảo dưỡng đúng định kỹ và tra dầu mỡ hàng Quý. Tra dầu mỡ và vệ sinh barrier	
11.	Máy tính quá bẩn, đầy bụi bên trong	Cần shutdown máy tính và vệ sinh sạch sẽ nhằm tăng tuổi thọ và đảm bảo máy tính hoạt động tốt	
В	Máy văn phòng (đăng ky	\tilde{y})	
1.	Máy văn phòng không kết nối được máy cổng An Phú nên dữ liệu xe đăng ký trên VPQL không được cập nhật tự động về máy tính ở cổng An Phú.	Kiểm tra lại hệ thống windows và phần mềm để kết nối đồng bộ lại	
2.	Máy tính quá bẩn, đầy bụi bên trong	Cần shutdown máy tính và vệ sinh sạch sẽ nhằm tăng tuổi thọ và đảm bảo máy tính hoạt động tốt	
3.	Mạng của hệ thống Parking không thể kết nối ra ngoài	Cần cho phép mạng hệ thống Parking kết nối ra ngoài nhằm hỗ trợ từ xa trong trường hợp gấp hoặc ngoài giờ làm việc. Khi kết nối mạng ra ngoài, cần kết nối từ xa thì nhân viên BQL có thể cấp quyền cho nhà cung cấp truy cập hỗ trợ từ xa.	



Công ty TNHH Kỷ Nguyên Sáng Tạo Điện thoại: 0903975822 - Email: sales@knsangtao.com

-		1 4		
		Hỗ trợ xong, nhân viên BQL có thể ngắt kết nối đảm bảo		
		không thể truy cập từ bên		
		ngoài.		
C	Cổng An Phú			
1.	Cảm biến ánh sáng	Hỏng cảm biến, vẫn hoạt động		
	camera xe máy vào hư	chụp ảnh tốt, không cần can		
		thiệp		
2.	Nắp barrier xe máy ra bị	Không can thiệp, yêu cầu BQL		
	hỏng, đóng không chặt	chỉnh lại để đóng nắp kín.		
3.	Không đồng bộ được dữ	Kiểm tra lại hệ thống windows		
	liệu từ Giang Văn Minh	và phần mềm để kết nối đồng	10	
	qua An Phú nên xe vô	bộ lại	The state of the control of the cont	
	cổng Giang Văn Minh		After the Equipment on Employee and Control Equipment on Employee and Control Equipment of the Equipment o	
	không thể ra tự động ở cổng An Phú.		Africa Client Guid. and such at the String Street String S	
	cong An Phu.			
			1	
4.	Cảm biến vòng từ oto ra	Thay cảm biến mới		
	trước gờ giảm tốc không			
	có tín hiệu nên không			
	kích hoạt được hệ thống			
5.	Barriers khô dầu mỡ,	Barrier cần được bảo dưỡng		
	cần được bảo dưỡng.	đúng định kỹ và tra dầu mỡ		
		hàng Quý. Tra dầu mỡ và vệ		
		sinh barrier		
6.	Máy tính quá bẩn, đầy	Cần shutdown máy tính và vệ		
	bụi bên trong	sinh sạch sẽ nhằm tăng tuổi		
		thọ và đảm bảo máy tính hoạt động tốt		
D	Ghi chú	dong tot		
<u> </u>			 	
	Do hệ thống không hoạt động nên chưa thể kiểm tra hoạt động của hệ thống barriers khi kết nối với hệ thống phần mềm và hệ thống thông minh khác (đầu đọc, cảm biến,			
	camera)			
	camera)			