
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ КИМЁ-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

"СИЛИКАТ МАТЕРИАЛЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ" КАФЕДРАСИ

Тузувчилар: т.ф.д.,проф. Арипова М.Х. т.ф.н. Бабаханова З.А.

"ШИША МАТЕРИАЛЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ"

фанидан маъруза матнлари





Тошкент-2010

услубий семи мухокама қил	а матнлари "Силикат материаллар технологияси" кафедрасининг инарида20 йилсонли мажлис баёни билан инган ва институт Илмий-услубий кенгашида "йилбаёни билан маъкулланган.
Такризчилар:	ЎзР.ФА "Умумий ва ноорганик кимё" институтининг "Юқори температурали материаллар кимёси" лаборатория мудири, т.ф.н. Арифов П.А.
	Тошкент кимё-технология институтининг профессори, к.ф.д. Ахмеров К.А.

Аннотация: 5320400-Кимёвий технология (Қурилиш материалларининг кимёвий технологияси бўйича) йўналиши махсус фани маъруза матнлари шу бакалаврлик йўналиши бўйича таълим олаётган талабаларга шиша материаллар ишлаб чиқариш технологияси асосларига оид мухим маълумотлар берилган. Керакли хом ашъёлар, уларга ишлов бериш, шихта тайёрлаш ва эритиш, шакллаш ва отжиг килиш, ишлов бериш йўли билан ишлаб чиқарилган махсулотларнинг ҳалқ хўжалигидаги аҳамиятига оид мулоҳазалар ёритилган.

1 – МАВЗУ. ШИША ВА СИТАЛЛ (ШИШАКРИСТАЛЛ) МАТЕРИАЛЛАР ХАҚИДА ТУШУНЧА.

Ваъз режаси:

- 1. Шиша таърифи.
- 2. Шиша буюмларнинг ишлатилиши.
- 3. Кимёвий таркибига кўра шишаларнинг бўлиниши.
- 4. Ўзбекистондаги шиша ва ситалл корхоналарнинг фаолияти.
- **5.** Шишакристалл материаллар, шу соҳада Ўзбекистон олимларининг изланишлари.

1. Шиша таърифи.

Шиша деб, қотиш температураси, кимёвий таркибидан қатъий назар қовушқоқликни аста секин оширилганда қаттиқ жисмларнинг механик хоссаларини намоён этувчи, суюқ холатдан шиша холатига ўтиш жараёни қайтар бўлган доимий аморф жисмларга айтилади.

2. Шиша буюмларининг ишлатилиши.

Бугунги кунда замонавий техникани шишасиз тассавур қилиб бўлмайди. Чидам берилган шиша, кўп қаватли шишалар юқори механик мустаҳкамликка эга, кўпикли шиша эса сувдан енгил, ёнмайди, иссиқ ва товуш изоляцион материалдир, шишадан олинган шишатола ва матолар сув ва олов бардош, ҳамда электроизоляцион ҳуссусиятга эгадир. Шишадан олинган иссиққа чидамли трубалар озиқ-овқат ва кимё саноатларида кенг қўлланилади.

Замонавий темир йўл, автомобил ва авиация транспортини сигнал шишаларисиз тассавур қилиб бўлмайди.

Хозирги вақтда шиша буюмлари халқ хўжалигининг барча тармоқларида кенг қўлланилмокда. Кимё саноатида суюқликларни сақлаш, эритиш, парлатиш, узатиб бериш учун; тиббиётда дори – дармонларни сақлаш, қонни ва бошқа

суюқликларни узатиш учун; техникада — турли мосламаларнинг ташқи қатлами, қобиғи, эҳтиёт қисми; қурилишда — бино деразалари ойнаси, кўзгулар, ёритгичлар қобиғи ва бошқа кўпгина шиша маҳсулотлари ишлатиладиган соҳалаларни мисол қилиб келтириш мумкин





Расм. Шиша ва биллур махсулотлар.

Оғзи кенг, оғзи тор яъни, ички айлана ўлчами 30 мм дан ошиқ ва ички айлана ўлчами 30 мм дан кам шиша идишлар қуруқ ва бошқа мева — сабзавотларни, улардан олинадиган шарбатларни қадоқлаб сақлаш, ичимлик суюқликларини солиш ва бошқа жойларга олиб бориш учун ишлатилади. Шиша идишларнинг ички юзасида ҳаво пуфакчалари бор бўлган бўшликлар, чанг, дарз кетган, чети учган бўлмаслиги керак. Улар кимёвий ва маълум харорат таъсирига чидамли бўлиши керак. Уларга қўйиладиган талаблар давлат стандартларида белгиланган бўлади.

СИГНАЛ ШИШАЛАРИ.

Сигнал шишалар деб, рангли сигналлар учун ишлатиладиган рангли шишаларга айтилади. Кўпрок долзарб бўлган сигнал ранглари кизил, сарик, яшил хисобланиб, кизил шиша яшил нурларни, яшил шиша эса кизил нурларни ўтказмаслиги керак.

Сигнал шишалари оддий оҳактош – натрийли шиша массасига унга мос ранг берувчи қушиши билан олинади. Сигнал шишалари учун буёқ сифатида қуйдагилар ишлатилади:

қизил шиша учун: селен ва кадмий бирикмалари, яшил шиша учун: рух оксиди ва хром оксиди,

ОПТИК ШИША.

Оптик шиша деб, аниқ оптик асбоблар ишлаб чиқаришда ишлатиладиган шишага айтилади. Оптик шиша оддий шишадан қуйидаги хусусиятлари билан фарқ қилади: яони, юқори физико-техник хоссалари — юқори кўрсаткичи ва бир жинслилиги, шаффофлиги, доимий оптик характеристикаси билан фарқ қилади.



ШИША САНОАТИ УЧУН ХОМ АШЁ МАТЕРИАЛЛАРИ.

3. Кимёвий таркибга кўра шишаларнинг бўлиниши.

Кимёвий таркиби бўйича шишаларни куйидаги синфларга бўлиш мумкин: олтингугуртли, селенли, мишьякли (маргимуш)ли, силикатли, боратли, фосфатли, германатли, кварцли ва бошкалар.

Бир вақтнинг ўзида иккита шиша ҳосил қилувчи оксиднинг шиша таркибида мавжуд бўлиши унинг номланишида ҳам ўз аксини топади, яъни масалан, борсиликатли (B_2O_3 ва SiO_2), силикофосфат шиша (P_2O_5 ва SiO_2), арсеносиликатли (As_2O_3 ва SiO_2), германосиликатли (GeO_2 ва SiO_2), борфосфатли (B_2O_3 ва P_2O_5) ва бошқалар.

Адабиётларда шишаларни куйидагича яъни, элементар шишалар (C, P, S, As ва Se), галогенли шишалар (BeF_2 ва Zn F_2), халькогенидли шишалар (As-S, As-Se, As-Te, Ge-As-S, Ge-P-S ва бошка кислородсиз системалар), оксидли шишалар (SiO_2 , B_2O_3 , P_2O_5 ва As_2O_3) ва саноат шишалари (Me_2O - $_n$ SiO_2 , Me-Na ва K, n=2-4; NaO-CaO- SiO_2 ; NaO-MgO-CaO- Al_2O_3 - SiO_2 ; K_2O -ZnO-PbO- SiO_2 ва бошкалар) классификациялаш хам мавжуд.

Шиша маҳсулотлари саноатда ишлатиш жараёнига қараб турлича белгиланади. Масалан, дераза ойнаси, техник шиша, лаборатория шишаси, оптик шиша ва бошқалар. Яна уларни қурилиш шишаси, техник шишаси, лаборатория шишаси, оптик шишаси ва маиший-ҳўжалик шишалари каби таснифлашимиз ҳам мумкин.

1-жадвал. Шишалар баъзи турларининг кимёвий таркиби ва татбик этишга асосланган классификацияси.

	Шишанинг кимёвий таркиби,						
Шишаларнинг	мас.% хисобида						
НОМИ	RO ₃	R_2O_3	RO	R ₂ O	Бошкал		
					ap		
Дераза ойнаси:	72,0 SiO ₂	1,4 Al ₂ O ₃	7,5 CaO	15,0 Na ₂ O	0,5 SO ₃		
"лодочка"ли		$0.1 \text{ Fe}_2\text{O}_3$	3,5 MgO				
чўзиш							
"лодочка"сиз	72,4 SiO ₂	1,7 Al ₂ O ₃	7,8 CaO	13,8 Na ₂ O	0,5 SO ₃		
чўзиш		$0.1 \text{ Fe}_2\text{O}_3$	3,6 MgO				
полировкаланган	72,0 SiO ₂	1,4 Al ₂ O ₃	9,0 CaO	14,0 Na ₂ O	0,5 SO ₃		
витрина ойнаси		$0.1 \text{ Fe}_2\text{O}_3$	3,0 MgO				
Армировкали ва	72,5 SiO ₂	0,9 Al ₂ O ₃	12,6	12,5 Na ₂ O	0,4 SO ₃		
накшли ойна		$0.1 \text{ Fe}_2\text{O}_3$	CaO				
			1,0 MgO				
Ойна кўзгу	71,5 SiO ₂	0,3 Al ₂ O ₃	14,0	13,4 Na ₂ O	-		
		$0.1 \text{ Fe}_2\text{O}_3$	CaO				
		$0,6 B_2 O_3$	0,1 MgO				
К-3 ойнаси	71,4 SiO ₂	0,3 Al ₂ O ₃	1,3 CaO	9,4 Na ₂ O	-		
		$0.1 \text{ Fe}_2\text{O}_3$	0,5 MgO	9,2 K ₂ O			
		$7,8 \text{ B}_2\text{O}_3$					
	номи Дераза ойнаси: "лодочка"ли чўзиш "лодочка"сиз чўзиш полировкаланган витрина ойнаси Армировкали ва накшли ойна Ойна кўзгу	номи RO ₃ Дераза ойнаси: 72,0 SiO ₂	номиRO3R2O3Дераза ойнаси: "лодочка"ли чўзиш72,0 SiO2 0,1 Fe2O31,4 Al2O3 0,1 Fe2O3"лодочка"сиз чўзиш72,4 SiO2 0,1 Fe2O31,7 Al2O3 0,1 Fe2O3полировкаланган витрина ойнаси72,0 SiO2 0,1 Fe2O31,4 Al2O3 0,1 Fe2O3Армировкали ва накшли ойна72,5 SiO2 0,9 Al2O3 0,1 Fe2O30,9 Al2O3 0,1 Fe2O3Ойна кўзгу71,5 SiO2 0,6 B2O30,3 Al2O3 0,6 B2O3К-3 ойнаси71,4 SiO2 0,3 Al2O3 0,1 Fe2O3	номи RO ₃ R ₂ O ₃ RO Дераза ойнаси: 72,0 SiO ₂ 1,4 Al ₂ O ₃ 7,5 CaO "лодочка"ли чўзиш 0,1 Fe ₂ O ₃ 3,5 MgO "лодочка"сиз чўзиш 72,4 SiO ₂ 1,7 Al ₂ O ₃ 7,8 CaO полировкаланган витрина ойнаси 72,0 SiO ₂ 1,4 Al ₂ O ₃ 9,0 CaO Армировкали ва накшли ойна 72,5 SiO ₂ 0,9 Al ₂ O ₃ 12,6 Ойна кўзгу 71,5 SiO ₂ 0,3 Al ₂ O ₃ 14,0 Ойна кўзгу 71,5 SiO ₂ 0,3 Al ₂ O ₃ 14,0 К-3 ойнаси 71,4 SiO ₂ 0,3 Al ₂ O ₃ 1,3 CaO 0,1 Fe ₂ O ₃ 0,5 MgO 7,8 B ₂ O ₃ 0,5 MgO	номи RO ₃ R ₂ O ₃ RO R ₂ O Дераза ойнаси: "лодочка"ли чўзиш 72,0 SiO ₂ 1,4 Al ₂ O ₃ 7,5 CaO 15,0 Na ₂ O "лодочка"сиз чўзиш 72,4 SiO ₂ 1,7 Al ₂ O ₃ 7,8 CaO 13,8 Na ₂ O полировкаланган витрина ойнаси 72,0 SiO ₂ 1,4 Al ₂ O ₃ 9,0 CaO 14,0 Na ₂ O Армировкали ва накшли ойна 72,5 SiO ₂ 0,9 Al ₂ O ₃ 12,6 12,5 Na ₂ O Ойна кўзгу 71,5 SiO ₂ 0,3 Al ₂ O ₃ 14,0 13,4 Na ₂ O К-3 ойнаси 71,4 SiO ₂ 0,3 Al ₂ O ₃ 1,3 CaO 9,4 Na ₂ O К-3 ойнаси 71,4 SiO ₂ 0,3 Al ₂ O ₃ 1,3 CaO 9,4 Na ₂ O 7,8 B ₂ O ₃ 7,8 B ₂ O ₃ 0,5 MgO 9,2 K ₂ O		

3,2 CaO 3,0 MgO 5,0 CaO 4,0 MgO 6,2 CaO	13,5 Na ₂ O 16,1 Na ₂ O	0,4 SO ₃
5,0 CaO 4,0 MgO 16,2 CaO	16,1 Na ₂ O	0,4 SO ₃
4,0 MgO 16,2 CaO	16,1 Na ₂ O	0,4 SO ₃
6,2 CaO		
	_	
3.7 ΜσΩ	_	2,0 F ₂
5,7 Wigo		100%
		устига
7,5 CaO	16,0 Na ₂ O	-
3,0 MgO		
),5 CaO	4,0 Na ₂ O	-
	1,0 K ₂ O	
	-	-
),01 CaO	0,02 Na ₂ O	-
0,1 CaO	18,6 K ₂ O	-
16,4 PbO	6,4 K ₂ O	-
5,0 CaO	16,0 Na ₂ O	-
	$2,0 \text{ K}_2\text{O}$	
7,0 CaO	13,5 Na ₂ O	-
4,0 MgO	1,5 K ₂ O	
5,5 CaO	16,1 Na ₂ O	-
3,5 MgO	1,0 K ₂ O	
2,0 BaO		
3,5 CaO	15,0 Na ₂ O	-
),95 MgO		
7, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	,0 MgO ,5 CaO ,01 CaO ,0 CaO ,0 CaO ,0 MgO ,5 CaO ,5 MgO ,0 BaO ,5 CaO	,5 CaO

	Кимё-лаборатория	74,0 SiO ₂	3,0 Al ₂ O ₃	10,0 CaO	10,0 Na ₂ O	-
	шишаси:846-шиша		$3,0 B_2O_3$			
	Пирекс	81,0 SiO ₂	2,0 Al ₂ O ₃	0,5 CaO	4,5 Na ₂ O	-
			12,0 B ₂ O ₃			
	Термометр шиша-си	67,5 SiO ₂	2,5 Al ₂ O ₃	7,0 CaO	14,0 Na ₂ O	-
	16 ¹¹¹ -шиша		$2,0 B_2O_3$	7,0 ZnO		
	59 ¹¹¹ -шиша	72,0 SiO ₂	5,0 Al ₂ O ₃	-	11,0 Na ₂ O	-
			12,0 B ₂ O ₃			
	Тиббий шишаси:	73,0 SiO ₂	4,5 Al ₂ O ₃	7,0 CaO	8,5 Na ₂ O	-
	НС-1 шиша		$4,0 B_2O_3$	1,0 MgO	2,0 K ₂ O	
	МТ-шиша	72,5 SiO ₂	2,0 Al ₂ O ₃	8,0 CaO	15,5 Na ₂ O	-
				2,0 MgO		
	Электрод шишаси:	59,5 SiO ₂	19,5 La ₂ O ₃		12,6 Li ₂ O	-
	ЦЛА-шиша				8,4 Cs ₂ O	
	АКШ-шиша	59,7 SiO ₂	18,9		12,1 Li ₂ O	-
			La ₂ O ₃		12,3 Cs ₂ O	
	Атом техника шиша	1,6 TiO ₂		61,0 PbO		15,1 P ₂ O ₅
	ү-нуридан сакловчи		-	1,6 CaO	-	21,3WO ₃
	Нейтронлар ютувчи	-	30 B ₂ O ₃	25,0 CdO	-	-
			25 Cd ₂ O ₃	20,0 CaO		
	Радиацияга чидамли	75,3 SiO ₂	0,3 R ₂ O ₃	8,4 CaO	17,6 Na ₂ O	-
				0,2 MgO	1,2 K ₂ O	
Хўжа-	Шиша тараси	61,9 SiO ₂	11,6 Al ₂ O ₃	0,8 MnO	10,5 Na ₂ O	0,3 SO ₃
лик			1,5 Fe ₂ O ₃	7,0 CaO	2,3 K ₂ O	
				4,1 MgO		
	Биллур	59,0 SiO ₂		24,0 PbO	16,0 K ₂ O	-
				1,0 ZnO		
	Оғир биллур	51,8 SiO ₂	0,04 Fe ₂ O ₃	37,4 PbO	0,7 Na ₂ O	-

				10,06 K ₂ O	
Кўрғошин биллури	78,0 SiO ₂	0,5 Al ₂ O ₃	6,8 CaO	1,4 Na ₂ O	-
				13,3 K ₂ O	

4. Ўзбекистондаги шиша корхоналарининг фаолияти.

Ўзбекистонда шиша маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар Қувасой, Ғазалкент ва Тошкент шаҳрида жойлашған. Қувасой корхонасида асосан дераза ойна, транспорт ойнаси ва ичимликлар учун бутилкалар чиқарилади. Ғазалкент корхонасида дераза ойна ва Тошкент шаҳри "Оникс", "Асл ойна" ва "Фарм-гласс" корхоналарида биллур буюмлари жимжимадор бутилкалар ва фармацевтика идишлари ишлаб чиқарилади.





Расм 1. Шиша корхонаси - хом аше Расм 2. Биркомпонентли шнекли саклаш бункерлари курилиши. дозировка комплекси (автомат тарозилар) КДУ-Ш.

5. Шишакристалл материаллар ва бу сохада Ўзбекистон олимларининг изланишлари.

Суюқлантирилган шишаларни кристаллантириб текис майда кристалли шишалар олинади, булар ситаллар деб аталади. Ситаллар механик таъсирларга чидамли материаллар бўлиб, мустаҳкамлиги уларни ҳосил қилган шишаларнинг мустаҳкамлигидан баъзан 5 марта ортиқ ҳам бўлади ва чўяннинг мустаҳкамлигига

якинлашади. Ситаллар кимёвий таъсирларга ва иссика чидамли материаллардир. Шишалардаги кимёвий компонентларнинг кимёвий таркибини ва киздириш меъёрини танлаш оркали ситалларни тегишли кристаллик тузилишларни хосил килиш мумкин, яъни керакли бир хоссага эга ёки бирданига бир неча хоссаларга эга ситалларни тайёрласа бўлади. Ситаллар курилиш ишларида, электотехникада, халқ хўжалигининг кўп соҳаларида катта аҳамиятга эга янги материалдир. Химия заводларида энди чикит бўлмайди бутун чикитлар ситаллар ишлаб чикариш учун сарф бўлади ва булар чикитситалл дейлади.

Ситаллар ўзини юкори физик-механик билан хоссалари керамик материаллардан бир неча бор устун туради. Хозирги вақтда ситаллардан бўлган махсулотлар хорижий мамлакатларда кенг ўрин олган, айникса Америка (Корнинг фирмаси), Япония, Германия, Франция, Белгия, Россия ва бошка мамлакатларда. Бу мамлакатларда ситалл асосида (LiAlSi $_2$ O $_6$) олинган махсулотлар металл ўрини Афсуски, бизнинг Республикамизда бемалол босиши мумкин. махсулотларини олиш учун заводлар йўк, лекин Республика олимлари бу йўналиш бўйича илмий-тадкикиот ишларини олиб боришмокда. Айникса, бу йўналиш бўйича проф. Исматов А.А., проф. Сирожиддинов Н.А., проф. Юнусов М.Ю. ларнинг хиссалари каттадир.

Проф. Сирожиддинов H.A. $MgAl_2Si_5O_{18}$ - SiO_2 , $MgAl_2Si_5O_{18}$ - $MgAl_2O_4$, LiAlSi $_2O_4$ - $MgAl_2O_4$, LiAlSi $_2O_6$ - $MgAl_2O_4$. , LiAlSi $_4O_{10}$ - $MgAl_2O_4$ системалари асосида янги ситаллар олишга эришдилар. У олинган материалларнинг солиштирма оғирлиги, нур синдириш коэффициенти, микроқаттиқлиги, механик хоссалари, иссикликдан кенгайиш коэффициенти қиймати каби параметрларини кимёвий таркиб ва ҳароратга боғлиқлиги қонуниятларни яратди. Ситалларда ҳосил бўлган эвкриптит, сподумен ва кордиеритларнинг тузилиши ва параметрларга оид аниқликларни киритди.

Проф. Исматов А.А., проф. Юнусов М.Ю., проф. Арипова М.Х. тамонидан мелилит, диопсид, анортит, апатит каби кимёвий бирикмалар иштирокидаги системалар мукаммал ўрганилди. Шу системалар асосида янги таркибли ситаллар

синтез қилинди. Уларнинг тузилиши, ҳосса-ҳуссусиятлари ва тадбиқ этиш имкониятлари чуқур ўрганилди. Олинган маҳсулотларнинг техникада яримўтказич сифатида, тиббиётда эса имплантатлар ролини ўйнаши мумкинлигини тасдикланди.



«Шиша хақида тушунча" мазусига кластер.

Таянч сўз ва иборалар

Шиша, шишакристалл, суюқлик, сақлаш, фаза, тиббиёт, техника, оптика, механик, керамик бўшлик, дарз кетиш, ўлчам, қатлам, халқ хўжалиги, ички айлана, айлана ўлчами, ҳаво.

Мавзу бўйича назорат саволлари:

- 1. Шиша ҳақида тушунча.
- 2. Ситаллар ҳақида тушунча.

- 3. Шиша маҳсулоти олиш учун Республикамизда мавжуд бўлган корхоналар.
- 4. Шиша ва ситаллар олиш технологияси фанининг мохияти.
- 5. Саноатда ситалларнинг ўрни.
- 6. Хорижий мамлакатларда шиша ва ситалл махсулотларининг ўрни.
- 7. Шиша махсулотларининг таснифи.
- 8. Ситалл махсулотларининг таснифи.
- 9. Ситалл махсулотларининг керамик материаллардан фарки.
- 10.Шиша саноатини ривожланишида Ўзбекистонлик олимларнинг хиссаси.

2 - МАВЗУ. ШИША ХОЛАТИ. КРИСТАЛЛ. ШИША САНОАТИ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ХОМ АШЁЛАР.

2.1. ШИША ХОЛАТИ. КРИСТАЛЛ.

Ваъз режаси:

- 1. Шиша холати.
- 2. Кристалл модда.
- з. Шиша хосил бўлиш шароитлари.
- 4. Шиша хосил қилувчилар ва модификаторлар.
- 5. Жуда тез совитиш ҳақида тушунча.

1. Шиша холати.

Шиша қаттиқлиги, мустаҳкамлиги, аморфлиги билан характерланадиган шаффоф жисм саналади. Шаффофлигидан ташқари шишанинг юқорида айтилган ҳоссалари ҳамма қаттиқ жисмлар учун хосдир. Лекин шиша бир қатор ҳоссаларга ҳам эгаки, бу суюқ ҳолат учун ҳам типик ҳисобланади.


Шишага жаҳон олимлари турлича аниқлик киритишди. 1939 йил Россия Фанлар Академияси олимлари томонидан шишага қуйидагича изоҳ берилди:

"Шиша деб қотиш, суюқланиш температураси ва кимёвий таркибидан қаттий назар қиздириб суюқлантирилган моддани совитишдан хосил бўлган ва қаттиқ жисм хоссаларини ўзида намоён этувчи ҳамма аморф жисмларига айтилади, унда суюқ ҳолатдан шиша холатга ўтиш жараёни қайтар бўлиши шарт".

АҚШ олимлари ташкилоти шиша тушунчасига қуйидаги аниқликни киритишди: «Шиша кристаллизациясиз қаттиқ холатгача совитилган ноорганик махсулотдир». Шиша рангсиз ва рангли, шаффоф ва ношаффоф бўлиши мумкин. Уларни қаттиқ холатгача кристаллизациясиз совитиш мумкин ва улар бу кўринишда кўпгина специфик хоссаларга эга бўладилар. Шиша структураси тўғрисида янада аникрок тассавурга эга бўлиш учун қаттиқ ва суюқ фаза орасидаги боғланишни кўриб чикиш керак.

Суюқликларнинг рентгеноструктурали анализи шуни кўрсатадики, суюқликларда яқин масофа тартиблилиги мавжуд бўлиб, узоқ масофа тартиблилиги мавжуд эмас. Қаттиқ жисмларда узоқ ва яқин масофа тартиблилиги мавжуд бўлиб, структураси эса бутун ҳажм бўйича тартиблилиги таъминланади.


кристалл модда эритмаси совитилса, уларда аник музлаш нуктаси борлиги кўринади, бу нуктада кристаллар хосил бўлиши хисобига котиш содир бўлади. Лекин баъзида суюкликни музлаш температурасидан паст температурасигача кристаллар хосил килмасдан совитиш мумкин. Бу холда суюклик жуда совитилган холда бўлади. Жуда совитиш холати тез учраб турадиган холатдир. Суюкликка чанг тушишишниг олдини олинса, жуда тез совитиш жараёни мукаммал содир бўлади. Суюкликда бегона бўлаклар пайдо бўлса (ёт қушимча, чанг, соч толаси ва бошқалар) кристаллизация марказлари хосил булиш имконияти пайдо бўлади. Жуда совитилган суюклик метастабил холатда бўлади, негаки, унинг озод энергияси унга мос кристаллнинг озод энергиясидан катта бўлади. Лекин жуда совитилган суюклик структурасида хар кандай унга якин структурага қараганда озод энергияси бўлади. Шиша холати билан нормал қаттиқ ёки суюқ холат орасидаги боғланишни суюқлик совишида рўй берадиган жараёнлар билан тушинтириш мумкин.



Кластер 1. Шиша холати.

2. Кристалл модда.

Кристалланаётган модда учун шундай аник температура мавжудки, бу температурада ҳажмнинг тез қисқариши билан қотиш содир бўлади. Шу билан бирга қотиш жараёнида иссиклик ажралади. Кристалл модданинг совиш диаграммасини (1-расм) температура-вақт координатасида кўриб чикиш мумкин.



1-расм. Кристалл модданинг совиш диаграммаси.

Модда температурасининг стрелка билан кўрсатилган томонга қараб совишида а ва в участка суюк фаза областида бўлади. В нуктасида в модданинг бошлангич кристаллари пайдо бўлади. С нуктасида эса, модда бутунлай кристалланиб бўлади. Б нуқтасида температуранинг тушиши кузатилади. Бу кристаллизация нуқтаси ёки суюкланиш нуктаси деб аталувчи t_s температурасига мос келган вс участкасида ажраладиган кристаллизация иссиклиги хисобига содир бўлади. Бу хол режим қандай бораётганига богликдир. Берилган система учун характерли юқори температурадан келиб чикилса, температура пасайиши томонга караб в модда кристалланади, агар қарама-қарши томонга борса с нуқтада суюқланиш содир бўлади. Бу нуқтада суюқ фазадан қаттиқ фазага (кристаллизацияга) сакраш билан ўтиш кузатилади. T_S нуктаси динамик фазанинг мувозанат холатини характерлайди.

3. Шиша хосил бўлиш шароитлари.


Суюқликни совитилганда оксидлар кристалланади баъзи бир оксидлар эса осонгина шишасимон ҳолатда қолади. 1926 йилда Гольдшмит биринчи бўлиб шиша ҳосил қилувчи оксидларнинг умумий характеристикасини очишга харакат қилди. Унинг тахминига кўра оксиднинг шиша ҳосил қилиш лаёқатини кислород ионларининг катион атрофида қандай жойлашиши ва қандай қилиб кристалл панжарасининг элементар ячейкасини ҳосил қилиши аниқлайди.

Мустахкам кристалл структурада катионлар атрофини ўраб турувчи анионлар сони, шунингдек, координацион сон анион ва катионнинг нисбий катталиги бўйича аникланади. Агар радиуслар орасидаги масофа 0,225-0,414 орасида бўлса $M_{\rm X}{\rm O}_{\rm Y}$ оксиди учун координацион сон 4 га тенг бўлади. Бу холда кислород атомлари катион маркази атрофида жойлашган 4 киррали тетраэдр учини эгаллайди. Гольдшмитнинг фикрича ${\rm SiO}_2$, ${\rm P}_2{\rm O}_5$, ${\rm CeO}_2$ оксидлари шиша хосил қилишга лаёқатли критерий деб хисобланса, бу оксидлашиш ва кристалл холатларида 4 қиррали тетраэдр хосил қилишини аниклайди.

1932 йилда Захариасен оксидларнинг 4 қиррали конфигурация ҳосил қилиш лаёқатини шиша ҳосил қилиш критерийси деб ҳисоблаш мумкин эмаслигини исботлади, шунингдек, бериллий оксиди учун радиуслар муносабати, масалан, кислород ионлари бериллий ионлари атрофида 4 қиррали тетраэдрлар ҳосил қилиши мумкин, лекин, шундай бўлса-да, бериллий оксидини шишасимон ҳолатда олиш мумкин эмас. Бу нарса шиша структураси назариясини тартибсиз тур сифатида чуқурроқ ўрганишга даъват этди.

Захариасен шундай хулосага келди: шишаларда худди кристаллардек, атомлар 3 ўлчамли турлар билан боғланган бўлиши керак. Шишанинг кристаллдан фарқи, аниқ дифракцион рентгенографик спектрлар бермайди, шунинг учун шиша турлари узлуксиз бўла олмайди. Моддага хос энергия шишасимон ҳолатда унга мос кристалл тури энергиясидан сезиларли фарқ қилмаслиги керак. Бундан шуни билиш мумкинки, шиша ҳосил қилувчи оксидлар учун шишадаги катионларнинг

координацион сони кристалл қандай бўлса шундай бўлиши лозим. Бу шиша ва кристалл структура элементлари бир хил бўлиши кераклигини кўрсатади. Кристаллда бу структура элементлари тўғри кристалл структурасини юзага келтирса, шишада бурчакли боғланишлар кучли бузилиб, структура элементлари узлуксиз жойлашмайди ва хаотик тўр хосил қилади.



2-расм. а) кварцнинг кристалл панжараси; б) тартибсиз структурага эга бўлган кварц шишаси.

Анимация 1. Тартибли кристалл модда панжарасининг аморф (шиша) холат учун характерли бўлган хаотик панжара хосил бўлиши жараёни.

Шундай қилиб, шишаларда яқин масофа тартиблиги мавжуд, негаки, тўғри кўп қирралилар учларида жойлашади, лекин узоқ масофа тартиблиги мавжуд эмас.

Захариасен шиша ҳосил бўлишида бир неча тасаввурларга изоҳ берди. Захариасен таълимотига кўра, $M_{\rm X}O_{\rm Y}$ оксидлари билан шиша ҳосил бўлишида қуйидаги шароитларга амал қилиш керак:

- I. Кислород атоми 2 тадан кўп бўлмаган М атоми билан боғланиб қолмаслиги керак.
 - 2. М ни ўраб турган кислород атомлари сони кам бўлиши керак.
- 3. Кислород атомлари ёрдамида юзага келадиган кўп қирралиларда умумий учлари бўлиши мумкин, лекин ребро ва гранлари эмас.
 - 4. Ҳар қандай кислородли кўп қирралиларда 3 та умумий учи бўлиши шарт.

Лекин шундай бўлсада, шундай шишалар мавжудки, уларда бу шароитларга амал қилинмайди. $M_{\rm X}O_{\rm Y}$ ва МО оксидлари Захариасен шартларини қаноатлантирмайди.

 B_2O_3 — структураси алохида учбурчаклардан ташкил топган шишалар учун яхши намуна ҳисобланади.

Шишасимон кварц - SiO_2 , фосфор (5) оксиди - P_2O_5 , мишьяк оксиди As_2O_5 - структураси алохида тўрт қирралилардан ташкил топган шишалар учун яхши намуна ҳисобланади.


4. Шиша хосил қилувчилар ва модификаторлар.

Оксидлар шиша ҳосил қилишда қуйидаги турларга бўлинади: Шиша ҳосил қилувчи оксидлар — B_2O_3 , SiO_2 , P_2O_5 ва бошқалар; Модификацияли оксидлар — MgO, Li_2O , CaO ва бошқалар.

Модификацияли оксидлар ясси турларни тўлдириш хусусиятига эга эмас, лекин уларнинг таъсири Na_2O шишасининг турини кучсизлантиради.

Оралиқ оксидлар — шундай оксидларки, улар шиша ҳосил қилишга қодир эмас, лекин бошқа оксидлар билан бирга шиша турлари ҳосил бўлишида иштирок этади. Al_2O_3 — оралиқ оксидлар учун мисол бўла олади.


 Na_2O модификацияли оксидни кўриб чикамиз. Уни кварцли шишага киритилганда натрий — силикатли шиша хосил бўлади.



- Si кремний иони
- боғланмаган кислород иони.
- О боғланган кислород иони.

3-расм. Силикатли шиша хосил бўлиш структураси.

Иккита SiO_2 тетраэдрларини бириктирувчи кислород ионлари кўплиги ўрнига энди иккита боғланмаган кислород атоми мавжуд. Бу кислород атомларидан бири натрий оксидига тегишлидир. Натрий ионлари «тешик» ларда ёки тугунлар орасда жойлашади.



- ⊘ -натрий иони;
- -боғланган кислород иони;
- боғланмаган кислород иони
- - кремний иони

Ишқорий-ер оксидларидан магний, кальций ва барий оксидлари модификацияли оксидлар таъсирида металл катионлар тугунлари орасига жойлашади. Кислород ионлари эса шиша таркибига кириб тўр хосил қилувчи ионлар билан боғланишлар хосил қилади. Икки валентли катионларида (Mg^{+2} , Ca^{+2} , Ba^{+2}) бир катионга иккита боғланмаган кислород ионлари тўғри келади. Бу холда бир валентли катионлар (Li^{+1} , Na^{+1} , K^{+1}) холатида ҳар иккита боғланмаган кислород ионларига иккита катион тўғри келади.

Алюминий оксиди $-Al_2O_3$ оралик оксид хисобланади. Кристалларда алюминий иони силикат панжарасида расмда кўрсатилганидек жойлашиб, кислород билан 4 марттали ёки 6 марттали координация, SiO_4 — тетраэдрларини химоя килишга кодир тетраэдрик группалар хосил килади. Алюминий иони кремний ионидагидек 4 та зарядга эга эмас, у 3 та зарядга эга. Бу талабга кўра AlO_4

тетраэдрига битта ишқорий металл булиши керак булади, чунки ишқорий металл ионлари тетраэдр орасида (тугунлараро) группалар ҳосил ҳилиши мумкин.

Бундай структурага кристалл боғланган SiO_4 , AlO_4 группаларидан кўпинча алюмосиликатлар (дала шпатилари) эга бўладилар. Ҳар қандай AlO_4 тетраэдрларига шунга ўҳшаш структураларда битта ишқорий ион ёки «яримта» ишқорий-ер иони иштирок этади.


4-расм. Силикат сеткасидаги алюминий (соддалашган формасидаги структура).

 ${
m BeO-xyдди}$ шундай оралиқ оксиди ҳисобланади. ${
m BeO-BeO_4}$ тетраэдрик группалари кўринишидаги тартибсиз тўр таркибига киради. Бу ҳолда электр зарядининг компенсацияси учун хар қандай тетраэдрга иккитадан ишқорий металл ионлари тўғри келади. Титан (IV) ва цирконий (IV) оксидлари ҳам шиша тури таркибига кирувчи оралиқ оксид бўлиши мумкин.

5. Жуда тез совитиш хақида тушунча.

Агар суюқликни суюқланиш температурасигача совутилса, кристалланиш содир бўлади. Лекин жуда тез совутишда кристалланиш ҳар доим ҳам бошланишга улгурмайди ва суюқлик суюқланиш температурасидан паст температурада ҳам суюқ холатни сақлаб қолади. Бу жуда тез совутиш дейилади. Кристалланиш температурасидан паст температурада суюқ ҳолатда мавжуд бўлган суюқлик жуда тез совутилган суюқлик дейилади. Жуда тез совутиш эгрисини кўрсак, суюқланиш

(кристалланиш) температурасидан паст температурада суюқлик суюқ ҳолда қолади. (расм 1).



1-расм. Суюқликнинг жуда тез совутиш температура эгриси.

Таянч сўз ва иборалар

Шаффоф, ношаффоф, ноорганик, структура, анион, катион, шиша, координацион сон, элементар ячейка, элемент, энергия, оксид, узлуксиз боғланиш, хаотик, совиш, тез совиш, совитиш эгриси, кристалланиш.

Мавзу бўйича назорат саволлари

- 1.. Шиша холат тарифи
- 2. Оралиқ оксидларға қайси оксидлар киради
- 3. Модификаторлар
- 4 Шиша хосил қилучи оксидлар
- 5 Кристалл модда.
- 6. Шиша ҳосил бўлиш шароитлари.
- 7 Шиша ҳосил қилувчилар ва модификаторлар.
- 8. Жуда тез совитиш ҳақида тушунча.
- 9. Аморф ва кристалл холатларни фарки.
- 10. Шиша қадай ҳолатга эга.

2.2. ШИША САНОАТИ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ХОМ АШЁЛАР.

- 1. Шиша ишлаб чиқаришда ишлатиладиган хом-ашёлар турлари.
- 2. Ишқорий металл оксидларини кирғизиш учун қўлланадиган хом-ашёлар.
- з. Ишқорий ер металл оксидларини кирғизиш учун қўлланадиган хом-ашёлар.
- 4. Ёрдамчи хом ашё материаллар.

1. Шиша ишлаб чиқаришда ишлатиладиган хом ашёлар турлари.

Шиша саноати учун турли хом-ашё материаллари ишлатилади. Бу материаллар 2 гуруҳга, яъни асосий ва ёрдамчи материалларга бўлинади.

Асосий ёки шиша ҳосил қилувчи хом-ашёлар деб, кислота, ишқорий ва ишқорий ер оксидларни шиша массаси таркибига киритувчи материалларга айтилади.

Асосий материалларда SiO_2 , Al_2O_3 , MgO, Na_2CO_3 , Li_2O , CaO, B_2O_3 ва бошкалар мавжуд бўлиб, булар шишани асосий кисмини хосил килади ва хоссаларини аниклайди.

Ёрдамчи материаллар деб, шиша хоссаларини, сифатини яхшиловчи ва шиша хосил бўлиш жараёнини тезлатувчи материалларга айтилади. Бу материалларга бўёқлар, бўғувчилар, ранг йўқотувчилар ва бошқалар киради.

Шиша ишлаб чиқаришда **табиий** ва **суньий** материаллардан фойдаланилади. Табиий хом-ашёларга кварц куми, дала шпати, доломит, фосфорит, тупрок, оҳак, бўр ва бошқа материаллар мисол бўла олади. Суньий материалларга эса

ва бошқалар киради.



1-Расм. Кварц минерали кристаллари.

Кремнезем (SiO₂) шиша омихтаснинг асосий қисмини ташкил қилади. Шиша шихтасига кремнезём кварц куми оркали киритилади. Кварц минерали магматик жинс хосил қилувчи минераллар группасига киради. Кварц тоғ жинсларининг таркибида жуда кенг таркалган минерал бўлиб, бир неча хил кристалл холатда бўлади. Шу жумладан, юкори температурада баркарор модификацияси – кристобалит, ундан паст температурада- тридимит ва нихоят, одатдаги температурада барқарор модификацияси- кварцдан иборат бўлади. Шиша олишда кварц зарачалари ўткир бурчакка эга бўлган кварц куми ишлатиш тавсия этилади. Чунки заррачалари ўткир бурчакка эга бўлган кварц куми юкори солиштирма юзага эга бўлади, бу эса шиша пишириш вактида кварц бошка компонентлар билан тез реакцияга киришишига имкон яратади.

Кварц куми кимёвий таркиб жихатдан бир жинсли бўлиши керак. Кумнинг сифати, унинг кимёвий ва гранулометрик таркиби билан аникланади. Кварц кумининг кимёвий таркибида учрайдиган алюминий, кальций, магний, натрий оксидилари шиша хосил килувчи оксидлар хисобланиб, шиша сифатига салбий таъсир килмайди. Хром, темир, титан оксидлари эса шишага ранг бериб салбий таъсир кўрсатади. Кум таркибида Cr_2O_3 - хром оксиди кам холларда ва кам микдорда учрасада, унинг 0,001 % микдори хам шишага ранг беради. Титан оксиди кумнинг таркибида кўп учрайди, лекин шишага титан оксиди темир оксиди билан бирга учраган холатдагина ранг беради ва FeO оксидлари кумнинг кимёвий

таркибида кўп учрайдиган аралашма хисобланади. Fe_2O_3 шишага сарик ранг беради, FeO эса шишага хаво ранг беради. Fe_2O_3 билан бирга FeO эса шишага яшил ранг беради. Шиша махсулотларини қайси сохада қўлланишига қараб ранг беруви компонентларнинг микдори давлат андозасига жавоб бериши лозим. Масалан, оптик шиша олиш учун кумда Fe_2O_3 микдори 0,012 % ва Cr_2O_3 микдори эса 0,0001% дан кўп бўлмаслиги керак. Хўжалик буюмлар олиш учун кумда Fe_2O_3 микдори 0,025% гача, Cr_2O_3 микдори эса 0,001% гача бўлиш зарур. Дераза ойна олиш учун қумда Fe_2O_3 микдори 0,1% гача бўлиши керак.

Кўриниб турибдики, шиша махсулотларини олиш учун, хом ашё сифатида кўлланадиган кумларга қаттиқ талаблар қўйилади. Қумнинг гранулометрик таркиби, шу билан бирга ҳар хил катталикга эга бўлган доначаларининг нисбати шиша пишириш жараёнида катта аҳамиятга эга. Бундан ташқари шу нарса аниқланганки қумнинг катта фракциясига қараганда, кичик фракциясининг таркибида темир оксидлари кўпроқ микдорда бўлар экан.

Амалий тажрибага асосланган холда қум доначаларининг диаметри ванна печида пишириладиган шишалар учун 0,15-0,80 мм, тувакли хумдонларда пишириладиган шишалар учун 0,15-0,60 мм бўлиши маъқул хисобланади. Шу билан бирга кум таркибида бундай доначаларнинг микдори 80-90% ни ташкил қилиши керак.

Ўзбекистон худудида жойлашган кварц куми конлари тавсифи 1 жадвалда келтирилган.

1-жадвал Ўзбекистон худудида жойлашган кварц қуми конлари тавсифи

Коннинг номи	Асосий	Захираси,	Жойлашган ўрни	Тавсифи
	компонентлари	МЛН.Т.		
	миқдори, %			
Жеройск	SiO ₂ -97,2	3,5	Бухоро вилояти	Кварцли
	Fe_2O_3 - 0,16			
	TiO_2 - 0,06			
	$R_2O-0.28$			
	FeO - 0.03			

	Cr ₂ O ₃ - 0,003			
Кулантой	SiO ₂ -97,2	3,0	Шу жойда	Кварцли
	Fe_2O_3 - 0,20		I mondu	TESUP LATE
	TiO ₂ - 0,68			
	FeO – 0,03			
	Cr ₂ O ₃ - 0,003			
	Al ₂ O ₃ - 0,3-1,6			
Кармана	SiO ₂ -89,0	6,0		
Кармана	Fe ₂ O ₃ - 0,36	0,0	,,,	**
	TiO_2 - 0,20			
	FeO – 0,03			
	Cr ₂ O ₃ - 0,004-1,9			
	Al_2O_3 - 0,6-5,2			
Акмурдск	SiO ₂ -73,0-97,0	3,0		
ткиурдек	Fe ₂ O ₃ - 0,14-2,7	3,0	,,,	**
	Al ₂ O ₃ - 1,4-4,7			
Майск	SiO ₂ -91,0-97,0	2,5	Тошкент	
Ivianon	Fe ₂ O ₃ - 0,12-0,24	2,5	вилояти	**
	Al ₂ O ₃ - 0,8-3,6		BILLIONIII	
Озотбош	SiO ₂ -83,6-88,2	2,0	-«-	Кварц-дала
	Fe_2O_3 - 0,62-0,88	, -		шпатили
	Al_2O_3 - 3,0-6,5			
	R ₂ O- 6,8			
Чияли	SiO ₂ -76,0	38,0	Самарқанд	
	Fe_2O_3 - 0,93	,	вилояти	
	TiO_2 - 0,10			
	FeO - 0.15			
	Na ₂ O -2,7			
	K ₂ O- 4,9			
Карноб	SiO ₂ -71,2	-	Самарқанд	Каолинлашган
	Fe_2O_3 - 0,95		вилояти	гранит
	TiO_2 - 0,2			-
	$Na_{2}O - 0.25$			
	K ₂ O- 3,9			
	Al_2O_3 - 15,7			
Тузбулоқ	SiO ₂ -98,7	2,0	Бухоро вилояти	
	Fe_2O_3 - 0,03			
	TiO_2 - 0,003			
	Al_2O_3 - 0,46			
Акбаробод	SiO ₂ -35,0-68,0	_	Фарғона вилояти	
Қўқон	Fe_2O_3 - 0,8-5,2			
Бувайда	CaO – 6,0-26,0			

Ёзёвон				
Обручевск	SiO ₂ -60,0-72,0	-	Сирдарё вилояти	Кварцли
	Fe_2O_3 - 2,0-3,2			
	CaO - 5,0-10,0			
Илонсой	Ўзгарувчан	45,0	Сурхондарё	
			вилояти	
Қоровулбозор	SiO_2 -52,0-68,0	-	Бухоро вилояти	
	Fe ₂ O ₃ - 1,0-5,2			
	CaO - 8,5-13,8			
Нишон	SiO ₂ -62,3-76,6	-	Кашқадарё	
	Fe ₂ O ₃ - 1,12-2,8		вилояти	
	CaO - 4,8-8,1			
Жарқўрғон	SiO_2 -62,1-71,5	-	Сурхандарё	
	Fe_2O_3 - 08-3,2		вилояти	
	CaO - 6,6-10,5			
Ургенч	SiO ₂ -60,0-68,3	-	Хоразм вилояти	
	Fe_2O_3 - 2,0-4,8			
	CaO – 7,3-11,8			
Табакум	SiO_2 -76,2-87,0	-	Қорақалпоғистон	
	Fe_2O_3 - 0,22-3,2			
	CaO - 2,04-9,33			
Клизтуй	SiO ₂ -81,7-91,9	-		
	Fe ₂ O ₃ - 0,40-1,15			
	CaO - 3,24			
Машкудук	SiO ₂ -97,3-97,6	-		
	$Fe_2O_3-0,1$			
	CaO - 0,1-0,2			

МДХ мамлакатларида эса кенг ишлатиладиган 2 та кварц кумлари конига оид маьлумотларни келтирамиз:

Кўрғонча кварц куми (Тожикистон) - 96,9- кремний оксиди; 0,052- темир оксиди; 0,02- титан оксиди; 0,004- хром оксиди; 1,09- алюминий оксиди; 0,34- кальций оксиди; 0,08- магний оксиди; 0,56- калий оксиди; 0,08- натрий оксиди; 0,05- фосфор оксиди; қиздиргандаги йўқотишлик- 0,3;

Новоселовск кварц куми (Украина) — 98,72- кремний оксиди; 0,032- темир оксиди; 0,045- титан оксиди; 0,63- алюминий оксиди; 0,11- кальций оксиди; 0,06- натрий оксиди; қиздиргандаги йўқотишлик- 0,14.

Куйида келтирилган 2- жадвалда Ўзбекистон худудида жойлашган кварцли хом-ашёларнинг минерологик таркиблари берилади.

2-жадвал Ўзбекистон кварцли хом ашъёларининг минералогик таркиби

Минерал	Жерой	Кармана	Чияли	Майск	Кулантай	Тозбулак	Тозбулак
						(оқ)	(кул
							ранг)
Кварц	95,0	78,0	40,0	86,0	94,0	98,0	97,0
Дала шпати	1,8	15,0	25,0-	10,0	2,3	-	-
			26,0				
Гиллар	1,0	4,5	Белги	0,5	1,5	0,5	0,3
Темир	0,3	1,0	0,2	0,3	0,5	0,4	0,2
гидрооксиди							
Карбонатлар	0,3	0,3	2,0	0,5	0,3	0,3	0,2
Турмалин	Белги	Белги	1,0	Белги	Белги	-	-
Гипс	Белги	Белги	-	-	Белги	-	-
Апатит	Белги	Белги	Белги	0,2	Белги	-	-
Слюда	-	Белги	4,0	1,6	-	-	-
Рутил	Белги	Белги	-	-	Белги	-	-
Магнетит	Белги	Белги	Белги	Белги	Белги	-	-
Ильменит	-	-	0,3	-	-	-	-
Пирит	-	Белги	-	Белги	-	-	Белги
Хлорид	Белги	Белги	0,5	-	Белги	-	Белги
Руда бўлаги	Белги	Белги	-	Белги	Белги	-	-

Қўрғонча кварц кумининг таркибида 94,0 кварц, 1,7 дала шпати, 0,5 турмалин, 0,1 апатит ва 3,6 слюда бор. Новоселовск кумида 97,0 кварц, 1,0 дала шпати, 0,03 темир гидрооксиди, 0,04 карбонат, 1,5 турмалин, 0,02 гипс, 1,0 везувиан ва 0,05 рутил учрайди. Шу икки конга тегишли гранулометрик таркиб Ўзбекистон кварц кумлари таркиби билан биргаликда 3-жадвалда келтирилади.

3-жадвал Кварц қумларининг гранулометрик таркиби

Кон		Фракциялар ўлчами (мм) ва микдори (%)								
	0,8	0,8-	0,5-	0,4-	0,3-	0,2-	0,16-	0,1-	0,05	
		0,5	0,4	0,3	0,2	0,16	0,1	0,05		
Жерой	0,2	2,8	4,6	19,74	49,66	16,48	1,95	4,27	0,3	
Кармана	0,3	0,6	1,8	2,47	67,35	5,64	4,87	0,9	16,07	
Майск	5,6	8,8	10,5	25,5	21,5	15,4	10,0	2,6	0,6	
Кулантай	1,0	0,9	4,5	16,9	52,3	21,1	0,1	3,1	0,1	
Қўрғонча	1.	,0	82,1			9,2	5,7	2,0	-	
Новоселовск	0,09	2,85	32	32,3		10,1	4,04	0,	16	

БОР КИСЛОТАСИ.

Бор кислотаси — рангсиз, ялтирок, майда кристаллардан тузилган бўлиб, сувда яхши эрийдиган моддадир. Назарий таркиби B_2O_3 -56,45% ва H_2O — 43,55% дан иборат. Бор кислотаси билан бирга шиша таркибига бор ангидриди киритилади. Бор ангидриди шишанинг кимёвий ва термик мустаҳкамлигини оширади, шишанинг пишиш жараёнини тезлаштиради, суюқланишини ошириб, қовушқоқлигини пасайтиради. Шиша пиширишда бор ангдридининг 15% микдори учиб кетади. Шунинг учун унинг микдорини омихта таркибида сақлаб қолиш учун учиб кетадиган микдорини ҳисобга олган ҳолда бор ангдридидан кўпроқ қўшиш керак.

БУРА.

Бура ҳам бор кислотаси каби шиша таркибига бор ангидрини киритиш учун ишлатилади. Табиатда бура Na_2B4O_7 минерали кўринишида учрайди. Na_2B4O_7 – рангсиз, кулранг, сарғиш, яшил рангларда бўлиб, ёғли ялтироқликка эга минерал ҳисобланади. Бура бор кислотасининг натрийли тузи ҳисобланиб, 36,6% B_2O_3 ,

16,2% Na₂O 47,2% H₂O таркибдан иборат. Кулранг бурада сезиларли қушимчалар миқдори булади. NaO, Ca O₄, Na₂ O₄.

АЛЮМИНИЙ ОКСИДИ.

Алюминий оксиди (Al_2O_3 ,) катта хажмда ва юкори навли шиша олишда шиша омихтасига, таркибида 99% Al_2O_3 глинозём ёки сувли оксид алюминий оркали (аморф глинозём) Al_2O_3 х $3H_2O$ киргизилади.

Кўп холатда алюминий оксидини шиша таркибига каолин, дала шпати, пегматит оркали киритилади.

10-жадвал. Силикат материаллари олишда Ўзбекистонда қўлланиладиган лесс ва каолинларнинг кимёвий таркиби.

	Гилларнинг кимёвий таркиби,									
Гилларнинг	масс.% э	масс.% хисобида								
номи	RO_2	R_2O_3	RO	R ₂ O	Бошқа компо-	Куйди				
					нентлар	риш-				
						даги				
						йўқо-				
						тишла				
						p				
2	3	4	5	6	7	8				
Ангрен	60,7-63,7	21,8-23,4	0,4-0,8 CaO	-	-	9,0-10,8				
бойитилмаган	SiO_2	Al_2O_3	0,1-0,2 MgO							
каолини		1,9-2,0								
		Fe ₂ O ₃								
Ангрен	56,2-58,5	21,4-28,0	0.5-0,8 CaO	-	-	10,4-				
бойитилган	SiO ₂	Al_2O_3	0,3-0,4 MgO			11,0				
каолини		1,4-1,8								
		Fe ₂ O ₃								
Ангрен ҚК*	55,7 SiO ₂	29,0 Al ₂ O ₃	0,7 CaO	1,0 Na ₂ O	-	11,3				

бойитилмаган	0,35	1,0 Fe ₂ O ₃	0,5 MgO	0,5 K ₂ O		
каолини	TiO ₂					
Ангрен ҚК**	48,3 SiO ₂	36,1 Al ₂ O ₃	0,2 CaO	0,5 Na ₂ O	-	12,8
бойитилган		1,0 Fe ₂ O ₃	0,3 MgO	0,6 K ₂ O		
каолини						
Тошкент	51,6 SiO ₂	11,8 Al ₂ O ₃	11,5 CaO	2,0 Na ₂ O	-	13,0
лёсси	0,7 TiO ₂	2,20 Fe ₂ O ₃	2,9 MgO	2,1 K ₂ O		
Эолов лёсси	44,4 SiO ₂	9,1 Al ₂ O ₃	17,2 CaO	2,6 Na ₂ O	2,8 FeO	5,5
	0,6 TiO ₂	1,6 Fe ₂ O ₃	2,7 MgO	0,9 K ₂ O	10,6 CO ₂	
					0,1 P ₂ O ₅	

2. Ишқорий металл оксидларини киргазиш учун

қўлланадиган хом ашёлар.

Ишқорий металл оксидлари амалиётда "ишқорлар" деб аталувчилар саноат шишалар олишда омихтанинг асосий, зарур кисмни ташкил этади. Шиша таркибига бу оксидларни киргазиш учун кўпрок холатда натрий оксиди, кам холатда эса калий ва литий оксидлар ишлатилади.

СОДА.

Натрий оксидини (Na₂O) шиша таркибига киритиш учун сода ва сулфат орқали киритилади. Шиша пиширишда – Na₂CO₃· 10H₂O кальцийланган содани жонсизлантириб олинадиган сувсиз сода Na₂CO₃ ишлатилади. Калцийланган тоза сода микдорида 58,53% натрий оксиди ва 41,47% корбонат кислота мавжуд. Содада натрий корбонатни микдори 98-98,5% дан кам булмаслиги керак. Хаводан сода ўзига жуда тез намликни тортиб олиш хусусиятига эга. Соданинг намлиги 6-10% бўлади. Намланган тез кумоқлашади сода ва шиша омихтасини аралаштиришда салбий таъсир курсатади. Кальцийланган сода ок, кукунсимон бўлиб, сувда эриши керак. Қиздирилганда йўкотиш микдори (ППП-потеря при бўлмаслиги керак. Содада аралашма сифатида NaCl микдори 1% дан, Na₂SO₄ эса 0,1% кўп бўлмаслиги керак, сабаби омихта тайёрлаш вактида содани кетишини назарга олиш керак бўлади. Шиша махсулоти олишда қўлланилаётган содада темир оксидини микдори 0,02% оптик шиша олишда 0,005% кўп бўлмаслиги керак.

СУЛЬФАТ.

Сульфат сода билан биргаликда шиша пиширишда ишлатилади. Табиатда сульфат сувли Na_2SO_4 · $10~H_2O_{}$ ва сувсиз Na_2SO_4 табиий ва сунъий холатда учрайди. Табиий сульфат - Na_2SO_4 · $10H_2O_{}$ мирабалит ёки глауберли туз деб аталади. Мирабалит - йирик моноклиник кристаллардан иборат, рангсиз, аччикрок модда. Шиша пиширишда миробалит намлиги чикарилган холатда кўлланилади. Na_2SO_4 микдори 95% кам бўлмаслиги керак. Шиша олишда сульфатда аралашма сифатда $NaCl_{}$ микдори $1,2\%_{}$ дан, темир оксидини микдори эса $0,2\%_{}$ кўп бўлмаслиги керак. Омихта тайёрлаш вақтида сульфатни учиб кетишини назарга олиш керак.

поташ.

Табиий минерал сифатида маълум эмас. У ташки кўринишидан сувда яхши эрийдиган ок кристалл моддадир. Тоза поташ 895°Сда эрийди, сувсиз поташнинг молекуляр оғирлиги 2,26. Поташ жуда гигроскопик саналиб, ҳаводан намни тортиб олади. Шунинг учун уни курук жойда ёпик ҳолда саклаш керак. Поташ калийли минераллардан турли усуллар ёрдамида олинади. Ўсимлик поташи ўсимликлар зонасидан ишкорлашиш таъсирида олинади. Ўсимлик поташининг кимёвий таркиби:

Поташ шиша таркибига калий оксидини киритиш учун ишлатилади. Калийли шишалар тозалиги, ялтироклиги, шаффофлиги билан характерланиб, натрийли шишаларга қараганда секинроқ совийди. Бу мураккаб шиша маҳсулотларига ишлов беришда осонлик туғдиради. Калий оксиди асосан юқори навли биллур буюмлари

учун, шунингдек, баъзи бир навли рангли ва оптик шишалар олиш учун ишлатилади.

Одатда поташ таркибида кушимча сифатида сода булади. Бундай поташ калийли шишалар олишда яроксиз хисобланади. Шиша пиширишда K_2O нинг 12% и учиб кетади. Шунинг учун хисоб-китобларда P_2O_5 учун тургирлашлар киритиш керак.

3. Ишқорий ер металл оксидларини киргазиш учун қўлланадиган хом ашёлар

Ишқорий ер металл оксидлари шиша олишда шиша ҳосил қилиш жараёнини тезлаштиришга, ҳамда шишани ҳоссаларини яхшилашга имкон яратади. Шиша олишда ишқорий ер оксидлардан; магний, кальций, барий, қўрғошинли оксидлар кенг қўлланилади.

СаО-кальций оксиди шиша таркибига доломит, мел ва оҳак орқали киритилади.

Охак ва мел – $CaCO_3$ қиздирилганда 600° дан юқори хароратда CaO ва CO_2 га ажралади. Шиша саноатида қўлланадиган мел ва охакнинг кимёвий таркибида CaO ни микдори 90-98% гача бўлиши керак.

МgO- магний оксиди шиша таркибига магнезит MgCO₃, доломит MgCO₃ хСаСО₃ орқали киритилади. Шиша таркибига MgO киргазиш учун одатда доломит қўлланилади. Техник шартларига кўра сортли шиша ишлаб чиқариш учун ҳом ашё сифатида қўлланаётган доломитнинг кимёвий таркибида темир оксиднинг микдори 0,005%, бутилка шиша олиш учун 0,3%, тош ойна учун 0,2% дераза ойна олиш учун 0,1% дан кўп бўлмаслиги лозим. Магний оксиди дераза, бутилка, сортли, электроколбали, техник шишалар олишда қўлланилади.

СУРИК.

Шиша таркибига киритиладиган асосий материаллардан бири бу сурик хисобланади. Кимёвий таркибига кўра сурик Pb_3O_4 ёки $2PbO-PbO_2$ таркибга мос

хисобланади. Сурик ташқи кўринишидан олиниш усулига кўра очиқ оловрангдан қизил ранггача бўлган кукун саналади. Сурик хар доим хам тоза бўла олмайди. Унинг таркибида SiO_2 , Al_2O_3 , Fa_2O_3 ва бошқа моддалар бўлиши мумкин.

Шиша пиширишда сурик қуйдаги тенглама бўйича парчаланади:

 $2Pb_3O_4 = 6 PbO + O_2$


Бунда 97,7% PbO ва 2,3% O₂ ҳосил бўлади. Шиша таркибига қўшилувчи қўрғошин оксиди жуда нодир хусусиятларни намоён этади.

Шишанинг нур синдириш кўрсаткичи юқори бўлиб, бундай шишалар ишлов беришга қулай — шлифовка, полировка, гул тушириш мумкин бўлади, қўрғошинли шишаларнинг камчилиги — оҳактошли шиша билан солиштирилса, кимёвий чидамлилиги юқори эмас.

Хозирги пайтда сурик биллур пишириш учун, оптик шишалар учун, сунъий ва кимматбахо тошлар, эмаллар ва бошкалар учун ишлатилади.

ШИША СИНИҒИ.

Шиша синиғи (бой стекла) актив эритувчи ҳисобланиб омихтанинг эриш тезлигини ошириш учун ишлатилади. У омихтага 25-30% миқдорида қўшилади. Кўпгина ҳолларда шиша заводларида ишлаб чиқаришда ишлатиладиган синиқлар ишлатилади. Шиша синиғи ҳумдонга чанглар ва бегона қўшимчалардан тозаланиб бир жинсли ҳолатда солиниши керак. Агар шиша синиғи бошқа жойдан келтирилган бўлса, уни дарҳол кимёвий анализ қилиш керак. Омихтага шиша синигини (бой стекла) кушиш технологик тизими 2-расмда келтирилган.



2- Расм. Омихтага шиша синигини (бой стекла) кушиш технологик тизими.

4. Ёрдамчи хом ашё материаллари. БЎЁВЧИЛАР.

Марганец бирикмалари — марганец оксиди ва Mn_2O силикатлари хосил қилиб шишага кўк ранг беради.

Марганец бирикмалари шишани сиёхрангга бўяйди. Бўёвчининг микдори ошиб кетса, шиша қора рангда бўлиб қолади, уни эса "марблит" дейилади. МпО нинг тузлари марганецнинг ҳамма тузларидан мустахкамрок ҳисобланади. Бўёвчилар сифатида МпО каби унинг тузлари $MnSO_4$ ва $MnCO_3$ ҳам ишлатилади. МпО шишага тўқ сиёхранг беради.

$$2Mn_2O_3 = 4MnO + O_2$$

Кобальт бирикмалари — шишада Co_2O хосил қилиб, шишага кўк ранг беради. Кобальт бирикмаларидан бўёвчи сифатида кўпрок CoO, Co_2O_3 , CoO, $Co(No_3)_2$ лар ишлатилади.

CoO — тўқ жигарранг кукун бўлиб, шиша махсулотлари ишлаб чиқаришда $600\text{-}700^{\circ}\text{C}$ ҳароратда Co_3O_4 га ўтиш хусусияти билан характерланади.

$$6\text{Co}_2\text{O}_3 = 4\text{Co}_3\text{O}_4 + \text{O}_2$$

 $1150\text{-}1200^{\circ}$ хароратда СоОга ўтади:

$$2\text{Co}_{2}\text{O}_{3} = 2\text{CoO} + \text{O}_{2}$$

Никель бирикмалари. Шишада сиёхранг ҳосил ҳилиш учун ишлатилади. NiO – юҳори ҳароратга чидамли яшил рангли кукун.

 Ni_2O_3 - қора рангли кукун бўлиб пишириш жараёнида NiO га ўтади.

$$2Ni_2O_3 = 4NiO + O_2$$

Мис бирикмалари. Кислородли бирикмалар шишани ҳаворангга ўхшаш кўкиш – яшил рангга бўяйди.


Cu₂O эса қизил рангга бўяйди.

Олтин бирикмалари. Шаффоф шишани интенсив қизил рангга бўяйди. Бунда олтин коллоиди хосил бўлади. Олтин шишага $AuCl_3$, $Au(NO_3)_3$ ларнинг сувли эритмалари кўринишида қўшилади, қиздиришда мустахкамлиги билан ажралиб туради. Бўяш учун керакли бўлган олтин микдори кўп эмас, омихта оғирлигига нисбатан 0,001-0,003% атрофида бўлади. Пиширишда шиша рангсиз ёки сарғиш — рангда бўлади. Иккинчи марта қиздириш йўли билан охирги бўялишга эришилади.

Кумуш бирикмалари. Шишага тиллага ўхшаш интенсив сариқ ранг беради. Ранг коллоидли кумушнинг шиша омихтасига бир хилда тарқалиши билан юзага келади. Бўяш учун $A_{g_2}O$, $A_{g_2}CO_3$ ва AgCl ишлатилади. Пишириш жараёнида AgNO3 парчаланади:

$$AgNO_3 = Ag + NO + O_2$$

Шишани кумуш билан сифатли бўялишига шишанинг таркиби катта таъсир килади. Масалан, кўрғошинли биллур шишалари энг чиройли рангга бўялади.



Кластер 1. Шиша саноатида кулланиладиган хом ашелар.



Киноварь минерали.

Таянч сўз ва иборалар

Аморф жисм, ишқорий ва ишқорий ер оксидлари, омихта, интенсив, бўёвчилар, гигроскопик, сода, сурик, поташ, глинозём, кварц, минерал, магматик жинс, биллур, суюқланиш, қовушқоқ, намлик.

Мавзу бўйича назорат саволлари

- 1.Шиша ишлаб чиқаришда ишлатиладиган хом-ашёлар турлари.
- 2. Ишқорий металл оксидлари ва уларнинг шиша пиширишдаги роли.
- 3. Ишқорий ер металл оксидлари ва уларнинг шиша пиширишдаги роли.
- 4. Ёрдамчи хом ашё материаллар ва уларнинг шиша пиширишдаги роли.

3 - МАВЗУ. ШИША ХОМ АШЁЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШ.

Ваъз режаси:

- 1. Кварц кумига ишлов бериш.
- 2. Охак группаси материалларга ишлов бериш.
- з. Материалларни куритиш.
- 4. Омихта тайёрлаш бўлимининг технологик тизими.

1. Кварц кумига ишлов бериш.

Шиша маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ҳар бир қўлланаётган ҳом -ашёга ишлов берилади (1-анимация).

1 -анимация. Хом ашёнинг қайта ишлаш схемаси.

Темир оксидлари кварц кумлари ичида турли формада учрайди: майда лойсимон бўлаклар таркибида қаттиқ минераллар кўринишида, кварц бўлаклари юзасида гидрооксидлар пленкалари кўринишида, кварц бўлаклари ичида кўшимчалар кўринишида бўлади. Кўрсатилган кўшимчалардан қайси бири кварц бўлаклари ичида бўлишига қараб кумни бойитиш ювиш, ҳаволи сепарация, кимёвий ишлов бериш ва бошқа усуллар билан олиб борилади.

Лекин кўп холларда табиий кумлар таркибида кўпгина гурух кўшимчалари бўлади, шунинг учун юкорида кўрсатилган усуллардан бирини кўлланса бойитиш натижалари коникарли бўлмайди.

Флото ажратиш (флотооттирочний) усул - эффектив тозалаш усули бўлиб хисобланади. Флотацияда минералларини ажратиш уларнинг сувда бўкиши ва хаволи шарчаларга ёпишиб қолиш лаёқати билан аниқланади.

Минерал ёпишиб қолган шарчанинг оғирлиги сувдан кам бўлса шарча минерал қисмини кўтарган ҳолда юқорига сузиб чиқади. Минералларнинг бўкиши

ва ҳаво заррачаларига ёпишиб қолиш лаёқати юзанинг хоссаларига боғлиқ. Юза хоссаларини сунъий ўзгартириш билан уларнинг флотацияга муносабатига таъсир килиш мумкин. Бунга кўпик ҳосил килувчилар ва коллекторлар деб номланувчи турларга бўлинувчи флотацион реагентларни кўшиш билан эришиш мумкин. Бири минерал кисмларини ушлаб колувчи пульпа (таркибида тортилган ҳолатда кум бўлган сув) юзасида кўпик ҳосил килади. Иккинчиси таркибида темир бўлган минераллар юзасини ҳўлланмайдиган килади, бунинг учун улар кўшилади, натижада ҳаво пуфакчаларига ёпишиб кўпикка кўтарилади.

Кумлар флотациясида реагент сифатида целлюлоза-қоғоз ишлаб чиқариш чиқиндиси бўлган сульфатли совун ишлатилади. Бу реагент бир вақтнинг ўзида ҳам кўпик ҳосил қилувчи, ҳам коллектор ҳисобланади. Бу реагентни ишлатилганда бегона минералларнинг кўпчилиги сузади, кварц флотацияланмайди, пульпада қолади.


Пульпа флотацияда интенсив аралашгани учун кварц доналари бир-бирига ишқаланади ва темир оксидлари плёнкаси бирин-кетин кварц доналаридан ажралади. Бу жараённи тезлатиш учун пульпага қаттиқликни камайтирувчилар — сода ва ўювчи натрий қушилади.

Кварц заррачаларида плёнкасини бир — бирига тегиб тозалаш операцияси (оттирка) ажратиш дейилади. Флотацион машинкадан сув аста-секин юкоридан ажралаётганда сув билан бирга кўпгина майда заррачалар чикиб кетиб, курилмада кумнинг ювилиши содир бўлади. Шундай килиб, кумни флото ажратиш /флотооттирочний/ усули билан бойитишда бойитиш даражаси сезиларли бўлади. /Масалан, темир оксидларининг микдори 0,11% дан 0,03+0,04% гача камайиши мумкин./

Кварц заррачалари ичида қушимчалар куринишида булган кварц темир оксидларини чиқариб ташлаш кварцли шиша саноатида катта аҳамиятга эга, бу кварц заррачаларини кетма-кет флотация билан бойитиш натижасида амалга оширилади.

Флотацион машинанинг ишлаш принципи 2-анимацияда кўрсатилган.

Куритиш барабанларидан чиққан юқори сифатли бойитилган хом ашё материалларини кўпинча куритиш барабанлари деворидан тушган каолинлардан тозалаш учун магнитли сепарация йўли билан қўшимча бойитилади. 2-анимация. Флотацион машинанинг ишлаш принципи.



1-расм. Флотацион машинанинг ишлаш принципи.

2. Охак группаси материалларига ишлов бериш.

Оҳак группаси материалларига доломит, мел оҳактош ҳом-ашёлари киради. Бу материалларга ишлов бериш учун майдалаш жараёни ўтқазилади. Майдалаш икки босқичда олиб борилади: дағал майдалаш ва нафис майдалаш. Майдалаш материалнинг қаттиқлигига, майдаланаётган бўлаклар ўлчамига ва талаб қилинаётган майдалаш даражасига боғлиқ бўлади. Материаллар қаттиқлиги юқори бўлганда босиб янчиш, зарб билан эзиш, мўрт материаллар учун бўлиш, ушатиш,

қовушқоқ ва намсимон материаллар учун эса ишқаланиш ва босиб янчиш усуллари эффектив ҳисобланади.

Нафис майдалашда зарб билан ёки ишқаланиш билан эзиб майдалаш усуллари ишлатилади.

Шиша заводларида доломит, оҳактош ва бошқа материалларни дағал майдалаш учун жағли ва болғали майдалагичлар ишлатилади, шиша синиғини майдалаш учун эса валли майдалагичлар ишлатилади.

Нафис майдалаш учун болғали тегирмонлар, югурдаклар, дезинтеграторлар, шарли ва аэробил тегирмонлар ишлатилади.

Хамма майдаловчи қурилмаларнинг камчилиги — ишқаланаётган металл деталлардан майда темир бўлакларининг хом ашъёга тушиши ҳисобланиб, бу шишанинг сифатига салбий таъсир кўрсатади.

3. Материалларни қуритиш.

Шиша пиширишда ишлатиладиган барча хом ашё материаллари, кум, бўр, доломит, оҳактош, каолин, сульфат куритилади. Намсимон материалларни ишлатганда омихтанинг бир хиллиги бузилиб, шиша пишириш жараёнини қийинлаштиради.

Бундан ташқари, нам қум думалоқчалар ҳосил қилиб, қишда яхлаб қолади ва элашни қийинлаштиради. Оҳактош ва сулфат гуруҳидаги материаллар нам ҳолатда ёмон майдаланади, думалоқ-думалоқ бўлиб қолади.

Кўпинча материалларни куритиш жараёни куритиш барабанларида амалга оширилади. Кум 700-800°С да куритилади; бўр, оҳактош, доломит термик диссоциацияга учрамаслиги учун 400°С ҳароратда куритилади. Сульфат намлиги 18% га етганда куритилади. Мирабалитнинг ўз кристаллизацион сувида 32,4°Сда эригани учун намлиги 20% дан юкори бўлган сульфат куритилганда сезиларли кийинчиликлар бўлади. Сульфат бир неча усуллар билан куритилади. Юқори ҳароратли усул бўйича /650-700°С/ - куритиш барабанлари, паст температурали усул бўйича — тунелли қуриткич ишлатилади. Шунингдек, қуритувчи сифатида

сода (8-10%) қушиб ҳам қуритилади. Сода гигроскопик намликни боғлаб олади ва бунинг натижасида сульфат сочилувчан булиб қолиб, уни майдалаш, элаш осон булиб қолади.

Кварц куми баъзи холларда куйдирилади. Бунда органик кушимчалар ёниб кетиб, кумлар тур хосил килиб дарзларни ёпади, бу эса шиша пишириш тезлигини оширади.

4. Хом-ашё материаллари ва омихта тайёрлашнинг технологик тизими.

Материалларни тортиш. Бу долзарб жараён бўлиб уни ҳар бир бункер тагида жойлашган автомат тарозилар ёрдамида амалга ошириш яхши натижа беради.



2-Расм. Кичик габбаритли бир компонентли дозировка комплекси (автомат тароз).

Омихтанинг бир жинслилигини ошириш ва унинг чангланишини камайтириш учун намлаш қониқарли таъсир кўрсатади. Омихтани намлаш учун қумни қўшимча намлаш тавсия этилади, кейин бошқа хом-ашё материаллари қўшиб компонентлар аралаштирилади. Содали омихтанинг оптимал намлиги 5%, сулфатли омихта учун 7% ҳисобланади. Шуни таъкидлаш керакки, қум қанча майда бўлса, уни намлаш учун шунча кўп сув керак бўлади.

Омихта тайёрлашда аралаштириш долзарб жараёнлардан бири ҳисобланади. Сульфатни кўмир билан яхши аралашган бир жинсли аралашма ҳосил қилиш катта ахмиятга эгадир. Югурдаклар материални нафақат аралаштиради, балки, ишқалайди. Шунинг учун югурдаклардан фойдаланганда яхши натижа олиш

мумкин. Сульфатни кўмир билан аралаштириш учун кўпинча бетонли аралаштиргичлар ишлатилади.



3- Расм. Икки компонентли шнекли универсал дозировка комплекси КДУ-Ш (автомат тарози ва шнекли аралаштиргич).

Аралаштиришда компонентларнинг мураккаб ҳаракати ҳисобига тақсимчасимон аралаштиргичларда аралаштириш натижасида омихтанинг барча компонентлари сифатли, яхши аралашади. Аралаштиргичнинг аралаштириш тезлиги ва аралаштириш вақти омихтанинг бир жинслилигига катта таъсир кўрсатади. Тақсимчасимон аралаштиргичларда аралаштириш вақти 1-1,5 минутни ташкил этади.

Элаш. Хамма хом-ашё материаллари эланади. Омихта тайёрлаш учун ишлатиладиган хамма хом-ашё материалларнинг ўлчами аник кийматда бўлиши керак. Қум, доломит, охактош, дала шпати, пегматит одатда 81 теш/см²ли элакда эланади, бунда диаметри 0,68 мм ўлчамли хом ашё заррачалари олинади. Сода, сульфат, кўнғир кўмир ёки тошкўмир 64 теш/см²ли элак оркали эланиб, заррачалар диаметри 0,75 мм бўлиб қолади. Каолин 121-144 теш/см²ли элакда эланади.

Хом-ашё материлалларини элаш учун элак-титратгичлар /ситотрясучки/, элак-вибраторлар, элак-буратлар ишлатилади.

Сода ва сульфатни элаш учун кўпинча элак-буратлар ишлатилади. Уларнинг унумдорлиги унча юкори бўлмасада, элаш давомида чанг чикади.

Замонавий шиша заводларида хом ашё материалларини тайёрлаш қуйидаги схемага кура амалга оширилади.

Хом-ашё материлаллари тайёр бўлгач, омихта тайёрланади.

Омихтанинг брикет қилиш. Омихтанинг бир жинслилигини сақлаб қолиш, чангланишини камайтириш, мақсадида омихтани брикет қилинади. Омихта брикет қилиниши натижасида санитар иш шароитлари яхшиланиб, печ камроқ бузилиб, ишлаш давомийлиги пишириш тезлиги ошади.


Транспортировкада омихтанинг тўкилишини максимал даражада камайтириш учун омихта йўлининг узунлигини қисқартириш, кўтариш, тушириш, титратишларнинг олдини олиш керак. Омихтани жуда катта бункерда сақлаш ярамайди. Бункер омихтага қанча яхши тўлса омихтани бункердан олишда унинг тепадан тушиши камайиб, унинг майдаланиб кетиши, сочилишининг олди олинади.

Куйида омихта тайёрлашнинг технологик тизими келтирилган (1-расм).




2- расм. Лентали конвейер КЛС.


Хом-ашеларни тарозларда тортиш ва омихта тайерлаш шиша ва шишакристалл материалларни тайерлашда катта етиборга ега. Канчалик тугри ва вактида керакли хом ашеларни омихтага кушиш олинган махсулотнинг баланд сифатли булишига олиб келади. Хозирги замонда шиша корхоналарида бу жараенлар автоматлаштирилган. 3- расмда омихтани тортиш ва аралаштириш тизимларини бошкариш мнемосхемаси келтирилган.



3- Расм. Шиша омихтасини тортиш ва аралаштириш тизимларини бошкариш мнемосхемаси.



1-расм. Омихта тайёрлашнинг технологик тизими.



Кластер 1. Хом ашеларга ишлов бериш диаграммаси.

Таянч сўз ва иборалар

Омихта, қуритгич, элаш, доломит, оҳак, нафис майдалаш, дағал майдалаш, элак ,титратгич, омиҳта бўлими, бункер, элеватор, кюбель, югурдаклар, бурат элаги, брикет.

Мавзу бўйича назорат саволлари

- 1 Хом ашёга нима учун ишлов берилади?
- 2 Майдалаш қандай турларга бўлинади?
- 3 Доломит хом ашёсига қандай ишлов берилади?
- 4 Кварц қуми қандай бойитилади?
- 5 Дала шпатига қандай ишлов берилади?
- 6. Хом ашёлар қайси элакдан ўтқазилади?
- 7. Қуритиш жараёни қандай амалға оширидади?
- 8. Омихта қандай аралаштирилади?
- 9. Омихта нима мақсадда брикетланади?
- 10. Омихта тайёрлаш бўлимининг технологик тизимини тушунтириб беринг?

4 - МАВЗУ. ШИША ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ.

ВЪАЗ РЕЖАСИ:

- 1. Шишанинг термик хоссаларини ўрганиш.
- 2. Шишанинг оптик хусусиятларини ўрганиш.

4.1. Шишанинг термик хоссаларини ўрганиш.

Шишанинг иссиклик таъсирига оид маълумотлари билан танишиш.

Шишанинг термик хоссаларини уни қиздириш ва совитишдаги ўзгаришлар характерлайди. Бу хоссаларга иссиклик сиғими, иссиклик ўтказувчанлик, иссикликдан кенгайиш ва иссикбардошлилик киради.

<u>Иссиклик сиғими</u> деб, бирлик массани бир даражага қиздириш учун кетган иссиклик микдорига(каллорияда) айтилади. Иссиклик сиғими ҳақиқий ва ўртачага бўлинади. Ўртача иссиклик сиғими солиштирма иссиклик сиғими деб юритилади ва у қуйидаги формула орқали аникланади:

$$C_{cp} = \frac{Q}{t_1 - t_0};$$

Бу ерда, Q- иссиклик микдори, t_0 - бошланғич температура; t_I -охирги температура. Турли шишаларнинг солиштирма иссиклик сиғими 15-100°C ораликда 0,08 дан 0,25кал/г· град гача ўзгаради.

Шишаларнинг иссиклик сиғими унинг таркибига ва температурага боғлиқ бўлади.

<u>Иссиклик ўтказувчанлик</u> деб, моддалар, зарраларининг тебранма харакати эвазига, иссиклик энергиясини ўз-ўзича паст температура томон ўтказиш хоссасига айтилади ва у куйидагича аникланади:

$$Q = \frac{\lambda S \Delta t}{\delta};$$

Бу ерда, Q-иссиклик микдори, $\kappa a n$;

S-модда юзаси, $c M^2$;

 Δt - модда қарама-қарши юзаларининг температура фарқи, ϵpad ;

λ-материалнинг иссиклик ўтказувчанлик коэффициенти;

 δ -модданинг қалинлиги, c M.

Турли шишаларнинг иссиклик ўтказувчанлик коэффициенти 0,0017 дан 0,0032 *кал/см· сек· град* ораликда бўлади.

Шишанинг иссиклик ўтказувчанлиги унинг кимёвий таркибига ва температурага боғлиқ бўлади.

<u>Иссикликдан кенгайиш коэффициенти</u> чизикли α ёки хажмли β билан характерланади.

Чизикли кенгайиш коэффициенти деб (ЧКК), бир даража қиздирилгандаги модданинг узайганлигига айтилади.

Ўртача ЧККи қуйидаги формула ёрдамида аниқланади;

$$\alpha = \frac{l_t - l_0}{l_0(t - t_0)};$$

бу ерда, l_0 -бошланғич температура t_0 даги модданинг узунлиги;

 l_t - t температурагача қиздирилган модданинг узунлиги;

Шунга мувофиқ ўртача хажмий кенгайиш коэффициенти қуйидаги формула ёрдамида аниқланади;

$$\beta = \frac{\upsilon_t - \upsilon_0}{\upsilon_0(t - t_0)}$$

бу ерда, U_0 - бошланғич температура t_0 даги модданинг хажми;

 v_t - t температурагача қиздирилган модданинг хажми.

Турли шишаларнинг чизикли кенгайиш коэффициенти $5x10^{-7}$ дан $120x10^{-7}$ гача ўзгариши мумкин. $(15-100^{\circ}$ ораликда).

Чизикли ва хажмли кенгайиш коэффициентини аниклашнинг турли усуллари мавжуд. Энг кўп кўлланадигани кварцли дилатометр усули, оғирлик термометри усули, иккита ип усули.

<u>Иссиклик бардошлилик</u> деб, шишани температуранинг кескин ўзгаришларига бузилмасдан туриб беришига айтилади. Турли шишаларнинг иссик бардошлилиги 90 дан 1000° гача бўлиши мумкин.

Шишаларнинг иссиқ бардошлилигини қуйидаги формула ёрдамида аниқлаш мүмкин;

$$K = \frac{R}{\alpha \varepsilon} \sqrt{\frac{\lambda}{cd}}$$
;

Бу ерда, К- шишаларнинг иссиқ бардошлилик коэффициенти;

R-шишанинг чўзилишдаги чидамлилиги;

α-шишанинг чизикли кенгайиш коэффициенти;

є- шишанинг эластиклик модули;

 λ — шишанинг иссиклик ўтказувчанлик коэффициенти;

с-шишанинг солиштирма иссиқлик сиғими;

d-шишанинг солиштирма оғирлиги.

Силикат шишаларини термик кенгайиш коэффициентини хисоблаш.

Моддани 1°С температурага қиздирилгандаги узунлигини, дастлабки узунлиги нисбатига чизиқли кенгайиш коэффициенти(ЧКК) дейилади. Агар t_1 – температурадаги намуна узунлигини l_1 деб, t_2 температурадагисини l_2 деб белгиласак, у холда коэффициент $\alpha_{\tilde{\nu}p}$ қуйидагича бўлади;

$$\alpha_{\tilde{y}p} = \frac{l_2 - l_1}{t_2 - t_1} \cdot \frac{1}{l_1} \tag{1}$$


(1) формула бўйича хисобланган ЧККи берилган температурадаги ўртача қиймат бўлади. Кўп холларда t температурада ҳақиқий ЧККини хисоблаш керак бўлади, у холда

$$\alpha_{xa\kappa} = \frac{dl}{dt} \cdot \frac{1}{l_0} \tag{2}$$

бу ерда, I_0 – намунанинг дастлабки узунлиги.

dl

 \overline{dt} ни аниклаш учун температура бўйича намуна узунлигини ўзгариш графиги қурилади(1-расм).



1-расм. Берилган температурадаги намунанинг узунлиги.

1-расмда α_{yak} ни аниклаш учун, масалан t_1 температурада эгри чизикка 1 нуқтада тегиб ўтадиган чизик ўтказилади, бу температурага мувофик ϕ бурчак

тангенси аникланади, у $\frac{dl}{dt}$ га тенг бўлади. α_{xax} ни аниклаш учун $\frac{dl}{dt}$ ни I_0 га бўлиш керак.

Кенгайиш коэффициентини хисоблаш учун Аппен қуйидаги формулани тавсия қилган.

$$\alpha \cdot 10^7 = \sum \gamma_i \acute{\alpha} = \frac{\sum \gamma_i \% \alpha_i}{100} = \frac{\sum \gamma_{im} \alpha_i}{\sum \gamma_{im}};$$

Бу ерда, үі-шиша таркибидаги оксидлар микдори, моль улуш;

 $\gamma_{\rm i}$ %-шиша таркибидаги оксидлар миқдори, *моль* %;

 γ_{im} -шиша таркибидаги оксидлар микдори, *моль*;

lpha-шишадаги компонентларни (оксидлар ,тузлар) парциал чизикли кенгайиш коэффициенти.

Бунда формулада

$$\gamma_1+\gamma_2+\ldots+\gamma_k=1$$
,

$$\gamma_1\% + \gamma_2\% + ... + \gamma_k\% = 100$$
,

 $\gamma_{1m} + \gamma_{2m} + \ldots + \gamma_{km} =$ моллар йиғиндиси.

Силикат шиша компонентларининг 20-400°С интарвалдаги чизикли кенгайишнинг парциаль коэффициентининг ўртача сонли киймати 1-жадвалда келтирилган.

Жадвалдан кўриниб турибдики SiO_2 , B_2O_3 , TiO_2 , PbO каби компонентларни чизикли кенгайишининг хисобланган парциаль коэффицентлари доимий бўлмайди ва улар шиша таркибига боғлиқ бўлади.

1-жадвал. Силикат шиша компонентларининг чизикли кенгайишнинг парциаль коэффициентининг ўртача сонли киймати(Аппен бўйича) 20-400°С интервалда.

комплекслар (оксид ёки тузлар)	ά - 10'	Молекула оғирлиги
SiO_2	5—38	60,06
TiO_2	— 15 до +30	79,9
ZrO_2	60	123,2
B_2O_3	от 0 до —50	69,6
P_2O_5	140	142,0
$\mathrm{Sb}_2\mathrm{O}_3$	75	291,5
$A1_2O_3$	—30	101,9
CaO	130	56,1
CaF ₂	180	878,1
MgO	60	40,3
BeO	45	25,0
SrO	160	103,0
BaO	200	153,4
ZnO	50	81,4
PbO	130—190	223,2
CdO	115	128,4
CuO	30	79,6

SnO_2	45	150,7
CoO	50	74,9
NiO	50	74,7
MnO; MnO _{1,5}	105	70,9; 78,9
FeO; FeO _{1,5}	55	71,8—79,8
1_	20	280,8
$UO_{2,7}$ ($^{3}U_{3}O_{8}$)		
Li ₂ O	270	29,9
Na ₂ O	395	62,0

Кўрсатиб ўтилган оксидлар учун коэффициент қиймати қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

1.SiO₂ учун

$$\dot{\alpha}_{\text{SiO}^2} \cdot 10^7 = 38 - 1,0 (\gamma_{\text{SiO}^2} \% - 67),$$

бу ерда , $^{\gamma}$ _{SiO 2} -SiO₂ ни шиша таркибидаги микдори ,моль %;

Агар SiO_2 ни микдори 67 моль % дан кам бўлса, у холда ${}^{\gamma}_{SiO^2}$ %- ни киймати доимий ёки 38 га тенг деб қабўл қилинади.

 $2.B_2O_3$ учун

$$\alpha_{B_2O_3} \cdot 10^7 = 12,5(4 - \Psi) - 50,$$

бу ерда Ψ - Li₂O, K₂O, Na₂O, CaO, BaO ва CdO оксидлари моллар сони йиғиндисининг B₂O₃ моллар сонига нисбати, агар Ψ >4 бўлса, у холда $\alpha_{B_2O_3} \cdot 10^7$ қиймат доимий ва 50 га тенг деб қабўл қилинади.

Ψ хисобланаётганда шишадаги MgO, ZnO ва PbO оксидлари хисобга олинмайди.

Коэффицент Ψ учтали координациядан тўрттали координацияга ўтган борни микдорини белгилайди. Агар шишада бир вактнинг ўзида бор ангидриди ва алюминий оксиди иштирок этса, у куйидаги формула оркали топилади:

$$\Psi = \frac{\gamma_{{}_{Me_2O}} + \gamma_{{}_{MeO}} - \gamma_{{}_{Al_2O_3}}}{\gamma_{{}_{B_2O_3}}} \ .$$

3. TiO₂ учун

$$\alpha_{TiO_2} \cdot 10^7 = 30 - 15(\gamma_{SiO_2} - 50)$$

Бу формула қачонки, SiO_2 ни микдори 80-50 моль % гача бўлса, ишкорий металл оксидлари 15% гача бўлсагина кўлланилади.

4. РbО учун

$$\alpha_{PbO} \cdot 10^7 = 130 = 5(\gamma_{Me_2O} - 3)$$

Кўрсатиб ўтилган чизиқли кенгайиш коэффицентини хисоблаш усули қачонки шиша таркибида SiO_2 -45 моль% дан кам бўлмаганда, Na_2O 25 моль% дан кўп бўлмаган холда қўлланилади.

Таянч сўз ва иборалар

Масса, компонент, моллар сони, иссиклик сиғими, иссиклик ўтказувчанлик, иссикликдан кенгайиш, иссикбардошлилик, термик хоссалар, чизикли кенгайиш коэффициенти, парциаль коэффициент.

Назорат саволлари

- 1. Шишанинг термик хоссалари ҳақида тушунча.
- 2. Шишанинг иссиқлик сиғими нима?
- 3. Шишанинг иссиклик ўтказувчанлиги нима?
- 4. Шишанинг иссикликдан кенгайиш коэффициенти нима?
- 5. Шишанинг иссиқбардошлилиги нима?
- 6. Шишанинг чизиқли кенгайиш коэффициенти нималарга боғлиқ?
- 7. Шишанинг чизикли кенгайиш коэффициентининг махсулотга таъсири кандай?

- 8. Шишанинг чизикли кенгайиш коэффициентининг ўлчов бирлиги.
- 9. Чизикли кенгайиш коэффициентини аниклаш формуласи.
- 10. Чизикли кенгайиш коэффициентининг температурага боғликлиги.

5- МАВЗУ. ШИША МАХСУЛОТИНИ ПИШИРИШДА ХУМДОНДА СОДИР БЎЛАДИГАН КИМЁВИЙ ЖАРАЁНЛАР.

Ваъз режаси:

- 1. Шиша назарияси(босқичлар).
- 2. Шиша пиширишда физик-кимёвий жараёнлар.
- 3. Хумдон турлари.

1.Шиша назарияси.

Шиша омихтаси юкори хароратли хумдонга солинганда бир қатор ўзгаришларга учрайди. 100-120° С хароратда гигроскопик намли чикиб кетади. Харорат 400° С дан омихта таркибидаги бирикмалар орасида ўзаро кимёвий жараёнлар бошланади, натижада бирламчи силикатлар хосил бўлади. Харорат киймати ортиши туфайли омихта таркибида туз ва паст хароратли бирикмалар аралашмасидан ташкил топган эритмалар вужудга келади. Хосил бўлган силикатлар ва омихта таркибидаги эриш харорати бўлган колдик бирикмалар ўзаро бирлашиб, зич котишмаларга айланади. Бу шиша пиширишда бирламчи бошланғич боскичи бўлиб — СИЛИКАТЛАР ХОСИЛ КИЛИШ ЖАРАЁНИ деб номланади. Бу боскич 900-1150°С хароратгача бўлиб ўтади.



1-расм. Шиша эритмаси.

Харорат кўтарила бошлагач, қотишма таркибидаги силикатлар ўзаро аралашиб юмшаб эрийди. Натижада ҳаво пуфакчалари кўп, тиниқ бўлмаган эритма ҳосил бўлади, унинг таркибида омихта бирикмалари қолдиқлари, енгил учувчан бирикмалар миқдори кўп бўлади.

Харорат яна ҳам кўтарила бошлагач, қаттиқ ҳолдаги омихта қолдиқлари эрийди, ҳаво пуфакчалари йўқолади ва тиниқ шиша массаси ҳосил бўлади.

Бу жараён шиша пиширишнинг иккинчи боскичи бўлиб — ШИША ХОСИЛ БЎЛИШ ЖАРАЁНИ деб номланади. Бу боскич 1150-1250 °C хароратгача бўлиб ўтади. Лекин хосил бўлган шиша массасидан хали буюм тайёрлаб бўлмайди. Бунга сабаб, унинг таркибида хали енгил учувчан бирикмалар кўп, таркиби кимёвий жихатдан бир хил эмас ва асосан турли таркибли эритмалардан иборат бўлади. Унинг таркибидаги енгил учувчан бирикмаларни батамом чикариб юбориш, яъни тиниклаштириш лозим бўлади ва кимёвий жихатдан бир хил таркибга олиб келиш, яъни, "гомогенлаштириш" ни талаб этади.

Охирида эса, ҳар жиҳатдан тозаланган, бир таркибли шиша массасини совутиш лозим бўлади, бунда унинг қовушқоқлик қиймати ундан буюм олишга имкон беради.

Демак, умумий ҳолда шиша массасини олишда бир-биридан ажратиб булмайдиган тахминий 5та боскич бирин-кетин содир булади. Амалий жиҳатдан

фақат биринчи ва (иккинчи) охирги босқич турли вақт давомида содир бўлади ва улар хумдоннинг турли қисмларида бўлиб ўтади.

Иккинчи, учинчи, тўртинчи босқичлар бир вақт ичида бошланади, кейин эса шиша ҳосил бўлиш жараёни тугайди, тиниқлашиш ва гомогенланиш давом этиб, шиша массаси ҳосил бўлишини охиригача боради.

Видео- "АСЛ ОЙНА" корхонасида шиша пишириш жараени.

І. СИЛИКАТЛАР ХОСИЛ БЎЛИШ ЖАРАЁНИ. (900-1150 °C)

Бунда омихта таркибидаги бирикмаларнинг физик ҳолати ўзгаради яъни, сув буғлари учиб йўҳолади, тузлар, сувли бирикмалар парчаланиб, енгил учувчан бирикмалар ажралиб чиҳади, кварц ҳуми эса бир ҡўринишидан иккинчи кўринишга ўтади.

Бу турдаги ҳажмий ўзгаришлар кварц қуми заррачаларининг ёрилишига олиб келади ва омихта таркибидаги бирикмаларда кимёвий реакциялар бошланади. Ҳарорат таъсирида омихта таркибида суюқ фаза, яъни, эритма ҳосил бўлгач, силикатлар ҳосил бўлиш тезлиги ошади.

Кимёвий реакцияларнинг содир бўлиши, материал таркибидаги бирикма турларига жуда боғлиқ бўлади. Мисол учун, агар омихта таркибида $CaCO_3$ ва Na_2CO_3 бўлса, улар ўзаро 380° Сда реакцияга киришиб, иккиламчи туз $CaNa_2(CO_3)_2$ ни хосил килади.

Бу бирикма эса $600\text{-}830^{\circ}\text{C}$ да SiO_2 билан бирикиб натрийли, кальцийли силикатларнинг хосил бўлишига олиб келади.

Силикатларни хосил бўлиши, уларнинг бошланғич ўлчамларининг катта кичиклигига хам боғликдир. Агар бирикмаларни солиштирилса юзаси 5 марта ортса, ўзаро реакцияга киришиш тезлиги ўртача 2 мартага ортади. Омихта таркибига кўшимча сифатида шиша пиширишни тезлаштирувчи кўшимчалар /хлорли, фторли, борли, бирикмалар/ киргизиб, реакция тезлигини оширса бўлади.

II. ШИША ХОСИЛ БЎЛИШИ (1150-1250 °C)

Одатда, биринчи боскичдан сўнг омихта таркибида эримаган кварц доначалари бўлади. Уларни бирламчи силикат эритмаларида эриш жараёни — шиша хосил бўлиш боскичи деб номланади. Кварц доначаларининг жуда секин эришига сабаб, силикат эритмаларини ковушкоклик кийматини юкори бўлишидир. Бу боскичнинг тезрок амалга ошишига кварц доначаларининг ўлчами, кўриниши, таркибида кўшимчаларнинг бўлиши таъсир этади. Бундан ташкари, ташки шароитларни /босим ва харорат/ ўзгариши мухим ўрин тутади. Шиша эритмаси хосил бўлиш жараёнини эритмани аралаштириб туриб хам тезлаштириш мумкин.

III – БОСКИЧ. ТИНИКЛАШИШ (1450-1550 °C)


Маълумки, саноат микёсида ишлаб чикарилган шиша омихтаси таркибида 18% кимёвий боғланган енгил учувчан бирикмалар бўлади. Бошқача қилиб айтганда, хар 100 кг омихтага 18 кг енгил учувчан бирикмалар тўгри келади. Бу бирикмаларнинг асосий кисми хумдондан ажралиб чикса хам, бир кисми шиша эритмаси таркибига аралашган холда бўлади, улар кимёвий реакциялар натижасида хосил бўлади. Бунда эритманинг ковушкоклиги ортган сари ўлчами кичик бўлганлари эритма юзасига чикишга улгурмагани учун катлам ичида колади, уларни микдори куп булса, шиша буюмнинг мустахкамлигини камайтириши, сифатини пасайтириши, ташки куринишини бузиши мумкин. Шу сабабли бу учувчан бирикмалардан қутилиш керак, яъни шиша массасини тиниқлаштириш лозим. учун тиниқлаштиришни бошланғич кисмида омихтани юқори қиздиришни хароратда амалга ошириш, қовушқоқлик кийматини камайтиришга эришиш лозим. Кўпинча бу боскичнинг кетишини осонлаштириш учун, тиниклаштирувчи бирикмалар – нитратли, сульфатли, хлорли, аммонийли тузлар, кислород ажратиб чикарувчи кимёвий бирикмалар кушилади. Шиша эритмаси орқали сув буғи, хаво ва бошқа енгил учувчан бирикмаларни ўтказиш орқали хам тиниклаштиришни тезлатиш мумкин. Бундан бошқа бир қатор усуллар хам бор.



2-расм. Шиша эритмасининг тиниктириш жараени.

ІV. ГОМОГЕНЛАШ ВА ШИША МАССАСИНИ СОВУТИШ.

Буни амалга ошириш учун омихта таркибидаги бирикмаларнинг ўлчамлари бир-бирига якин бўлиши, таркиби бир хил, омихта яхши аралаштирилган, етарли даражада намликка эга бўлиши лозим. Омихтани хумдонга жуда юкоридан солиш мумкин эмас, омихта кукунсимон зичланган, донадор килиб тайёрланган бўлиши мумкин. Айрим холларда шиша массаси эритмаси механик усулда аралаштириб турилиши лозим. Охирги боскичда эса шиша эритмаси маълум кийматдаги хароратгача совутилса, керакли ковушкоклик кийматига эга бўлади ва ундан буюмлар хосил бўлиши учун фойдаланса бўлади. Бунинг учун совутиш давомида босим ва харорат доимий равишда пасайтириб борилади. Бу боскичда шишага керакли ковушкокли кийматини бериш учун шишамасса хароратини 200-300° С га пасайтирилади.



3-расм. Шиша пишириш ва унга термик ишлов бериш жараени.

2. Шиша пиширишда физик-кимёвий жараёнлар.

Таркибида Na_2O - K_2O — CaO — MgO — SiO_2 бўлган оксидлар орасида шиша олишда куйдаги физик-кимёвий жараёнлар натижасида содир бўладиган реакция босқичлари.

Бунда омихта таркибидаги бирикмаларнинг 100-120°C сув буғлари учиб йўқолади, тузлар, сувли бирикмалар парчаланиб, енгил учувчан бирикмалар ажралиб чиқади, кварц қуми полиморф ходисага учраб бир кўринишидан иккинчи кўринишга ўтади:

(β-кварц 575 °С α -кварц 870 °С α тридимит 1470 °С α кристобалит .

 $600\,^{\rm o}{\rm C}$ ҳароратда карбонатлар ўзаро реакцияга кириб иккиламчи тузлар ҳосил қилади:

$$Mg CO_3 + Na_2CO_3 = Na_2Mg(CO_3)_2$$

 $CaCO_3 + Na_2CO_3 = Na_2Ca(CO_3)_2$

Хосил бўлган иккиламчи тузлар $600-830^{\circ}$ С хароратда термик ажралиш натижасида SiO_2 билан реакцияга кириб силикатлар хосил қилади.

$$\begin{split} Na_2\,Mg(CO_3)_2 \,+\, &\, SiO_2 = Na_2\,SiO_3 + MgSiO_3 + CO_2\,; \\ Na_2Ca(CO_3)_2 \,\,+\, &\, SiO_2 = Na_2\,SiO_3 + CaSiO_3 + CO_2\,; \\ MgCO_3 \,\,=\, &\, MgO + CO_2 \end{split}$$

912 °C карбонат кальцийни диссоциацияланиши содир бўлади:

$$Ca CO_3 = CaO + CO_2$$

900-1200 °C хароратда кальций ва магний силикатлари хосил бўлади:

$$MgO + SiO_2 = MgSiO_3$$
;
 $CaO + SiO_2 = CaSiO_3$

Хосил бўлган силикатлар ўзаро бирикиб эритмада эрийди. 1200-130°C ҳароратда эса барча кварц қолдиқлари эриб, суюқ шиша массаси ҳосил бўлади.

Қўрғошинли биллур шиша олишда, шиша омихтасини пиширишда қуйдаги физик- кимёвий жараёнлар бўлиб ўтади.

500-600 °C хароратда сурикни парчаланиши содир бўлади:

$$Pb_{3}O_{4} == 3PbO + 0.5O_{2}$$

 $500-800\,^{\circ}$ С ҳароратда карбонат калий SiO_2 билан бирикади:

$$K_2CO_3 + SiO_2 = K_2SiO_3 + CO_2$$

 $500-700\,^{\circ}\mathrm{C}$ ҳароратда PbO билан SiO_2 бирикади ва қўрғошин силикати ҳосил бўлади:

$$PbO + SiO_2 = Pb SiO_3$$

3. Хумдон турлари.

Шиша маҳсулотлари ҳар ҳил конструкцияга эга бўлган ҳумдонларда яъни алангали ёки электр печларда пиширилади. Ҳумдонлар ишлаш тартибига кўра даврий, ҳавузли ва узлуксиз ҳумдонларга бўлинади.




4-расм. Шиша пишириш жараени.



5-расм. Ховузли хумдон.

Шиша пиширадиган печлар икки турга бўлинади: тувакли ва хавузли хумдонлар.

Электр печлар алангали печлардан қуйдаги устунликлар: содда тузилиши, иссикликни кам йўқотиш коэффициенти, фойдали иш коэффициенти юқорилиги билан фарқ қилади.



"Шиша пишириш жараёни" мавзусига кластер.

Таянч сўзлар ва иборалар.

Босқичлар, силикат ҳосил бўлиши, шиша ҳосил бўлиши, тиндириш, гомогенизация, совитиш, ишлов бериш, ҳумдон, тувакли ҳумдон, ҳавузли ҳумдон, электр печ.

Мавзу бўйича назорат саволлари

- 1 Шиша назарияси ҳақида тушунча?
- 2 Қайси ҳароратда силикат ҳосил бўлади?
- 3 Қайси босқичда шиша ҳосил бўлиш жараёни бўлиб ўтади?
- 4 Қайси ҳароратда шишага ишлов берилади?

- 5 Қайси босқичда шишага ишлов берилади?
- 6. Қайси босқичда шишага тиниқлашади?
- 7. Қайси ҳароратда шиша омиҳтасидан намлик чиқиб кетади?
- 8. Шиша омихтаси қайси хумдонларда пиширилади?
- 9. Хумдонлар қайси турларга бўлинади?
- 10. Шиша махсулотлари қандай хумдонларда пиширилади?

6-МАВЗУ. ХОВУЗЛИ ВА ТУВАКЛИ ХУМДОНЛАР ВА УЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ.

Ваъз режаси:

- 1.Тувакли хумдонни тузилиши.
- 2. Ховузли печни тузилиши.
- 3. Афзалликлари.
- 4. Камчиликлари.


1. Тувакли хумдонни тузилиши

Тувакли хумдонлар асосан рангли шишалардан сортли буюмлар, оптик шишалар ишлаб чиқаришда қўлланилади. Ҳозирги вақтда юқори сифатга эга бўлган сортли, техник, рангли ва қўрғошинли шишалар ишлаб чиқариш учун

кўптувакли регенераторли хумдонлар ишлатилади. Тувакли хумдон (1-расм) 4ишчи камера ва шиша пишириш учун 8-туваклардан иборат. Ишчи камеранинг асосий элементларига 5-хумдоннинг таги (ўт ёкиладиган жойи), деворлари, 3-шип (свод) киради. Ишчи ойналари-2 хумдоннинг юкори кисмида жойлашган. Паст қисмида 1- окружка тувакларни тўсиб туради. 1- окружкада тувакларни қаршисида хизмат қилиш учун тешиклар 7- дуплешкалар мавжуд. "Окружка" да ва унинг пастида тувакларни қуйиш ва олиш учун 10-тешик мавжуд. Бу тешиклар махсус плиталар "передка" пар ёрдамида ёпилади. "Окружка" нинг қалинлиги 450-500мм бўлиб, пўлат бандажлар билан ўралади. Динасли шипни (свод) калинлиги 300 мл бўлади. Тувакли хумдонларда газлар бериш ёки чиқаришлари горелкаларни тешиклари – 9 кад ёрдамида бажарилади. Аланга қисман дастлаб ёнувчи камерада "қизиган қудуқда" (горячий колодец) ёнади. Бу ерга ишлаш камерасидан ифлосланган шишамассаси (шквара) оқиб келади. Аланга тувакларни орасидаги бўш жойида ёнади. Регенераторлар-6 хавони иситиш учун хизмат қилади. Туваклар вертикал кесимда, ёки думалок шаклида бўлиши мумкин. овал, горизонтал, Вертикал кесимда улар кесик конус ёки цилиндр шаклларини эслатади. Тувакларни хажми ишлаб чиқариш эхтиёжига қараб аниқланади. Тувакларнинг ўлчамлари ишлаб чиқариладиган махсулотнинг ига боғлиқ бўлади, яъни ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг ўлчамлари канча кичик бўлса, тувакларни ўлчами хам кичик бўлади. Одатда шиша пиширишда шамотли, баъзи холларда эса каолинли ёки кварцли туваклар қўлланилади. Шамотли тувакларни ичги қавати кварцли ёки юкориглинозёмли копламалар билан химояланади. Рангли ва биллур шиша олишда тувакларнинг сони 16 гача бўлиб, хар бир тувакнинг фойдали сиғим хажми 300-500 кг эга бўлади. Шиша пишириш тувагида омихтага иссикликнинг нурланиш асосида боради, яъни иссиклик нурланиб печ узатилиши асосан қурилмасидан қайтарилади, маълум бир иссиқлик эса тувакларнинг деворлари орқали узатилади. Тувакли печларда печнинг шип баландлиги катта ахамиятга эга, чунки печ шипини баландлиги қанча паст бўлса тувакларнинг қизиши ва омихтанинг эриши тез амалга ошади. Шиша омихтасини қизиб турган тувакларга, ҳамда тувакнинг тагида 8-10 см ҳалинликга эга бўлган шиша эритмасига ортиш тавсия этилади.

Шиша пиширишда тувакли хумдонлар ва шишани пишириш сифатига катта эътибор бериш лозим. Шиша пишириш ҳарорати 1500°С гача бўлади. Тувакли ҳумдонларда шиша пишиш жараёнини шартли равишда графикга асосланиб, тўрта босқичга бўлиб ўтади: силикат ва шиша ҳосил бўлиши, тиндириш ва совитиш жараёнлари. (силикат шишани пишиш жараёни график 1 да келтирилган).

Шиша ишлаб чиқарилгандан сўнг тувакдаги шиша қолдиғини ўлчаш керак. Қолган қолдиқ ҳар гал бир меёрда қолиши керак (рабочие окна), чунки туваклар ҳар доим бир шароитда ишлайди.Сўнг ҳамма иш деразаларни ва совуқ ҳаво кириш мумкин бўлган ҳамма жойларни зич бекитиб, ҳумдон 1350-1400°С гача юқори тезликда қиздирилади. Биринчи маротаба ҳумдонга шиша омиҳтасини кирғазиш учун, дастлаб шиша синиғи ёки шиша синиғи билан бирга шиша омиҳтаси солинади..



1-расм. Тувакли хумдоннинг тузилиши: 1- окружка; 2-ишчи ойналари; 3-шип (свод); 4- ишчи камера; 5-хумдоннинг таги (ўт ёкиладиган жойи); 6-регенератор; 7- дуплешкалар; 8-туваклар; 9-кад(газ бериш ва чикариш тешиклари); 10- тувакларни қўйиш ва олиш учун тешик.

Тувак хумдонида шиша синиғи эриб бўлгач шиша омихтаси солинади. Эрмаган кварц доначалари қолмагандан сўнг, ёки бўлмаса биринчи маротаба хумдонга киритилган шиша омихтаси эримаган қисми кичкина конус шаклда қолган холда (конус диаметри тахминан тувакнинг ички диаметрига 1/3 га тенг бўлади), шиша омихтаси иккинчи маротаба хумдонга кирғизилади. Иккинчи


маротаба кирғизилган шиша омихтаси тўлиқ эриб бўлгач тувак хумдони тўлгунча шиша синиғи солинади. Киритилган шиша синиғи тўлиқ эригандан сўнг шиша массаси яхшилаб аралаштирилади (бурление). Бунинг учун яхшилаб хўлланган қаттиқ тахтани металл стержен ёрдамида шиша массасига киргазилади. Намланган тахтани нами шиша массасига ўтиши натижасида шиша масса харакатга келиб тинади. Намликдан хосил бўлган кичик пуфакчалар бир-бирига кўшилиб катта пуффакчалар хосил қилиб шиша массасининг ташқарисига кўтарилади. Шиша массаси пуфакчалардан тозалангандан сўнг хумдонни харорати пасайтирилади ва шиша массаси совитилиб керакли қовушқоқлик хусусиятига эга бўлади.

2. Ховузли печнинг тузилиши.

Ховузли печлар (ванная печь) ишлаш тартибига кўра икки, яъни даврий ва узлуксиз ишлайдиган турларга бўлинади. Даврий ховузли печлар ва тувакли хумдонларда шиша пишириш жараёни жуда ўхшаш бўлади. Бу печларда шиша пишириш жараёнининг беш боскичи битта хажмда кетма-кет содир бўлади. Ховузли печлар тувакли хумдонлардан иктисодий жихатдан устун турадилар, чунки уларнинг унумдорлиги юкори.

Ховузли печнинг конструкцияси иситиш усулига, газ йўналиш ҳаракатига, бассейн бўлинишига, аланга йўналишига боғлиқ бўлган иссиқлик техник агрегати ҳисобланади. У ишчи камера, горелкалар, электриссиқлик мосламаси, рекуператор, регенератор, ўтгазиш клапанлар, тиркач, каркаслардан иборат. Ҳовузли печлар юқори ва паст қисмларга эга. Печнинг юқори қисми ишчи камера ва горелкалардан, пастки қисми эса иссиқлик фойдаланувчи қурилмалар, газ чиқиш учун каналлар, юқори қисмни тиркаб турувчи фундамент ва колонналардан иборат. Печнинг ишчи камераси шишамасса солинадиган ҳовуз, ва пастда газлар билан тўладиган мухитдан ташкил топган. Ҳовузли ҳумдонни ҳовузида қуйидаги технологик жараёнлар содир бўлади; шиша ҳосил бўлиш, тиндириш, совитиш, ишлаб чиқариш. Бу технологик жараёнлар печнинг турли қисимларида рўй беради. Ховузнинг маълум бир қисмида шиша пишириш ва тиндириш содир бўладиган

жараён пишириш жараёни дейилади, совитиш ва ишлаб чиқариш жараёнлари эса ишлаб чиқариш жараёнлари деб аталади. Ховузнинг шиша пишириш қисмидаховуз тўғри бурчак шаклига, ишлаб чиқариш қисмида эса думалоқ, ярим думалоқ ёки бўлмаса овал шаклига эга бўлиши мумкин.



2 расм. Хумдоннинг ишчи камерасининг кўриниши.


Ишчи камеранинг тузилиши.

Ховузли хумдоннинг ишчи камераси шишамассаси учун ховуз ва газлар билан тўла мухитдан иборат. Ховузли печнинг ишчи камерасининг тузилиши ва коструктив элементларни ўрнатилиши 2-расмда келтирилган. Фундаментал колонналар печнинг ховузига таянч бўлиб, унга металл балкалар-16 ва темирлар - 15 ўрнатилади. Печнинг ховузи одатда шамотли брусьялардан -14 ва электр ёрдамида суюклантирилган бадделеит — корундли ўтга чидамли материаллардан, яъни бакорлардан -12 ясалади. Буларни-10 — учбурчаклар(угольник) ва махсус болтлар -11 ушлаб туради. Ховузнинг тубига шиша массасидан химоя килувчи ўтга чидамли электрсуюкланган плиталар-13 кўйилади.

Аланга фазосининг динасли деворлари-7 чўян плиталарга, яъни лафетлар 9 га ўрнатилади, улар кронштейнлар 6 га таянган холда боғловчи металл тиркачлар 4 га маҳкамланади. Нурланиш таъсирлари ва ёкилғи газлардан ҳимоя килиш мақсадида лафетларни динасли брусьялар- тишлар -8 билан беркитилади. Печнинг шипи(свод)-1 тўғри ва понасимон шаклга эга бўлган динасли ғиштлардан

курилади. Шип таянчи сифатида динасли брус-пьяталар-3 ишлатилиб металл каркас-5 ёрдамида (учбурчак ва швеллерлар) ўрнатилади. Печнинг боғлиқлари, яъни колонкалари -4 қарама – қарши тамонларда печнинг юқори қисмида боғлағичлар-2 билан бириктирилади. Шиша ишлаб чиқаршда асосан ариқчали (проток) узлуксиз ҳовузли печлар ишлатилади. Ариқча қурилмаси совутилган ва яхши эриган шишамассасини ишлаб чиқаришга, ҳамда печнинг унумдорлигини оширишга имкон беради.

Шиша ишлаб чиқаришда печларнинг ишлаб чиқариш самарадорлиги ўтга чидамли материалларни тўғри танлашга боғлиқ бўлади. Маълумки печга солинган шихта узок вакт давомида юкори температурада (1500-1800°С) пишади. Бу ҳароратга кўп ўтга чидамли материаллар бардош бера олмаслиги мумкин ва натижада печнинг конструкцион элементлари тез орада ишдан чиқиши туфайли печларни ремонт қилиш керак бўлади. (3-расм).




3-расм. Шиша пишириш жараёни (қайнаши).

Узлуксиз ҳовузли печларда шиша пишиш жараёни даврли ва тувакли хумдонлардан фарқ қилади. Бу печларда силикат, шиша ҳосил бўлиш, тиндириш ва совитиш жараёнлари печнинг турли қисмларида бир вақтда содир бўлади. Бу жараёнлар шиша эритмасини устки қатлами силжиш натижасида содир бўлади. Ҳовузли ҳумдонларда шиша массасини ҳаракатланишига асосий сабаб печнинг ишлаб чиқариш зонасида тайёр шишамассасини ишлаб чиқариш натижасида

сатхи фарки(разность уровней) пайдо бўлишидадир. Шиша массасининг яна бир сабаби горизонтал ва вертикал қатламлари солиштирма оғирлигининг бир хил бўлмаганлигидир.

Ховузли печларда узлуксиз шиша пишириш усули шиша массасини сатҳини ва технологик режимни доимийлигини таъминлайди.



2-расм. 1-печ шипи; 2-юқори боғланиш; 3- шип пятаси; 4-тиркач; 5пята таянчи;

6- кронштейн: 7- аланга фазосини девори; 8- тиш (зуб) 9-лафет; 10- учбурчак; 11-бассей деворини махкамлаш учун болтлар:12-девор брусьялар: 13-химоя плиткалар; 14- дон брусьялар; 15- темирлар; 18-поддонли балкалар.

Чиқиб кетаётган газларнинг иссиклигидан фойдаланиш учун қурилмалар.

Алангали печларда генератор ёки рекуператор қурилмалар ўрнатилган бўлади. Бу қурилмалар чиқиб кетаётган иссиқликдан фойдаланиш мақсадида қўлланади. Рекуператор лотинча сўз бўлиб(recuperator) — қайта олинадиган маънони билдиради, яъни чиқиб кетувчи газлар иссиклигидан фойдаланадиган сирт иссиклик алмашинув аппаратидир. Бунда иссиклик элитувчининг иссиклиги

иситиладиган мухитга ажратиш девори орқали узлуксиз узатилади. Рекуператорнинг тўғри, тескари, ва аралаш оқимли, ясси ёки цилиндрик сиртли (силлиқ ёки қовурғали) ҳиллари бор. Рекуператор иситкичлар сифатида кўплаб ишлатилади. Рекуператорлар керамика ёки металлдан бўлиши мумкин. Керамика рекуператорлари шамотдан, яъни карборунд ва юқориглинозёмли ўтга чидамли материаллардан ясалади.

Регенаратор- иссиклик алмашув аппарати: иссиклик узатилиши; иссиклик ва совуклик элтувчиларнинг биттагина аппарат сиртларига галма-гал тегиб ўтиши билан амалга оширилади. Кўпинча регенаратор махсус ғиштдан ишланган бир неча камерадан иборат бўлади.

Регенератор металлдан ясалган бўлиши ҳам мумкин. Иссиқлик элитувчиларни даврий ўтказувчи регенераторлар ҳавони 1000-1200°С гача, узлуксиз ўтказиладиган регенераторлар 400 °С гача қиздира олади. Узлуксиз регенераторлар анча иҳчам ва арзонга тушади.

Горелкалар.

Горелка- газсимон, суюқ ёки чангсимон ёқилғиларининг ҳаво ёки кислород билан аралашмасини ҳосил қиладиган ва уни ёқиш жойига узатадиган қурилма. Горелкаларга газ горелкалари, форсункалар ва чангсимон ёқилғини ёқиш қурилмалари киради. Шиша пишириш печларининг горелкаларига газсимон, суюқ ёки чангсимон ёқилғи қўлланади. Ҳовузли печнинг горелкаларнинг дастлаб ёниш камерасини юқори сифатли динаслар, юқориглинозёмли, муллит ва бошқа ўтга чидамли материаллардан ясалади. Шиша пиширишда кадли (кадиевые) ёки шахтали горелкалар ишлатилади.

Кадли горелкалар- регенераторни дастлаб ёниш камераси билан боғловчи горизонтал каналлардан, қудуқ ва кадни бирлаштириб турувчи вертикал каналлардан ташкил топган қурилма. Бу турдаги горелкалар асосан тувакли ҳумдонларда қўлланади.

Шахтали горелкалар- регенераторни печ билан бирлаштирувчи вертикал, горизонтал, кия ғиштли каналлардан иборат бўлган курилма. Бу турдаги горелкалар асосан ховули печларда кўлланади.

Ховузли печларнинг афзалликлари.

Ховузли печларнинг авзалликлари куйдаги кўрсаткичлар билан ифодалаш мумкин:

- 1.Ёқилғи сифатида газ ёки мазут қўллаш мумкин.
- 2.Шиша эритмаси бир жинсга эга.
- 3. Иқтисодий жиҳатдан устун бўлади, бунга сабаб уларнинг унумдорлиги юқори.

Таянч сўз ва иборалар

Ховузли ва тувакли хумдон, тувак, ишчи камера, горелка, рекуператор, регенератор, шамот, иссиклик техник агрегати, эритма, корунд, динас.

Мавзу бўйича назорат саволлари

- 1. Тувакли хумдон тузилиши хакида тушунча.
- 2. Ховузли печни тузилиши хақида тушунча.
- 3. Ховузли печларда рекуператор ва регенераторлар қандай вазифани бажаради?
 - 4. Ховузли печларда горелкаларнинг қандай турлари ишлатилади?
 - 5. Хумдон қурилишида қандай оловбардошлар ишлатилади?
 - 6. Тувакли хумдон ва ховузли печни қандай афзалликлари бор?
 - 7. Тувакли хумдон ва ховузли печни қандай камчиликлари бор?
 - 8. Тувакли хумдон ва ховузли печнинг фарки нимада?

7-МАВЗУ. ҚУРИЛИШ ШИШАЛАРИ

Ваъз режаси:

- 1. Курилиш шишани тавсифланиши.
- 2..Ишлатиладиган хом ашёлар.
- 3 Давлат стандарти талаблари.
- 4 Ишлаб чикариш тизими.
- 5 Шакллаш усуллари.

Тарифи ва тавсифи.

Курилиш листли шишаси деб, таркибида Al_2O_3 , SiO_2 , CaO, MgO, Na_2O , каби оксидлар кирган ва юқори хароратда олинган эритмани қалинлиги 2 дан 6 мм гача бўлган шаффоф ойна листларига айтилади. Бундай ойналар қурилишда, замонавий архитектура, маданий—маиший муассаса ва ишлаб чиқариш корхоналарда кенг қўлланади.

Қурилиш шишаси қуйдаги турларға бўлинади:

- 1.Листли(варақли) шиша-дераза ойнаси, яхлит рангли шишаси, витрина ойнаси, нақшли шиша, силлиқланган шиша, прокат шиша ва бошқалар;
- 2. Қурилиш-архитектура шишаси, шишапакетлар, ёруғлик ва иссиқлик нурларини саралаб ютувчи қурилиш шишаси ва бошқалар;
- 3. Кўпчитилган шиша-иссиклик изоляциясини таъминловчи шиша, товуш ютувчи изоляцион материал, фильтрловчи ғовак шиша ва бошқалар;
- 4.Шиша трубалар-деворнинг қалинлиги 1-2мм, диаметри 0,1-40 мм бўлган юпқа танали трубалар, деворнинг қалинлиги 2,5-4 мм, диаметри 12-40 мм бўлган қалин танали трубалар ва бошқалар.

Қалинлиги буйича 5 хил кўриниши мавжуд: 2, 3, 4, 5 ва 6 мм ли. Энг кўп тарқалгани 2 мм ли ойна бўлиб, унинг ишлаб чиқариш микдори (умумий микдорига нисбатан) 70% ни ташкил этади. Бундай шишаларни эни 500 дан 925 мм гача, узунлиги эса 950 дан 1600 гача бўлади. Листли дераза ойналарни ўлчамлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал Саноат корхоналарида ишлаб чиқариладиган дераза ойнасининг ўлчами

Шиша	Қалинлик	Листлар эни	ва узунлиги,	Эни ва
листининг	бўйича рухсат	мм+2дан -3гача	узунлиги	
қалинлиги,	этилган четга	энг кичиги	энг каттаси	бўйича четга
MM	чиқиш,мм			чиқиш, мм
2	- 0,1дан+0,2гача	400x400	700x1250	+2дан -3гача
2,5	- 0,1дан+0,2гача	400x500	750x1450	+2дан -3гача
3	- +0,2гача	400x500	1000x1800	+2дан -3гача
4	+0,2дан-0,3гача	400x500	1200x2200	+2дан -3гача
5	+0,2дан-0,3гача	400x500	1600x2200	+2дан -3гача
6	+0,4	400x500	1600x2200	+2дан -3гача



2..Ишлатиладиган хом ашёлар.

Қурилиш шишаси ишлаб чиқаришда қуйидаги ҳом ашё материаллари қулланади: кварц қуми, сода, дала шпати, доломит, оҳак. Листли дераза ойнасини кимёвий таркиби қуйидагича (%да): SiO_2 –70-72, Al_2O_3 –1,5-2, CaO–7,5-8, MgO–3-3,5, Na_2O –15-15,5. Кварц қуми орқали SiO_2 , сода орқали Na_2O , дала шпати орқали Al_2O_3 , доломит орқали-CaO, MgO, оҳак орқали CaO оксидлари киритилади..

" Ғазалкент ойна" корхонасида ишлаб чиқариладиган дераза ойнаси учун қуйидаги ҳом ашъёлар ишлатилади.


Хом ашёни	Гост	Оксид таркиби масс.%								
номланиши талаби	талаби	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	CO ₂	Fe ₂ O ₃	Қизд йўқот
Майск кварц қуми	27501-77	94,2	2,79	0,39	0,3	1,2	0,2	0,006	0,18	0.54
Сода	5100-85						57,2		-	42,8
Гузар доломити	23172-79	1,5	0,8	31	20	_	0,1	46,5	0,1	
Шиша синиғи	111-90	73	1,88	6,00	4,00	1,00	14		0,12	
Дала шпати Лолабулоқ	13431-77	73.23	15,41	0,70	0,31	5,72	3,20	-	0,08	-

3. Давлат стандарти талаблари


Республикамизда листланган дераза ойнаси ГОСТ-111 — 90 га мувофик ишлаб чикарилади. Листланган дераза ойнаси сифат кўрсаткичига караб ГОСТ га мувофик 3 та навга: 1чи, 2чи, 3чи навларга ажратилади. Ойна нави унинг ранги, букилганлиги, пуфакчалар сакланганлиги, свиллар, механик носозликлари ва размерига караб белгиланади. Ойнанинг барча навлари рангсиз бўлиши керак; кучсиз яшил ва кўк рангли хилларга йўл куйилади. Бу ранглар ойнанинг нур ўтказишига таъсир этмаслиги лозим, яъни шаффоф (тиниклиги) 87% дан кам бўлмаслиги керак. Барча навларнинг букилганлиги узунлиги бўйича 0,3% дан ошмаслиги лозим. Ойнанинг барча навлари сув ва ишкорга чидамли бўлиши керак. Хозирги кунда листланган дераза ойнаси ишлаб чикариш механизациялаштирилган ва автоматлаштирилган.

Курилиш шишанинг физик-техник кўрсаткичлари куйдагича: хажмий оғирлиги 2450-2550 кг/м 3 , қаттиқлиги 5-7, иссиқлик ўтказувчанлиги 0,6-1,15 ккал/мсоат, сиқилиш ва эгилишга чидамлиги 1000кг/см 2 .

4. Ишлаб чиқариш тизими



Давоми кейинги бетда



1-расм. Дераза ойнаси ишлаб чиқаришнинг технологик тизими. 5.Шакллаш усуллари.

Листланган дераза ойна ишлаб чиқаришнинг қуйидаги усуллари мавжуд: «лодочка» орқали ойна лентасини вертикал ҳолда тортиб (чўзиб) олиш; ойна массаси юзасидан ойна лентасини вертикал ҳолда тортиб (чўзиб) олиш; ойна лентасини горизонтал ҳолда тортиб (чўзиб) олиш.


Ойна листларини "ладочка" услуби бўйича ишлаб чиқариш жараёнида шишамасса таркиби катта аҳамиятга эга. Шишамассасини кристалланиш хоссаси жуда паст бўлиши лозим. Етарли тезликда қотиш ва юқори кимёвий бардошликка эга бўлиши керак.

1. "Лодочка" орқали вертикал холда ойна ишлаб чиқариш. Формалаш принципи.

Совутилган ойна массасига наматдан тайёрланган, ўртаси тешик ариқчаси бўлган тўғри бурчакли параллеллипипед шаклидаги "лодочка" туширилади. "Лодочка"ни массага ботириш жараёнида унинг арикчасидан юкорига ойна массаси чика бошлайди. Бу чикаётган массани асбест валиклар ёрдамида юкорига лента шаклида тортиб олинади. Бунда чикаётган ойна лентаси сувли совутгичлар ёрдамида совутилади.

Печнинг ишлаб чиқариш қисми.

<u>Ишлаб чиқариш каналлари.</u> Лодочка услуби ҳовузли печ билан боғланган махсус "машина камера"лар ёрдамида амалга оширилади. Камералар сони ва жойлашишига қараб ишлаб чиқариш каналларини бир қатор конфигурациялари мавжуд. (1-расм).




1-расм. Ишлаб чиқариш каналлари: а) кетма-кет жойлашган; б,в,г) бевосита ойна массаси билан таъминлайдиган.

Расмда кетма-кет ва бевосита ойна массаси билан таъминлайдиган каналлар курсатилган.

Кетма-кет таъминловчи каналларда сифатли ойна фақат марказий машиналардан чиқади. Марказдан узоқлашган сари ойна сифати ёмонлашиб боради. Бунинг сабаби узоқ оқиш давомида масса совийди ва уни қайта қиздириш жараёнида унинг термик бир хиллиги ўзгаради. Бундан ташқари таркибида кўп микдорда қўшимча тошлар пайдо бўлади. Бевосита таъминловчи каналларда юқори сифатли махсулот олинади.

<u>"Лодочка"</u>. Ойна лентасини шакллашдаги асосий қисм бу "лодочка" ҳисобланади. (2-расм).



"Лодочка" юқори сифатли майда донали шамот массасидан қуруқ трамбовка усули билан тайёрланади. Кенглиги 400-420мм, узунлиги эса машина узунлигига боғлиқ бўлади. "Лодочка" нинг энг ахамиятли қисми бу ёриқчаси хисобланади. Ёриқчанинг уч томонлари конуссимон қилиб тайёрланади. Бу ойна лентаси қалинлиги бир хиллигини таъминлайди. Конус узунлиги тортиш тезлигига боғлиқ, яъни тезлик қанча катта бўлса, конус ҳам шунга қараб узун бўлади. Масалан: ҳозирги кунда 70 кг м/соат да конус узунлиги 300-400 ммга тенг.

Конус кенглиги ишлаб чиқариш температура режимига қараб танланади. Харорат қанча баланд бўлса, конус кенглиги кичик бўлиши керак. Амалда бу 27-33 ммга тенг. Лодочкани ёриқчасини кенглиги 65-70мм.

Совутгичлар. Совутгичлар ойна лентасини шакллаш жараёнида уни совутиш учун хизмат қилади. Уларни лентанинг икки томонидан 40-50 мм масофада ўрнатилади. Совутгичлар схемаси (3-расм)да кўрсатилган. Совутиш суюқлиги сифатида сув ишлатилади.

Вертикал тортиш машинаси. (ВТМ)

Вертикал тортиш машинаси корпуси узунлиги бўйича 4 та секциядан ташкил топган чўян шахтадан иборат. Шахта узунлиги бўйича 13 жуфт асбест валиклар ўрнатилган. Бу валиклар ойна лентасини транспортировка килиш учун хизмат килади.

Ойна лентасини куйдириш ва совутиш.

Ойна лентасини куйдириш бевосита вертикал тортиш машинасида олиб борилади. Ойна 900° дан $90\text{-}100^{\circ}$ гача совутилади. Совутиш даври, лента тезлиги 60 пог м/соатда — 7 мин, 120 пог м/соатда — 3.5 минут давом этади.



4 расм.Ойна лентасини совутиш.

Шакллаш ва совутиш жараёнида ойна лентаси Зта температура зонасидан ўтади: куйдиришгача совутиш зонаси, куйдириш зонаси ва куйдиришдан кейинги совутиш. Биринчи зонада шиша 500-540° гача совутилади. Куйдириш зонасида совутиш минемал қийматга эга бўлиши керак. Охирги совутишда 100° гача совутилади.

Ишлаб чиқариш температура режими.

Ишлаб чиқариш каналларини температура режими шишанинг таркиби ва машиналарнинг жойлашиш системасидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

Шиша лентасидаги носозликлар ва уларни бартараф этиш.

Шиша лентасида катта тошлар пайдо бўлса, лентани узилмаслиги учун уларни 2-3 жуфт валиклар орқали ўтказиб юборилади. Юқоридан "лодочка" га тушаётган шиша синиклари дархол чет томонларга улоқтирилади. Сабаби шиша синиғи лентага ёпишиб қолиши мумкин.

<u>Лента қисқариши</u> шишамассани лодочка конусида қайта совутиш ва кристалланиш натижасидан келиб чиқади. Бунга сабаб машинани узоқ ишлаши ёки

машина ости камерани етарли қиздирилмаганлигидир. Буни олдини олиш учун бортлар махсус илгак билан тозаланади.

Лента бўртиғи (горбление) шиша массасини ёриқча конусида ушланиб қолишидан ва бортларни лента ўртасига нисбатан таранг тортилганидан келиб чикади. Бўртиқ ҳосил бўлиши кўпинча юқори тезликда тортишдан, шиша масса оқимининг температураси бир хил бўлмаганидан, ёки "лодочка" бир томонга чукуррок ботирилганидан келиб чикади. Бу ҳолатни олдини олиш учун бортларни бўшатиш, лентани совишини бир хиллигини таъминлаш, шиша масса оқими температурасини тенглаштириш, агар иложи бўлса "лодочка" ни горизантал ҳолатга келтириш лозим бўлади.

Ленталарда валиклар изи машина ост камерасида етарли совутилмаганидан келиб чикади. Буни йўкотиш учун лентани етарли даражада совутиш лозим бўлади. "Ёлка" — тортиш жараёнидаги носозликлар. Лодочка ёриғи орқали ўтаётган шиша масса микдори машина валиклари тортаётган шиша микдоридан ошиб кетади. "Ёлка" каналда шиша масса температурасини бирдан ошиб кетишидан, лодочкани унга чукур ўрнатилганидан ҳосил бўлади. Буни олдини олиш учун канал температураси пасайтирилади, иложи бўлса лодочка юзарок ўрнатилади.

Кесиш, навлаш ва қадоқлаш.

ОВТ(ойнани вертикал тортиш) машинасидан чиқаётган ойна лентаси автоматик тарзда кесилиб, синдиргич ёрдамида синдириб, кесиш столига конвейр орқали келиб тушади. Кесиш столида ойна листларга керакли ўлчамларга кесилади. Кесилган ойна листлар нави бўйича ажратилиб, группаланади. Группаланган листлар нави, қалинлиги, ўлчами бўйича ёгоч яшикларга қадоқланади ва омборда сақланади.

"Лодочка" ли услубнинг камчилиги ва афзаллиги.

Камчилиги: шиша лентасида кескин "полосность" бўлиши, вакт давомида лентада "рух"ни пайдо бўлиши ва лентани янгилаш учун уни узишнинг лозимлиги.

Афзаллиги: тузилишининг оддийлиги, тузатиш имкони борлиги.

2. "Лодочка" сиз вертикал тортиш усули.

"Лодочка" ли усулдан фаркли равишда бу усулда ойна ленталар бевосита очик масса юзасидан шаклланади. Лентани шакллаш учун керак бўладиган ковушкок майдонга эришиш учун шиша массанинг маълум кисми осма кўприклар ёрдамида "контурланади" ва шиддат билан совутилади. Бу усулда шамот юзалар ёрдамида ёрикча хосил килинади ва шу ёрикча оркали шиша лентаси шаклланади. Шамот жисмлар ишлаб чикариш кисмидан келаётган шиша масса окимини шакллаш жараёнига таъсирини камайтириш учун кўйилади. Шамот жисмлар шиша массага тахминан 350 мм чукурликда ўрнатилади. Лента бортлари металл роликлар ёрдамида шаклланади. Роликлар электродвигатель ёки машина ОВТ дан харакат олади. Лентани совутиш учун совутгичлар ишлатилади.

Шиша таркиби. Бу усул учун таркибида ишқорли оксидлар кам бўлган масса ишлатилади. Амалда қуйдагича таркиб қўлланилади: SiO_2 –72-73, R_2O_3 –1,-1,5, CaO –8,5-9,5, Mg O –2,5-3,5 ва Na_2O –13,5-14.

Иш унумдорлиги, афзаллиги ва камчилиги.

Бу усулнинг унумдорлиги "лодочка" ли усулга нисбатан юқори. Бир қават шиша лентасини тортиш тезлиги 120 пог м/соат. Шиша сифати ҳам анча юқори. Камчилиги: Қурилманинг мураккаблиги.

3. "Лодочка" сиз горизонтал тортиш усули.

Усулнинг ўзига хос хусусиятлари: вертикал усулни горизонтал усулга ўтказилганлиги натижасида юкори тезликда тортишда куйдириш жараёнини яхшилаш. Бу усулда шиша лента кисман вертикал (600мм) тортилиб, кейин валик ёрдамида горизонтал холатга ўтади. Бунда лента тортиш курилмаси ёрдамида тортилади.

Шиша таркиби. Бу усулда қуйидаги таркиб ишлатилади: масс.% SiO_2 -72, Fe_2O_3 + Al_2O_3 -0,7, CaO-10,1, MgO-4,2 ва Na_2O -13.

Афзаллиги ва камчилиги. Бу усулни иш унумдорлиги бошқаларга нисбатан юқори. Тортиш тезлиги бир қават учун 120-140 пог. м/соат. Шиша сифати юқори.

Жуда юпқа шиша лентаси олиш имкони мавжуд. Камчилиги: Қурилманинг қуполлиги ва мураккаблиги, керамик элементларни тайёрлаш мураккаблиги.

Таянч сўз ва иборалар

Курилиш листли шишалар, дераза ойнаси, лодочка, лента бўртиғи, ОВТ машинаси, ленталарда валиклар изи, лента қисқариши, горзонтал тортиш, вертикал тортиш, ишлаб чиқариш канали, совитгичлар.

Лист шиша — дераза ойнаси, витрина шишаси, фото шишаси, яхлит шиша, ёпиштирилган лист шишаси, накшли шиша, полировка шиша, прокат шиша, силликланган шиша.

Қурилиш-архитектура шишаси- шишадан ясалған конструктив қурилиш элеменлари (шиша блоклар,шишабетон, шишатемирбетон учун қисмлар ва бошқалар).

Мавзу бўйича назорат саволллари.

- 1. Қурилиш шишасига тариф беринг?
- 2. Қрилиш шишасининиг кимёвий таркибида қандай оксидлар мавжуд?
- 3. Қурилиш шишаси қандай хусусиятга эга?
- 4. Курилиш шишасини таснифланиши?
- 5. Қурилиш шишаси олишда ишлатиладиган ҳом аъшёлар?
- 6. Қурилиш шишага Давлат Стандарт талаблари?
- 7. Қурилиш шишасини ишлаб чиқариш усуллари?
- 8. Дераза ойнаси олиш технологик тизимини чизиб беринг?
- 9.Вертикал тортиш машинасига тушунча беринг?
- 10" Лодочка" сиз тортиш усулини айтиб беринг?

8-МАВЗУ. МАДАНИЙ ВА ХЎЖАЛИК ШИШАЛАРИ.

Ваъз режаси:

- 1. Таърифи ва таснифланиши.
- 2.Турлари.
- 3. Қўлланадиган хом ашёлар.
- 4. Ишлаб чиқариш тизими.
- 5. Ўзбекистонда маданий ва хўжалик шишаларни ишлаб чиқариши.

1. Таърифи ва таснифланиши.

Хўжалик буюм шиша деб — кўриниши шаффоф, ялтирок хусусиятга эга бўлган шишаларга айтилади. Хўжалик шишалар турлари ҳар - хил буюмлар масалан: стаканлар, чойнаклар, бокаллар, румкалар, графинлар, тарелкалар, салатлар учун идишлар ва бошқалар киради Булар қаторига биллур, кўзгу ойнак, тара, безак шишалари киради.

2.Турлари.

Маданий ва хужалик шишаларни қуйдаги турлари мавжуд:

- 1.Сортли шиша;
- 2. Тара шишаси;
- 3. Бадиий декоратив буюмлар шишаси.

Сортли шишалар кимёвий таркибига кўра оддий ва биллур шиша турларига бўлинади. Сортли шиша буюмларнинг кимёвий таркиби куйдагича:

1) SiO_2 – (масс. %) 73-75; CaO –8,5 –10,5; Na₂O – 76-78; бу таркиб оддий шиша олиш учун қулай. Хўжалик шишалар (биллур шишалар) оддий шишалардан қуйдаги кимёвий таркиби билан фарқ қилади:

$$SiO_2$$
 – (Macc. %) 55-65; PbO –20-30; K_2O – 15-20; ZiO – 1-5.

Оддий хўжалик шишалар биллур шишалардан фақатгина кимёвий таркиби билан эмас, ўзини сифати ҳамда физи-кимёвий хоссалари билан фарқ қилади. Таркибида сурик (PbO) ёки CaO оксидини ўрнига К₂O оксиди биллур шишаларни кўринишини яъни шишага ҳос бўлган ялтираш ҳусусиятини оширади. Бунга сабаб

шишани нур синдириш коэффиценти оддий хўжалик шишаларидан анча юкори бўлишидир. Бу шишалар ўзини жарангдорлиги билан ажралиб туради. Лекин биллур шишалар (кўрғошинли шишалар) оддий шишалардан ўзини кристализатцион хусусияти, ҳамда кимёвий чидамлилиги кўрсаткичиси камлиги билан фарк қилади.

3.Қўлланиладиган хом ашёлар.

Хўжалик буюмлари учун ишлатиладиган хом ашёлар.

Оддий шиша хўжалик буюмлар олиш учун куйдаги хом-ашёлар ишлатилади; кварц куми, мел, ва сода. — кум орқали, ${\bf CaO}$ - мел орқали ва ${\bf Na_2O}$ сода орқали киргазилади.

Биллур шиша олиш учун қуйдаги хом ашёлар ишлатилади; қум, сурик, поташ, селитра. қум орқали- SiO_2 ; сурик орқали- Pb_3O_4 ; поташ (K_2CO_3) ёки калийли селитра (KNO_3) орқали- K_2O киритилади; цинк белиласи орқали- E_2O_3 киритилади. Шишани техник хоссаларини яхшилаш учун қушимча тарзда Ni_2O_5 , кобальт оксиди, церий оксиди - CeO_3 , Ni_4NO_3 , Ni_4

Кварц куми $-SiO_2$ ГОСТ22551-77 ООВС-0115-1, кимёвий таркиби $-SiO_2$ -99,3%; Fe_2O_3 , -0,015% Цинк белиласи-ГОСТ202-84; кимёвий таркиби ZnO-98,7%. Поташ- K_2CO_3 ГОСТ10690-73 кимевий таркиби : K_2CO_3 -98%, Fe_2O_3 -0,001%, сульфат-0,4% Ишлатиладиган хом ашёларнинг таркибида шишага ранг берувчи оксидларни микдори давлат стандартига амал килиниши лозим. SiO_2 -99-98%, TiO_2 -0,0009%. Fe_2O_3 -0,0058% гача бўлиши мумкин. Агар кварц кумининг таркибида 1% юкори бўлган Fe_2O_3 , TiO_2 оксидлари бўлса, бу кварц кумини бойитиш керак. Натижада таркибида кварц куми бойитилгандан сўнг SiO_2 микдори ошади, Fe_2O_3 оксиди 0,05% гача йўкотилади.

4.Ишлаб чиқариш тизими.

Биллур буюмлар ишлаб чиқариш технологияси.

Биллур буюмлар ишлаб чиқариш корхоналарида биллур шишани минералогик таркиби 59% SiO_2 , 24% сурик, 16% K_2O ва 1% ZnO бўлган шиша омихтасидан фойдаланилади. Шишанинг технологик кўрсаткичларини яхшилаш учун оз микдорда NH_4NO_3 ва бошка бирикмалар хам кўшилади. Биллур буюмлар ишлаб чиқаришда ишлатилаётган хом ашёлар шиша сифатига катта роль ўйнайди.



1 расм. Биллур буюмлар.

Биллур буюмлар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган хом ашёнинг химиявий таркиби 1-жадвалда келтирилган :

1-жадвал Қўлланиладиган ҳом ашёларни кимёвий таркиби

Хом ашёни	Оксидларни таркиби процент хисобида								
номи	SiO	Al ₂ O ₃	ZnO	K ₂ O	Pb ₃ O	TiO ₂	Na ₂ O	Fe ₂ O ₃	Қиздири
	2,				4				шда
									йўқотиш
Кварц қуми	98,	0,63	-	0,11	-	-	0,06	0,0032	0,14
Новоселовский	73								
Қўрғошин	-	-	-	-	99,4	-	-	0,02	0,59
суриги									
Рух белиласи	-	-	97,4	-			-	-	0,26
Поташ			0,00	65,74	-				
			1						
Сода							58,5		41,5

Биллур саноатида ранг берувчи ва рангсизлантирувчи моддаларни танлаш катта ахамиятга эгадир. Шунинг учун кварцли хом ашёни бойитиш, ранг берувчи,

рангсизлантирувчиларни тўгри танлаш Ўзбекистонда биллур саноатининг асосий масаласи хисобланади. Хом ашёлар хакида тўлик маолумотга эга бўлиш учун кварц кумлари кимёвий, минералогик, гранулометрик анализ килиниб, бойитилишга текширилиши керак..

Ошхона ва хўжалик буюмлари ишлаб чиқариш.

Ошхона ёки хўжалик идишлари жуда хилма — хилдир. Асосий буюмлар куйдагилардан иборат: стаканлар, рюмкалар, бокаллар, вазалар, графинлар, ликопчалар, патнислар, кулдонлар ва бошкалар.

Одатда шиша идишлар юзаси турли усуллар билан турли расмлар билан безалади. Асосийлари қуйдагилардир: расмларни шлифовка тошларда тушириш; буюмларни кварц қуми ёрдамида ёки абразив тошлар билан кенг юзаки шлифовка, плавик кислоталар билан ишлов бериш ва бошқалар.

Ошхона идишлари рангсиз, рангли ва кўп қатламли шишадан тайёрланади. Ошхона идишларига юкори талаблар кўйилади. У шаффоф ва рангсиз шиша массасидан тайёрланиши керак. Бу буюмларда ташки кўринишини бузадиган нуксонларга йўл кўймаслиги керак. Буюм юзаси тоза, ялтирок аник расмларга эга бўлиши лозим. Бундан ташкари термик бардошлиги юкори бўлиши лозим.

Хом ашёларга ишлов бериш.

Омихта ҳосил қилишдан аввал хом ашё материалларига турли йўл билан ишлов берилади. Кварц қуми бойитилиб, таркибидаги темир оксидлари камайтирилади. Бойитишнинг оддий усули — қумни сув билан хўллаш ҳисобланади. Бунда қум таркибидаги темир оксидларини сув олиб қолади. Шиша заводларида бошқа эффектив бойитиш усуллари кенг қўлланилади, масалан магнит сепаратор билан, кимёвий бойитиш усули билан ва бошқалар.

Бизга маълумки кварцли хом ашёларда асосан куйидагиларда захарли кушимчалар бор: Йирик (КЛ+0,5мм) ва майда шламларда (КЛ0,1+0мм), тупроксимон кушимчаларда, кварц доналаридан темир гидроксидли пленкаларда, оғир минералларда (солиштирма оғирлиги 2,9 г/см₃), дала шпатларида, слюда

таркибида бўлади. Шунинг учун бойитиш механик операциялардан, химиявий қайта ишлашдан, электромагнит сепарациядан иборат бўлади.

Элаш — эффектив бойитиш усули хисобланиб, у турли элакларда амалга оширилади. Гидротермик метаморфизмли жараёнларида бўлаклар таркибидаги эриган темир бирикмалари бўлган эритмалар билан таъсирлаштирилади. Темир гидроксидлари кварц доналари юзасига чикади ва аппаратларда ажратиб олинади. Володар ва Люберецкийдаги қазилмаларни бойитиш учун горизонтал турдаги тегирмон-арапмитиргич кўлланилган. Бунда темир бирикмалари 0,13%, 0,24% бўлган қазилмаларда уларнинг микдори 0,012% ва 0,04% колган.

Бойитиш учун турли аппаратлар, гидроциклонлар, скрубберлар, спиралсимон классификаторлар, барабанли аппаратлар ишлатилади.

Магнитли сепарация объекти сифатида кварцли хом ашё бир қатор белгиларга эга:

- магнитни фракциядан ўтказилаётган минераллар турли магнит хоссаларига эга.
- магнитли фракциянинг чикиши номагнит фракция чикишидан нисбатан пастрок.
- асосий эотибор номагнит махсулот сифатига қаратилиши лозим. Сепарация учун Сепараторлар ЭРС-1, ЭРС-6 лар ишлатилади.

Сода, поташ, мелни қуритилади. Бўлакли материаллар — оҳактош жағли ва майдалагичларда майдаланиб кейин бегунларда кукун ҳолига келгунча майдаланади.

Тайёрланган хом ашё материаллари элакдан ўтказилади. Чунки, йирик бўлаклар шишани пишириш жараёнида эриб кетмай, шиша махсулотларида турли дефектлар хосил бўлишига олиб келинади.

Пишириш режими.

Шишани пишириш жараёни ваннасимон ва тувакли печларда олиб борилади. Оддий шиша пишириш харорати печларда 1400-1450°С. Атрофида бўлади.

Ошхона идишлари тайёрланадиган шиша масса қуйдаги талабларга жавоб бериши керак:Пишириш қобилияти яхши бўлиши;механик ва кимёвий қайта

ишлов имкониятига;буюм ишлаб чиқариш жараёнида секин қотиш қобилиятига;кимёвий ва термик бардошли бўлиши.Ошхона идишлари тайёрлашда куйидаги таркиблар қўлланилади; (%да) машина ишлаб чикариш учун: SiO_2 –73–75%, CaO–8,5–10,5, Na_2O -76,-78, CaO–5,5–7, Na_2O –16–16,5.

оддий, қул меҳнати билан ишлаб чиқариш учун: SiO_2 -75, CaO-9-9,5, Na_2O -15,5-16

Буюмларни тайёрлаш.

Буюмлар тайёрлашни 3 хил усули мавжуд. Энг кўп тарқалгани пуфлаш ёрдамида тайёрлаш.

Қўл ёрдамида тайёрлаш.

Қул ёрдамида пуфлаш қуйидаги операциялардан иборат.

- 1. Бонкачалар тайёрлаш. Маълум даражада қиздирилган темир трубкага шиша ва уни пуфланади.
- 2. Пулка тайёрлаш. Бонкачага талаб этилган микдорда шиша олиниб, ноксимон шакл берилади ва уни пуфланади. Кейин унга керакли шакл берилади.
- 3. Шкал бериш. Тайёрланган пулка шаклга солинади ва бир вактнинг ўзида айлантирилган холда пуфланади. Метал шакллар сув билан совитилиб турилади.

Механизациялашган услуб.

Бу услуб билан узлуксиз айланувчи автомат каруселли вакуумли машина ишлатилади. Машина столида 4 трубкаси бор 6 та секция жойлаштирилган.

Машина махсус вакуум таъминлагич орқали шиша масса билан таъминланади. Таъминлагич 3 та цилиндрга эга.

Бунда шиша масса вакуум орқали хомаки қолипга сўриб олинади ва унда шаклланади. Ундан чиққан шакл чўян шаклларда охирги пуфлаш жараёнидан ўтади.

Пресслаш услуби.

Хўжалик буюмлар олиш учун шишаларни 2 хил усулда формалаш мумкин. 1) Пресслаш. 2) Пуфлаш.

Бу усулда буюм тайёрлаш жуда оддий. Бу усулнинг афзаллиги тайёрлаш жараёни бевосита қолипнинг ўзида боради. Камчилиги буюмларнинг оғирлиги ва деворларининг қалин бўлишидир.

Бу усулда куйидаги таркибли шиша ишлатилади: (%)

$$SiO_2$$
- 76, $CaO - 7$, $R_2O - 16$, $R_2O_3 - 1$.

Пресслаш жараёни куйидагича боради: қолипга печдан шиша олиб солинади. Ундан кейин пуансон ричаги орқали прессланади. Совитилгандан кейин буюмлар қолипдан олиниб куйдириш печига юборилади.

Идишларни куйдириш.

Хўжалик идишлари бошқа шиша буюмлари каби куйдирилади. Буюмларни куйдириш учун конвейрли узлуксиз ишлайдиган печлар ишлатилади.

Идишларга ишлов бериш.

Прессланган буюмларга ишлов бериш. Баози буюмларни безаш учун алохида кисмларни хиралаштириш усулидан фойдаланилади, кўп холларда бу кимёвий усул билан олиб борилади. Бунда буюм яхшилаб сувда ювилади ва куритилади. Кейин керакли жойга олдиндан тайёрланган паста суртилиб, 2-4 минут ушлаб турилади. Кейин совук сув билан ювиб, буюмлар 40-60° гача иситилган сувда ювилади.

Пуфланган буюмларга ишлов бериш.

Четларига ишлов бериш. Энг кўп тарқалган усуллар: кесиш, шлифовка қилиш, ювиш ва қуритиш.

Кесиш қўлда ва автоматларда олиб борилади. Кесилган буюмлар четлари бир текис бўлмайди. Шунинг учун уларни шлифовкаланади. Мураккаб буюмлар қўл меҳнати ёрдамида шлифовка қилинади. Буюмлар майда қум ёрдамида шлифовкаланади.

Шлифовка чархи ёрдамида турли расмларни бериш энг кўп тарқалган. Одатда бунинг учун электрокорундли чархлари ишлатилади. Шлифовка тезлигича чархнинг донадорлиги таосир этади. Донадорлик ошган сари қайта ишлаш тезлиги ҳам ошади.

Ошхона идишлари асосан қўл станокларида шлифовка қилинади. Бу станок чўян асосга жойлаштирилган металл валдан иборат. Валнинг бир учига чарх ўрнатилади.

Иш унумдорлиги ва сифатига станок ва чархнинг холати таосир этади. Станок тўгри созланган бўлиши лозим. Хўжалик буюмлари механик ёки кимёвий усуллар билан полировка қилинади.

Бадиий ишлов бериш.

Бу усул орқали буюмларга мураккаб расмлар чизилади. Шлифовка қилиш учун мис чархлар ишлатилади.

Плавик кислота билан шиша юзаларга турли расмлар тушириш мумкин. Бу усул кўп микдордаги буюмларга ишлов бериш учун кулай. Бунинг учун буюм устига мастика суртилади. Мастика 50% смола ва 50% техник парафиндан иборат. Сурилган мастика ютгач, махсус машиналар ёрдамида шиша юзасига расмлар чизилади. Тайёр бўлган буюмлар кислота солинган ваннага туширилади. Кислота таъсирида чизилган расмлар ўрни қолади. 10-30 минут ушлангандан кейин буюмлар олиниб, мастикадан тозаланади.

Бу усул буюмларга ишлов бериш учун куйдаги технологик жараён тавсия этилади. Буюмларни узунлиги 10м бўлган конвейерга кўйилади. Конвейер буюмларни қиздириш камерасига транспортировка қилади. Камера буғ билан киздириладиган изоляцион темир яшикдан иборат. Унда температура 70-80° оралиғида сақланади. 40-50° гача қиздирилган буюмлар химоя масса – воск билан қопланади. Стаканларга ишлов бериш учун воск билан тўлдирилган темир идишлардан фойдаланилади. Идиш ичига вал қотирилган. Валда 4-8 шпиндел ўрнатилган. Вал шпиндел билан 8 ай/минут тезлиги билан айланади. Стаканлар ушлагич ёрдамида идиш ичига туширилади ва воск билан қоплангандан сўнг олиб конвейерга қўйилади. У ерда 4-5 минут совитилади.

Расмлар билан безаш. Ошхона идишларини безашнинг эски усулларидан хисобланади. Бунинг учун факат муфер бўёклари кўлланилади. Бўёкнинг асосий кисми сир-флюс хисобланади. Унинг таркиби куйдагича 10 оғ.қ. кум, 70 оғ.қ. сурик

ва 20 оғ.қ бор кислотаси. Бу материаллар тувакли печда 1300-1450° Сда 60-80 °С минут давомида тайёрланади. Пиширилган флюс совуқ сувга қуйиб олинади ва шарли тегирмонда майдаланади.

60-70 да қуритиб эланади. Тайёр флюс бўёқ билан аралаштирилади. Ҳар хил ранг олиш учун хром, кобальт, темир оксидлари қўшилади. Бўёқ суртишнинг бир неча усуллари мавжуд. Энг кўп қўлланиладигани қўл ёрдамида чўтка билан суртиш ва пулверизатор ёрдамида суртиш. Расм кесилган шаблон буюм юзасига қўйилади ва кесиб олинган жойларига бўёқ суртилади. Бу расмлар 500-550°С да куйдириш билан мустахкамланади. Буюмлар муфел печларида куйдирилади.


Цементация бу буюмларни юзаларини бўёк пасталар билан коплаш билан ранг бериш усулидир. Бу усул баъзи бўёкларни киздириш натижасида шишага сингиб, юпка катлам хосил килишига асосланган. Бунда хам турли ранг олиш учун кумуш, мис аралашмалари ишлатилади.

Кумуш аралашманинг тахминий таркиби қуйдагича: 3 оғ.қ майдаланган шамат, 1 оғ.қ кумуш хлорид. Бу аралашма чўтка билан буюм юзасига суртилади. 90-100 °C да қуритилгач, муфел печида 550-600° да куйдирилади. Бу аралашма сариқ ранг беради. Мис аралашманинг таркиби қуйдагича: 65-70 оғ.қ. СиSO₄ ва 30-35 оғ.қ. охра. Қуритилган буюмлар 2 марта 600-630° да куйдирилади. Бу аралашма буюмларга қизил ранг беради. Буёқни яхши чиқиши шиша таркибига боғлиқ. Охак – натрийли шиша унча чидамли бўлмаган буёқ беради. 5,5-6% К₂О ва 2,5% В₂О₃ қушилган шиша яхши натижа беради.

Магний ва рух оксидлари ҳам яхши натижалар беради. Барий ва свинец оксидини қушиш тавсия этилмайди.

Ишлаб чиқариш тизими

Кварц	Қўрғошин	Рух белиласи	Поташ	Калий	Церий оксиди
қуми	суриги	ZnO	$K_2 CO_3$	селитраси	CeO
\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow



Шиша пишириш (бўлимига) ванна печи) Шишани шакллаш(қўлда пуфлаш, механизацияланган пуфлаш, пресслаш) Махсулот кучланишини йўкотиш (ЛЕР-18 отжиг) Махсулотга ишлов бериш (кесиш, чекка ва тагини текислаш) Махсулотга механик ишлов бериш (шлифовка бериш) Махсулотга кимёвий ишлов бериш (полировка килиш, кимёвий пардозлаш) Махсулот сифатини текшириш (саралаш ва жойлаш)

 \downarrow

Махсулотларни тайёр буюмлар омборига жўнатиш

Таянч сўз ва иборалар

Сортли шиша, оддий шиша, биллур шиша, поташ, селитра, тасмали узаткич, қуритиш мосламаси, пресслаш, пуфлаш, тебранма элак, автомат тароз, прессланган буюмларга ишлов бериш, полировка, кучланишни йўкотиш,

Мавзу бўйича назорат саволлар

- 1.Хўжалик шишалар тарифи?
- 2. Хўжалик шишаларни турлари?
- 3. Сортли шишаларни таснифи?
- 4. Сортли шишаларни турлари?
- 5.Оддий шишаларни кимевий таркиби?
- 6. Биллур шишаларни кимевий таркиби?

- 7. Биллур шишалар олишда қўлланадиган хом ашёлар?
- 8. Биллур шишаларни хоссалари?
- 9. Биллур шишаларга шакл бериш?
- 10. Биллур шишаларнинг технологик тизими?

9-МАВЗУ. ТАРАЛИ ШИШАЛАР.

Ваъз режаси:

- 1. Шиша тараси, турлари ва ишлатилиши.
- 2. Шиша тарага қўйиладиган асосий талаблар.
- 3 Шиша тара олиш учун қўлланадиган хом ашёлар.
- 4 Ишлаб чиқариш тизими.
- 5 Пишириш режими.

1. Шиша тараси, турлари ва ишлатилиши.

Бўғизнинг ички диаметрига қараб шиша тараси 30мм гача (тор бўғизли) ва 30мм дан юқори (кенг бўғизли) бўлиши мумкин. Тор бўғизли тараларга суюқликларни қуйиш ва сақлаш учун ишлатиладиган бутилкалар, дорихона идишлари, атир-упа идишлари ва бошқалар киради.

Кенг бўғизли таралар ярим суюқ ва қаттиқ маҳсулотларни сақлаш учун мўлжалланган. Бу гуруҳга консерва банкалари, кенг бўғизли бутилкалар, дорихона идишлари киради.

Шиша тарасини афзалликлари хўжаликнинг бирча соҳаларида ишлатиш мумкинлиги, шаффофлиги, турли хил сиғимларга эгалигидир. Камчилиги эса механик чидамлилиги паст, оғирлиги юқори.

2. Шиша тарага қўйиладиган асосий талаблар.

Тара учун ишлатиладиган шиша яхши пиширилган, бир хил ва нуқсонсиз бўлиши лозим. Кимёвий бардошлиги, пуфакчалар бўлмаслиги керак. Тара шишаси рангсиз, хира бўлмаган ва химояловчи ранг билан бўялган бўлиши мумкин.


Шиша тараси талаб этилган шакл бўйича пухта тайёрланиши лозим. Асосий талаб таранинг бўғизини шакллашга қўйилади. Бунда ғудур ва бўртиқларга йўл қўйилмаслиги лозим.


Тара корпуси бир хилда қуйилган бўлиши керак. Шиша тараси механик чидамли, ички гидравлик босимга ва ташқи таъсирга чидамли бўлиши керак.

3. Шиша тара олиш учун қўлланадиган хом ашёлар.

Шиша тараси олиш учун қуйдаги хом-ашёлар ишлатилади; кварц қуми, мел, сода, натрий сулфати, кўмир, дала шпати ёки пегматит ва доломит. Қум орқали SiO_2 , мел орқали CaO, -доломит орқали MgO, пегматит ёки дала шпати орқали Al_2O_3 ва сода натрий сульфат орқали Na_2O киргазилади.

4. Шиша тара ишлаб чиқаришнинг умумий технологик тизими.





У ёки бу турдаги таранинг шиша таркиби тайёрлаш усулига боғлик.

Технологик жараён нисбатан содда, қўл мехнати ёрдамида пуфлаб ясаладиган ҳолатда кам ишқорланган шиша таркиб ишлатилади: (%)

$$R_2O - 12,5-13$$
, $RO - 11,5-12,5$, $SiO_2 + R_2O_3 - 74,5-76$.

Ярим автоматлар қўлланилганда қуйидаги таркиб ишлатилади: (%)

$$R_2O - 14-14,5$$
, $RO - 10-11,5$, $SiO_2 + R_2O_3 - 74-75,5$.

Бутилкалар ишлаб чиқариш учун қуйидаги таркиб ишлатилади: (%)

$$R_2O - 15-16$$
, $RO - 9-10$, $SiO_2 + R_2O_3 - 74-76$.

Кенг бўғизли таралар ишлаб чиқаришда тахминан қуйидаги таркиб ишлатилади: (%)

$$R_2O - 16,5-16,7$$
, $RO - 8,5-8,7$, $SiO_2 + R_2O_3 - 74,6-76$.

Тара шишаси таркибида Si_2O , Na_2O , CaO дан ташқари MgO ва Al_2O_3 ҳам бўлиши лозим: 3-3,5% MgO, 3-4

Рангсиз ва ярим оқ шишаларда 0,05дан 0,5% гача Fe_2O_3 бўлиши мумкин.

Буюмлар ишлаб чиқариш.

Қўл ва ярим автомат ёрдамида.

Шиша тарани айланувчи пуфлаш трубка ёрдамида шаклга пуфлаш ёрдамида олиш мумкин. Лекин бу усулда тайёрланган буюмлар бир қанча нуқсонларга эга бўлади, яъни ўлчамларнинг аниқмаслиги, бўғизи ва узунлигининг носозлиги. Баъзи турдаги таралар кўл пуржинаси ва эксцентрик прессларда прессланади. Бундан ташқари револвер пресслар ҳам кўлланилади. Пресслаш ёрдамида ўлчамлари аник ва яхши таралар олинади, лекин турли буюм тайёрлаш имконияти чекланган.

Автоматик равишда тара ишлаб чиқариш.

Хозирги кунда шиша тараси ишлаб чиқаришда турли хил автомат машиналар қўлланилади. Қуйида баъзи хиллари келтирилган.

Шиша массаси билан таъминлаш усули бўйича:

- а) томчили таъминлаш машинаси, фидер ёрдамида;
- б) Вакууммашина.

Машиналарни харакатланиши бўйича:

- а) пневматик машиналар;
- б) механик машиналар.

Ишлаб чиқариш технологик жараёнининг йўналиши ва жойлашиши бўйича:

а) каруселли машиналар; б) секцияли машиналар.

Буюм тайёрлаш усули бўйича:

б) пресслаш; б) пресслаш ва пуфлаш; в) пуфлаш.

Томчили таъминлаш автомат машинаси.

Бу машинанинг ишлаши унга келаётган шиша масса сифати, таъминлагичнинг конструкцияси ва ишига боғлиқ. Шиша массаси бир хил, яхши пиширилган, нуқсонларсиз, доимий кимёвий таркибга эга бўлиши лозим.

Таъминлагич. (Фидер).

Таъминлагичларнинг вазифаси – ишлаб чикариш ховузидан шиша массани кабул килиб, уни керакли шакл ва оғирликдаги порцияларга – томчиларга ажратишдир. Таъминлагич 2 кисмга бўлинади. Печка якин жойлашган кисми совутиш секцияси деб аталади. Бу кисмда шиша масса ишлаб чикариш температурасига келтирилади. Печдан узокрокда жойлашган кисм кондициялаш секцияси деб аталади. Бу кисмда шиша масса бутун қалинлиги бўйича температураси тенглаштирилади. Бу секцияда томчи шакллаш механизми ўрнатилган. Таъминлагич шиша массасини совутиш ускунасига ҳам эга. Таъминлагичнинг юкори кисмига очиб кўйиш мумкин бўлган плиталар ўрнатилган. Таъминлагичнинг асосий механизмлари айланувчи дисклар ёрдамида ишга туширилади.

Пресс – пуфлаш автомат машинаси.

Бу машиналарда кенг бўғизли шиша таралар тайёрланади. Бу машинада буюм тайёрлаш 2 боскичда амалга оширилади: дастлабки тайёрлаш ва бўғизни шакллаш, ундан кейин сиқилган ҳаво ёрдамида шаклларни тайёрлаш. Бу машинада шакллаш кетма-кетлиги қуйидагича амалга оширилади: 1-позицияда шиша томчиси "черновой" шаклга тушади. Томчи шаклнинг марказига тушиши лозим.

- 2 позицияда пресслаш оркали пулка олинади ва тара бўғизи шаклланади.
- 3 позицияда пулка "черновой" шаклдан "чистовой" га берилади.
- 4,5,6 позицияларда сўнгги пуфлаш жараёни кечади.
- 7,8 позицияларда буюмлар қўшимча пуфлаш билан шакл берилади.
- 9 позицияда шакл қолип очилиб, буюм куйдириш учун конвейрга берилади.
- 10,11,12 позицияларда буюм табиий равишда совитилади.

Секцияли пуфлаш машинаси.

Бу машиналарда тор бўғизли таралар тайёрланади. Бу машиналар алоҳида секциялардан иборат. Битта машина 2 дан 6 гача секциядан иборат бўлиши мумкин. "Черновой" секцияга солинган шиша томчиси сиқилган ҳаво ёрдамида пуфланади. Бўғизи ҳосил бўлгандан кейин, "черновой" қолип очилиб, 180° га

бурилиб "чистовой" қолипга берилади, у ерда пуфлаш охиригача олиб борилади. Хар бир секция учун 1.5 м^3 /мин сиқилган ҳаво керак бўлади.

Вакуум автомат машина. (ВАМ)

ВАМ деб, "черновой" қолипга шишани сўриш хисобига таъминловчи автомат машинага айтилади. Бу усулнинг афзаллиги бир хил оғирликда шишани сўриши ва температуранинг бир хиллигидир. Бу типдаги машиналар тор бўғизли таралар тайёрлаш учун қўлланилади.

Шиша тараларни навлаш.

Куйдириш печидан чиққан буюмлар ГОСТ талаби бўйича навланади ва синовдан ўтказилади.

Синовдан ўтказишда қуйдагилар текширилади: термик чидамлилик, ички босимга қаршилиги, механик мустахкамлик, деворлари қалинлиги, оғирлик, умумий сиғими, ўлчамлари.

Шиша тара носозликлари ва уларни йўкотиш.

Шиша тара носозликлари хилма-хил бўлиб, шиша сифатига, таъминлагич, машина ва куйдириш печлари ва бошқаларга боғлиқ. "Посечка" шиша тарасида кўп тарқалган носозлик хисобланади. У ҳар хил шаклда бўлиб, буюмнинг турли жойларида ва турли сабаблардан келиб чиқиши мумкин. "Посечка" деб шишада катта бўлмаган ёриққа айтилади. Ўлчами бўйича нуқта кўринишидан 2-3 см узунликда бўлиши мумкин. Чуқурлиги бўйича юзани, чуқур ва тешик ҳолида бўлиши мумкин. Келиб чиқиш сабабига кўра "посечка" қуйидагиларга бўлинади: шишадан пайдо бўлган, термик ва механик "посечка"лар.

Шишадан пайдо бўлган "посечка", шиша табиатида бўлиб, унинг физиккимёвий хусусиятидан келиб чиқади. "Посечка"ни кўп бўлиши шиша мўртлигини оширади. Буни йўқотиш учун ишлаб чиқариш режимини қатъий назорат қилиш керак. Термик "посечка" шиша устки қатламини совук ёки ҳўл буюмга тегишидан вужудга келади. Буни йўқотиш учун шишани фақат қиздирилган металл билан ушлаш керак.

Механик "посечка" – энг катта ва кенг тарқалган ҳисобланади. Бу – зарба, сиқиш ва букиш натижасида буюмнинг мўрт қисмидан синишидир. Бунга сабаб шакллаш комплектлари, деталларда ҳосил бўлган носозликлар сабаб бўлади.

Буюмларда шишани нотекис тақсимланиши шиша томчисини яхши қиздирилмаганлиги, термик ҳар-хиллиги, қолипни бир ҳил температурада бўлмаганлиги натижасида келиб чиқади. Буни олдини олиш учун машинани термик бир ҳил бўлган шишамасса билан таъминлаш, машинадаги носозликларни йўқотиш лозим. "Складка" — совуқ ходдан келиб чиқади, у асосан ташқи юзада пайдо бўлади. У буюм шаффофлигини йўқотмайди, лекин ташқи кўринишига таъсир қилади. Асосий сабаб бўлиб, "черновой" қолипнинг совуклиги ва катта куч ишлатилиши ҳисобланади.

Шишада пуфаклар асосан құйидаги сабаблардан келиб чиқади:

Томчини "черновой" қолипга нотўғри тушиши;

Ишчи юзаларда мойнинг кўплиги;

Таъминлагичга бошқа предметларни тушиб қолиши;

Шишани ўта юқори сўриш натижасида ва бошқалар.

Буюмларни ташқи юзасидаги носозликлар ишчи қолип юзаларига боғлиқ. Бу юзалар текис, тоза бўлиши керак.

Қолиплар.

Ишлаб чиқариладиган тара сифати қолиплар сифатига боғлиқ. Шунинг учун қолипларга алоҳида эотибор қилиш лозим. Қолиплар юқори сифатли зич, майда донали, иссиққа чидамли чўяндан тайёрланиши лозим.

5.Шиша пишириш режими.

Тара учун ишлатиладиган шиша узлуксиз ишлайдиган ҳовузли печларда пиширилади, баъзи ҳолларда тувакли печлардан фойдаланилади. Печларнинг ўлчови ва конструкцияси ишлаб чиқарилаётган шиша миқдори, ранги ва ишлаб чиқариш усулига қараб аниқланади.

Печнинг пишириш қисми ўлчамлари ишлаб чиқариш масса миқдорига қараб аниқланади.

Шакллаш машиналарини юқори унумдорликда ишлаши учун уларни кимёвий ва термик бир хил шиша массаси билан таъминлаб туриш лозим. Бунинг учун омихта таркибини ўзгармаслигини, омихта ва шиша синиғи нисбатини ва ҳовузли печ режимини ўзгармаслигини назорат қилиб туриш керак. Максимал температура одатда 1450-1480°С га тенг.

Шиша тараси учун 100 тоннали ховузли печнинг температураси қуйидагича:

1чи горелкагача -1440 °C 1чи ва II горелка орасида -1450 °C;

II чи ва III горелка орасида -1460 °C;

IIIчи ва IV горелка орасида – 1470 °C;

IVчи ва V горелка орасида − 1450 °C;

Vчи ва VI горелка орасида -1440 °C;

Экран бетида – 1400 °C;

Ишчи кисмида – 1300 – 1350 °C.

Таянч сўз ва иборалар

Шиша тараларни навлаш, қолиплар, **в**акуум автомат машина (ВАМ), секцияли пуфлаш мшинаси, Пресс – пуфлаш автомат машинаси, шиша тара носозликлари, "посечка", фидер, шиша пишириш режими, кенг бўғизли шиша таралар, тор бўҳизли шиша таралар.

Мавзу бўйича назорат саволлар:

- 1. Тара шишалар тарифи.
- 2. Тара шишалар қандай турлари бор?
- З Тара шишаларга қўйилган Давлат талаблари қандай?
- 4. Тара шишалар олишда қандай ҳом ашёлар ишлатилади?

- 5. Тара шишаларни кимёвий таркиби қанақа?
- 6.Қўлланадиган хом ашёларга ишлов бериш қандай олиб борилади?
- 7. Омихта тйёрлаш бўлимининг технологик тизими ҳақида тушунча беринг.
- 8. Тара шишаларини хоссалари.
- 9. Тара шишасига шакл беришнинг қандай усуллари мавжуд?
- 10. Тара шишалар олиш технологик тизими нима?

10-МАВЗУ. ТЕХНИК ШИШАЛАР.

Ваъз режаси:

- 1.Тарифи ва таснифланиши.
- 2.Техник шиша олиш учун кўлланадиган хом ашёлар.
- 3. Кварцли шиша, турлари, хоссалари.
- 4. Ишлаб чиқариш тизими.

1. Тарифи ва таснифланиши.

Техника учун қўлланадиган шишалар техник шишалар дейлади. Техник шишаси қуйдагича таснифланади: кварц шишаси: бўғиқ, шаффоф, оптик шишаси, тиббий шишалар, триплекс лист шишаси, кимёвий — лаборатория шишаси, электрон шиша, термометрик шиша, люминисцент техникада қўлланадиган шишалар, лазер техникаси шишалари, электр токини ўта ўтказувчан ва бошқалар.

Оптик шиша.

Оптик шиша деб, аник оптик асбоблар учун ишлаб чиқаришда ишлатиладиган шишага айтилади.Оптик шишалар оддий шишалардан қуйдаги хуссусиятлари: физик-техник хоссалари юқори кўрсаткичи, шаффофлиги, доимий оптик характери билан фарк килади.Оптик шишалардан линзалар,призмалар ва бошка буюмлар олинади. Оптик шишалар турли хил саноатларда: қўлланади: техникада, медицина, харбий хизмат, хўжаликда ва бошкалар. Давлат андозаси тамонидан бу турдаги шишаларга куйдаги талаблар кўйилади: шиша юкори даражада бир жинсли, юқори шаффофликка, юқори термик кўрсаткичга ва кимёвий чидамликка эга бўлиши лозим.

Оптик шишаларни дисперсия коэффициенти ва нур синдириш хуссусиятига кўра шартли равишда икки катта гурухга бўлиш мумкин: крон ва флинтларга.

Крон деб кимёвий таркибида PbO мавжуд бўлмаган, ёки жуда кам микдорда PbO бўлган шишалар айтилади. Кронларда дисперсия коэффициенти юкори, нур

синдириш коэффициенти эса паст кўрсаткичга эга бўлади. Бу шишалар куйдаги кимёвий таркибга эга: SiO_2 -50-55%, B_2O_3 - 3-16,%, As_2O_3 -0,2-4,2%, Al_2O_3 8 -11%,

Флинтлар деб кимёвий таркибида РbO кўп микдорда бўлган шишалар дейлади. Бу шишалар юкори нур синдириш коффициенти ва паст дисперсия коэффициентига эга бўлади. Кимёвий таркиби куйдагича: SiO_2 -30-55%, B_2O_3 - 3-16,%, As_2O_3 -0,2-0,5%, Al_2O_3 0,2-1%, BaO-5,2%.

Оптик шишаларни тувакли хумдонларда 1400-14500°C хароратда пиширилади.

Кимёвий – лаборатория шишаси.

Кимёвий-лаборатория шишасига илмий изланишда, лаборатория амалиётида аппарат ва асбобларга кўлланадиган шишалар киради. Бу турдаги шишаларни уч гурухга, яъний калин идишлар (воронка, цилиндр, мензурка, эксикаторлар, Киппа аппаратлари, газометрлар), юпка идишлар (стаканлар, коллбалар,чашкалар, пипеткалар, пробиркалар, бюреткалар, пикнметрлар ва бошкалар); аппарат ва асбоблар (холодильниклар, газоанализаторлар, ареометрлар ва бошкалар).

Кимёвий таркиби куйдагича: SiO_2 -64,7%, B_2O_3 -10,60%, A_2O_3 -4,2%, ZnO_3 -10,9%, CaO-0,6%, Na_2O_3 -7,8%, K_2O_3 -0,3%;

Лаборатория шишалари билан бир қаторда "пирекс", "силекс" ва бошқа турдаги юқори иссикликка чидамли шишалар ҳам ўрнатилади. Бу шишалар юқори кимёвий ва термик мустахкамлиги билан ажралиб туради. Унинг таркибидаги кислотали оксидлар, асосан, кремнизём микдорига эотибор бериш керак:

 SiO_2 -80,5%, Al_2O_3 -2,0%, Fe_2O_3 -0,25%, MдO-0,06%, B_2O_3 -11,8%, AS_2O_3 -0,7%.

Кимёвий лаборатория шишаларни узлуксиз ваннали печларда пиширилади. Максимал пишириш температураси кимёвий таркибга кўра 1420° дан 1680°С гача бўлади.

Термометрик шиша.

Терометрик шишалар ҳаммамиз учун яхши таниш бўлган асбоблар — термометрлар учун ишлатилади. Шунинг учун шиша массаси диққат билан танланган бўлиши керак.

Термометрик шишанинг кимёвий таркиби: SiO_2 -67,40%, Al_2O_3 3-2,5%, CaO-7,00%, ZnO-7%, B_2O_3 -2,00%, Na_2O -14%;

2. Хом ашё материаллари.

Техника шишалар ишлаб чиқариш учун қўлланадиган ҳом ашё материаллари сифатида жуда тоза бойитилган кварц қумлари., суний кварц қуми , кварц жилалари, тоғ хрусталпари ишлатилади.Бойитилган кварц қумининг таркибида SiO_2 миқдори 99,6-99,7 гача % ва Fe_2O_3 —0,000001- 0,02 % гача бўлиши лозим.Техник ҳусусиятини яхшилаш учун P_2 O_5 , ThO_2 , L_2 O_3 BaO, ZnO, CaO, MgO, Al_2O_3 ., PbO, B_2O_3 оксидлар қўлланади.

3 .Кварцли шиша, турлари, хоссалари.

Кремнеземдан (SiO_2) дан иборат бўлган бир компонентли силикат шишасини кварцли шиша дейлади. Кварцли шишалар биринчи бўлиб, 1899 йилда тоғ хурустали деб ном олган кварцлардан олинган. Бу турга эга бўлган шишаларни кварц жилоларидан, жуда тоза кварц кумларидан, суний кварц кумларидан олинади.

Кварц шишаси қуйдаги турларга бўлинади: бўғиқ, шаффоф, оптик, жуда тоза, Кварцли шиша қуйдаги хоссаларга эга:

1) Юмшаш температураси юқори; 1400°С; 2) Юқори термик хоссалари: ТКЛР-5,8°С 10 град⁻¹; 3) Шафофлиги, электр ўтказиш кўрсаткич камлиги, юқори кимёвий чидамликка эгалиги. Кварцли шишанинг камчилиги шундаки: ёпишқоқлиги (вязкости) юқори бўлганлиги учун 2500 °С да тиндириш кийин (майда пуфакчалари кечиши онсон эмас). 2000 °С да эса шиша қайнай бошлайди. Кварцли шиша шафоф ва бўғиқ бўлиши мумкин. Шафофлик хусусиятга эга бўлган кварцли шишани олиш учун омихта бойитилиб кимёвий таркибида 99% SiO₂ бўлиб унинг микдори 96% кам бўлиши керак эмас, (RO+R₂O) – 0,85 дан кўп бўлиши керак эмас.

Таркибида ишқор оксидлари мавжуд бўлса кварцли шишани сифатига салбий таъсир этади, шафоф эмас. Кварцли шиша 1900 °C да олинади.

Кварцли (викор) шиша.

Кварцли шиша (викор) кимёвий таркиби: SiO₂–60-80%, B₂O₃-18-30%, Na₂O-4-12%. Бу шиша кимёвий лаборатория учун кенг ўрин олган. Шишани пишиш температураси 1480-1500 °C гача бўлади. Олинган шишаларга 525-650 °C хароратда узок термик ишлов (Зсутка) берилади Термик ишлов натижасида шиша ликвацияланиб бир шиша суюклик фазаси икки шиша фазага ажралади. Булардан биттаси SiO₂ эритмасидан, иккинчиси шишафаза эса асосан Na₂O ва B₂O₃ дан иборат бўлади. Сўнг олинган шишага 100°C хароратда HCl ва H₂SO₄ эритмалар ёрдамида кимёвий ишлов берилади. Кимёвий ишлов натижасида натрий- борат фаза эриб, ювилиб шиша таркибидан чикиб кетади. Қолган шиша эса куйдаги таркибга эга бўлади SiO₂–92-96%, B₂O₃-3,5-7%, Na₂O-1% гача. Лекин натижадабу шишаларни структупасида ғовак пайдо бўлади.. Пайдо бўлган ғоакни ва шишаларни шаффофлигини ошириш максадда шишаларга 800-900 °C хароратда иккиламчи термик ишлов берилади. Бу тизимда олинган кварцли шишалардан кимёвий лаборатория идишлар олинади. Олинган шишалар юкори кимёвий ва термик хусусиятлари билан характерланади.

Бўғиқ кварцли шиша.

Бўғиқ кварцли шиша ишлаб чиқариш учун ҳом ашё сифатида бойитилган қуйдаги таркиб миқдорига эга бўлган кварц куми ишлатилади: SiO_2 - 99,6-99,7%; Fe_2O_3 0,02 % дан кўп эмас.Бу турга эга бўлган шишаларни электр печларда графитли қиздирғичлар ёрдамида 1900-2000 °C ҳароратда олинади. Эритиш вақти 1,5-4,5 соатгача бўлади. Маҳсулотларга 1550-1650 °C ҳароратда шакл берилади. Маҳсулотларни конфигурациясига қараб маҳсулотларга шаклни печларда ёки бўлмаса печдан ташқарида бериш мумкин. Оддий конфигурацияга эга бўлган идишни печларда пуфлаш , ўтга чидамли брусьяларни пресслаш йули билан печдан ташқарида олинади. Олинган маҳсулотлар ЛЕР печида отжиглангадан сўнг


махсулот ёпишиб қолган кварц доначалардан тозаланиб механик ишлов беришга юборилади. Механик ишлов- кесиш, шлифовкалаш, полировкалаш дан иборат.



Шафоф кварцли шиша:

Шафоф кварцли шиша ишлаб чиқариш учун жуда тоза ҳом ашёгранулланган тоғ хрустали ёки бўлмаса сутли кварц қуми ишлатилади. Бу шиша таркибида 99,9% SiO₂ бўлиши керак. Салбий таъсир зтувчи аралашмаларнинг микдори 0,0001-0,000001% дан кўп бўлмаслиги керак. Тоғ хурусталини сартировкалаб уни 4-25 мм гача майдаланади. Шафофли кварцли шишаларни юқори частотага эга бўлган печларда олинади. Шафофли кварцли шишаларни оптика учун, медицинада, Радио электроникада кенг қўлланилади. Лаборатория идишлари учун ҳам кварцли шиша қўлланилади.





2-расм. Шаффоф кварц шишаси асосида буюмлар ишлаб чиқариш технологик тизими. Таянч сўз ва иборалар.

техник шишалар, кварц шишаси: бўғик, шаффоф, оптик шишаси, тиббий шишалар, тримплекс лист шишаси, кимёвий — лаборатория шишаси, электрон шиша, термометрик шиша, люминисцент техникада қўлланадиган шишалар, лазер техникаси шишалари, электр токини ўта ўтказувчан ва бошқалар, викор, бўғик шиша.

Мавзу бўйича назорат саволлар:

- 1.Техник шишалар шишалар тарифи?
- 2. Техник шишаларнинг қандай турлари бор?
- 3 Техник шишаларга қўйилган Давлат талаблари қандай?
- 4. Техник шишалар олишда қандай хом ашёлар қўлланилади?
- 5. Техник шишаларни кимёвий таркибни келтиринг.
- 6. Қўлланадиган ҳом ашёларга ишлов беришни тушунтириб беринг.
- 7. Омихта тайёрлаш бўлимининг технологик тизимини тушунтириб беринг.
- 8. Техник шишалар қандай ҳоссаларга эга?

11- МАВЗУ. ШИША ЧИКИНДИЛАРИНИ КАЙТА ИШЛАШ.

Ваъз режаси:

- 1. Шиша чиқиндилари таърифи.
- 2. Шиша чиқиндиларини қайта ишлаш.
- з. Шиша чиқиндиларини шиша пишириш жараёнида қўллаш.

1. Шиша чиқиндилари таърифи.

Чиқинди асосидаги ситаллар эса, ишлаб чиқариш чиқиндиларига кварц куми, доломит натрий сулфат каби арзон компонентлар қушиш орқали олинади. Чиқинди асосидаги ситалларни ишлаб чиқариш орқали ишлаб чиқариш чиқиндиларини камайтиришнинг радикал ва иқтисодий усулларидан ҳисобланади.

Шлакоситалларни ишлаб чиқаришнинг иккита асосий босқичи мавжуд:

- 1. чикинди асосида шиша олиш ва ундан буюмлар тайёрлаш.
- 2. буюмларни шишакристаллит материалга айлантириш учун термик ишлов бериш.

Шлакли шиша олиш учун шихтага 50-65% домна шлаки, 20-40% кварц куми, 10%гача тупрок, 4-6% натрий сулфат, 1-3% кўмир ва 0,5-10% кристаллизация катализатори кўшилади. Ситаллар ёки шишакристалл материаллар деб, шишани катализатор иштирокида кристаллизация натижасида олинган микрокристалл тузилишга эга бўлган сунъий материалларга айтилади. Ситаллар майин кристалли микроструктурага эга бўлади. Доначалари эса 1 мкм дан кам бўлган ва кристаллар микдори 20-90% гача бўлиши мумкин. Қолган микдори шиша фазадан иборат бўлади. Ситалл сўзи русча "стекло" сўзининг бош харфи ва кристалл сўзининг охирги бўғин йиғиндисидан олинган. Ситаллар керамик материаллардан ўзининг майин кристалларга эга бўлган микроструктураси билан, юкори механик хусусияти билан фарк килади.

2. Шиша чиқиндиларини қайта ишлаш.

Ситаллар қуйдаги турларга бўлинадилар:

- 1. Техник ситаллар-оксидлар ва тузлардан иборат турли хил кимёвий бирикмалар асосида олинадиган ситаллар хисобланади. Улар эса ўз навбатда кимёвий ва фазовий таркибига қараб номланади ва туркумланади:. Масалан, ситаллар кимёвий таркиби бўйича $\text{LiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ системаси асосида олинган бўлса сподуменли, $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ системаси асосида кордиеритли, юкори кремнеземли SiO_2 , $3\text{Al}_2\text{O}_3\text{-2SiO}_2$ муллитли;
- 2. Саноат чикиндилари ва тоғ жинслари асосида олинган ситаллар. Булар ўз навбатда икки турга яъни а) шлакоситаллар б) петроситаллар га бўлинади.

Шлакоситаллар деб, саноат чиқиндилари (рангли ва қора металлургия, сланецлар, фосфор тузлари, элементар сера ва бошқалар) асосида олинадиган ситалларга айтилади. Ҳозирги вақтда ишлаб чиқаришда қалинлиги 5-20 мм, эни 20000мм гача оқ ва қора (қора металлургия шлаклари асосида олинган ситаллар) листли петроситаллар мавжуд.

Рангли металлургия асосида олинган размерлари 250х250 мм ва 300х300 мм ва қалинлиги 15-30 мм гача пистли ситаллар мавжуд.

Петроситаллар деб, тоғ жинслари (базальт, диабазалар, руда қолиғи) асосида олинадиган ситалларга айтилади. Булар ҳам ўз навбатда икки турга бўлинади;


- а) Базальт, диабаз ва бошка тоғ жинслари асосида;
- б) Бойитиш корхонаринининг руда чикиндилари асосида олинган ситаллар.

Ситаллар ишлатиш жараёнига қараб қуйдагича туркумланади: техник ситаллар, қурилиш ситаллар, маданий-маиший ситаллар, биоситаллар.

Ситалларнинг мустаҳкамлиги, қаттиқлиги, юқори кимёвий ва термик таъсирларида чидамли, иссиқдан унчали кенгаймайди. Ситаллдан лист материаллар, плита, панель, подшипниклар, электр изолятор, кимёвий аппаратура, трубалар, турли и идишлар ва бошқалар олинади.

3. Шиша чиқиндиларини шиша пишириш жараёнида қўллаш.

Шиша синиғи (бой стекла) актив эритувчи ҳисобланиб омихтанинг эриш тезлигини ошириш учун ишлатилади. У омихтага 25-30% миқдорида қўшилади. Кўпгина ҳолларда шиша заводларида ишлаб чиқаришда ишлатиладиган синиқлар ишлатилади. Шиша синиғи ҳумдонга чанглар ва бегона қўшимчалардан тозаланиб бир жинсли ҳолатда солиниши керак. Агар шиша синиғи бошқа жойдан келтирилган бўлса, уни дарҳол кимёвий анализ қилиш керак. Омихтага шиша синигини (бой стекла) кушиш технологик тизими 1-расмда келтирилган.



1- Расм. Омихтага шиша синигини (бой стекла) кушиш технологик тизими.

Ситаллар олиш учун шиша олиш технологиясидан фойдаланилади. Шиша омихтасини тайёрлашдан олдин хар бир кўлланадиган хом ашё материалига ишлов берилади. Хом ашё сифатида кварц куми, дала шпати, охак тош, поташ, фосфорит, доломит ва бошка хом аъшё материаллари кўлланади. Тайёрланган шиша омихтасини ховузли хумдонда 1400-1500°C пиширилади. Олинган шишалар катализаторлар ёрдамида кристалланади. Катализатор сифатида металл оксиди ва docdop хром, титан, оксидлари ишлатилади. Ситаллар-суюк шишага катализаторлар киритиб хосил килинадиган шиша кристалл материалдир. Бунда суюқ шиша ҳажмида кристалланиш марказлари ҳосил бўлади ва марказларда кристалларнинг ўсиши содир бўлади. Шишанинг таркибини, катализатор ва термик ишлов бериш режимларини ўзгартириб, маълум хоссали ситаллар олинади.

Шишаларни кристалланиш жараёни мухим жараёндир. Шиша омихтаси жуда тиник, ва юкори сифатида бўлиши ситаллнинг сифатига жуда катта таъсир килади. Кристаллизация икки боскичда амалга оширилади; биринчи ва иккинчи боскичлар. Кристалланиш боскичи хам жуда мухим жараёндир. Агар кристаллизация коидасига риоя килинмаса ситалл талабга жавоб бермайди.

Ситаллар олишда 2 хил метод мавжуд:

1- қуйиш методи, 2- керамик технология бўйича порошок методи.

Таянч сўз ва иборалар.

Шиша чиқиндилари**,**, микрокристалл, микроструктура, катализатор, шлакоситалл, петроситалл, кристаллизация.

Мавзу бўйича назорат саволлар:

- 1. Шиша чиқиндилари деганда нима тушунилади?
- 2. Шиша чиқиндиларини қандай турлари мавжуд?
 - 3. Чиқиндиларни кушиш орқали олинадиган шиша олиш технологияси тушунтириб беринг.

АДАБИЁТЛАР

- 1. В.А.Федорова, Ю.А. Гулоян. Производство сортовой посуды. М..Легкая промкшленность, 1983-184с.
- 2. В.В.Полляк, П.Д.Саркисов, В.Ф.Солинов, М.А.Царицын. Технология строительного и технического стекла и шлакоситаллов. Учебник. М.1983г.
- 3. Н.М.Павлушкин. Стекло. Справочник. М.1973г.
- 4. Н.М.Павлушкин. Основы технологии ситаллов. Учеб.пособие. М.1979г.
- 5. Н.М.Павлушкин. Практикум по технологии стекла и ситаллов. Учеб.пособие. М.1970г.
- 6. Саркисов П.Ж. Направления кристаллизации стекла-основа получения многофункциональных стеклокристаллических материалов- М. 1997г.
- 7. Виды брака в производстве стекла. Перевод с немецкого- М. Стройиздат, 1986г.

	МУНДАРИЖА					
1	– МАВЗУ. КИРИШ. ШИША МАТЕРИАЛЛАР ТЕХНОЛОГ	<u> ИЯСИ</u>				
Φ	ФАНИНИНГ АСОСИЙ МОХИЯТИ.					
1.	Шиша таърифи.					
2.	Шиша буюмларнинг ишлатилиши.					
3.	Кимёвий таркибига кўра шишаларнинг бўлиниши.					
4.	Ўзбекистондаги шиша ва ситалл корхоналарнинг фаолияти.					
5.	Шишакристалл материаллар, шу соҳада Ўзбекистон олимларининг					
	изланишлари	3				
<u>2</u>	- МАВЗУ. ШИША ХОЛАТИ. КРИСТАЛЛ. ШИША САНОАТИ	учун				
<u>K</u>	<u> ЎЛЛАНИЛАДИГАН ХОМ АШЁЛАР.</u>					
1.	Шиша холати.					
2.	Кристалл модда.					
3.	Шиша хосил бўлиш шароитлари.					
	Шиша ҳосил қилувчилар ва модификаторлар.					
5.	Жуда тез совитиш ҳақида тушунча	13				
<u>3</u>	<u>- МАВЗУ. ШИША ХОМ АШЁЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШ.</u>					
1.	Шиша ишлаб чиқаришда ишлатиладиган хом-ашёлар турлари.					
2.	Ишқорий металл оксидларини кирғизиш учун қўлланадиган хом-ашёлар.					
3.	Ишқорий ер металл оксидларини кирғизиш учун қўлланадиган хом-ашёл	ap.				
4.	Ёрдамчи хом ашё материаллар	39				
<u>4</u>	<u>- МАВЗУ. ШИША ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ.</u>					
1.	Кварц кумига ишлов бериш.					
2.	Охак группаси материалларга ишлов бериш.					
3.	Материалларни қуритиш.					
4.	Омихта тайёрлаш бўлимининг технологик тизими	49				

<u>5 - МАВЗУ. ШИША МАХСУЛОТИНИ ПИШИРИШДА ХУМДОНДА СОДИР</u> <u>БЎЛАДИГАН КИМЁВИЙ ЖАРАЁНЛАР.</u>

1. Шиша назарияси(босқичлар).

2.	Шиша пиширишда физик-кимёвий жараёнлар.
3.	Хумдон турлари 56
<u>6</u>	<u>- МАВЗУ. ХОВУЗЛИ ВА ТУВАКЛИ ХУМДОНЛАР.</u>
1.	Тувакли хумдонни тузилиши.
2.	Ховузли печни тузилиши.
3.	Афзалликлари.
4.	Камчиликлари 64
<u>7-</u>	· МАВЗУ. ҚУРИЛИШ ШИШАЛАРИ.
1.	Қурилиш шишани тавсифланиши.
2.	Ишлатиладиган ҳом ашёлар.
3.	Давлат стандарти талаблари.
4.	Ишлаб чиқариш тизими.
5.	Шакллаш усуллари 73
8	<u>- МАВЗУ. МАДАНИЙ ВА ХЎЖАЛИК</u>
<u>II</u>	ІИШАЛАРИ.
1.	Таърифи ва таснифланиши.
2.	Турлари.
 3. 	Турлари. Кўлланадиган хом ашёлар.
3.	
3. 4.	Қўлланадиган ҳом ашёлар.
3.4.5.	Кўлланадиган ҳом ашёлар. Ишлаб чиқариш тизими.
3. 4. 5.	Қўлланадиган ҳом ашёлар. Ишлаб чиқариш тизими. Ўзбекистонда маданий ва хўжалик шишаларни ишлаб чиқариши85
3. 4. 5. <u>9</u> 1.	Кўлланадиган ҳом ашёлар. Ишлаб чиқариш тизими. Ўзбекистонда маданий ва хўжалик шишаларни ишлаб чиқариши85 - МАВЗУ. ТАРАЛИ ШИШАЛАР.
3. 4. 5. 9 1. 2.	Кўлланадиган хом ашёлар. Ишлаб чиқариш тизими. Ўзбекистонда маданий ва хўжалик шишаларни ишлаб чиқариши85 - МАВЗУ. ТАРАЛИ ШИШАЛАР. Шиша тараси, турлари ва ишлатилиши.
3. 4. 5. 9 1. 2.	Қўлланадиган ҳом ашёлар. Ишлаб чиқариш тизими. Ўзбекистонда маданий ва ҳўжалик шишаларни ишлаб чиқариши85 - МАВЗУ. ТАРАЛИ ШИШАЛАР. Шиша тараси, турлари ва ишлатилиши. Шиша тарага қўйиладиган асосий талаблар.
3. 4. 5. 9 1. 2. 3. 4.	Кўлланадиган хом ашёлар. Ишлаб чиқариш тизими. Ўзбекистонда маданий ва хўжалик шишаларни ишлаб чиқариши85 - МАВЗУ. ТАРАЛИ ШИШАЛАР. Шиша тараси, турлари ва ишлатилиши. Шиша тарага қўйиладиган асосий талаблар. Шиша тара олиш учун қўлланадиган хом ашёлар.
3. 4. 5. 9 1. 2. 3. 4.	Кўлланадиган хом ашёлар. Ишлаб чиқариш тизими. Ўзбекистонда маданий ва хўжалик шишаларни ишлаб чиқариши85 - МАВЗУ. ТАРАЛИ ШИШАЛАР. Шиша тараси, турлари ва ишлатилиши. Шиша тарага кўйиладиган асосий талаблар. Шиша тара олиш учун кўлланадиган хом ашёлар. Ишлаб чиқариш тизими.

10 - МАВЗУ. ТЕХНИК ШИШАЛАР.

1. Тарифи ва таснифланиши.

2.	Техник шиша олиш учун қўлланадиган ҳом ашёлар.		
3.	Кварцли шиша, турлари, хоссалари.		
4.	Ишлаб чиқариш тизими	106	
11- МАВЗУ. ШИША ЧИҚИНДИЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ.			
1.	Шиша чиқиндилари таърифи.		
2.	Шиша чиқиндиларини қайта ишлаш.		
3.	Шиша чиқиндиларини шиша пишириш жараёнида қўллаш	113	
A J	<u>АДАБИЁТЛАР</u>		
МУНЛАРИЖА			