

LOISTEHON KOMPENSOINNIN JA SÄHKÖNLAADUN MITTAUSRAPORTTI

8.11.2022

KOHDE:
Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11
33900 Tampere

T1 SPK11

YHTEENVETO:

Kondensaattoriparisto: Kompensointi on korjattava.
Yksi kondensaattori on viallinen. Kyseinen porras poistettiin
käytöstä tulipalovaaran vuoksi. Virtaliitokset jälkikiristettiin.

Sähkönlaatu: Sähkönlaatu on hyvä, jännitesäro on alle 3%.

Ehdotetut toimenpiteet: Ensimmäisen portaan kondensaattori vaihdetaan T2 SPK22
kompensoinnista otettavaan varaosaan.

Seuraava kompensoinnin vuosihuolto on 11/2023.

Kompensoinnin arvioitu käyttöikä on alle 10 vuotta.

Kondensaattoripariston huoltoväli on määritelty ST-kortistossa ja valmistajien käyttöohjeissa 12 kuukauden mittaiseksi.

Käyttöönotto
Tarkastus
Korjaus

Päivämäärä
2003
8.11.2022

Kohde Valmet Technologies Oy				Työn tilaaja L&T Kiinteistötekniikka Oy			
Osoite Lentokentänkatu 11				Yhteyshenkilö Juho Sissonen			
Postinumero ja -toimipaikka 33900 Tampere				Puhelin 045 151 1355			
Yhteyshenkilö kohteessa Mika Helassalo / L&T				Sähköposti juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi			
Puhelin 050 3850 758				Laskutusosoite L&T Kiinteistötekniikka Oy		Asiakasnumero 2087	
Sähköposti				PL 29427		00021 LASKUTUS	
Keskus T1 SPK11		Virtamuuntaja 1600/5A		Pääkatkaisijan In 2000 A		Huoneen lämpötila + 21 °C	
Kompensoinnin sulakkeet 3x400A/OESA400D3PL (Lähtö 4)				Kompensoinnin kaapeli 2 x AMCMK 3x120+41cu			
Kompensoinnin tyyppi D225/25+4x50-400-50/189-1218				Sarjanumero F0300525			
Kompensointiteho 225 kvar		Virtystaajuus 189 Hz		Portaat 25 + 4x50 kvar			
Säätimen tyyppi A12		Sarjanumero K0323063		Porrastustapa N		Tavoitetehokerroin 0,99i	
						Havahtumisraja ind/kap 0,11 0,11	
porr. no.	Kond.yksikkö Sarjanumero	Qn / Un kvar / V	In A	L1-L2 µF	L1-L3 µF	L2-L3 µF	Lisätiedot
1	C0312 093	40/525	44	190	203	191	*1
2	C0309 405	80/525	88	437	439	443	
3	C0309 406	80/525	88	431	430	430	
4	C0309 507	80/525	88	423	430	425	
5	C0309 408	80/525	88	427	437	435	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Tarkastuksen yhteenveto: Kompensointi on korjattava.							
*1 Kapasitanssit ovat laskeneet yli 10% nimellisarvostaan, porras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi.							
Siivous		2022	Virtaliitosten jälkikiristys		2022	Lämpökuvaus	
Suodattimet		2	kpl		Tyyppi	P1104	

Hetkellismittaus on suoritettu yksivaiheisesti: L1 1600/5A toisio
Mittauksissa käytetty analysaattori: Fluke 435

	Ilman kompensointia	Kompensointi päällä 50 kvar
Taajuus (Hz)	49,98	49,97
Jännite RMS (V)	235,32	236,02
Jännitesärö Uthd (%)	2,60	2,30
Vaihevirta RMS (A)	123,90	125,90
Virtasärö Ithd (%)	34,80	28,60
Pätöteho (kW)	26,76	26,35
Näennäisteho (kVA)	29,17	29,71
Loisteho (kVAr)	5,80	10,67
Tehokerroin (total PF)	0,92	0,89
Tehokerroin DPF	0,98	0,93
Ind. / Kap.	Ind.	Kap.

HUOM! DPF on perustaajuisen tehon tehokerroin, joka ei huomioi harmonisia yliaaltoja.
Total PF huomioi tehokertoimeen myös yliaallot.

Sähkönlaatu on: Hyvä, jännitesärö on alle 3%.

Tarvittavat varaosat kondensaattoripariston korjauksessa:

Rivi	Nimike	Määrä	Yksikkö
1	Kondensaattori HCDS (varaosa T2 SPK22 kompensoinnista) 1. porras	1	kpl
2	Korjaustyö T1000	1	kpl

Yhteistyöterveisin,

Maunu Ahonen puh. 040 596 4616
e-mail: info@hameensahko.fi

Hämeen Sähkö Oy
Pätsiniementie 4D
37800 AKAA

puh. 040 5220 112
info@hameensahko.fi

y-tunnus 1861826-3
alv.rek.
3/3