

LOISTEHON KOMPENSOINNIN JA SÄHKÖNLAADUN MITTAUSRAPORTTI

8.11.2022

KOHDE:
Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11
33900 Tampere

T1 SPK12

YHTEENVETO:

- Kondensaattoriparisto:** Suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä. Yksi kondensaattori on viallinen. Kyseinen porras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi. Toinen tuuletin on viallinen. Korkeat lämpötilat lyhentävät kondensaattorien käyttöikää voimakkaasti.
- Sähkönlaatu:** Sähkönlaatu on normaali, jännitesärö on 3-6%.
- Ehdotetut toimenpiteet:** Mittaushetkellä keskuksella ei ollut kompensointitarvetta. Mikäli tiedossa on, että tilanne on tämä jatkuvasti, suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä. Sähkönsiirtolaskuja seurataan kesän yli, jonka jälkeen tehdään ratkaisut jatkosta.
- Seuraava kompensoinnin vuosihuolto on 11/2023, mikäli kompensointi pidetään käytössä.
- Kompensoinnin arvioitu käyttöikä on alle 10 vuotta.

Kondensaattoripariston huoltoväli on määritelty ST-kortistossa ja valmistajien käyttöohjeissa 12 kuukauden mittaiseksi.

Kohde Valmet Technologies Oy				Työn tilaaja L&T Kiinteistötekniikka Oy			
Osoite Lentokentänkatu 11				Yhteyshenkilö Juho Sissonen			
Postinumero ja -toimipaikka 33900 Tampere				Puhelin 045 151 1355			
Yhteyshenkilö kohteessa Mika Helassalo / L&T				Sähköposti juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi			
Puhelin 050 3850 758				Laskutusosoite Asiakasnumero L&T Kiinteistötekniikka Oy 2087			
Sähköposti				PL 29427 00021 LASKUTUS			
Keskus T1 SPK12		Virtamuuntaja 1600/5A		Pääkatkaisijan In 2000 A		Huoneen lämpötila + 21 °C	
Kompensoinnin sulakkeet 3x400A/OESA400D3PL (Lähtö 3)				Kompensoinnin kaapeli 2 x AMCMK 3x120+41cu			
Kompensoinnin tyyppi D225/25+4x50-400-50/189-1218				Sarjanumero F0300523			
Kompensointiteho 225 kvar		Virtaajuus 189 Hz		Portaat 25 + 4x50 kvar			
Säätimen tyyppi A12		Sarjanumero K0323066		Porrastustapa N		Tavoitetehokerroin 0,99i	
						Havahtumisraja ind/kap 0,11 0,11	
porr. no.	Kond.yksikkö Sarjanumero	Qn / Un kvar / V	In A	L1-L2 µF	L1-L3 µF	L2-L3 µF	Lisätiedot
1	C0309 250	40/525	44	203	205	200	*1
2	C0312 171	80/525	88	448	446	447	
3	C0312 172	80/525	88	448	451	451	
4	C0312 173	80/525	88	442	441	437	
5	C0312 174	80/525	88	452	450	451	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Tarkastuksen yhteenveto: Suositellaan poistamaan kompensointi käytöstä.							
*1 Kapasitanssit ovat laskeneet yli 10% nimellisarvostaan, porras poistettiin käytöstä tulipalovaaran vuoksi.							
Oikean puoleinen kattotuuletin on viallinen.							
Mittaushetkellä keskuksella ei ollut kompensointitarvetta.							
Siivous		2022	Virtaliitosten jälkikiristys		2022	Lämpökuvaus	
Suodattimet		2	kpl		Tyyppi	P1104	

Hetkellismittaus on suoritettu yksivaiheisesti: L1 1600/5A toisio
Mittauksissa käytetty analysaattori: Fluke 435

	Ilman kompensointia	Kompensointi päällä 50 kvar
Taajuus (Hz)	50,00	50,04
Jännite RMS (V)	236,55	236,75
Jännitesärö Uthd (%)	4,00	3,70
Vaihevirta RMS (A)	286,40	314,80
Virtasärö Ithd (%)	34,70	29,10
Pätöteho (kW)	61,00	61,76
Näennäisteho (kVA)	67,74	74,52
Loisteho (kVAr)	19,64	36,27
Tehokerroin (total PF)	0,90	0,83
Tehokerroin DPF	0,95	0,86
Ind. / Kap.	Kap.	Kap.

HUOM! DPF on perustaajuisen tehon tehokerroin, joka ei huomioi harmonisia yliaaltoja.
Total PF huomioi tehokertoimeen myös yliaallot.

Sähkönlaatu on: Normaali, jännitesärö on 3-6%.

Yhteistyöterveisin,

Maunu Ahonen puh. 040 596 4616
e-mail: info@hameensahko.fi

Hämeen Sähkö Oy
Pätsiniementie 4D
37800 AKAA

puh. 040 5220 112
info@hameensahko.fi

y-tunnus 1861826-3
alv.rek.
3/3