AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Nr...../.....

2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

Incheiat astazi 13 /08 / 2026, intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

si

S.C. ERTEX INTERNATIONAL S.R.L. , Loc. Brasov , Jud.Brasov , Strada: Zizinului, nr 109d, reprezentata prin Dl .....PROCA CATALIN....., in calitate de ....., nr telefon: 0745.600.089;

cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

2 x E02-002004 - Statie dedurizare duplex Twin Clack cu tankuri 13x54

Locatia aplicatiei:

Fabrica Ertex - Str Zizinului, Nr.109

Locatie 1

S-au efectuat urmatoarele operatiuni de service:

- S-au verificat etanseitatile sistemului de tratare;
- S-au verificat setarile din capul de vana al statiei de dedurizare;
- S-au initiat regenerari fortate si s-a verificat buna functionare a pasilor de spalare;
- S-a curatat sistemul de injectie si absorbtie saramura;
- S-au montat cartuse noi din inox;
- S-au facut teste de duritate pe iesirea din statia de dedurizare:
  - Duritate apa intrare:.....14 Fk.....;
  - Duritate apa iesire coloana 1: .....0.....;
  - Duritate apa iesire coloana 2: .....0.....;

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Locatie 2

S-au efectuat urmatoarele operatiuni de service:

- S-au verificat etanseitatile sistemului de tratare;
- S-au verificat setarile din capul de vana al statiei de dedurizare;
- S-au initiat regenerari fortate si s-a verificat buna functionare a pasilor de spalare;
- S-a curatat sistemul de injectie si absorbtie saramura;
- S-au facut teste de duritate pe iesirea din statia de dedurizare:
  - Duritate apa intrare: M. FR.;
  - Duritate apa iesire coloana 1: 0;
  - Duritate apa iesire coloana 2: 0;

Obs:* - filtrele ambe statii încărcate și cu defect de fabricație (la ambele statii) - ele fost înlocuite cu filtre inox.
- statiile de dedurizare (locatie 1) prezintă scurgeri hidraulice ocazionale pe coloana principal primul cat.

Recomandari:* - pentru scurgeri hidraulice ocazionale, recomand ca posibilă remediere reorganizarea traseului de apă pentru primul cat. de foarfă de pe coloana principală.

S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

Beneficiar: _____

Semnatura si numele in clar

Furnizor: S.C. AKRO SRL

SOCIETATEA COMERCIALĂ AKRO S.R.L. BRAȘOV - ROMÂNIA

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România