PRIMARIA COMUNEI CERAȘU

Nr.3352 din 13.07.2010

NOTA DE CONSTATARE

Privind evaluarea alunecarilor de teren produse pe teritoriul administrativ al comunei Ceraşu

Urmare a Ordinului Prefectului Judetului Prahova nr. 151/27.03.2009, in data de 13.07.2010, s-a constituit o Comisie de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea evaluarii au participat urmatorii:

- D-I ing. Marinescu Mircea Alexandru S.G.A. Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu I.S.U. Prahova
- D-I Duca Dumitru Primarul Comunei Ceraşu

Descrierea situatiei:

> Punctul Plăieț

Datorită eroziunii malului stâng al pârâului Drăjnuța există pericol de surpare a drumului de acces către cele 25 de gospodării aflate în amonte. În prezent surparea malului a condus la dezgolirea conductei de alimentare cu apă.

> Punctul Valea Sionului

Viiturile formate în ultimii ani au condus la distrugerea parțială s-au totală a pragurilor de fund pe cursul de apă Valea Slonului între punctele Ion Barbu și Ceapă Stelian fapt ce favorizează alături de alți factori (precipitații) evoluția negativă a alunecărilor de teren reactivate în această zonă. Fenomenul de eroziune la malulul stâng al pârâului poate pune în pericol drumul de acces către cele 40 de gospodăprii ale populației aflate în amonte.

> Punctul Pisău

În urma precipitațiilor abundente căzute în perioada în perioada 02 - 06.07.2010 s-a activat o alunecare de teren pe o suprafață de aproximativ 4000 mp ce ar putea afecta două gospodării ale populației. Între punctele Pisău și Mircea Frâncu drumul local care face legătura între cătunul Rudari și centrul satului Slon este afectat pe o lungime de aproximativ 500 ml de fenomenul de eroziune la malul stîng al pârâului Drăjnuța. La momentul efectuării verificărilor drumul era greu practicabil, continuarea surpării putând conduce la blocarea totală a accesului către cele 100 de gospodării din cătunul Rudari.

Punctul Valea Lespezi

Datorită coborârii cotei talveg între 0.50 - 0.70 pe cursul de apă Valea Lespezii s-au produs următoarele:

- porțiuni din zidurile de apărare mal s-au prăbușit în albie; 50 ml

fundația pilelor și culeelor la trei poduri s-a dezgolit în proporție de aproximativ 70%;

- în punctul Smaranda Gheorghe zidul de sprijin s-a prăbuşit în albie iar ampriza drumului DC 26 a fost erodată pe o lungime de aprox. 35 ml și 0.5 sub terasament.

> Satul Valea Borului

În urma topirii zăpezilor din luna februarie s-a activat o alunecare de teren de aproximativ 2000 mp ce a afectat grav locuința construită în paiantă (aprox. 70 mp supraf. construită) și anexele gospodărești construite din lemn(aprox. 40 mp supraf. construită) proprietatea familiei Mareş Aurică (cinci adulți și un minor). Deasemenea drumul de acces este afectat de pârâul Valea Borului (eroziune maluri) în patru puncte însumând aproximativ 140 ml.

> Punctul Brădet

Drumul de acces este afectat pe o lungime de aprox. 40 ml de o alunecare de teren reactivată la nivelul unui versant foarte abrupt pe partea stângă. Pentru menținerea drumului în stare practicabilă este nevoie ca primăria să degajeze pământul surpat de pe versant de regulă după căderea precipitațiilor abundente. Blocarea acestui drum ar putea izola cele 22 gospodării aflate în amonte. Deasemenea drumul de acces este afectat de pârâul Brădet datorită eroziunii malului stâng (eroziune maluri) în patru puncte însumând aproximativ 150 ml.

Măsuri care se impun:

1. Primăria Ceraşu va continua monitorizarea fenomenelor de alunecare şi funcție de evoluție, va lua măsuri specifice de punere în siguranță a construcțiilor şi drumurilor;

Răspunde: Conducerea Primariei Ceraşu Termen permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică și hidrogeologică de către specialişti atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate de alunecarea terenului;

Răspunde: Conducerea Primariei Ceraşu Termen: începând cu 13.07.2010

3. În funcție de concluziile, măsurile dispuse si soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor intocmii documentațiile tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat, dupa care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Ceraşu Termen: imediat ce sunt îndeplinite condițiile de la punctul 2

4. Se impune marcarea şi restricționarea circulației pe un sens în punctul Smaranda Gheorghe din satul Valea Lespezii unde s-a produs afueierea sub terasamentul DC 26.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Ceraşu Termen: imediat

5. La propunerea expertului, se vor executa lucrări de punere în siguranță a drumurilor imediat ce situația din teren o permite (lucrări pentru stoparea fenomenelor de alunecare), în vederea evitării oricărui pericol.

Răspunde: Conducerea Primariei Ceraşu Termen: imediat ce sunt îndeplinite condițiile de la punctul 2

6. Realizarea rigolelor pentru colectarea apelor pluviale acolo unde nu există și întreținerea lor acolo unde există.

Răspunde: Conducerea Primariei Ceraşu Termen: permanent

7. Situația constatată pe cursurile de apă, pune în pericol podurile și lucrările de apărare existente fapt ce impune continuarea lucrărilor specifice de apărare (consolidare maluri și praguri de fund).

Răspunde: Primăria Ceraşu Termen: Permanent 8. Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea Primăria Ceraşu

Termen: Permanent

Prezenta nota de constatare conține 3(trei) pagini numerotate, fiind întocmită în 3 exemplare; câte unul pentru fiecare parte semnatară.

S.G.A. Prahova
D-I ing. Marinescu Mircea Alexandru

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova Cpt. Dobrel Valeriu

Primarul Comunei Ceraşu

Duca Dumitru

3