ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA VALEA DOFTANEI Nr. 826 7din 18.10.2011

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 18.10.2011 pe teritoriul administrativ al comunei Valea Doftanei

Urmare a notificării Primăriei comunei Valea Doftanei nr. 8210 din 17.10.2011 şi ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 18.10.2011 s-a întrunit comisia de constatare\ evaluare, în vederea constatării pe teren şi analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Ioniță Cornel - Consiliul Județean Prahova

- Ing. Medelean Cornel - Inspectoratul Județean in Construcții Prahova

- Cpt. Dobre Valeriu - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Cpt. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Dl. Gheorghe Mosor - primarul comunei Valea Doftanei

Descrierea situației:

Din observatiile vizuale efectuate la fata locului si din afirmatiile membrilor CLSU Valea Doftanei participanti la control podul rutier construit pe DJ102I, peste paraul Valea Neagra in localitatea Traisteni, com. Valea Doftanei in zona km 40, a fost grav afectat prin fisurarea si ruperea grinzii de sustinere a suprastructurii podului, pe deschiderea a doua (sens Valea Doftanei - Brasov) in zona centrala. Podul are doua deschideri (doua culei si o pila), cu infrastructura alcătuită din fundații directe din beton şi elevații din beton armat. Suprastructura podului este alcătuită din grinzi din beton precomprimat tip Π, cate o grinda pe fiecare deschidere. Podul are o lungime de 43 m, o latime a partii carosabile de 3,50 m si o latime intre parapeti de 5 m, fiind construit in anul 1965. In prezent suprastructura podului este sustinuta de armaturile din grinda (Φ20 mm), aceasta avand o sageata de circa 30 – 40 cm.

Cauzele care au dus la avarierea podului sunt cresterea in intensitate si tonaj pe osie a traficului rutier si in special traficul greu generat de exploatarile de material lemnos din zona. Exista pericolul ruperii totale a grinzii datorata tonajului greu si a trepidatiilor, fapt

ce ar conduce la producerea de accidente si intreruperea circulatiei.

In zona exista o varianta ocolitoare in lungime de aproximnativ 4,5 km, cu trecere prin vad, cu un sistem rutier alcatuit dintr-o impietruire cu balast, in stare mediocra si buna de viabilitate, varianta care poate fi folosita pentru traficul greu cu minime lucrari de amenajare si intretinere(in special la trecerea prin vad). Traficului usor (autoturisme) nu poate fi redirectionat pe varianta ocolitoare datorita treceri prin vad pentru aceasta fiind necesare lucrari mai ample si mai costisitoare de amenajare a trecerii. Aceasta varianta se desprinde din drumul judetean pe partea stanga a acestuia in zona troitei existente, la circa 2,2 km de pod spre Valea Doftanei si la circa 2 km spre Brasov.

Măsuri care se impun:

1. Se vor lua masuri urgente de restrictionare a traficului greu pe podul avariat si redirectionarea acestuia pe varianta ocolitoare, inclusiv masuri de semnalizare rutiera;

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova

Termen: urgent

2. Administratorui drumului va lua masuri pentru amenajarea variantei ocolitoare si a trecerii prin vad pentru a permite circulatia traficului greu in conditii minime de siguranta.

> Răspunde: Consiliul Judetean Prahova Termen: urgent

3. Se vor informa toti agentii economici care desfasoara activitati in zona si circula pe acest pod despre restrictionarea traficului greu pe pod si devierea acestuia pe varianta ocolitoare.

> Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Valea Doftanei Termen: urgent

4. Se vor lua masuri urgente de sustinere si consolidare a grinzii avariate, pentru a sustine in conditii minime de siguranta traficul usor (autoturisme)

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova Termen: urgent

5 Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și întocmirea unui raport de expertiză pentru podul de pe DJ102I, peste paraul Valea Neagra in localitatea Traisteni, com. Valea Doftanei in zona km 40. In urma solutiilor propuse in raportul de expertiza se vor întocmii documentațiile tehnice cu detalii de execuție, privin repararea/consolidarea/reconstruirea podului, vizate de către experți atestați, dupa care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova Termen: urgent

6. Primăria va seșiza imediat I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova, și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri,/prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Valea Doftanei

Termen: Permanent

Primăria va înștiința instituțiile sus menționate, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4(patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

> Consiliul Județean Prahova Ing. Ioniță Cornel

Inspectoratul Județean in Construcții Prahova Ing. Medelean Cornel CONSTRUCTII

SERIA 03 NR. 022

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al GTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCTI Cpt. Dobre Valeriu

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Vilcu Gheorghe

> Primăria comunei Valea Doftanei Primar

Gheorghe Mosor