R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA MĂNECIU Nr. 8906 din 03.09.2014

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 03.09.2014 la sediul Primăriei comunei Măneciu

Urmare a notificării Primăriei Măneciu nr. 8456/21.08.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 03.09.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Cornel Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- primar, Vasile Cordoș Primăria comunei Măneciu

Descrierea situației:

În urma căderilor masive de precipitații din ultima perioadă, pe teritoriul administrativ al comunei Măneciu s-au constatat următorele:

- în satul Gheaba s-a reactivat alunecarea de teren existentă, aceasta având următoarele dimensiuni: lungime aproximativ 100m, lățime aproximativ 40m și o adâncime de aproximativ 10m. Alunecarea de teren a afectat și drumul sătesc 3825 pe o lungime de aproximativ 30m, o lățime de aproximativ 1m (drum nou realizat de primăria comunei Măneciu, în urma distrugerii drumului de alunecările anterioare). Circulația se desfășoară pe o lățime a platformei de 3-4m. De asemenea a fost afectată gospodăria domnului Cârstocea (grădina) și locuința (o cameră cu fisuri și crăpături în structură și bucătăria distrusă în totalitate).

-în satul Măneciu Ungureni, zona Bodeni Mal, s-a reactivat alunecarea de teren pe o lungime de aproximativ 160m la vârf și 250m la bază, lățime de aproximativ 20m la vârf și 100m la bază și o adâncime de aproximativ 50m. Evoluția alunecării de teren pune în pericol drumul sătesc DS 5043D, cinci proprietăți și zona industrială a S.C. ASPASCO S.A.(gard, utilaje, diverse materiale feroase, construcții).

-în satul Chiciureni, eroziune albie şi mal stâng a pârâului Chiciureni pe o lungime de aproximativ50m, lățime de aproximativ 1m şi o diferență de nivel 2m. De asemenea a fost distrus și podețul tubular D=1400mm (2 buc.-tuburile fiind dislocate și deplasate în aval la aproximativ 30m), de pe drumul sătesc DS 3006, limitând astfel accesul la cinci proprietăți (numai pietonal, pe o punte improvizată). Aval 100m de zona cu podețul distrus, a fost erodată și dezgolită fundația stâlpului electric de pe malul stâng, existând pericolul prăbuşirii acestuia. Drumurile pietruite din satul Chiciureni au fost afectate de scurgerile torențiale, prin antrenarea balastului și formarea de făgașe, denivelări, ravene pe o lungime de aproximativ 400m și o lățime medie de 4,5m. Circulația se desfășoară cu dificultate.

-în satul Făcăeni, eroziune mal stâng și drept a pârâului Secuianca pe o lungime de aproximativ350m, lățime variabilă 2-10m și o diferență de nivel variabilă 2-4m, care a afectat

drumul sătesc DS 4361 pe o lungime de aproximativ 50m. Circulația se desfășoară cu mare dificultate, existând zone în care lățimea platformei este de 2,5m.

-în satul Făcăeni, amonte pod rutier DN 1A, eroziune mal drept a pârâului Secuianca pe o lungime de aproximativ150m, lățime de aproximativ 4m și o diferență de nivel 4-8m. Evoluția fenomenului poate pune în pericol cele 4 gospodării aflate pe versantul malului drept (eroziunea malului ajungând la 1-4 de locuințe).

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Măneciu

Termen: permanent

2. Se vor face demersurile necesare pentru începerea lucrărilor de protejare/ remediere/ refacere a drumurilor sătești afectate.

Răspunde: Conducerea primăriei Măneciu

Termen: începând cu 03.09.2014

3. Monitorizarea permanentă a fenomenelor de alunecare de teren (sat Gheaba, sat Măneciu Pământeni) și luarea măsurilor în regim de urgență pentru protejarea vieții proprietarilor și punerea în siguranță a construcțiior și bunurilor, în cazul evoluției nefavorabile. Toți proprietarii vor fi notificați cu privire la pericolul potențial privind siguranța construcțiilor și la necesitatea evacuării de urgență a acestora, în cazul mai sus menționat.

Răspunde: C.L.S.U. Măneciu și Conducerea primăriei Măneciu

Termen: începând cu 03.09.2014

4. Se vor face toate demersurile necesare pentru întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate (sat Gheaba, sat Măneciu Pământeni).

Răspunde: Conducerea Primăriei Măneciu

Termen: începând cu 03.09.2014

5. în funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiu/raport de expertiză se vor întocmi documentațiile tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat, după care se va trece la execuția lucrărilor de consolidare.

Răspunde: Conducerea primăriei Măneciu

Termen: începând cu 03.09.2014

6. Primăria comunei Măneciu va anunța deținătorul rețelei de distribuție a energiei electrice pentru ca acesta să evalueze și să ia măsurile care se impun în cazul stâlpului aflat în pericol de prăbușire din satul Chiciureni

Răspunde: Conducerea primăriei Măneciu

Termen: 04.09.2014

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Gheorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Cornel

11 3/2-

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei MĂNECIU

primar, Vasile Cordos

COMUNA MANECIU