R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA CERAȘU Nr. 4027 din 26.08.2016

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 26.08.2016 pe teritoriul administrativ al comunei Cerașu

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 14145/II/E/2/VI din 24.08.2016, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Burcă Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Grădinaru Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- ➤ Mr. Dobre Valeriu, Slt. Gherghița Ionuț Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 01.07.2016, în comuna Cerașu, județul Prahova, în prezența domnului primar Duca Dumitru, din partea primăriei Cerașu, unde am constatat faptul ca în urma precipitațiilor abundente din zilele de 22, 23.08.2016 si a cresterii debitelor de curgere pe cursurile de apă Drajna și Valea Slonului, pe raza comunei s-au produs urmatoarele efecte negative:

• Zona Rudari

- 1. Punct Matei pe cursul de apă Drajna a fost distrusă apărarea de mal construită din traverse de beton pe o lungime de aprox. 6 m pe ambele maluri. De asemenea a fost distrus pragul de fund.
- 2. Punctul Frâncu drumul local balastat care face legătura între satul Slon și cătunul Rudari a fost afectat prin dislocarea platformei drumului cu tendința de prăbușire spre albia pârâului Drajna pe o lungime de aprox. 30 m, lățime 1,5m și o diferență de nivel de aprox. 2m. Lățimea drumului în această zonă s-a micșorat la aprox. 2,5 m în punctul cel mai critic. De asemenea pe aceeași lungime a fost afectată și apărarea de mal construită din traverse din beton.
- 3. Punctul Ilă Pisău drumul local balastat este afectat pe o lungime de aprox. 50 m prin dislocarea și prăbușirea platformei sprea albia cursului de apă Drajna pe o lățime de aprox. 3m în punctul cel mai critic, la o diferență de nivel față de albia pârâului de aprox. 3m. La momentul verificării Primăria Cerașu acționa în zonă cu utilaje pentru refacerea terasamentului

și a zidului de sprijin în vederea asigurării accesului către cătunul Rudari (aprox. 120 gospodării) în condiții de siguranță.

N.

2

7

- 07

Ŋ

.

4. Punctu Perțea – s-a reactivat o alunecare de teren localizată pe malul stâng al pârâului pe o lungime de aprox. 150 m și înălțime pe versant de aprox. 50m ce poate afecta gospodăriile aflate în imediata apropiere a zonei de alunecare..

• Zona Valea Slonului

- 1. Punctul Şandru podețul metalic cu platformă betonată ce traversează un torent local cu revărsare în pârâul Valea Slonului, situat pe malul stâng a pârâului, a fost afectat prin distrugerea încastrării (platformă drum) din amonte pe o lungime de aprox 2 m si un metru lățime. Cota talvegului pe cursul de apă Valea Slonului în zona podului este la o diferență de nivel în medie de un metru față de platforma drumului. În prezent secțiunea podului metalic este colmatată, neputând prelua debitele torentului.
- 2. Punctul Butucaru zidul de sprijin construit din lemn pe malul drept al pârâului Valea Slonului a fost distrus pe o lungime de aprox. 20 m, platforma drumului s-a prăbușit în albie pe o lungime de aprox. 20 m, o lățime în medie de aprox. 0,50 m la o diferență de nivel de aprox. 1,30 m.
- 3. Punctul Ceapă cursul de apă Valea Slonului în această zonă este meandrat, îngustat cu o pantă semnificativă, fapt ce a condus la degradara malurilor pe o lungime de aprox. 300m. Pe ambele maluri cât și în albie există vegetație, arbori și arbuști ce îngreunează regimul de curgere al apei.
- 4. Drumul local balastat Valea Slonului platforma drumului a fost spălată, suprafața de uzură prezintă făgașe, ravene, pe o lungime de aprox. 150 m pe toată lățimea drumului (aprox. 4 m), între punctele Ceapă și Şandru. În prezent în această zonă circulația se realizează în condiții deosebit de grele.
- 5. Punctul Între grădini apărarea de mal construită din traverse din beton, situată pe malul drept al pârâului Valea Slonului în amonte de pragul de fund, a fost spălată pe o lungime de aprox. 15m, pragul de fund din beton degradat iar apărarea de mal construită din lemn în aval de pragul de fund a fost distrusă pe o lungime de aprox. 50m. Drumul local a fost afectat în această zonă prin dislocarea și prăbușirea platformei drumului spre albia pârâului pe o lungime de aprox. 30m și o lățime în medie de 1m. Pe malul stâng, în aval de pragul de fund sa reactivat o alunecare de teren ce a îngustat secțiunea de curgere a pârâului pe o lungime de aprox. 4m, lățimea fiind la momentul constatării de aprox. 1m.
- 6. Punctul Sandru apărarea de mal construită din gabioane pe malul drept al pârâului Valea Slonului a fost distrusă și prăbușită în albie pe o lungime de aprox. 10m, precum și apărarea de mal construită din material local (lemn), a fost distrusă pe aprox. 10m lungime.

Platforma drumului a fost afectată pe o lungime de aprox. 20m, lătime de aprox. 1m, prin

prăbusire în albie la o diferentă de nivel de aprox. 2m.

7. Punctul Ogrezeanu – pe malul sâng al pârâului Valea Slonului s-a reactivat o alunecare

de teren în lungime de aprox. 15m, cu o înălțime pe versant de aprox. 20m care în funcție de

evoluție poate pune în pericol proprietătile aflate în proximitate.

Punctul Butucaru-Burlan – în amonte de podul metalic construit peste pârâul Draina. 8.

din cauza deponiilor la data constatării cursul de apă curge pe malul stâng punând în pericol

încastrarea podului și gospodăriile din zona amonte pod, mal stâng.

Zona Valea Ursului

Punct Gavrilă – în amonte de podețul metalic construit peste torentul local pentru 1.

accesul către proprietățile din zonă, a fost distrusă încastrarea acestuia pe o lungime de

aprox. 10m, cu o diferență de nivel de aprox. 1.5m. În zonă se află un stâlp de electricitate

care, în funcție de evoluția eroziunii malului stâng poate fi pusă în pericol stabilitatea

5

acestuia.

Zona Valea Borului

Punctul Valea Borului – s-a reactivat o alunecare de teren pe malul stâng al pârâului 1.

Valea Borului ce a condus la devierea cursului de apă pe malul drept, erodând drumul local

pe o distanță de aprox. 80m. Podețul metalic ce traversează Valea Borului, care realizează

accesul auto și pietonal în punctul Necula, are afectată încastrarea atât în amonte cât si în

aval pe o lungime cumulată de aprox. 20 m.

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările

ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă

scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova,

Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente

tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri

etc.

Răspunde: Conducerea primăriei CERAȘU

Termen: permanent

2. Primăria comunei Cerașu va notifica deținătorul infrastructurii de alimentare cu energie

electrică, cu privire la situația constatată în punctul Gavrilă, zona Valea Ursului.

Răspunde: Conducerea primăriei CERAŞU

Termen: începând cu 26.08.2016

3/4

3. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea zonelor afectate în vederea evitării accidentelor.

Răspunde: Conducerea comunei CERAȘU

Termen: începând cu 26.08.2016

4. Primaria comunei CERAȘU va identifica de urgenta surse de finantare astfel incat în condițiile legii să demareze procedura de expertizare și identificare a soluțiilor de stabilizare a malurilor de pământ si punere în siguranță a obiectivelor afectate.

Răspunde: Conducerea comunei CERAȘU

Termen: începând cu 26.08.2016

5. În funcție de concluziile, solutiile si măsurile dispuse prin expertiza se vor face demersurile întocmirii proiectelor tehnice, a detaliilor de execuție și de identificarea surselor necesare realizării punerii în siguranță a zonelor menționate în prezentul proces verbal.

Răspunde: Conducerea comunei CERAȘU

Termen: începând cu 26.08.2016

Prezentul proces verbal conține 4 (patru) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Grădinaru Adrian

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Dobre Valeriu

Slt. Gherghiță Ionuț

Chee

Primăria comunei CERAȘU

ar Duga Dumitru