R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA SCORȚENI Nr. 14928 din 11.10.2017

Proces Verbal

Încheiat astăzi 11.10.2017 la sediul Primăriei comunei Scorțeni

Urmare adreselor Instituției Prefectului județului Prahova nr. 16478/C.T./ 29.09.2017 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 08/ 15.01.2015, în data de 11.10.2017 s-a întrunit comisia de constatare/ evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ionita Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova
- Primar Neacşu Mihai Primăria comunei Scorteni
- Inspector Situatii de Urgenta, ing. Ivan Ioan Primăria comunei Scorțeni

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Scorțeni s-au constatat urmatoarele:

- 1. în satul Mislea, strada Schelei, viiturile produse pe paraul Mislea au erodat malul drept pe o lungime de aproximativ 30 m si o diferenta de nivel de aproximativ 4,00 m. De asemenea eroziunea a afectat si malul stang in amonte de puntea carosabila existenta in zona pe o lungime de 5 m cu o diferenta de nivel de aproximativ 4 m. Conductele apartinand OMV Petrom in zona malului drept au ramas suspendate fiind in pericol de rupere. Eroziunea malului drept a antrenat si fundatia drumului comunal Dc 5 (din beton de ciment) pe o latime medie de 1 m. Exista pericolul ruperii conductelor ramase suspendate, poluarea albiei paraului Mislea in aval de aceasta zona si distrugerii partii carosabile a drumului comunal Dc 5.
- 2. In satul Mislea, strada Schelei, viiturile produse pe paraul Mislea au erodat malul drept pe o lungime de aproximativ 30 m si o diferenta de nivel de aproximativ 4,00 m. De asemenea eroziunea a afectat si malul stang in amonte de puntea carosabila existenta in zona pe o lungime de 5 m cu o diferenta de nivel de aproximativ 4 m. Conductele apartinand OMV Petrom in zona malului drept au ramas suspendate fiind in pericol de rupere. Eroziunea malului drept a antrenat si fundatia drumului comunal DC 5 (din beton de ciment) pe o latime de 0,20- 0,50 m. Exista pericolul ruperii conductelor ramase suspendate, poluarea albiei paraului Mislea in aval de aceasta zona si distrugerii partii carosabile a drumului comunal DC 5.
- 3. În amonte de confluenta paraului Mislea Seaca cu paraul Mislea a fost distrusa apararea mal drept (aproximativ 15 m realizata partial din gabioane si partial din beton de ciment), precum si corpul si platforma strazii Mislea Seaca pe o lungime de aproximativ 18 m si o latime de aproximativ 2 m (1 m acostament, 1 m corpul strazii) si o diferenta de nivel de aproximativ 1, 5 m. De asemenea la aproximativ 7 m aval de aceasta eroziune s-a produs o alta eroziune care a inaintat 1, 2 m spre axul drumului pe sub platforma betonata. Metionam faptul ca tot in aceasta zona sunt mai multe conducte, proprietatea OMV Petrom, dintre care una se afla la o distanta de doar 0,5 m de cota talvegului, existand pericolul deformarii/ruperii acesteia sau obturarea curgerii si cresterea apei in amonte si inundarea strazii si a zonei.
- 4. Pe cursul paraului Valea Scortii, in aval de podul care asigura accesul pe strada Valea Scortii, s-a produs o eroziune accentuata a malului stang pe o lungime de aproximativ 12 m, o latime de aproximativ 2,5 m (1 m acostament si 1,5 m platforma drumului) si diferenta de nivel de aproximativ 6 m.
- 5. La podul metalic de pe DJ 215, care face legatura intre satele Bordenii Mari (strada Bazgani) si Scorteni (strada Transformatorului) a fost distrusa calea de rulare, iar portiuni din aceasta prezinta deformari excesive care pot duce la producerea de accidente rutiere.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Scorteni

Termen: permanent

2. Se vor identifica si se vor notifica detinatorii de retele de conducte amplasate in ampriza drumului comunal DC 5 pe zonele afectate de fenomenele de eroziune (mal drept al paraului Mislea), pentru punerea in siguranta a retelelor proprii. Avand in vedere ca retelele sunt amplasate in zona de siguranta a drumului comunal, lucrarile se vor executa cu respectarea legislatiei in vigoare.

Răspunde: Primăria comunei Scorțeni Termen: incepand cu data de 11.10.2017

3. Se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare a zonelor afectate de pe drumul comunal DC 5 (malul drept al paraului Mislea) pentru evitarea accidentelor rutiere.

Răspunde: Primăria comunei Scorțeni Termen: incepand cu data de 11.10.2017

4. Se va analiza efectuarea lucrarilor de decolmatare si recalibrare a albiei paraului Mislea Seaca, precum si de reparatii a lucrarilor hidrotehnice (aparari de maluri) afectate.

Răspunde: Primăria comunei Scorteni in colaborare cu S.G.A. Prahova

Termen: începând cu data de 11.10.2017

5. Se va continua monitorizarea fenomenelor de alunecare și eroziune a malurilor, iar în funcție de evoluție se vor lua măsurile ce se impun în vederea evitării producerii unor accidente.

Răspunde: Conducerea primăriei Scorteni

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (doua) pagini numerotate și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilou Cheorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ionita Corneliu Adrian

S.G.A. Prahova

Ing. Jilayeanu Laurentiu

Haus

Primăria comunei Scor

Primar, Neacșu Minascorte

Inspector Situatii de Urgenta, ing. Ivan Ioan