ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA OCOLUL SILVIC MĂNECIU Nr. 1069 din 24.03.2015

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 24.03.2015 la sediul Ocolului Silvic Măneciu

Urmare a adresei Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 2034/V1/2015, a adresei Hidro Prahova nr. 813/DEX/173/2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 24.03.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Ioniță Corneliu Adrian—Consiliul Județean Prahova
- Ing. Predescu Constantin Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Ing. Oprea Georgian Hidro Prahova
- > Ing. Mare Larentiu Hidro Prahova
- ➤ Ing. Ghencea Cătălin Ocolul Silvic Măneciu

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Izvoarele, a fost afectată conducta de transport apă brută de la Captare — Crasna spre Stația de tratare apă Schiulești, conductă de aducțiune ce asigură alimentarea cu apă a stației de tratare Crasna din care sunt alimentate cu apă potabilă localitățile Slănic, Izvoarele și satul Schiulești, comisia constatând următoarele:

- zona I, poziție orientativă, pe drumul forestier Crasna Sector UP ua 9; 10, conductă poziționată parțial suprateran cu Dn 280 mm PEHD, suspendată pe piloni metalici, protejată cu vată minerală și tablă galvanizată. Datorită reactivării alunecării de teren din zonă, pilonii metalici de susținere au fost înclinați și deplasați, conducta de transport apă schimbîndu-și poziția față de situația proiectată, pe o lungime de aproximativ 50 m, existând pericolul ruperii acesteia.
- zona II, poziție orientativă, pe drumul forestier Crasna Sector UP ua 15; 16 hectometru 34, conductă poziționată parțial suprateran cu Dn 280 mm PEHD, suspendată pe piloni metalici, protejată cu vată minerală și tablă galvanizată. Datorită reactivării alunecării de teren din zonă, pilonii metalici de susținere au fost înclinați și deplasați, pe o lungime de aproximativ 80 m, conducta de transport apă schimbîndu-și poziția față de situația proiectată, fiind smulsă de pe suporții metalici de susținere. În data de 20.02.2015 conducta de transport apă a fost ruptă în această zonă, fiind necesară intervenția de urgență a HIDRO Prahova pentru remedierea avariei. În prezent conducta de apă brută nu mai este poziționată pe doi suporți, susținerea acesteia făcându-se pe reazeme improvizate, din lemn, protecția din vată minerală și tablă galvanizată nu a mai fost montată în vederea monitorizării și urmăririi comportării în exploatare.

Precizăm că fenomenul de alunecare, care este activ, s-a accentuat începând cu anul 2014, luna aprilie, fiind afectat drumul forestier Crasna Sector, prin ruperea platformei drumului în dreptul hm 34, în partea din aval, pe o lungime de 50 m și o lățime de 3 m. Acest lucru a fost constatat prin Procesul Verbal nr. 1812 din 29.04.2014, încheiat de Ocolul Silvic Măneciu și Referatul nr.4759 din 28.05.2014, încheiat de către I.T.R.S.V. Ploiești, documente anexate la prezentul.

Ocolul Silvic Măneciu a luat măsuri de completare a corpului și platformei drumului forestier pentru asigurarea unei lățimi minime în vederea menținerii acestuia în stare de exploatare.

Conducta inițială de aducțiune apă brută, care era pozată îngropat la baza versantului, pe partea dreaptă a drumului forestier, sens spre comuna Izvoarele, a fost înlocuită cu o conductă nouă, lucrări finalizate în anul 2010. Datorită alunecărilor de teren care au afectat conducta inițială, a fost necesară adoptarea de către proiectantul lucrărilor a unei soluții de suspendare a conductei pe suporți metalici, în cele două zone.

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: HIDRO Prahova și Ocolul Silvic Măneciu

Termen: permanent

2. Se vor face demersurile necesare în vederea evaluării fenomenelor și implicațiile manifestării acestora asupra exploatării în condiții normale a construcțiilor situate în zonele afectate, drum forestier și conductă aducțiune apă brută, pentru a se stabili măsurile ce trebuiesc luate pentru efectuarea lucrărilor de construcții ce vor pune în siguranță obiectivele menționate.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova, HIDRO Prahova și Ocolul Silvic Măneciu

Termen: începând cu 24.03.2015

3. În cazul apariției unor avarii la conducta de aducțiune apă brută sau la drumul forestier, se va acționa în regim de urgență pentru remedierea avariilor.

Răspunde: HIDRO Prahova și Ocolul Silvic Măneciu

Termen: permanent

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean - Prahova

ing. Ioniță Corneliu Adrian

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova Ing. Predescu Constantin

SARIA ISC NO. 41

HIDRO Prahova Ing. Oprea Georgian

Ing. Mare Larentiu

SC HIDRO LAHOVA SA

SUCURSALA SLANIC

Ocolul Silvic Măneciu

Ing. Ghencea Cătălin,