ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA VALEA DOFTANEI Nr. 654 din 03.07.2018

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 03.07.2018 pe teritoriul administrativ al comunei Valea Doftanei

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 7950/II/E/2/CT din 29.06.2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Ioniță Ciprian Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Stefanescu Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- ➤ Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 03.07.2018, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, în prezența domnului primar Lucian Vileford Costea din partea primăriei Valea Doftanei, unde am constatat faptul ca în urma precipitațiilor abundente din perioada 27.06 29.06.2018 pe raza comunei s-au produs urmatoarele efecte negative:
- 1. Punctul Cheia Tesilei: in satul Teşila, str. Lacului (situata la aprox. 400 m de DJ102I), pietruita, a fost afectata pe o lungime de aprox. 200 m, o latime de aproximativ 2 m, datorita erodarii malului drept a raului Doftana precum si datorita faptului ca versantii, atat superior cat și inferior spre râul Doftana sunt străbatuti de mai multe debușee create ca urmare a precipitațiilor meteorice care au angrenat grohotiș (pământ, piatră și argilă). Diferenta de nivel dintre platforma strazii si albia raului Doftana este de aprox. 30 m. Evolutia fenomenului poate duce la intreruperea accesului catre cele 30 gospodarii din zona.
- 2. Punctul Rusu: urmare a cresterii debitelor pe raul Doftana si viiturilor a fost erodat malul drept pe o lungime de aprox. 200 m si o inaltime in medie de 2 m fapt ce a dus la declansarea unui fenomen de alunecare a versantului de pe malul drept pe o latime de aprox.50 m (proprietatea familiei Cazacu). Pe suprafata versantului vizualizata la momentul verificari se observa fisuri, crapaturi, prabusiri (trepte de rupere cu inaltimea de 0.30 0.50 m). Diferența de nivel între albia râului Doftana și gospodăria familiei Cazacu este de aproximativ 20 m, acest lucru contribuind împreună cu erodarea malului la accentuarea fenomenului de alunecare.
- 3. In satul Tesila, punct Cioparceni-Mogosoaia, s-a produs eroziunea malului stang al valcelului Mogosoaia (necadastrat) care a afectat drumul pe o lungime de aproximativ 40 m, o latime de circa 2 m si o diferenta de nivel de aproximativ 7 m. Circulatia auto se desfasoara cu dificultate, iar evolutia fenomenului poate duce la intreruperea accesului.
- 4. In satul Tesila, pe DJ 102 I Campina Valea Doftanei, la viaductul peste paraul Valea Cerbilor (zona Baraj Paltinu) s-a produs surparea capatului de pod mal drept dinspre Valea Doftanei, iar la km 23+600, in zona Podul Puiului s-a produs o cedare a platformei drumului (tasare de aproximativ 25 cm) pe o lungime de aproximativ 20 m, o latime de aproximativ 2 m. Zonele afectate sunt protejate cu parapeti metalici si semnalizate corespunzator. De asemenea in zona Vadu lui Zeghe Priscu datorita viiturilor a a gradua

surparea platformei drumului pe o distanta de 30 m, cu intreruperea totala a circulatiei (toata latimea drumului judetean). Circulatia este deviata printr-o varianta provizorie realizata de catre CLSU Valea Doftanei.

- 5. Pe drumul judetean DJ 102 I la km 21+200, zona culee Pod Popas mal drept, s-a produs o tasare a platformei drumului pe o lungime de aproximativ 10 m, o latime de aproximativ 7,8 m si o diferență de nivel de aproximativ 0,6 m.
- 6. Pe drumul judetean DJ 102 I la km 23+100, s-a produs o tasare a platformei drumului pe o lungime de aproximativ 15 m, o latime de aproximativ 3 m si o diferență de nivel de aproximativ 0,6 m.
- 7. Pe drumul judetean DJ 102 I la km 33+000, s-a produs o alunecare de teren care a afectat zidul de sprijin din zidărie de piatră pe o lungime de aproximativ 20 m și o lățime de apoximativ 3 m.
- 8. Pe drumul judetean DJ 102 I la km 33+200, s-a produs o alunecare de teren care a afectat zidul de sprijin din zidărie de piatră pe o lungime de aproximativ 30 m și o lățime de apoximativ 3 m.
- 9. In satul Traisteni, punct Izlaz Negras (teren cu destinatie pasune), s-a produs o alunecare masiva de teren, in trepte, (aproximativ 6 ha) producand crapaturi, valuriri si fisuri ale terenului.
- 10. Lucrarea executata ca prag de fund pe paraul Florei, în amonte de confluenta cu raul Doftana este intr-o stare de degradare de aproximativ 90% (prag avariat, umar mal drept impins spre albie, lucrare de aparare mal stang din blocuri de beton avariata blocuri prabusite catre albie in capatul aval al lucrarii).
- 11. Pe drumul judetean DJ 101 S (Valea Doftanei Secaria), intre km 0+500 si km 3+500 in 7 zone s-au produs tasari ale platformei drumului pe lungimi insumate de aproximativ 90 m, latimi de aproximativ 2 m, adancimi variabile intre 20-25 cm.
- 12. Pe drumul forestier Valea Negrasului, la km 0+300, pe malul drept al paraului Negras, s-a produs o eroziune puternica pe o lungime de aproximativ 120 m, o latime de aproximativ 2 m, cu o diferenta de nivel de aprox. 2 m.
- 13. In zona din amonte de captarea de apa Vornicu, in zona izvoarelor s-a reactivat alunecarea de teren existenta, evolutia fenomenului poate duce la interuperea alimentarii cu apa a satului Tesila. De asemenea au fost afectate și colmatate cu aluviuni și pământ drenurile captărilor de apă: Vornicu, Coţofana, Valea lui Sterp, Mogoșoaia-Negraș, Valea Urșilor.
- 14. Punctul Traisteni Bran: datorita eroziunii malului stang al raului Doftana s-a accentuat surparea terenului pe partea stanga a DJ 102I zona km 34+100 34+150, frontul rupturii cu o lungime de aprox. 120 m ajungand la jumatatea partii carosabile, cu o diferență de nivel de aproximativ 50 cm.

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente

tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei

Termen: permanent

2. Se va analiza situația existentă de pe drumurile locale și județene și se vor identifica sursele de finanțare pentru refacerea zonelor afectate, pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță, precum și pentru executarea lucrărilor de decolmatare, refacerea straturilor filtrante a drenurilor și a zidurilor de sprijin din zona izvoarelor (captărilor).

Răspunde: Primaria comunei Valea Doftanei și C.J. Prahova

Termen: începând cu 03.07.2018

3. Se vor analiza situațiile existente pe drumurile locale/ strazi si in zona proprietatii familiei Cazacu, pentru identificarea solutiilor tehnice privind refacerea/ protejarii zonelor afectate.

Răspunde: Conducerea comunei Valea Doftanei si S.G.A. Prahova

Termen: începând cu 03.07.2018

4. În funcție de evoluția fenomenelor se va interveni de urgență pentru refacerea și punerea în siguranță a drumurilor județene și locale

Răspunde: Primaria comunei Valea Doftanei și C.J. Prahova

Termen: începând cu 03.07.2018

5. Se vor semnaliza corespunzător toate zonele afectate de pe drumurile comunale și județene menționate mai sus, pentru evitarea producerii de evenimente rutiere.

Răspunde: Primaria comunei Valea Doftanei și C.J. Prahova

Termen: începând cu 03.07.2018

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Ștefănescu Adrian

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe

Primăria comunei Valea Dof

primar Lucian Vieford C