PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Scorteni

În urma adreselor Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 8145/II/E/2/VI din 10.05.2016 și a CLSU Scorteni cu nr. 8265/09.05.2016, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

s-a deplasat astăzi, 16.05.2016, în comuna Scorteni, județul Prahova, în prezența domnului primar Mihai Neacsu, dl.viceprimar Barbu Iulian, din partea primăriei Scorteni, unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor abundente sub formă de ploi și grindină din data de 07.05.2016, au fost afectate următoarele:

A. Satul Bordenii Mari

1. Pe cursul paraului Runcu la intrarea in satul Bordenii Mari, viitura formata a distrus elementele de sustinere a doua poduri metalice (care au fost deplasate la 15—20 m de vechile amplasamente) si o punte pietonala provocand izolarea temporara a gospodariilor si a celor aproximativ 40 de cetateni din zona respectiva (zona nr.46-54 din str.Runcu);

-nu au fost constatate pagube materiale si animale la aceste gospodarii;

- 2. Pe str. Albia Runcului viitura formata a produs eroziunea malurilor dupa podul si apararile de mal din punctul "Rosca" pe circa 80 m reducand latimea strazii (pietruita) la aprox 3 m si distrugand imprejmuirile la gospodariile familiilor de la nr 38-40 de pe str.Runcu;
- 2.1.La iesire de pe str.Albia Runcului spre str.M.Eminescu, pe o portiune de circa 30m (la Catera) s-a produs o alunecare de teren care a blocat accesul;
 - nu au fost constatate pagube in gospodarii;
- 3. Aleea pietonala care asigura accesul intre str.Buzesti si Mihai Viteazul a fost erodata si inundata de apele paraului Runcu, devenind impracticabila;
- 4.Pe str.M Eminescu la nr 28 apa pluviala a erodat si colmatat canalul de scurgere. Primaria comunei Scorteni a intervenit pentru decolmatarea canalului.

B. Satul Bordenii Mici

1. Pe cursul paraului Telega in zona din spatele gospodariilor cetatenilor Dascalu si Stefan, viitura a format un meandru pe o lungime de circa 150m (cu o abatere de 50-60m de albia veche) a malul drept ,eroziunea ajungand la 10m de case;

-nu au fost constatate pagube in gospodarii;

C. Satul Scorteni

- 1. La intersectia str.Buturugi—str.Unirii ,in spatele gospodariilor Toncu si Balea apele pluviale colectate de pe strazile respective au colmatat subtraversarea provocand inundarea gospodariei Toncu si distrugand canalul care continua subtraversarea;
- s-a intervenit in timpul inundatiei cu un buldoexcavator decolmatand intrarea la subtraversare si sapandu-se un sant de colectare si scurgere;

La capatul str. Valea Scortii, apa pluviala a provocat eroziunea fundatiei de balast a carosabilului de beton pe o lungime de circa 80 m. Primaria comunei Scorteni a intervenit pentru refacerea fundatiei drumului.

- 2. Pe cursul torentului Valea Scortii au fost afectate urmatoarele zone:
- 2.1. In zona gospodariilor Chirindel Marin si Stan viitura formata a afectat imprejmuirile si a inundat temporar zona;
- 2.2. In zona Lazului viitura a distrus reazemele podului metalic (acesta devenind impracticabil) si a inundat drumul de acces la gospodariile din zona;
- 2.3. Materialele plutitoare si aluviunile aduse de viitura a provocat colmatarea sectiunii de curgere sub podul care asigura accesul la familiile Nastase (str. Furtunesti nr 7-9) si inundarea zonei. Primaria comunei Scorteni va intervenit pentru decolmatarea sectiunii de scurgere a podului.
- 2.4. In zona fostului SMA Scorteni viitura a distrus podetul care asigura traversarea de pe malul stang pe malul drept al paraului, accesul fiind deocamdata blocat. Primaria a demarat lucrarile de intocmire a documentatiei tehnice pentru construirea unui podet, tip ochelari, cu tuburi prefabricate cu diametrul de 2000 mm, pe care le detine.
- 2.5. Pe str.Furtunesti apele au provovat eroziunea terenului, colmatand viroaga de langa Ungureanu. Primaria comunei Scorteni va interveni pentru decolmatarea zonei.

17.17

- nu au fost constatate pagube in gospodarii;

D. Satul Mislea

1.Pe cursul paraului Mislea care este paralel cu str.Schelei s-au constatat urmatoarele :

- 1.1. Pe str.Schelei viitura a erodat malul drept si reazemul podetului care asigura accesul la fam.Vlaicu si la fostul Ocol Silvic;
- 1.2. In punctul "la Lepadatu", intre podurile care asigura accesul de pe malul drept pe malul stang viitura a provocat eroziunea malului stang ajungand la marginea carosabilului;
- 1.3.In zona Statiei de compresoare apele au distrus podetul care asigura accesul la gospodaria de la nr.76;
- 1.4.La confluenta torentului Mislea Seaca cu paraul Mislea apele au erodat malul drept pe o lungime de 40m, pana la culeea podului ;
- 1.5.In zona gospodariei Samoila apele au erodat malul stang si reazemul podului metalic, platforma metalica ramanand suspendata;
- 1.6.Apele pluviale cazute pe versantul si padurea din zona Flansplat,Scoala Mislea si Complex Comercial Mislea de pe partea stanga a str.Schelei au antrenat crengi , frunze si pamant blocand santul de colectare si inundand gradina familiei Olteanu si distrugand o punte pietonala. Primaria comunei Scorteni va intervenii pentru refacerea puntii.
- 1.7. Apele pluviale cazute in padurea si zona caselor aflate pe stanga str.Radu Paise intre zona Candianu—Carciumaru au inundat strada si gospodariile din zona, colmatand santurile colectoare si depunand aluviuni pe carosabil.

-pentru fluidizarea circulatiei s-a intervenit pe data de 07.05 intre orele 16,00—19,30 cu un utilaj care a decolmatat santurile colectoare si a curatat carosabilul;

- 1.8. Pe malul stang pe cursul paraului Telega, dupa stadionul Mislea eroziunea provocata de ape au format un meandru cu o deviere de circa 50m de la cursul normal pe o lungime de 150m, apele revarsate distrugand gradina de legume si luind o anexa din lemn cu 9 gaini, gospodarul salvand oile, miei si cainele (la Iliuta);
- 1.9. Pe aleea Ciocarliei, apele paraului Mislea au rupt digul de beton pe circa 20m si in amonte de podul de la Diaconescu pe o portiune de 50m;
- 1.10. In spatele gospodariei lui Mincu, apele paraului Telega au erodat malul stang pe o lungime de aproximativ 150 m, ajungand la circa 3m de un stalp de inalta tensiune;
- 1.11. Pe str. Valea Telegii la Mihalache, torentul format a depus aluviuni pe carosabil si a colmatat santul si tubul de scurgere le nr.64. Primaria comunei Scorteni a intervenit pentru degajarea aluviunilor, desfundarea santului si urmeaza sa decolmateze tubul de scurgere.
- 1.12. Pe aleea Liliacului,revarsarea apelor paraului Telega a provocat depuneri de aluviuni pe carosabil. Primaria comunei Scorteni a intervenit pentru degajarea aluviunilor.

-nu au fost constatate pagube in gospodarii.

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

MĂSURI CARE SE IMPUN:

7. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum şi Instituția Prefectului – județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Scorteni

Termen: permanent

7. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin: H.G.R. 766/1997, art. 10, "La constatarea, in cursul activitatilor de urmarire curenta sau speciala, a unor situatii care depasesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea in conditii de siguranta a construcției, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica." Și a art. 12, lit. a) "Proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: raspund de activitatea privind urmarire comportarii in exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigura, dupa caz, personalul necesar; comanda expertizarea construcțiilor in cazurile prevazute la art. 10", se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, precum și a cauzelor apariției fenomenelor de alunecare a terenului și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic, al măsurilor de interventie ce se impun.

Răspunde: proprietarii gospodăriilor afectate

Termen: începând cu 16.05.2016

7. Se vor notifica S.C. Electrica S.A., pentru punerea in siguranta a stalpului mentionat la punctul 1.10

Răspunde: Primăria comunei Scorteni

Termen: 18.05.2016

7. Se vor lua măsuri de protejare a corpului şi platformei drumului județean DJ100E, precum si a drumurilor comunale si locale, în punctele afectate, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții de siguranță.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova pentru DJ 100E, respectiv Primaria

comunei Scorteni pentru drumurilor comunale si locale

Termen: începând cu 16.05.2016

5. Se vor lua măsuri pentru refacerea platformelor drumurilor comunale și locale pietruite/asfaltate afectate de surgerile torențiale de pe versanți, pentru aducerea acestora la starea tehnică inițială.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Scorteni

Termen: începând cu 16.05.2016

6. Se va notifica Instituția Prefectului – Județul Prahova, Consiliul Județean Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezentul Proces Verbal.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Scorteni

Consiliul Județean Prahova

Termen: după finalizarea fiecărei măsuri

7. Se vor monitoriza zonele afectate, iar în cazul evoluției fenomenului se vor lua măsuri de punere în siguranță a acestora.

Răspunde: Conducerea primăriei Scorteni

Termen: începând cu 16.05.2016

Prezentul proces verbal conține 5 (cinci) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

ing. Ioniță Corneliu Adrian

I p.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Jilăyeanu Laurențiu

Primăria comunei Scorteni

primar Mikai Neacsu

viceprimar Barby Julian