R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA VALEA DOFTANEI Nr. 7533 din 08.07.2016

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 08.07.2016 pe teritoriul administrativ al comunei Valea Doftanei

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 11338/II/E/2/VI din 06.07.2016, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- ➤ Mr. Dobre Valeriu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 01.07.2016, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, în prezența domnului viceprimar Oceanu Adrian, din partea primăriei Valea Doftanei, unde am constatat faptul ca în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă pe raza comunei s-au produs urmatoarele efecte negative:
- 1. Punctul Rusu: urmare a cresterii debitelor pe raul Doftana si viiturilor a fost erodat malul drept pe o lungime de aprox. 200 m si o inaltime in medie de 2 m fapt ce a dus la declansarea unui fenomen de alunecare a versantului de pe malul drept pe o latime de aprox.50 m (proprietatea familiei Cazacu). Pe suprafata versantului vizualizata la momentul verificari se observa fisuri, crapaturi, prabusiri (trepte de rupere cu inaltimea de 0.30 0.50 m). Diferența de nivel între albia râului Doftana și gospodăria familiei Cazacu este de aproximativ 20 m, acest lucru contribuind împreună cu erodarea malului la accentuarea fenomenului de alunecare.
- 2. Punctul Rusu Cantonul silvic: pe DJ 102I in zona km 30+500 s-a produs o cedare a platformei drumului pe o lungime de aprox. 50 m pe toata latimea, cu o diferenta de nivel de aprox. 0.10 m. Pe partea dreapta a drumului se observa ruperea marginii partii carosabile (fisuri si crapaturi) pe o lungime de aprox. 6 m si o latime de aprox. 2 m.
- 3. Punctul Traisteni Bran: datorita eroziunii malului drept al raului Doftana s-a accentuat surparea terenului pe partea stanga a DJ 102I zona km 34+100, frontul rupturii cu o lungime de aprox. 30 m ajungand la marginea partii carosabile. Diferenta de nivel dintre partea carosabila a drumului si albia raului este de aprox. 15 m. Pe partea carosabila se constata aparitia unor fisuri longitudinale in zona axului drumului.
- 4. Punctul Valea Neagra: viiturile produse pe râul Doftana au produs eroziunea și ruperea malului drept in zona pragului de fund din blocuri de beton, situat in aval la circa 50 m de barajul de priza C.H.E.M.P. Traisteni 1, fapt ce a dus la erodari ale malului drept pe o lungime de aprox. 300 m si o inaltime medie de 2 m, in partea

din aval. Accentuarea fenomenul de eroziune constatat, poate declansa fenomene de instabilitate a versantului pe malul drept. La momentul verificarilor nu s-au constata alunecari de teren in zona.

- 5. Punctul Negras: datorita debitelor crescute inregistrate in ultima perioada pe paraul Negras s-a accentuat fenomenul de eroziune la ambele maluri pe o lungime totala de aprox. 150 m (aprox. 85 m mal drept si aprox. 65 m mal stang). Din cauza erodării malului drept al pârâului Negraș ori de cate ori se produc viituri pe cursul de apa, platforma drumului local Valea Negrașului este partial dislocată si distrusa pe o lungime de aproximativ 150 m și pe o lățime ce variază între 1 și 3 m, autoritatea locala fiind obligata de fiecare data sa intervina pentru refacerea platformei si asigurarea accesului catre gospodariile aflate in amonte. Menționăm că în această zonă nu există lucrări de protecție a malului.
- 6. Punctul Ermeneasa: urmare debitelor crescute pe cursul de apa Ermeneasa s-a produs o eroziune a malului stang pe o lungime de aproximativ 25 m fiind distrus si drumul forestier pietruit existent pe mal si conducta de aductiune a apei potabile care deserveste cartierele Carabanu, Setul si Ghimpoasa. La momentul constatarii, autoritatea locala intervenise pentru devierea conductei si refacerea corpului drumului. Diferenta de nivel dintre platforma drumului si albia paraului Ermeneasa este de aprox. 6 m. Menţionăm că în această zonă nu există lucrări de protecţie a malului.
- 7. Punctul Cheia Tesilei: in satul Teşila, str. Lacului (situata la aprox. 400 m de DJ102I), pietruita, a fost afectata pe o lungime de aprox. 200m, datorita erodarii malului drept a raului Doftana precum si datorita faptului ca versantii, atat superior cat și inferior spre râul Doftana sunt străbatuti de mai multe debușee create ca urmare a precipitațiilor meteorice care au angrenat grohotiș (pământ, piatră și argilă). Diferenta de nivel dintre platforma strazii si albia raului Doftana este de aprox. 40 m.

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum şi Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei

Termen: permanent

2. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea rutieră a zonelor afectate în vederea evitării accidentelor, prin montarea de indicatoare rutiere.

Răspunde: Conducerea comunei Valea Doftanei si Consiliul Judetean Prahova

Termen: începând cu 08.07.2016

3. Se va analiza situația existenta pe D.J. 102 I si se vor identifica sursele de finantare privind posibilitatea includerii in programul de reparatii a lucrarilor de refacere a zonelor afectate, pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranta.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova Termen: începând cu 08.07.2016

4. Se va înștiința prin adresă scrisă S.C. Luxten Lighting Company în vederea luării măsurilor necesare in vederea repararii/ refacerii pragului de fund si a protejării malurilor în aval de amenajarea hidrotehnică, conform prevederilor legale.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei

Termen: începând cu 08.07.2016

5. Se vor analiza situațiile existente pe drumurile locale/ forestiere/ strazi si in zona proprietatii familiei Cazacu, pentru identificarea surselor de finantare privind posibilitatea refacerii/ protejarii zonelor afectate.

Răspunde: Conducerea comunei Valea Doftanei

Termen: începând cu 08.07.2016

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Døbre Valeriu

Primăria comunei Valea Doftanei/

Primar Costea Lucian