JUDETUL PRAHOVA COMUNA CHIJDEANCA Nr. 682 din 12.04.2013



NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 12.04.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Chiojdeanca

Urmare adresei primăriei comunei Chiojdeanca nr.657 din 11.04.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 12.04.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Cornel Consiliul Județean Prahova
- Ing. Serban Marin Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia Județul Prahova
- Ing. Grădinaru Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Domnul Baba Iana Gheorghe Primăria comunei Chiojdeanca Primar
- Domnul Preda Aurelian Stefan Primăria comunei Chiojdeanca Viceprimar

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în luna aprilie 2013, pe teritoriul administrativ al comunei Chiojdeanca s-au produs urmatoarele:

- 1. alunecarile vechi, existente pe DJ 234 în punctele "Pătrașcu și Fătu" s-au reactivat si accentuat din cauza scurgerii masive de apă si adancirii albiei paraului Nucet. Zonele afectate de alunecari au o suprafata de aproximativ 12 m X 15 m (in punctul Fatu) si 15 m X 25 m (punctul Patrascu), ambele intinzandu-se pana in albia paraului Nucet. A fost deteriorata imbracamintea asfaltica a drumului pe o lungime de aproximativ 200 m (fisuri si crapaturi), iar in doua zone alunecarile de teren au distrus partea carosabila pe o lungime de aprox. 3 m și 1 m lățime. Diferența de nivel între albia parâului și platforma DJ 234 este foarte mare (aprox. 30 m), cu taluz aproape vertical. Circulația în zonă se desfășoară pe o singura bandă, existând pericolul ca la următoarele precipitații să se distrugă întreaga platformă a drumului cu izolarea unui număr de 150 de familii. Drumul judetean DJ 234 reprezintă singura cale de acces a locuitorilor din satul Nucet spre centrul administrativ al comunei și restul județului Prahova, tronsonul către cătunul Rast din comuna vecina Salcia, fiind impracticabil.
- 2. de-a lungul drumului comunal 51, pe toată lungimea acestuia aprox. 2 km, am constatat zone cu depuneri de aluviuni, zone de coborari ale talvegului precum și apărări de maluri din gabioane prăbușite, protecții de mal din beton cu fundațiile afuiate, parțial răsturnate, podețe și punți pietonale colmatate, fapt ce pune în pericol accesul către proprietăți și structura drumului comunal. Circulația în zonă se desfășoară pe o singura bandă, existând pericolul ca la următoarele precipitații să se distrugă întreaga platformă a drumului cu izolarea unui număr de 100 de familii. Zonele cele mai afectate sunt urmatoarele puncte:
- Paun, cedare platforma drum (carosabil asfalt si acostamente) pe o lungime de aproximativ 25 m pe toata latimea drumului;
- Carstinoiu, eroziune mal si taluz drum pe o lungime de aproximativ 10 m si cu o diferenta de nivel de aproximativ 2 m, eroziunea ajungand la marginea imbracamintii asfaltice;
- Serbanescu, eroziune mal si taluz drum pe o lungime de aproximativ 10 m si cu o diferenta de nivel de aproximativ 2 m, eroziunea distrugand imbracamintea asfaltica pe o lungime de aproximativ 2 m si o latime de 0,50 m;

pe o lungime de aproximativ 25 m (cu o inaltime de aproximativ 2 m), existand pericolul rasturnarii a inca 10 m (in prezent fiind inclinata). Pe partea dreapta a drumului, pe sensul de mers centrul comunei – sat Trenu, s-a declansat un fenomen de alunecare de teren care a obturat drumul comunal pe o lungime de aproximativ 30 m cu o latime de 3 m si o inaltime in medie de 1m, circulatia se desfasoara pe restul platformei drumului care are o latime de aproximativ 2,5 m;

Soare, eroziune mal stang al paraului Trenu care a dus la rasturnarea apararii de mal din gabioane

pe o lungime de aproximativ 15 m (cu o inaltime de aproximativ 2 m);

- Cazacu, eroziune mal stang al paraului Trenu care a dus la rasturnarea apararii de mal din gabioane pe o lungime de aproximativ 25 m (cu o inaltime de aproximativ 2 m);

 Caloianu, drumul este afectat de o alunecare de teren veche si eroziuni ale malului paraului Trenu, prezentand denivelari, tasari si cedari pe o lungime de aproximativ 30 m cu o latime de aproximativ 5 m.

In albia paraurilor Trenu si Nucet, in zonele adiacente drumurilor DC 51 si DJ 234, sunt resturi vegetale si material lemnos care in eventualitatea unor debite crescute pot conduce la obturari si eroziuni de maluri si taluzuri, afectand infrastructura drumurilor.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea fenomenelor alunecarilor de teren, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a drumurilor.

Răspunde: Conducerea primăriei Chioideanca

Termen: permanent

3. Se vor face demersuri necesare pentru obținerea fondurilor în vederea întocmirii proiectului tehnic de protejare și consolidare a DJ 234 pe baza expertizei tehnice existente și inceperea executiei lucrarilor.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 12.04.2013

4. Se vor face demersuri necesare pentru obținerea fondurilor în vederea întocmirii unui studiu hidrogeologic de-a lungul pârâurilor Trenu si Nucet, în vederea stabilirii soluțiilor de stabilizare a talvegului, regularizarea albiei, precum și stabilitatea malurilor.

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: începând cu 12.04.2013

5. Se va intervenii in albia paraului Trenu in vederea indepartarii materialului lemnos si a resturilor vegetale pentru asigurarea sectiunii de scurgere a apei.

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: începând cu 12.04.2013

balast, iar în zona asfaltată se vor verifica podețele, șanțurile și se vor desfunda acolo unde este cazul. Se vor face demersuri necesare pentru obținerea fondurilor pentru rezolvarea problemelor aparute pe DC 51 in punctele mentionate mai sus.

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: începând cu 12.04.2013

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Cornel

Direcția Regională în Construcții Şud - Muntenia - Județul Prahova

Ing. Serban Marin

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Grădinaru Adrian

Primăria comunei Chiojdeanca

Primar, Baba Jana Gheorghe

PRIMARIA CHIOJDEANCA

Viceprimar, Preda Aurelian Stefan