ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA PROVIȚA DE JOS Nr. 1148 din 27.04.2015

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 27.04.2015 la sediul Primăriei comunei Provița de Jos

Urmare a notificării Primăriei comunei Provița de Jós nr. 751 din 12.03.2015, a petiției doamnei Popa Elena Vasilica, cu domiciliul în București, strada Cristofor Columb, nr. 13, sector 1, a adresei Instituției Prefectului Județului Prahova nr.4619/VI/24.03.2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 27.04.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Băloi Roxana Consiliul Județean Prahova
- > Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Dl. Dumitrescu Mihai primar Primăria comunei Provita de Jos
- > D-na Dumitrache Minodora Adina- Secretar Primăria comunei Provita de Jos

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Urmare a ploilor abundente ce au căzut în ultima perioadă pe raza comunei Provița de Jos, s-au activat/reactivat alunecările de teren și fenomenele distructive de origine geologică, comisia constatând următoarele:

- pe drumul județean DJ 100 E Poiana Câmpina Provița de Jos, la km 23+700, s-a declanșat un fenomen de cedare a platformei drumului pe o lungime de aproximativ 10 m, pe toată lățimea drumului județean și o adâncime de aproximativ 5-10 cm, pe partea carosabilă apărând fisuri și crăpături longitudinale. Se constată și existența unor fisuri la podețul tubular din beton (cu diametrul de 1500 mm) aflat la aceeași poziție kilometrică. Evoluția fenomenului poate duce la distrugerea drumului și blocarea circulației;
- pe drumul județean DJ 100 E Poiana Câmpina Provița de Jos, la km 24+200, s-a declanșat un fenomen de tasare a platformei drumului pe o lungime de aproximativ 20 m, o lățime de aproximativ 3 m și o adâncime de aproximativ 5-10 cm. De asemenea s-a constatat și afueerea zidului de sprijin existent, de pe partea stângă, pe o lungime de aproximativ 10 m. Evoluția fenomenului poate duce la distrugerea drumului și blocarea circulației;
- pe drumul județean DJ 100 E Poiana Câmpina Provița de Jos, la km 27+800, s-a produs un fenomen de cedare a acostamentului și platformei drumului pe o lungime de aproximativ 3 m, o lățime de aproximativ 1 m și o diferență de nivel de aproximativ 2 m. De asemenea a fost dezgolită conducta de gaze naturale, evoluția fenomenului poate duce la ruperea acesteia;
- în satul Drăgăneasa, strada Principală, nr. 80, la proprietatea familiei Popa Elena Vasilica, cu domiciliul în București, strada Cristofor Columb, nr. 13, sector 1, la imobilul construit în anul 1950, din lemn, cu o suprafață totală de 49 mp., s-au constatat apariția fisurilor și crăpături in soclu si in pereții locuinței (interiori și exteriori).

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Provița de Jos

Termen: permanent

2. Zonele afectate mai sus menționate vor fi semnalizate corespunzător, pentru evitarea accidentelor auto și a pierderilor de vieți omenești.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 27.04.2015

3. Se vor lua măsuri de protejare a corpului și platformei drumului județean, pentru asigurarea circulației în condiții normale de siguranță.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 27.04.2015

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.10, "La constatarea, în cursul activitățiilor de urmărire curentă sau specială, a unor situațiii care depășesc limitele stabilite s-au se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică." și a art.12, lit.a) "proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art.10", se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonei și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Proprietarul afectat

Termen: începând cu data de 27.04.2015

5. Se vor notifica proprietarul imobilului afectat, asupra măsurii dispuse la pct 4. din prezentul proces verbal și proprietarul conductei de gaze naturale, pentru protejarea acesteia.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Jos

Termen: 30.05.2015

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Gheorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Băloi Roxana

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Provița de Jos primar, Mihai Dumitrescu

D-na Dumitrache Minodora Adina- Secretar

2/2