ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA SALCIA Nr. 2062 din 04.10.2016

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Salcia

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 14743/II/E/2/VI din 06.09.2016, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

Ing. Burcă Laurențiu – Consiliul Județean Prahova

> Ing. Şovăiala Titus - Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

➤ Slt. Gherghiță Ionuț - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 04.10.2016, în comuna Salcia, județul Prahova, în prezența domnului viceprimar Vlad Mihail, din partea primăriei Salcia, unde am constatat următoarele:

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Din declarațiile proprietarilor, a continuat fenomenul de aluncare de teren care a dus la afectarea locuințelor și anexelor acestora.

În conformitate cu fișa de identificare a alunecării de teren Nr. CL 12.1 și al planșei nr.1 - Puncte de alunecare identificate pe teritoriul com. Salcia din Raportul geotehnic pentru elaborarea hărților de risc natural elaborat de S.C. TRANSPROIECT 2001 S.A. în anul 2013, zona Rast este identificata ca punct cu alunecari în conuma Salcia.

Din verificările vizuale efectuate la deplasarea în teren se constată urmatoarele:

- În cătunul Rast, la nr. 358, proprietatea fam. Ovezea Gheorghe, la locuinta parter, cu fundații de piatră, structură paiantă, șarpantă lemn, învelitoare din tablă zincată, în suprafată de aprox. 80 mp, pardoseala este lasată și fisurată, pereții interiori prezinta crăpături, dislocări în partea de jos a soclului și deplasarea unuia dintre pereții interiori. La aceeași adresa se gasesc 2 anexe, una (P+1), cu suprafața de aprox. 20 mp, cea de-a doua (P+M) de aprox. 30 mp ambele prezentand fisuri în pereți. Atât la locuința cât și la cele 2 anexe, ca urmare a fenomenului produs, usile nu se mai pot închide. La aceasta proprietate se gasesc 2 fântâni, una aflată în amonte la aprox. 4 m de corpurile anexelor, iar a doua la aprox. 1 m în aval de locuinta.

- În cătunul Rast, la nr. 353, proprietatea fam. Coman Steliana locuința P de aprox. 50 mp, cu o înălțime de aprox. 4 m la coamă cu fundații din piatră, pereți din paiantă tencuită cu pământ și acoperită cu tablă, precum si la anexa (P) de aprox. 20 mp cu o înălțime de aprox. 3 m, cu fundații piatră, pereți din paiantă și tencuită cu pământ, prezinta fisuri, crăpături în pereți, în soclu și deformarea cadrului ușilor astfel încât acestea nu se mai pot închide.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Se vor monitoriza fenomenele de alunecare de teren din zona menționata mai sus, iar în cazul evoluției fenomenelor se vor lua măsuri specifice de punere în siguranță a zonei menționate (informarea populației din zonă despre potențialul pericol; interzicerea accesului în zonă; în caz de urgență se va analiza inclusiv necesitatea dezafectării şi/sau strămutării construcțiilor şi gospodăriilor avariate, cu evacuarea persoanelor din zona afectata etc.)

Răspunde: Conducerea primăriei Comunei Salcia

Termen: permanent