ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PODENII NOI
Nr. 6037 din 12.07.2010

481	NISTER	IL ADM	ROMÂI INISTRA	VIA THELSI	INTERA	IEI NR
训练	PECTOR	ATUL PI	ENTRU	SITUAT	U DE UF	GENT
"SE	RBAN (	CANTAC	UZINO	" AL J	UD. PR	MHOV!
		RARE			219	
The san	13	)	P	-2		201

## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 12.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Podenii Noi

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009 și a notelor de constatare întocmite de către C.L.S.U. Podenii Noi, în data de 12.07.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- D-na Ing. Iuga Dorina, Înspectoratul teritorial in Construcții Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Dl. Mărgărit Cătălin - Primăria comunei Podenii Noi

- Ing. Jilăveanu Laurențiu - S.G.A. Prahova

## Descrierea situației:

Din observatiile vizuale efectuate la deplasarea in teren precum si din afirmatiile participantilor la control s-a constatat ca in perioada iunie-iulie2010, urmare a ploilor abundente datorită debitului crescut al paraului Lopatna cât și datorită scurgerii apelor de pe versanții dealurilor din imprejurimi, pe teritoriul administrativ al comunei Podenii Noi au avut loc o serie de eroziuni ale malurilor si alunecări de teren cu efecte distructive, dupa cum urmeaza:

1. Pe DJ 102 M, în satul Popeşti (în punctele Tănase şi Dorobanțu) au fost constatate tasări ale infrastructurii drumului care au determinat fisuri în asfalt şi deplasări ale zidurilor de sprijin, din beton armat, pe o distanță de aproximativ 150 m, pe ambele laturi ale drumului județean.

2. În satul Valea Dulce, în punctul "la Crețu", o alunecare de teren reactivă a afectat drumul local balastat pe o lungime de aprox. 50 m și o lățime de 2 m, cu o diferență de nivel de 6 m. C.L.S.U. Podenii Noi a luat măsura provizorie pentru refacerea infrastructurii drumului local cu balast, dar zona rămâne în continuare instabilă și poate pune în pericol drumul local și un stâlp din beton armat, care deservește linia de joasă tensiune.

3. Pe malul stâng al pârâului Lopatna am constatat 2 eroziuni active:

 a. în zona terenului de sport pe o lungime de circa 200 m, unde cursul natural al apei s-a schimbat spre malul stâng şi poate pune în pericol terenul de fotbal şi infrastructura DJ 102 M;

 în zona imediat aval de podul DJ 102 M (peste pârâul Lopatna), care face legătura între satele Podenii Noi şi Valea Dulce există o uşoară

eroziune pe o lungime de aprox. 50 m.

4. În satele Mehedința, Nevestesca, Ghiocel, Podenii Noi şi Valea Dulce au fost inundate un număr de 15 gospodării (curți şi beciuri) datorită capacității insuficiente a şanțurilor de a prelua apele pluviale. La momentul constatării şanțurile au fost decolmatate de aluviuni.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de eroziune ale malurilor pârâului Lopatna şi ale afluenților, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Podenii Noi

Termen: Permanent

Pentru stoparea eroziunilor de mal ale pârâului Lopatna, primăria comunei Podenii Noi va solicita S.G.A. Prahova, în funcție de fondurile disponibile, prinderea lucrărilor de consolidare a malurilor în Programul de Gospodărire a Apelor pe anul 2011.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Podenii Noi

Termen: începând cu 12.07.2010

- Conducerea Primăriei Podenii Noi va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Podenii Noi

Termen: Urgent, începând cu 12.07.2010

- Elaborarea de urgență a unei documentații tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Podenii Noi

Termen: 30 de zile după obținerea fondurilor

- Primăria va înștiința I.T.C. SUD MUNTENIA, D.J.C.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Podenii Noi

Termen: 30.08.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Mărgărit Cătălin

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul teritorial in Construcții - Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova

Ing. luga Dorina

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vîlcu/Gheorghe

S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria Comunei

Primar Mărgărit Cătălin